

Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)


TOMO VI-2 DN-I-ED INVENTARIO DE EDIFICACIONES DISPERSAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
MAYO 2020

C. ANDRÉS + LL.MASIÁ S.L.P.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	404
Finca, paraje "Tapias blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019001780000TZ	**Localización**	Pol 19, Parc 178-181-182 Los Tobizos
Referencia catastral edificación	09018A019001780001YX		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		6769,00		**% ocupacion**	5,69	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad	2010			113	
Superficie ocupación edificación	120,00	35,00	230,00	0,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	120,00	35,00	230,00	0,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	404
Finca, paraje "Tapias blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda con porche, frente a la que se ubica una caseta merendero. En la parte opuesta de la parcela se sitúa una edificación de varios módulos, junto a una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	La finca engloba tres parcelas catastrales: 09018A019001810000TZ-09018A019001820000TU-09018A019001780000TZ . Pequeña huerta. Viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, la cual cuenta con dos accesos, uno desde la carretera BU-925 y otro desde el camino de Tapias Blancas	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	405
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019001830000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 285
Referencia catastral edificación	000701200VM41D0001WB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		934,00		**% ocupacion**	9,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1977				
Superficie ocupación edificación	72,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	72,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	405
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela. Junto al acceso se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	406
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, camino de Tapias Blancas más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019001960000TF	**Localización**	CL DISEMINADOS 286
Referencia catastral edificación	000701100VM41D0001HB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		668,00		**% ocupacion**	23,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	160,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	320,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	406
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	407
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019001880000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 289
Referencia catastral edificación	000701900VM41D0001LB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2100,00		**% ocupacion**	9,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
		principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso		merendero	almacén			
Antigüedad		1977				
Superficie ocupación edificación		122,00	71,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)		1	1			
Superficie construída		122,00	71,00			
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie		bloque			
· Tipo de cubierta		inclinada	inclinada			
· Material de cubierta		teja	teja			
Estado		bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	407
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos situado al fondo de la parcela. Junto a él se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	408
Finca "La playita", paraje "Tapias Blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019251870000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 291
Referencia catastral edificación	001200100VM41D0001OB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3066,00		**% ocupacion**	3,82	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación edificación	117,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	117,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	408
Finca "La playita", paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	409
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019151870000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 812
Referencia catastral edificación	000702100VM41D0001PB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3263,00		**% ocupacion**	3,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1993				
Superficie ocupación edificación	99,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	99,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	409
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	410
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019051870000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 277
Referencia catastral edificación	000702000VM41D0001QB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2781,00		**% ocupacion**	13,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	ant. 1980				
Superficie ocupación edificación	210,00	158,00	16,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	210,00	158,00	16,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	410
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de varios módulos y con porche. Al fondo de la parcela se ubican un conjunto de casetas, y junto al acceso otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón impreso.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla.	
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Árboles longevos. Piscina (77m2)	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	411
Finca "Villa Nati", paraje "Tapias Blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, camino de Tapias Blancas más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019152140000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 287
Referencia catastral edificación	09018A019152140001YJ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		751,00		**% ocupacion**	33,82	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación edificación	122,00	58,00	74,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	122,00	58,00	74,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	411
Finca "Villa Nati", paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos, al que se adosan otras dos casetas similares. La superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Techado aislado en la parte exterior del vallado de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	412
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002150000TA	**Localización**	Pol 19 Parc 215 Los Tobizos
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1260,00		**% ocupacion**	5,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	42,00	31,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	42,00	31,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	412
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	413
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002480000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 985
Referencia catastral edificación	000702500VM41D0001MB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		760,00		**% ocupacion**	25,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	85,00	107,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	85,00	107,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	413
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, al que se adosa en su parte trasera una caseta de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de baldosa.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	414
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, camino de Tapias Blancas más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019152420000TE	**Localización**	CL DISEMINADOS 292
Referencia catastral edificación	000700800VM41D0001HB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1385,00		**% ocupacion**	5,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1974				
Superficie ocupación edificación	67,00	12,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	67,00	12,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja plana	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	414
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	415
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, camino de Tapias Blancas más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019052420000TF	**Localización**	CL DISEMINADOS 293
Referencia catastral edificación	000700700VM41D0001UB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1532,00		**% ocupacion**	3,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1934				
Superficie ocupación edificación	40,00	11,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	40,00	11,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	415
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. Al fondo de la parcela se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural, salvo el acceso, pavimentado de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación descuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	416
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002810000TW	**Localización**	Pol 19 Parc 281 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1121,00		**% ocupacion**	3,75	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	33,00	9,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	33,00	9,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	416
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Junto al acceso se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	417
Finca "El enebral", paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002820000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 868
Referencia catastral edificación	000702400VM41D0001FB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		567,00		**% ocupacion**	28,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	118,00	42,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	118,00	42,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	estimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	417
Finca "El enebral", paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	418
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002870000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 867
Referencia catastral edificación	000202100VM41D0001IB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1569,00		**% ocupacion**	12,75	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación edificación	93,00	107,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	93,00	107,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	418
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche al fondo de la parcela. Tras él se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edifación Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Pequeño huerto. Árboles frutales. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	419
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002780000TW	**Localización**	Pol 19 Parc 278 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1387,00		**% ocupacion**	8,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	103,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	103,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	419
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de varios módulos, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño invernadero. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	420
Finca "El sauce", paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002630000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 866
Referencia catastral edificación	000702300VM41D0001TB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		896,00		**% ocupacion**	8,93	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación edificación	80,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	80,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	420
Finca "El sauce", paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra y baldosa.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	421
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002630000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 700
Referencia catastral edificación	000700600VM41D0001ZB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		908,00		**% ocupacion**	10,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación edificación	91,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	91,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	421
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	422
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003110000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 701
Referencia catastral edificación	000800100VM41D0001RB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3769,00		**% ocupacion**	3,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	119,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	119,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	422
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	423
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 ,carretera a "La Calabaza",camino del Vado más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003660000TJ	**Localización**	CL DISEMINADOS 869
Referencia catastral edificación	000301600VM41D0001KB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2451,00		**% ocupacion**	4,53	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación edificación	82,00	12,00	17,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	82,00	12,00	17,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	423
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero al fondo de la parcela, junto al que se ubica una pequeña caseta. En el centro de la parcela se sitúa otra pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	424
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 ,carretera a "La Calabaza",más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003500000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 870
Referencia catastral edificación	000301300VM41D0001FB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1678,00		**% ocupacion**	4,77	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si		si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	53,00	27,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	53,00	27,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	424
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, piedra.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	425
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 ,carretera a "La Calabaza",camino del Vado más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003650000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 702
Referencia catastral edificación	000300700VM41D0001PB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		5965,00		**% ocupacion**	1,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación edificación	57,00	11,00	12,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	57,00	11,00	12,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico	madera		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	425
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero al fondo de la parcela, donde también se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de piedra.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	426
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 ,carretera a "La Calabaza" más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003540000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 703
Referencia catastral edificación	09018A019003540001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		5348,00		**% ocupacion**	5,05	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación edificación	137,00	66,00	67,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	137,00	66,00	67,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	426
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña nave. Tras ellos se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso y los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. La parcela está parcialmente en SR-PC	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	427
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 ,carretera a "La Calabaza" más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019153550000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 872
Referencia catastral edificación	000301500VM41D0001OB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1050,00		**% ocupacion**	8,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	87,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	87,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	427
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión. Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	428
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 , más carretera a la Urbanización "La Calabaza" más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019053600000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 871
Referencia catastral edificación	000301400VM41D0001MB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		3979,00		**% ocupacion**	5,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	188,00	13,00	18,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	188,00	13,00	18,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	madera		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	teja	teja	otro		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	428
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet de varios módulos. Cerca del acceso norte se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos en los bordes opuestos. Procede de la unión de las parcelas 428 y 1352.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	429
Finca "P 361", paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 , más carretera a la Urbanización "La Calabaza" más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019153600000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 704
Referencia catastral edificación	000300900VM41D0001TB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1682,00		**% ocupacion**	10,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación edificación	93,00	59,00	11,00	17,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	93,00	59,00	11,00	17,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	429
Finca "P 361", paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de varios módulos, junto al que se ubica un almacén. Al fondo de la parcela se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	430
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más carretera a la Urbanización "La Calabaza".
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003610000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 705
Referencia catastral edificación	000301000VM41D0001PB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1230,00		**% ocupacion**	3,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	38,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	38,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	430
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	431
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003990000TE	**Localización**	CL DISEMINADOS 19 N2-399
Referencia catastral edificación	09018A019003990001YR		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		5313,00		**% ocupacion**	7,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	153,00	109,00	44,00	55,00	11,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída	306,00	109,00	44,00	55,00	11,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	estimiento pie	enfoscado	otro	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	metálica	teja
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	431
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protecicón Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica un amplio merendero con porche. Junto al acceso se sitúa una caseta y un amplio techado, y al fondo de la parcela una pequeña caseta. Los recorridos se pavimentan de piedra.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Cancha de baloncesto. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos en la alineación principal y uno secundario en la parte lateral. Procede de la unión de las parcelas 1349 y 431.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	432
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019153980000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 260
Referencia catastral edificación	000300400VM41D0001YB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1662,00		**% ocupacion**	13,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación edificación	129,00	96,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	129,00	96,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	432
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de varios módulos, junto al que se ubica una caseta también de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, estando sembrada de césped casi en su totalidad.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente afectada por SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	433
Finca , paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003010000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 257
Referencia catastral edificación	000300100VM41D0001WB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1314,00		**% ocupacion**	4,57	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	43,00	17,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	43,00	17,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	hormigón	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	433
Finca , paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero al fondo de la parcela, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. La alineación principal se encuentra sin vallado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	434
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002990000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 1062
Referencia catastral edificación	000202300VM41D0001EB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1960,00		**% ocupacion**	4,64	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	41,00	50,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	41,00	50,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	434
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero al fondo de la parcela, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. .	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	435
Finca "La huerta de José y Almudena" , paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002920000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 256
Referencia catastral edificación	000201400VM41D0001KB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1299,00		**% ocupacion**	13,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación edificación	80,00	91,00	9,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	80,00	91,00	9,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja plana	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	435
Finca "La huerta de José y Almudena" , paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña nave. Existe otra pequeña caseta más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Huerta. Vegetación cuidada. Pozo. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	436
Finca, paraje "Capa Azul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002840000TF	**Localización**	Pol 21 Parc 284 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2268,00		**% ocupacion**	1,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	42,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	42,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	436
Finca, paraje "Capa Azul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. La parcela cuenta con dos accesos a la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	437
Finca, paraje "Capa Azul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002800000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 245
Referencia catastral edificación	000700100VM41D0001XB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		4230,00		**% ocupacion**	1,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación edificación	43,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	43,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	437
Finca, paraje "Capa Azul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero con porche. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Pozo. Vallado parcial de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	438_a
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002760000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 246
Referencia catastral edificación	000700200VM41D0001IB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		4107,00		**% ocupacion**	4,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	108,00	64,00	23,00	8,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	108,00	64,00	23,00	8,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	enfoscado	ladrillo	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	438_a
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	438_b
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002750000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 247
Referencia catastral edificación	000200700VM41D0001TB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1370,00		**% ocupacion**	3,58	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	49,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	49,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada revestimiento piedra					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	438_b
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero frente al acceso. Al fondo de la parcela se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	440
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002650000TS	**Localización**	Pol 21 Parc 265 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1557,00		**% ocupacion**	4,82	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	36,00	24,00	15,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	36,00	24,00	15,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	bloque	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	440
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se situa otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Invernadero. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	441
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002730000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 248
Referencia catastral edificación	000700300VM41D0001JB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1910,00		**% ocupacion**	5,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	101,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	101,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	estimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	441
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos. Frente a él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. La parcela cuenta con dos accesos principales y uno secundario en la parte posterior. La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	442
Finca "La Huerta - V.A.", paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021152720000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 250
Referencia catastral edificación	000200800VM41D0001FB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1108,00		**% ocupacion**	6,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación edificación	72,00	0,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	72,00	0,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	442
Finca "La Huerta - V.A.", paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche situado al fondo de la parcela. Frente a él se ubica una caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo las inmediaciones del merendero, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Acceso secundario en la parte posterior. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	443
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021352720000TJ	**Localización**	CL DISEMINADOS 249
Referencia catastral edificación	000700400VM41D0001EB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1263,00		**% ocupacion**	8,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	112,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	112,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	443
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Acceso secundario en la parte posterior. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	444
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002680000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 251
Referencia catastral edificación	000200900VM41D0001MB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1282,00		**% ocupacion**	14,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	81,00	99,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	81,00	99,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	444
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de piedra.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	445
Finca "Los Molinos", paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002710000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 252
Referencia catastral edificación	000201000VM41D0001TB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1976,00		**% ocupacion**	16,80	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	168,00	164,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	168,00	164,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	445
Finca "Los Molinos", paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de varios módulos, detrás del cual se sitúa un conjunto de casetas, siendo una de ellas de doble altura. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles longevos. Pequeña huerta. Invernadero. Vegetación cuidada. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	446
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002180000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 253
Referencia catastral edificación	000201100VM41D0001FB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2745,00		**% ocupacion**	6,30	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	130,00	13,00	30,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	130,00	13,00	30,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	uralita		
Estado	bueno	bueno	regular		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	446
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos, delante del cual se sitúa una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles longevos. Huerta. Vegetación cuidada. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Señales de tráfico en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	447
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002160000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 814
Referencia catastral edificación	000201500VM41D0001RB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3386,00		**% ocupacion**	4,58	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	155,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	155,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	447
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Casi total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	448
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002140000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 254
Referencia catastral edificación	000201200VM41D0001MB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3027,00		**% ocupacion**	5,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1977				
Superficie ocupación edificación	176,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	176,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	448
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Casi total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	449
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002140000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 255
Referencia catastral edificación	000201300VM41D0001OB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3327,00		**% ocupacion**	3,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	131,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	131,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	449
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Casi total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	450
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021152030000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 818
Referencia catastral edificación	000301100VM41D0001LB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1821,00		**% ocupacion**	5,05	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	92,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	92,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	450
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	451
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001940000TR	**Localización**	CL DISEMINADOS 819
Referencia catastral edificación	000301200VM41D0001TB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2091,00		**% ocupacion**	3,63	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	76,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	76,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	451
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	452
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001940000TR	**Localización**	CL DISEMINADOS 258
Referencia catastral edificación	000300200VM41D0001AB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2114,00		**% ocupacion**	8,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación edificación	71,00	77,00	34,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	71,00	77,00	34,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	452
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero en el centro de la parcela. Al fondo de la misma se ubican dos almacenes adosados. Los recorridos se pavimentan de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Procede de segregación. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	453
Restaurante "Los Rastrojos", paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002300300VM41F0001ZG	**Localización**	CL DISEMINADOS 1112
Referencia catastral edificación	002300300VM41F0002XH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		hostelero		**Otros usos**		
Superficie total		12358,00		**% ocupacion**	18,21	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	hostelero	hostelero	hostelero	almacén	vivienda
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	1187,00	281,00	521,00	108,00	154,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	2	1	1	1
Superficie construída	1187,00	562,00	521,00	108,00	154,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	teja
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	453
Restaurante "Los Rastrojos", paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio restaurante de varios módulos. Junto a él se haya un edificio de servicio y un hostal en "L" de dos plantas con corredores. Al fondo de la parcela se ubica un almacén y una vivienda. Los recorrridos se pavimentan de piedra.	
Afecciones	Carretera BU-925, Canal de Aranda, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Campo de tenis. Existen pequeñas casetas diseminadas por la parcela. Total opacidad en gran parte de la parcela, que cuenta con varios accesos a la misma. Aparcamiento para clientes junto a la carretera.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	454
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al Monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001180000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 820
Referencia catastral edificación	002300100VM41F0001EG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2663,00		**% ocupacion**	1,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	30,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	30,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	454
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925 Línea eléctrica de media tensión Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Pozo. Árboles frutales. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	455_a
Finca, paraje "Valcarriel".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925 más Cañada Real a Hontoria.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021151160000TG	**Localización**	Pol 21 Parc 15116 Val Carrillo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		4444,00		**% ocupacion**	0,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	26,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	26,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	455_a
Finca, paraje "Valcarriel".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta parcialmente abierta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	455_b
Finca, paraje "Valcarriel".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925 más Cañada Real a Hontoria.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021351160000TH	**Localización**	Pol 21 Parc 35116 Val Carrillo
Referencia catastral edificación	09018A021351160001YJ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		4482,00		**% ocupacion**	7,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación edificación	174,00	90,00	25,00	66,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	348,00	90,00	25,00	66,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	455_b
Finca, paraje "Valcarriel".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, frente al que se ubica un merendero con porche. A ambos lados del chalet se sitúan sendas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso y los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	455_c
Finca, paraje "Valcarriel".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925 más Cañada Real a Hontoria.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021051160000TE	**Localización**	Pol 21 Parc 5116 Val Carrillo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		2720,00		**% ocupacion**	21,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	101,00	230,00	255,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	202,00	230,00	255,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	455_c
Finca, paraje "Valcarriel".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche,al que se adosa un merendero en su parte posterior. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso y los recorridos, de adoquines.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Techado aislado. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	455_d
Finca, paraje "Valcarriel".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925 más Cañada Real a Hontoria.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021451160000TT	**Localización**	
Referencia catastral edificación	09018A021451160001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		4530,00		**% ocupacion**	6,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	merendero	
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación edificación	137,00	121,00	16,00	42,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	274,00	121,00	16,00	42,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	455_d
Finca, paraje "Valcarriel".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche. A su izquierda se ubica una pequeña nave, y a su derecha una caseta junto a un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón impreso.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Material de construcción en superficie. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	456
Naves, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el Arandilla.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019004100000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 263
Referencia catastral edificación	002400500VM41F0001ZG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	residencial	
Superficie total		53687,00		**% ocupacion**	11,77	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén	almacén	almacén	vivienda
Antigüedad	1975			1968	
Superficie ocupación edificación	5680,00	11,00	158,00	270,00	201,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	5680,00	11,00	158,00	270,00	201,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	uralita	teja	metálica	uralita	teja
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	456
Naves, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de cuatro amplias naves. Junto a ellas se ubican dos casetas y una pequeña nave. Al fondo de la parcela se sitúa una vivienda. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925.	
Observaciones	Las naves cuentan con silos de alimentación; están construidas para albergar animales. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	457_a
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el Arandilla.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019004250000TD	**Localización**	Pol 19 Parc 425 Los Tobizos
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3823,00		**% ocupacion**	19,07	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	168,00	125,00	337,00	99,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	336,00	125,00	337,00	99,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	457_a
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Delante de él se ubica un merendero de varios módulos y frente a éste una nave. Tras el chalet se ubican varias casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. La parcela está aprcialmente en SR-PI Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	457_b
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el Arandilla.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019004250000TD	**Localización**	Pol 19 Parc 425 Los Tobizos
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		1990,00		**% ocupacion**	14,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	298,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	298,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	457_b
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una amplia casa adosada a la nave de la parcela colindante. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación. La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	458
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021003090000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 874
Referencia catastral edificación	002400900VM41F0001AG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2064,00		**% ocupacion**	4,55	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	80,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	80,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	458
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el cual se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925, línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	459
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000790000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 265
Referencia catastral edificación	002400300VM41F0001EG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1407,00		**% ocupacion**	8,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación edificación	63,00	60,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	63,00	60,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	459
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al cual se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	460
Naves, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000980000TD	**Localización**	Pol 21 Parc 98
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		3516,00		**% ocupacion**	17,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	621,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	621,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	460
Naves, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un conjunto de dos naves adosadas, a una de las cuales se adosa asimismo una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Dos silos de almacenamiento de grano. Las naves albergan cochinos. Dos accesos a la parcela, uno desde cada camino, siendo el principal el situado al sur.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	461
Finca, paraje "Los Trampales"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000360000TI	**Localización**	
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1791,00		**% ocupacion**	9,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	113,00	51,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	226,00	51,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	461
Finca, paraje "Los Trampales"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Cartel de "Se vende".	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	462
Finca "JP", paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000480000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 274
Referencia catastral edificación	001900600VM41F0001BG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1152,00		**% ocupacion**	10,07	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	77,00	39,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	77,00	39,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	462
Finca "JP", paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pozo. Árboles longevos. Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	463
Finca "Villa Ruiz", paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000490000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 273
Referencia catastral edificación	001900500VM41F0001AG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1190,00		**% ocupacion**	16,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	143,00	53,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	143,00	53,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	463
Finca "Villa Ruiz", paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero y los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta tensión	
Observaciones	Pozo. Árboles longevos. Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	464
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000510000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 272
Referencia catastral edificación	001900400VM41F0001WG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5213,00		**% ocupacion**	3,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación edificación	156,00	8,00	43,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	156,00	8,00	43,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	464
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de dos módulos con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. Junto al acceso se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta tensión	
Observaciones	Árboles longevos. Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en gran parte del cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	465
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000840000TY	**Localización**	Pol 21 Parc 84 Valcarril
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2550,00		**% ocupacion**	11,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	185,00	101,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	185,00	101,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	465
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubican una serie de casetas alineadas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Árboles frutales. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	466
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000840000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 270
Referencia catastral edificación	001900200VM41F0001UG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2481,00		**% ocupacion**	11,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	100,00	182,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	100,00	182,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	466
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es merendero, tras el que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	467
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000840000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 269
Referencia catastral edificación	001900100VM41F0001ZG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2780,00		**% ocupacion**	15,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	merendero			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	342,00	79,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	342,00	79,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	467
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave alargada. Delante de ella se ubica un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Dos invernaderos. Silo de almacenamiento de pienso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	468
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000670000TX	**Localización**	Pol 21 Parc 67 Vega Meteranda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2662,00		**% ocupacion**	5,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	28,00	13,00	111,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	28,00	13,00	111,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	estimiento pie	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	468
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Delante de ella se ubica una pequeña caseta, y detrás un conjunto de casetillas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	469
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más Cañada Real a Hontoria.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000680000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 268
Referencia catastral edificación	002400100VM41F0001IG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		8161,00		**% ocupacion**	5,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	454,00	0,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	454,00	0,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	469
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave que combina el uso de almacén con un pequeño merendero. Tras ella se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Cañada Real.	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	470
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000790000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 875
Referencia catastral edificación	002401000VM41F0001HG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2541,00		**% ocupacion**	5,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	152,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	304,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	470
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un chalet. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	472
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000790000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 266
Referencia catastral edificación	002400200VM41F0001JG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1217,00		**% ocupacion**	5,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación edificación	69,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	69,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	472
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	473
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000630000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 873
Referencia catastral edificación	001900700VM41F0001YG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2807,00		**% ocupacion**	11,08	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación edificación	68,00	6,00	15,00	211,00	11,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	68,00	6,00	15,00	211,00	11,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	metálico
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	plana
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	473
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta merendero, tras la que se ubican dos pequeñas casetas. Al fondo de la parcela se sitúa una nave junto a una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Cañada Real.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Piscina. Pequeño techado aislado. Dos accesos a la parcela. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	474
Finca, paraje "Valcarriel".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925,Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022007560000TH	**Localización**	Pol 22 Parc 756 Ladera Trampal
Referencia catastral edificación	09018A022007560001YJ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		5429,00		**% ocupacion**	3,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	merendero			
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación edificación	115,00	84,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	115,00	84,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	474
Finca, paraje "Valcarriel".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una construcción similar. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Parcial opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	475
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022007490000TE	**Localización**	CL DISEMINADOS 863
Referencia catastral edificación	001800600VM41F0001GG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		5713,00		**% ocupacion**	6,53	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1986				
Superficie ocupación edificación	132,00	41,00	200,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	132,00	41,00	200,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada revestimiento pie		ladrillo	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	475
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Frente a él se ubica un pequeño almacén y uno mayor compuesto de dos módulos en serie. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	476
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022005580000TE	**Localización**	Pol 22 Parc 558 Chorro Padrones
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		9903,00		**% ocupacion**	2,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	166,00	77,00	25,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	166,00	77,00	25,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	476
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Tras él se ubica una pequeña nave, y al fondo de la parcela una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta tensión.	
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Pequeño techado aislado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	477
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022007500000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 692
Referencia catastral edificación	001800500VM41F0001YG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		7645,00		**% ocupacion**	2,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	89,00	107,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	89,00	107,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	477
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero. Tras él se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta tensión.	
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Pequeño techado aislado para aparcamiento. Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	479
Finca "Monte Cervino", paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022055600000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 691
Referencia catastral edificación	001800300VM41F0001AG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		14353,00		**% ocupacion**	1,73	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	63,00	185,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	126,00	185,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	479
Finca "Monte Cervino", paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022055600000TL - 09018A022005590000TS	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	480
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022006950000TW	**Localización**	Pol 22 Parc 695 Chorro Padrones
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		9104,00		**% ocupacion**	3,08	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	237,00	42,00	1,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	474,00	42,00	1,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	otro	otro		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	480
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado en desnivel, cuya planta superior está abierta. Frente al acceso se ubican dos pequeñas casetas de cerramiento transparente. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Cepas abandonadas. Amplio techado. Procede de segragación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	481
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022006950000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 689
Referencia catastral edificación	001300300VM41F0001OG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		9818,00		**% ocupacion**	3,05	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación edificación	110,00	95,00	85,00	9,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	220,00	95,00	85,00	9,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	bloque	metálico	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	481
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero situado en desnivel. Junto a él y tras él se ubican sendas casetas longitudinales. Al fondo de la parcela se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pequeño techado aislado. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	482
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022056850000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 861
Referencia catastral edificación	001300400VM41F0001KG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		11278,00		**% ocupacion**	1,69	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	merendero	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	34,00	28,00	4,00	83,00	42,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	34,00	28,00	4,00	83,00	42,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	metálico	madera	otro	metálico
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica	metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	482
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado junto a otra construcción similar. Tras ellos se sitúa una pequeña caseta y frente a ellos se ubica una pequeña caseta y un amplio techado con cerramiento transparente. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	483
Finca, paraje "Manín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Camino de Capa Azul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022156970000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 688
Referencia catastral edificación	001800200VM41F0001WG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2824,00		**% ocupacion**	3,05	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	73,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	146,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	483
Finca, paraje "Manín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Tras él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de baldosa.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Pozo. Pequeño techado aislado. Dos accesos a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	484
Nave ganadera, paraje "La Galinda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capa Azul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022006090000TM	**Localización**	Pol 22 Parc 609 La Galinda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		33436,00		**% ocupacion**	2,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	908,00	76,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	908,00	76,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	484
Nave ganadera, paraje "La Galinda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos grandes naves longitudinales, junto a las que se ubica una caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Buena parte de la parcela se destina al cultivo de cereal. Cerramiento metálico en una parte de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	485
Finca, paraje "La Galinda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, camino de Capa Azul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022003410000TU	**Localización**	Pol 22 Parc 241 El Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5789,00		**% ocupacion**	1,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	61,00	13,00	39,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	61,00	13,00	39,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	teja	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	485
Finca, paraje "La Galinda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es amplio merendero. Al fondo de la parcela se ubican dos conjuntos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022003400000TZ - 09018A022003410000TU	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	486
Finca, paraje "Manín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el monte resinero y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022006410000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 687
Referencia catastral edificación	001800100VM41F0001HG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4613,00		**% ocupacion**	3,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	93,00	47,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	93,00	47,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	486
Finca, paraje "Manín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, junto al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Gran parte de la superficie está labrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	487
Finca, paraje "Manín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022006670000TG	**Localización**	Pol 22 Parc 667 El Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4346,00		**% ocupacion**	7,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	22,00	268,00	36,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	22,00	268,00	36,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada revestimiento pie		enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	487
Finca, paraje "Manín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, a cuyos lados y situados en los bordes de la parcela se ubican unas pequeñas naves longitudinales. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	Pequeña viña. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	488
Finca, paraje "Manín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022006650000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 686
Referencia catastral edificación	001300100VM41F0001FG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1133,00		**% ocupacion**	21,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación edificación	97,00	152,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	97,00	152,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	regular	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	488
Finca, paraje "Manín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche, al que se adosa una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña viña abandonada. Árboles longevos. Pérgola en el acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	489
Finca "El Regalado", paraje "Manín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022003040000TS	**Localización**	Pol 22 Parc 304 San Bartolomé
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		11085,00		**% ocupacion**	0,23	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	26,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	26,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	489
Finca "El Regalado", paraje "Manín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	Pequeña viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pequeño techado aislado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	490
Finca, paraje "La Galinda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022002380000T	**Localización**	Pol 22 Parc 238-239 El Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5188,00		**% ocupacion**	3,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	82,00	28,00	72,00	23,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	82,00	28,00	72,00	23,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra		enfoscado	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada		inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja		uralita	uralita	
Estado	bueno		bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	490
Finca, paraje "La Galinda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una caseta. Frente a ellos se ubican dos casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en buena parte del cerramiento de la parcela. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022002390000TS - 09018A022002380000TE	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	491
Finca, paraje "La Galinda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022004090000TG	**Localización**	Pol 22 Parc 409 El Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1142,00		**% ocupacion**	7,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	87,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	87,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	491
Finca, paraje "La Galinda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	492_a
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000780000TJ	**Localización**	CL DISEMINADOS 163
Referencia catastral edificación	000200100VM41D0001BB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1502,00		**% ocupacion**	13,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	122,00	23,00	61,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	122,00	23,00	61,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	492_a
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche situado al fondo de la parcela, junto al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	492_b
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000850000TU	**Localización**	Pol 22 Parc 85 El Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		332,00		**% ocupacion**	20,18	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	67,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	67,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	492_b
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	493
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000600000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 165
Referencia catastral edificación	000200200VM41D0001YB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		3701,00		**% ocupacion**	9,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	265,00	50,00	44,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	265,00	50,00	44,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	493
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un chalet con porche, tras el que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón impreso.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A020000590000TI - 09018A020000600000TD	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	494
Finca "Casa Julián", paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000260000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 168
Referencia catastral edificación	000200500VM41D0001PB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1292,00		**% ocupacion**	7,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	84,00	11,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	84,00	11,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	494
Finca "Casa Julián", paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	495
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022004530000TM	**Localización**	Pol 22 Parc 453 La Galinda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		837,00		**% ocupacion**	25,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	97,00	115,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	97,00	115,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	495
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubica un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos. El acceso a la parcela se realiza a través de una parcela al otro lado del canal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	496
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022004490000TF	**Localización**	CL DISEMINADOS 169
Referencia catastral edificación	002200200VM41F0001UG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		363,00		**% ocupacion**	26,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación edificación	97,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	97,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	496
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero compuesto de varios módulos.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. El acceso a la parcela se realiza a través de una parcela al otro lado del canal. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022004500000TL - 09018A022004490000TF	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	497
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022004480000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 883
Referencia catastral edificación	002200300VM41F0001HG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		770,00		**% ocupacion**	12,21	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1993				
Superficie ocupación edificación	78,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	78,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	497
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero compuesto de varios módulos situado al fondo de la parcela, frente al que se ubica una caseta.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. El acceso a la parcela se realiza a través de una parcela al otro lado del canal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	498
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000040000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 828
Referencia catastral edificación	000202000VM41D0001XB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		784,00		**% ocupacion**	19,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	156,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	312,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	498
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero compuesto de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	499
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000130000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 827
Referencia catastral edificación	000201900VM41D0001JB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1879,00		**% ocupacion**	5,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación edificación	103,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	103,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	499
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche situado junto a la alineación principal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	500
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020150140000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 826
Referencia catastral edificación	000201800VM41D0001IB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1330,00		**% ocupacion**	4,96	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	66,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	66,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	500
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	501
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020050140000TS	**Localización**	CL DISEMINADOS 187
Referencia catastral edificación	000200600VM41D0001LB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		866,00		**% ocupacion**	13,05	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	61,00	52,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	61,00	52,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	501
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se situa un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	502
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000460000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 167-825
Referencia catastral edificación	000200400VM41D0001QB	000201700VM41D0001XB	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4717,00		**% ocupacion**	7,78	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1993	1979			
Superficie ocupación edificación	80,00	189,00	98,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	80,00	189,00	98,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	502
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Junto al acceso se ubica una nave de dos módulos, y frente a esta una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Huerta. Pequeño invernadero. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Varios accesos a la parcela. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A020000470000TL - 09018A020000460000TP	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	503_a
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000520000TF	**Localización**	CL DISEMINADOS 166
Referencia catastral edificación	000200300VM41D0001GB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2698,00		**% ocupacion**	5,30	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	99,00	34,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	99,00	34,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	503_a
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una pequeña caseta asador. Al fondo de la parcela se situa otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	503_b
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000540000TO	**Localización**	Pol 20 Parc 54 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1182,00		**% ocupacion**	2,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	34,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	34,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	503_b
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	504
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000550000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 824
Referencia catastral edificación	000201600VM41D0001DB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		980,00		**% ocupacion**	7,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación edificación	67,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	67,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	504
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	505
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001430000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 1041
Referencia catastral edificación	09018A020001430001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2325,00		**% ocupacion**	10,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	84,00	149,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	84,00	149,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	505
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una serie de casetas. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave con una caseta parcialmente cerrada delante. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Cancha de tenis. Dos accesos diferentes a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	507
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000050000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 305
Referencia catastral edificación	001900300VM41C0001HA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		801,09		**% ocupacion**	39,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1900				
Superficie ocupación edificación	239,50	76,00	0,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	479,00	76,00	0,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra	tierra	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	507
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Entorno Urbano	SR-EU
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una antigua vivienda a la que se adosa una nave. Frente a ellas se encuentra otra nave más reciente parcialmente abierta. El cerramiento de la parcela lo constituyen las propias edificaciones y ha sido objeto de graffitis.	
Afecciones		
Observaciones	La vivienda tiene puerta y alguna ventana tapiada. Total opacidad del cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	508
Nave taller, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000080000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 303
Referencia catastral edificación	001900100VM41C0001ZA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		8691,00		**% ocupacion**	4,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	industrial				
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación edificación	377,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	377,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	508
Nave taller, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Entorno Urbano	SR-EU
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave con un pequeño añadido. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Existe cerramiento de parcela en la alineación principal, encontrándose en estado irregular. La nave alberga un taller de carpintería, y ha sido objeto de graffitis.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	509
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000690000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 323
Referencia catastral edificación	001900700VM41C0001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		375,00		**% ocupacion**	8,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1953				
Superficie ocupación edificación	30,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	30,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	509
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultutal	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Supuesto yacimiento arqueológico de las Heras de Cantaburros	
Observaciones	Techado aislado para merendero. Árboles frutales. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	510
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000540000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 325
Referencia catastral edificación	001900600VM41C0001BA	001900900VM41C0001QA	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5826,00		**% ocupacion**	30,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	1975	1960	1960	1960	1960
Superficie ocupación edificación	783,00	142,00	372,00	297,00	176,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2	2	1	1
Superficie construída	1566,00	284,00	744,00	297,00	176,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	uralita
Estado	bueno	regular	regular	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	510
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en estado desigual y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda a la que se adosa un conjunto de dos naves. Enfrente, otra amplia nave. En el centro de la parcela un conjunto de pequeñas naves, y una última en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de Agua	
Observaciones	Casi la totalidad del cerramiento de parcela lo configuran las propias edificaciones. Múltiples accesos a la parcela. Posible vinculación con la parcela 511. Vegetación cuidada. Superficie labrada. Pequeña viña.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	511
Nave, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000460000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 327
Referencia catastral edificación	001900800VM41C0001GA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		856,00		**% ocupacion**	20,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	almacén					
Antigüedad	1984					
Superficie ocupación edificación	176,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1					
Superficie construída	176,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	uralita					
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	511
Nave, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La superficie de la parcela la ocupa una nave.	
Afecciones		
Observaciones	El acceso se efectúa por un camino entre parcelas que deniega el paso. La nave es un taller de carpintería de hierro y aluminio. Posible vinculación con la parcela 510.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	512
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000530000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 326
Referencia catastral edificación	001901000VM41C0001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3851,00		**% ocupacion**	17,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1945	1945	1945		
Superficie ocupación edificación	303,00	271,00	87,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	606,00	271,00	87,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	512
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda, a cuyos lados se ubican sendas naves, y que delimitan un borde de la parcela. La superficie libre está sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de Agua	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña viña. Además del acceso principal a la parcela, existen otros desde las diferentes edificaciones y uno en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	513
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000520000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 328
Referencia catastral edificación	001901100VM41C0001GA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3782,00		**% ocupacion**	6,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1970	1970	1970		
Superficie ocupación edificación	105,00	74,00	54,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	105,00	74,00	54,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	vestimiento piedra		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	513
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda con soportales. Frente a ella se ubica una nave anterior con un pequeño techado, y en la parte posterior de la parcela una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo los recorridos, de adoquines.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de Agua	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Piscina. Total opacidad en el cerramiento. Acceso secundario en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	514
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000510000TF	**Localización**	Pol 13 Parcela 51. Picocha
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2933,00		**% ocupacion**	11,76	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	294,00	51,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	294,00	51,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	estimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	514
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de casetas en línea, frente a las cuales se ubica otra aislada. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de Agua	
Observaciones	Vegetación cuidada. Revestimientos de piedra llamativos en las edificaciones.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	515
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000500000TT	**Localización**	Pol. 13 Parcela 50. Picocha
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		845,00		**% ocupacion**	19,76	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	134,00	33,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	134,00	33,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	tierra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	515
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con pequeños módulos adosados. Frente a él se ubica una pequeña caseta con necesidad de revoco. Tras ellos se ubica la superficie libre y cercada de la parcela, sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Acceso secundario en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	516
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000480000TF	**Localización**	Pol 13 Parcela 48. Picocha
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		941,00		**% ocupacion**	21,57	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	196,00	7,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	196,00	7,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	516
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda, a la que se adosa un conjunto de pequeñas casetas. La superficie libre está sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Pequeño invernadero. Depósitos de agua. Techado aislado para aparcamiento. La edificación de la ficha 517 se encuentra en esta misma parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	517
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000480000TF	**Localización**	Pol 13 Parcela 48. Picocha
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1970,00		**% ocupacion**	13,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	194,00	69,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	69,00	194,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	plana	inclinada			
· Material de cubierta	hormigón	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	517
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, al que se adosa una caseta alargada. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Vegetación cuidada. Superficie labrada. Depósitos de agua. Techados aislados para aparcamiento. La edificación de la ficha 516 se encuentra en esta misma parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	518
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000350000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 335
Referencia catastral edificación	002401000VM41C0001HA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1406,00		**% ocupacion**	12,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1977	1977			
Superficie ocupación edificación	158,00	24,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	158,00	24,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	518
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero al que se adosa una caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña viña. Techado aislado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	519_a
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013050290001YG	**Localización**	Pol. 13 Parcela 5029. Picocha
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		591,00		**% ocupacion**	25,31	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	si	si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	merendero			
Antigüedad	1960	1960			
Superficie ocupación edificación	128,00	21,60			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	128,00	21,60			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			


IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	519_a
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero al que se adosa perpendicularmente otro con porche. La superficie libre de la parcela se pavimenta en hormigón en la zona del acceso, quedando el resto de césped.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Procede de segregación.	

.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	519_b
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000290000TS	**Localización**	Pol.13 Parcela 29. Picocha.
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		666,00		**% ocupacion**		
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	merendero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	83,00	48,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	83,00	48,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	en ruina	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	519_b
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
Estado general	Todo en estado desigual y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación principal es una pequeña nave en muy mal estado a la que se adosa una más moderna por su parte posterior. La superficie libre de la parcela se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones	Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	520
Nave, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002403700VM41C0001ZA	**Localización**	CL DISEMINADOS 341(D)
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		692,00		**% ocupacion**	46,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	si	si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	321,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	321,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	520
Nave, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave junto a la alineación principal.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	521_a
Naves, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013050260000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 341
Referencia catastral edificación	002400800VM41C0001WA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	residencial	
Superficie total		1955,00		**% ocupacion**	28,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	si	si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén	vivienda	almacén
Antigüedad				1950	
Superficie ocupación edificación	75,00	110,00	140,00	215,00	15,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	3	1
Superficie construída	75,00	110,00	140,00	645,00	15,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	ladrillo	ladrillo	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	metálica	teja	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	en ruina

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	521_a
Naves, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Especial de Inundabilidad	SR-PE
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en estado desigual y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave junto a la alineación principal a la que se adosan una a un lado y dos al otro. Detrás se ubica una vivienda sin síntomas de uso como tal, y otra edificación en ruinas. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	A la parcela se accede desde todas las edificaciones, así como desde un camino lateral. Procede de segregación. Una de las naves adosada a la principal se trata de la parcela 521_b.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	521_b
Nave, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	**09018A013050260000TP**	**Localización**	**CL DISEMINADOS 341(B)**
Referencia catastral edificación	**002400700VM41C0001HA**		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		107,00		**% ocupacion**		
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	0,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	0,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	521_b
Nave, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave junto a la alineación principal.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Procede de segregación. La nave se encuentra rodeada por las naves de la parcela 521_a.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	522
Naves, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000270000TJ	**Localización**	CL DISEMINADOS
Referencia catastral edificación	002403500VM41C0001EA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1738,00		**% ocupacion**	16,63	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	merendero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	126,00	163,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	126,00	163,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	en obras			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	522
Naves, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Especial de Inundabilidad	SR-PE
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave junto a la alineación principal que destaca por su acabado artístico. A ella se adosa otra nave en la parte posterior. La superficie libre está en estado natural.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Restos de materiales esparcidos por la superficie. La nave pertenece a una empresa de aplicaciones.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	523
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000260000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 339
Referencia catastral edificación	002400600VM41C0001UA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		788,00		**% ocupacion**	24,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero			
Antigüedad	1945	1945			
Superficie ocupación edificación	155,00	38,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	155,00	38,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	523
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Especial de Inundabilidad	SR-PE
	Suelo Rústico de Protecciónde Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda unifamiliar con una parte en dos alturas y junto a la alineación principal. Existe otra pequeña caseta aislada. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso lateral a la parte posterior de la parcela, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Desde la alineación principal se cuenta con tres accesos a la parcela: dos en la vivienda y otro directo. Vegetación cuidada. Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	526
Naves, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000260000TI	**Localización**	
Referencia catastral edificación	002403100VM41C0001DA	002400500VM41C0001ZA	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2018,00		**% ocupacion**	23,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1952	1952	1952	1952	
Superficie ocupación edificación	228,00	16,00	160,00	67,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	228,00	16,00	160,00	67,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	uralita	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	regular	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	526
Naves, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Especial de Inundabilidad	SR-PE
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en estado desigual y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave a la que se adosa una pequeña caseta. Junto a ella se ubica otra nave en perpendicular. Existe otra pequeña edificación aislada. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Desde la alineación principal se cuenta con dos accesos a la parcela: uno desde la caseta y otro directo. Procede de la unión de las parcelas 525 y 526.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	527_a
Vivienda, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000260000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 338(D)
Referencia catastral edificación	002400500VM41C0001ZA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		393,00		**% ocupacion**	35,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	si	si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1952				
Superficie ocupación edificación	138,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	276,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	527_a
Vivienda, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una vivienda unifamiliar que actúa de borde con la alineación principal.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Desde la alineación principal se cuenta con dos accesos a la parcela. Llamativo color rojizo del enfoscado. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	527_b
Vivienda, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000240000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 338
Referencia catastral edificación	002403000VM41C0001RA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		893,00		**% ocupacion**	25,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	si	si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1952	1952			
Superficie ocupación edificación	89,00	138,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	178,00	138,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	527_b
Vivienda, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Especial de Inundabilidad	SR-PE
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda unifamiliar adosada a otra edificación menor que actúa de borde con la alineación principal.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Desde la alineación principal se cuenta con dos accesos a la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	528
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000240000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 338(C)
Referencia catastral edificación	002402900VM41C0001XA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		2771,00		**% ocupacion**	4,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	si	si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	118,00	17,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	118,00	17,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	528
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Especial de Inundabilidad	SR-PE
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda unifamiliar situada junto a la alineación principal. Frente a ella se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	529
Nave, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000210000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 336
Referencia catastral edificación	002400300VM41C0001EA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2393,00		**% ocupacion**	10,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	merendero			
Antigüedad	1975	1975			
Superficie ocupación edificación	226,00	36,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	226,00	36,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	529
Nave, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Especial de Inundabilidad	SR-PE
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave. Frente a ella se ubica una pequeña caseta a la que se adosa un techado. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Maquinaria agrícola en la superficie libre.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	530_a
Nave, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000190000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 334
Referencia catastral edificación	002400200VM41C0001JA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		456,00		**% ocupacion**	47,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad	1959	1959			
Superficie ocupación edificación	142,00	50,00	23,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	2	1		
Superficie construída	142,00	100,00	23,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	530_a
Nave, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave a la que se adosa en su parte posterior una edificación que podría ser una vivienda. Junto a ésta se ubica una pequeña caseta.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	La práctica totalidad del cerramiento lo constituyen las propias edificaciones. Existe un acceso por la nave y otro por la parte lateral de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	530_b
Antena de telefonía, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000190000TK	**Localización**	
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		250,00		**% ocupacion**	6,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	7,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	7,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	hormigón	teja plana			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	530_b
Antena de telefonía, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La parcela alberga una antena de telefonía móvil junto a la que se ubican dos casetas prefabricadas que complementan la instalación. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones	Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	531
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000170000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 331
Referencia catastral edificación	002400100VM41C0001IA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		6495,00		**% ocupacion**	9,96	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1955				
Superficie ocupación edificación	314,00	65,00	139,00	129,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	2	1	
Superficie construída	628,00	65,00	278,00	129,00	
Retranqueos	1256,00	65,00	556,00	129,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	531
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda junto al acceso, a la que se adosan por la parte posterior dos naves. Frente a este conjunto existe otra edificación aislada con un pequeño módulo adosado. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Pequeña huerta. La edificación principal presenta humedades en el enfoscado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	533_1
Nave, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto al Arandilla, frente al parque "La huerta".
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000010000TS	**Localización**	Pol 17 Par 1. Pte. Conchuela
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		763,00		**% ocupacion**	49,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	no			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	375,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	375,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	533_1
Nave, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una amplia nave. La superficie libre de la parcela se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla.	
Observaciones	Los muros de la nave son soporte de grafittis.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	533_2
Nave, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN	ORTOFOTO



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003460000TG	**Localización**	Pol 15 Parc 346 Navafria
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		4466,00		**% ocupacion**	8,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	merendero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	325,00	44,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	2			
Superficie construída	325,00	88,00			
Retranqueos	325,00	176,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	533_2
Nave, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave junto a la que se sitúa un merendero. Ambos se encuentran en una zona vallada, fuera de la cual se sitúa una viña.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	534
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000450000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 343
Referencia catastral edificación	002401400VM41C0001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		862,00		**% ocupacion**	19,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación edificación	165,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	165,00				
Retranqueos	165,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	534
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave que delimita la parcela junto al resto del cerramiento formando un patio interior.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento, que presenta humedades en el enfoscado. Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	535
Nave, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000440000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 344
Referencia catastral edificación	002401500VM41C0001GA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2440,00		**% ocupacion**	3,89	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	95,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	95,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	535
Nave, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave aislada. La superficie libre de la parcela se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Ventanas semitapiadas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	536
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000410000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 345
Referencia catastral edificación	002401600VM41C0001QA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2593,00		**% ocupacion**	20,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1965	1965			
Superficie ocupación edificación	303,00	216,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	606,00	216,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	536
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio conjunto residencial compuesto por tres módulos, siendo de dos alturas los situados en los extremos. A uno de ellos se adosa una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Techado aislado junto al acceso para aparcamiento. Techado aislado en el interior como porche. Pequeña huerta. Invernadero. Árboles frutales. Vegetación cuidada. La parcela cuenta con tres accesos en la alineación principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	537
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000380000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 346
Referencia catastral edificación	002401700VM41C0001PA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5778,00		**% ocupacion**	5,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad	1965				
Superficie ocupación edificación	179,00	107,00	34,00	20,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	358,00	107,00	34,00	20,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	537
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet al que se adosan dos edificaciones configurando un patio. En la parte posterior se encuentra una pequeña caseta. La superficie libre se pavimenta de hormigón y piedra en los recorridos.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. La superficie posterior de la parcela se encuentra labrada. La parcela cuenta con dos accesos en la alineación principal, y uno secundario a través de una pequeña calle tangencial.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	538
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013050370000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 347
Referencia catastral edificación	002401800VM41C0001LA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		2870,00		**% ocupacion**	13,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	vivienda	almacén	almacén	ganadero
Antigüedad	1957				
Superficie ocupación edificación	145,00	85,00	40,00	28,00	75,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2	1	1	1
Superficie construída	290,00	170,00	40,00	28,00	75,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	estimiento pie	enfoscado	madera	bloque
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	538
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda adosada a otra. Junto a ellas se ubica un almacén. En la parte central de la parcela se encuentra una caseta y en la posterior una nave parcialmente abierta. La superficie libre se pavimenta de hormigón en los recorridos.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. La nave alberga cochinos. La parcela se encuentra sin cerramiento en la alineación principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	539
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013050370000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 347(T)
Referencia catastral edificación	002403300VM41C0001IA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1928,00		**% ocupacion**	21,84	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1993				
Superficie ocupación edificación	213,00	124,00	44,00	40,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	426,00	124,00	44,00	40,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	enfoscado	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	539
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. En la parte central de la parcela se ubican dos casetas, y en la parte posterior una nave. La superficie libre se pavimenta de hormigón en los recorridos.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Piscina cubierta. Acceso secundario desde una camino tangente a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	541
Naves, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001940000TZ	**Localización**	
Referencia catastral edificación	09018A013001940000TZ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		7014,00		**% ocupacion**	19,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero			
Antigüedad	1975	1975			
Superficie ocupación edificación	786,00	607,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	786,00	607,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	541
Naves, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave a unida por un extremo a otra nave situada en paralelo. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Gran silo de almacenamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	542
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013200840000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 350
Referencia catastral edificación	002402100VM41C0001LA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		4137,00		**% ocupacion**	6,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén		
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	145,00	70,00	35,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	290,00	70,00	35,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	regular		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	542
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación principal es una vivienda unifamiliar aislada. A su lado se ubica una pequeña caseta y junto al acceso otra edificación en peor estado. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Junto a la edificación en peor estado se sitúan unos pilares.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	544
Nave, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el camino de Navafría y la carretera de la Colonia.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003280000TX	**Localización**	Pol 15 Parcela 327. Navafría
Referencia catastral edificación	09018A015003270000TD		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1846,00		**% ocupacion**	28,60	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	528,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	528,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	544
Nave, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave. En el cerramiento se intuye la presencia de una pequeña caseta en una esquina de la parcela.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. La nave no cuenta con acceso directo desde el dominio público.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	546
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003400000TU	**Localización**	CL DISEMINADOS 351
Referencia catastral edificación	002402200VM41C0001TA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		3720,00		**% ocupacion**	25,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	merendero			
Antigüedad	1979	1979			
Superficie ocupación edificación	914,00	38,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	2			
Superficie construída	914,00	76,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	546
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave junto a la que se ubica un merendero. Las edificaciones se encuentran en una pequeña superficie vallada, fuera de la cual queda otra parte de la parcela dedicada a una viña.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	547
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003470000TQ	**Localización**	Pol 15 Parcela 347. Navafría
Referencia catastral edificación	002442900VM41C		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		3639,00		**% ocupacion**	27,07	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	985,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	985,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	547
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es conjunto de naves conformando un patio. La parcela cuenta con varios accesos.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. Silo de almacenamiento de pienso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	548
Nave, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003520000TL	**Localización**	Pol 15 Parcela 352 Navafría
Referencia catastral edificación	002443100VM41C		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1356,00		**% ocupacion**	19,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	262,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	262,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	548
Nave, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una amplia nave. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso a la edificación, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. Piscina. Vegetación cuidada. Gran sauce a la entrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	550_1
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002960000TR	**Localización**	CL DISEMINADOS 398
Referencia catastral edificación	002500200VM41C0001X		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1567,00		**% ocupacion**	21,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	329,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	329,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	550_1
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave con dos accesos, ubicada en el fondo de la parcela. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Superficie labrada. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	550_2
Nave, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002910000TT	**Localización**	Pol 15 Parcela 291 Navafría
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		14647,00		**% ocupacion**	5,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1975	1975			
Superficie ocupación edificación	464,00	287,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	464,00	287,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	550_2
Nave, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave a la que se adosa un amplio techado y una pequeña caseta. La superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Almacenamiento de maquinaria agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	551
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003490000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 357
Referencia catastral edificación	002402400VM41C0001MA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		6845,00		**% ocupacion**	23,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad	1971	1971	1971		
Superficie ocupación edificación	621,00	580,00	410,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	621,00	580,00	410,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	551
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave frente al acceso. Junto a ella se ubica una en la alineación principal y una tercera se ubica en el centro de la parcela. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento, siendo una parte del mismo metálica. Acceso secundario a la parcela desde la carretera de la Colonia. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	552
Nave, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002960000TR	**Localización**	CL DISEMINADOS 399
Referencia catastral edificación	002500100VM41C0001DA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2169,00		**% ocupacion**	12,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	276,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	276,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	552
Nave, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave con dos accesos. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso a la nave, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Superficie labrada. Gran parra en el acceso a la nave.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	554_a
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003180000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 380
Referencia catastral edificación	001901700VM41C0001MA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		368,00		**% ocupacion**	43,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1955	1955			
Superficie ocupación edificación	100,00	60,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	200,00	60,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	554_a
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda situada al fondo de la parcela. En la alineación principal se ubica una pequeña nave. Entre dichas edificaciones se encuentra un patio.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	554_b
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003170000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 381
Referencia catastral edificación	001901800VM41C0001OA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		337,00		**% ocupacion**	43,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1984	1984			
Superficie ocupación edificación	92,00	54,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	92,00	54,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	554_b
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta situada al fondo de la parcela. En la alineación principal se ubica una pequeña caseta. Entre dichas edificaciones y las medioneras se conforma un patio.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	554_c
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 382
Referencia catastral edificación	001902300VM41C0001RA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		358,00		**% ocupacion**	86,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1984	1984			
Superficie ocupación edificación	116,00	195,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	116,00	195,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	554_c
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave situada en la alineación principal. En el fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. Entre dichas edificaciones y las medioneras se conforma un patio.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. Ciprés junto al acceso. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	554_d
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003150000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 1001
Referencia catastral edificación	001903400VM41C0001UA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		372,00		**% ocupacion**	34,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1993	1993			
Superficie ocupación edificación	64,00	63,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	64,00	63,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta		teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	554_d
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta situada en la alineación principal. En el fondo de la parcela se ubica otra pequeña caseta. Entre dichas edificaciones y las medioneras se conforma un patio.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	554_e
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003150000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 1002
Referencia catastral edificación	001903500VM41C0001HA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		360,00		**% ocupacion**	54,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1993	1993			
Superficie ocupación edificación	98,00	99,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	98,00	99,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta		teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	554_e
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta situada en la alineación principal. En el fondo de la parcela se ubica otra pequeña caseta. Entre dichas edificaciones y las medioneras se conforma un patio.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	554_f
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003120000TB	**Localización**	Pol 15 Parcela 312 Navafría
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1062,00		**% ocupacion**	67,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	550,00	168,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	550,00	168,00			
Retranqueos	550,00	168,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	554_f
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave situada al fondo de la parcela. En un lado de la parcela se ubica otra nave menor. Entre dichas edificaciones y el vallado se conforma un patio.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	555_a
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003210000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 377
Referencia catastral edificación	001901400VM41C0001LA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		213,00		**% ocupacion**	70,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1977	1977			
Superficie ocupación edificación	74,00	76,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	148,00	76,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	555_a
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda, a la que se adosa una pequeña caseta. Entre ambas y el vallado conforman un pequeño patio.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada junto a la alineación principal. Total opacidad en el cerramiento. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	555_b
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003210000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 378
Referencia catastral edificación	001901500VM41C0001TA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		222,00		**% ocupacion**	52,25	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1985	1985			
Superficie ocupación edificación	65,00	51,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	130,00	51,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	555_b
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda, a la que se adosa una pequeña caseta. Entre ambas y el vallado conforman un pequeño patio.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada junto a la alineación principal. Total opacidad en el cerramiento. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	555_c
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003180000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 379
Referencia catastral edificación	001901600VM41C0001FA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		315,00		**% ocupacion**	30,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación edificación	96,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	192,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	555_c
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña vivienda situada al fondo de la parcela. Junto con las medianeras y el vallado conforman un pequeño patio.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada junto a la alineación principal. Total opacidad en el cerramiento. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	556
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto al Arandilla, frente al parque "La huerta".
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 308
Referencia catastral edificación	00333080000000001ZQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		266,00		**% ocupacion**	33,83	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1910				
Superficie ocupación edificación	90,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	90,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	556
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta situada en la alineación principal pero sin acceso desde ella. La superficie libre de la parcela se encuentra en estado natural, salvo una zona junto al acceso, pavimentada de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía Río Arandilla.	
Observaciones	La edificación ha perdido parte de su revoco, y cuenta con la puerta y ventanas tapiadas. El acceso a esta parcela también sirve a la parcela colindante, la 607.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	557
Nave, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003230000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 376
Referencia catastral edificación	001901300VM41C0001PA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		864,00		**% ocupacion**	77,89	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	2013	2013			
Superficie ocupación edificación	235,00	438,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	2			
Superficie construída	235,00	876,00			
Retranqueos	235,00	1752,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	557
Nave, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos naves adosadas. En su parte posterior se adosa otra edificación cuyas ventanas y puertas están tapiadas.	
Afecciones		
Observaciones	Parras en la fachada principal. El único acceso se realiza a través de las naves, en la alineación principal. La edificación ha sido construida recientemente, apareciendo en catastro el registro de las anteriores, con la referencia del expediente de "ampliaciones y construcciones" nº 261844.9/13	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	558
Nave, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 383
Referencia catastral edificación	001902400VM41C0001DA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		492,00		**% ocupacion**	86,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1965	1965			
Superficie ocupación edificación	230,00	196,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	230,00	196,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	558
Nave, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un conjunto de dos naves que delimitan la parcela a cada lado, conformando un patio en su interior.	
Afecciones		
Observaciones	Existen tres accesos a la parcela desde la alineación principal: uno directo a cada nave y uno central al patio.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	559
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 384
Referencia catastral edificación	001902500VM41C0001XA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		357,00		**% ocupacion**	42,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	no			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1948				
Superficie ocupación edificación	153,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	153,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	559
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta que se abre al patio que delimita la tapia. En su parte posterior se adosa una pequeña habitación.	
Afecciones		
Observaciones	Existen tres accesos a la parcela desde la alineación principal: uno directo a cada nave y uno central al patio. Daños en el enfoscado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	560
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007810000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 385
Referencia catastral edificación	001902600VM41C0001IA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		3665,00		**% ocupacion**	36,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	ganadero
Antigüedad	1952				
Superficie ocupación edificación	486,00	264,00	252,00	99,00	248,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída	972,00	264,00	252,00	99,00	248,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	uralita	uralita	uralita
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	560
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda a la que se adosan sendas naves a cada lado. Junto a ella se ubica un pequeño almacén y cerca del acceso se ubican dos naves situadas en paralelo. Los recorridos en la superficie libre se pavimentan de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Dos accesos a la parcela desde la alineación principal. Silo de almacenamiento de grano, junto a una nave con la inscripción "La Florida", la cual también se encuentra en una nave de la parcela cercana 563_b.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	561
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003110000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 387
Referencia catastral edificación	001902200VM41C0001KA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		509,00		**% ocupacion**	59,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1976	1976			
Superficie ocupación edificación	185,00	120,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	370,00	120,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	561
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave situada al fondo de la parcela, y junto a la que se ubica otra menor dispuesta en perpendicular. Entre ambas y el vallado conforman un patio central.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	562
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003100000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 386
Referencia catastral edificación	001901900VM41C0001KA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		532,00		**% ocupacion**	51,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1960	1960			
Superficie ocupación edificación	162,00	110,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	162,00	110,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	562
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave situada en un borde de la parcela, y frente a la cual se ubica otra similar. Entre ambas y el vallado conforman un patio central.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	563_a
Finca "La Galena", paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016057820000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 16 N2-5782
Referencia catastral edificación	09018A016057820001YS		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		1853,00		**% ocupacion**	25,80	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1975	1975			
Superficie ocupación edificación	386,00	92,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	772,00	92,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	tierra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			


IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	563_a
Finca "La Galena", paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda situada en la parte posterior de la parcela, a la que se adosa una caseta.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. Árboles longevos. Procede de segregación.	

2

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	563_b
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007820000TO	**Localización**	Pol 16 Parcela 782 San Pedro
Referencia catastral edificación	09018A016007820001YP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		7153,00		**% ocupacion**	11,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1975	1975			
Superficie ocupación edificación	764,00	73,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	764,00	73,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro	tierra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	malo			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	563_b
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado desigual y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave longitudinal ubicada junto al acceso. Al fondo de la parcela se sitúa una caseta en mal estado. La superficie libre se encuentra en estado natural, salvo el acceso a la nave, pavimentado de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Dos accesos a la parcela desde la alineación principal. Árboles longevos. La nave cuenta con la inscripción "La Florida", la cual también se encuentra en una nave de la parcela cercana 560. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	564
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003040000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 388
Referencia catastral edificación	001902000VM41C0001MA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2402,00		**% ocupacion**	16,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1969				
Superficie ocupación edificación	389,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	389,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	564
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un conjunto de casetas adosadas conformando un único volumen.	
Afecciones		
Observaciones	En la parte posterior de la parcela se almacenan alpacas en montones. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	565
Naves ganaderas, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003020000TE	**Localización**	CL DISEMINADOS 389
Referencia catastral edificación	001902100VM41C0001OA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		932,00		**% ocupacion**	60,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén			
Antigüedad	1969	1975			
Superficie ocupación edificación	410,00	158,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	410,00	158,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	565
Naves ganaderas, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave longitudinal a la que se adosa una más pequeña en planta pero más alta y semicerrada. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Silo de almacenamiento de pienso. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	566
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002980000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 390
Referencia catastral edificación	09018A015002980001YM		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		925,00		**% ocupacion**	34,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
		principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso		almacén	almacén	merendero		
Antigüedad		1979				
Superficie ocupación edificación		190,00	83,00	47,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)		1	1	1		
Superficie construída		190,00	83,00	47,00		
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada		enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta		inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta		uralita	uralita	teja		
Estado		bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	566
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un conjunto de casetas, situada una en la alineación principal y dos en el fondo de la parcela. Entre ellas conforman un patio interior.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad del cerramiento, parte del cual es un vallado metálico. Dos accesos a la parcela: desde la alineación principal y desde un camino tangente a la parcela. Árboles longevos. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	567
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 391
Referencia catastral edificación	002000700VM41C0001LA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		826,00		**% ocupacion**	6,05	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	50,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	50,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	567
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un conjunto de casetas que conforman un patio interior.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad del cerramiento. Parece que en interior de la parcela hay ruinas de diversas edificaciones . Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	569
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007850000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 417
Referencia catastral edificación	002000600VM41C0001PA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2002,00		**% ocupacion**	13,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad	1983	1983	1983		
Superficie ocupación edificación	176,00	67,00	23,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	176,00	67,00	23,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	569
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un conjunto de naves situadas en los bordes de la parcela y conformando un amplio patio interior. La parte posterior de la parcela cuenta con un espacio de superficie libre labrada.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. El acceso principal a la parcela se realiza por la alineación principal, existiendo otro secundario en la zona de superficie libre posterior. Vegetación cuidada. Daños en el enfoscado de las tapias, en el cual se lee "Leñas del cura".	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	570
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007900000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 416
Referencia catastral edificación	002000800VM41C0001TA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1335,00		**% ocupacion**	7,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1974				
Superficie ocupación edificación	105,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	105,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	570
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un conjunto de pequeñas casetas junto a la alineación principal conformando un patio en torno a ellas.	
Afecciones		
Observaciones	Invernadero en la parte posterior de la parcela. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	571_a
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007940000TZ	**Localización**	Pol 16 Par 794 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		801,00		**% ocupacion**	9,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	73,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	73,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	571_a
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero ubicado en la alineación principal y a través del cual se accede a la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	571_b
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007950000TU	**Localización**	Pol 16 Par 795 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		702,00		**% ocupacion**	12,25	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	merendero	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	64,00	9,00	13,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	64,00	9,00	13,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	571_b
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se ubica en la alineación principal y a través de ella se accede a la parcela. Existe una pequeña edificación en el centro de la parcela y tras ella una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	572
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007920000TE	**Localización**	CL DISEMINADOS 408
Referencia catastral edificación	002001000VM41C0001LA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		893,00		**% ocupacion**	11,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación edificación	99,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	99,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	572
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero de dos módulos y con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los aledaños del merendero.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Superficie labrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	573
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007630000TU	**Localización**	CL DISEMINADOS 415
Referencia catastral edificación	002000500VM41C0001QA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		667,00		**% ocupacion**	11,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	74,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	74,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	573
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero que conforma un patio con las tapias de la parcela. La parte posterior cuenta con vallado metálico.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña viña en la parte posterior de la parcela. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	574
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007600000T	**Localización**	CL DISEMINADOS 414
Referencia catastral edificación	002000400VM41C0001GA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		601,00		**% ocupacion**	28,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
		principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso		merendero	merendero	almacén		
Antigüedad		1972	1972	1972		
Superficie ocupación edificación		96,00	50,00	24,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)		1	1	1		
Superficie construída		96,00	50,00	24,00		
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada		enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta		inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta		teja	uralita	teja		
Estado		bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	574
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero alargado adosado a otro más pequeño, conformando un límite de la parcela. Más al fondo se sitúa una caseta aislada.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	575
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007590000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 411
Referencia catastral edificación	002001100VM41C0001TA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1056,00		**% ocupacion**	15,91	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1979	1979			
Superficie ocupación edificación	87,00	81,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	87,00	81,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	575
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero junto con otra nave conformando un patio, y situados en la alineación principal.La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar, salvo el patio, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Superficie labrada. Árboles frutales. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	576
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007900000TI	**Localización**	Pol 16 Parc 790 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1585,00		**% ocupacion**		
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	0,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	0,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	576
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación es un una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	577
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007560000TJ	**Localización**	Pol 16 Parc 756 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1391,00		**% ocupacion**	5,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	78,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	78,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	577
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero aislado. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Superficie labrada. Árboles frutales. Pequeña viña. Vegetación cuidada. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	578
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007530000TD	**Localización**	Pol 16 Parc 753 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		601,00		**% ocupacion**	10,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	66,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	66,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	578
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Casi total opacidad en el cerramiento. El acceso se realiza a través de una servidumbre en la parcela 2041.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	579
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007580000TS	**Localización**	CL DISEMINADOS 412
Referencia catastral edificación	002001200VM41C0001FA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		885,00		**% ocupacion**	10,40	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	92,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	184,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	579
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero de varios módulos. La superficie libre de la parcela se pavimenta de adoquín en los recorridos.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Existen dos grandes sabinas. Vegetación cuidada. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	580
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007580000TS	**Localización**	Pol 16 Parc 758 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2248,00		**% ocupacion**	13,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2005	2005	2005		
Superficie ocupación edificación	155,00	112,00	45,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	155,00	112,00	45,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	otro		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
Estado	regular	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	580
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado un pcco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto que aglutina varias casetas conformando un patio. En el fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta con cerramiento de lonas. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Invernadero. A la parcela se puede acceder tanto desde la edificación como desde un acceso directo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	581
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto a la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016008130000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 407
Referencia catastral edificación	002001500VM41C0001KA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		1368,00		**% ocupacion**	21,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1979	1979			
Superficie ocupación edificación	253,00	40,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	253,00	40,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	581
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda unifamiliar situada en la alineación principal. En el fondo de la parcela se ubica una caseta de obra.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	582
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto a la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016008110000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 406
Referencia catastral edificación	002001900VM41C0001IA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2324,00		**% ocupacion**	9,17	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1979	1979			
Superficie ocupación edificación	120,00	93,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	120,00	93,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	582
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación principal es un conjunto de casetas merendero alineados. A ellas se adosa una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Pozo. Cartel de "Se vende". El cerramiento de la finca engloba cuatro parcelas catastrales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	583
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto a la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007450000TF	**Localización**	Pol 16 Parc 745 San Padro
Referencia catastral edificación	002047200VM41C		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		865,00		**% ocupacion**	12,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	112,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	224,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	583
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta de varios módulos situada en ladera. La superficie libre de la parcela se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño invernadero. Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	584
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto a la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016008520000TI	**Localización**	Pol 16 Parc 852 San Pedro
Referencia catastral edificación	002046700VM41C		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		781,00		**% ocupacion**	27,91	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	73,00	86,00	59,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	146,00	86,00	59,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	584
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero. La alineación principal la conforman dos edificaciones almacén. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pequeña caseta gallinero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	585
Ermita de San Pedro, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Pequeño cerro al sur del arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016008540000TE	**Localización**	CL DISEMINADOS 401
Referencia catastral edificación	002001700VM41C0001DA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total		7071,00		**% ocupacion**	3,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	equipamiento				
Antigüedad	1900				
Superficie ocupación edificación	273,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	273,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	585
Ermita de San Pedro, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una ermita con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Yacimientos Arqueológicos	
Elemento Catalogado	Ermita de San Pedro. Ficha ER3 del Catálogo de Elementos Portegidos	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeño espacio recreativo tras la ermita.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	586
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto a la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016008500000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 404
Referencia catastral edificación	002002000VM41C0001DA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1142,00		**% ocupacion**	4,55	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1956				
Superficie ocupación edificación	52,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	52,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	586
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. El cerramiento de la edificación presenta humedades. En el mismo se lee "Se vende".	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	587
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto a la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016008490000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 403
Referencia catastral edificación	002002100VM41C0001XA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		834,00		**% ocupacion**	22,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación edificación	129,00	58,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	129,00	58,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	587
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. En el fondo de la parcela se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Depósito de agua. Casi total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	588
Finca "El cabeza", paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016008460000TR	**Localización**	CL DISEMINADOS 998
Referencia catastral edificación	002002700VM41C0001UA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		586,00		**% ocupacion**	15,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1988	1988			
Superficie ocupación edificación	56,00	36,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	56,00	36,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	588
Finca "El cabeza", paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	589_a
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005980000TE	**Localización**	CL DISEMINADOS 402
Referencia catastral edificación	002002200VM41C0001IA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		3478,00		**% ocupacion**	18,83	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1980	1980			
Superficie ocupación edificación	333,00	322,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	666,00	322,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	589_a
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave a la que se adosa otra formando un conjunto longitudinal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. El acceso se realiza a través de un camino situado en una superficie labrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	589_b
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005970000TJ	**Localización**	Pol 16 Parc 597 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		3185,00		**% ocupacion**	6,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	176,00	35,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	352,00	35,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	589_b
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Detrás de él se ubica una pequeña caseta. Gran parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento. Las edificaciones no aparecen en el registro del catastro. Parecen de reciente construcción.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	590
Finca, paraje "Pago del Hornillo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002620000TH	**Localización**	Pol 17 Parc 262 La Barboja
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1780,00		**% ocupacion**	8,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	93,00	30,00	26,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	93,00	30,00	26,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	590
Finca, paraje "Pago del Hornillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche formado con un vagón de tren. Tras él se sitúan dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo una parte del acceso, de adoquines.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Toma de riego.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	591
Finca, paraje "Pago del Hornillo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002560000TS	**Localización**	Pol 17 Parc 256 La Barboja
Referencia catastral edificación	001640600VM41D		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		3692,00		**% ocupacion**	11,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	106,00	53,00	27,00	254,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	106,00	53,00	27,00	254,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque	otro	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	plana	
· Material de cubierta	teja	metálica	uralita	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	591
Finca, paraje "Pago del Hornillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero formado por varios módulos. Existe una amplia nave formada también por varios módulos, junto a la que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña granja: caballo, ocas, avestruces. Pequeño invernadero. Piscina. Procede de la unión de las parcelas 591 y 1380. Dos accesos desde la alineación principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	592
Finca, paraje "Barboja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002540000TJ	**Localización**	CL DISEMINADOS 990
Referencia catastral edificación	001100600VM41D0001EB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		928,00		**% ocupacion**	10,99	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1987	1987	1987		
Superficie ocupación edificación	62,00	30,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	62,00	30,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	592
Finca, paraje "Barboja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	593
Finca, paraje "Pago del Hornillo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002470000TR	**Localización**	CL DISEMINADOS 991
Referencia catastral edificación	001600400VM41D0001PB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2644,00		**% ocupacion**	3,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	103,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	103,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	593
Finca, paraje "Pago del Hornillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche y un módulo de bloque y cubierta metálica adosado en su parte posterior. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en gran parte del cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	594
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la ermita de San Pedro y el canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000740000TB	**Localización**	Pol 17 Parc 74 La Barboja
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1279,00		**% ocupacion**	4,30	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	33,00	14,00	8,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	33,00	14,00	8,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	594
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, frente al que se ubica una caseta. En la parte central de la parcela se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Árboles frutales. Pozo. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	595
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007260000TS	**Localización**	CL DISEMINADOS 725
Referencia catastral edificación	002002900VM41C0001WA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3700,00		**% ocupacion**	6,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2001	2001	2001		
Superficie ocupación edificación	104,00	79,00	53,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	208,00	79,00	53,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	hormigón	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	595
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero situado en un talud. Junto a él se ubica una caseta y al fondo de la parcela una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeña huerta. Materiales y útiles de construcción en la superficie libre.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	596
Finca "Alcalote", paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000510000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 317
Referencia catastral edificación	002002300VM41C0001JA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1520,00		**% ocupacion**	15,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1981	1981			
Superficie ocupación edificación	180,00	62,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	360,00	62,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	596
Finca "Alcalote", paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el área del frontón, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Pequeño frontón.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	597
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007420000TP	**Localización**	Pol 16 Parc 742 San Pedro
Referencia catastral edificación	002047300VM41C		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		918,00		**% ocupacion**	1,96	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	18,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	18,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	597
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta con una grieta que podría ocasionar su derrumbe . La superficie libre de la parcela se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se subdivide en dos bancales, destinándose el inferior para el cultivo de almendros.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	598
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007490000TR	**Localización**	Pol 16 Parc 749 San Pedro
Referencia catastral edificación	002001300VM41C		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1216,00		**% ocupacion**	2,80	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	23,00	11,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	23,00	11,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	otro			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	598
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Junto al acceso se ubica una pequeña caseta. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Techado aislado para guardar leña junto al acceso. Acceso secundario a la parcela junto al camino principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	599
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007540000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 996
Referencia catastral edificación	002002500VM41C0001SA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		826,00		**% ocupacion**	23,12	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1989	1989			
Superficie ocupación edificación	93,00	98,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	93,00	98,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	599
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero en el centro de la parcela. Al fondo de la misma se ubica una edificación de varios módulos.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Amplio invernadero junto al acceso. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad del cerramiento. La finca comparte parcela catastral con la 600, aunque poseen cerramientos y accesos independientes.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	600
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007540000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 997
Referencia catastral edificación	002002600VM41C0001ZA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1285,00		**% ocupacion**	23,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1983	1983			
Superficie ocupación edificación	236,00	68,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	236,00	68,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	600
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero en el fondo de la parcela. Junto a la alineación principal se ubica un almacén que sirve de acceso a la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad del cerramiento. La finca comparte parcela catastral con la 599, aunque poseen cerramientos y accesos independientes.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	601
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007680000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 315
Referencia catastral edificación	002000300VM41C0001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4792,00		**% ocupacion**	8,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1979	1979	1979	1979	
Superficie ocupación edificación	206,00	152,00	23,00	20,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	206,00	152,00	23,00	20,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	ladrillo	ladrillo	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	uralita	hormigón	hormigón	
Estado	bueno	bueno	regular	regular	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	601
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Junto a la alineación principal se ubica un almacén de varios módulos y una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Pequeña huerta. Piscina. Total opacidad del cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	602
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 314
Referencia catastral edificación	002000100VM41C0001AA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		224,00		**% ocupacion**	69,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	155,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	155,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	602
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación es un conjunto de pequeñas casetas que comforman un patio.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Total opacidad del cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	603
Merendero "El maño", paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto al Arandilla, frente al parque "La huerta".
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000050000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 312
Referencia catastral edificación	001903100VM41C0001EA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4564,00		**% ocupacion**	5,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1930	1930			
Superficie ocupación edificación	204,00	54,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	408,00	54,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	603
Merendero "El maño", paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda con porche. Tras ella se ubica una pequeña nave, separada por un vayado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Superficie labrada. Vegetación cuidada. Pequeño asador cubierto. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	604
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto al Arandilla, frente al parque "La huerta".
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017150040000TU	**Localización**	CL DISEMINADOS 311
Referencia catastral edificación	001903000VM41C0001JA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		3083,00		**% ocupacion**	29,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	ganadero	almacén	ganadero	almacén
Antigüedad	1950	1950		1950	
Superficie ocupación edificación	271,00	262,00	93,00	234,00	36,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	271,00	262,00	93,00	234,00	36,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	teja
Estado	bueno	regular	regular	regular	regular

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	604
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protecciónde Infraestructuras	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda a cuyos lados se ubican sendas naves ganaderas. Frente a ella una nave almacén, y otras dos naves más cerca del acceso. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Parcela descuidada, con objetos por la superficie. Silos de almacenamiento de pienso, uno de ellos de ladrillo. Dos de las naves cuentan con bóveda tabicada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	605
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto al Arandilla, frente al parque "La huerta".
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000040000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 310
Referencia catastral edificación	001902900VM41C0001SA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**		
Superficie total		12348,00		**% ocupacion**	2,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación edificación	251,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	251,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	605
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una vivienda de dos módulos y con porche. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	606
Finca "Remar", paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la ermita de San Pedro y el colegio Claret.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007790000TO	**Localización**	Pol 16 Parc 779 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		4390,00		**% ocupacion**	35,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad	1975	1975	1975		
Superficie ocupación edificación	314,00	419,00	822,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	628,00	419,00	822,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	606
Finca "Remar", paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia vivienda almacén. Junto a ella se ubica una pequeña caseta y la huella de una antigua edificación. En la parte posterior se sitúa una nave ganadera. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Conduccción de Saneamiento	
Observaciones	Todas las edificaciones tienen las ventanas tapiadas. Cerramiento parcial de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	607
Finca, paraje "Cantaburros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto al Arandilla, frente al parque "La huerta".
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000020000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 309
Referencia catastral edificación	001902800VM41C0001EA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		9163,00		**% ocupacion**	6,24	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	vivienda	vivienda	vivienda	almacén
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación edificación	107,00	112,00	192,00	128,00	33,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2	1	1	1
Superficie construída	214,00	224,00	192,00	128,00	33,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	teja
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	607
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. En la parcela se distribuyen cuatro chalets. Junto al acceso se ubica una caseta. La superficie libre de la parcela se encuentra en estado natural, salvo una zona junto al acceso, pavimentada de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Total opacidad del cerramiento. Existen tres accesos desde la alineación principal, uno de los cuales también sirve a la parcela 556. Dos techados aislados para aparcamiento. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	608_a
Finca "Razola Ruiz", paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000260000TX	**Localización**	Pol 17 Parc 26 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1025,00		**% ocupacion**	9,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica			si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	80,00	21,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	80,00	21,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	608_a
Finca "Razola Ruiz", paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Depósitos de agua. Pozo compartido. Total opacidad en el cerramiento. Procede de segregación. La parcela catastral también engloba a las fincas 608_a y 608_b	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	608_b
Finca "Razola Ruiz", paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000260000TX	**Localización**	Pol 17 Parc 26 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1019,00		**% ocupacion**	5,40	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	41,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	41,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	608_b
Finca "Razola Ruiz", paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta situada al fondo de la parcela. Junto al acceso se encuentra un almacén parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Conduccicón de Saneamiento	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Pozo compartido. Procede de segregación. La parcela catastral también engloba a las fincas 608_a y 608_b	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	609
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000340000TZ	**Localización**	Pol 17 Parc 34 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2398,00		**% ocupacion**	1,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	28,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	28,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	regular	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	609
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta sobre la alineación principal, junto a la que se ubica una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Las localización de las edificaciones existentes no corresponden con la que aparece en el catastro.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	610
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000330000TS	**Localización**	Pol 17 Parc 33 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		760,00		**% ocupacion**	1,58	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	12,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	12,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	610
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla. Línea eléctrica de media tensión Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Pequeña huerta. Casi total opacidad en el cerramiento, debido a la maleza.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	611
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000400000TW	**Localización**	Pol 17 Parc 40 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1341,00		**% ocupacion**	2,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	34,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	34,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	611
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia caravana prefabricada asentada sobre una solera. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Conducción de Saneamiento	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	612
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000600000TD	**Localización**	Pol 17 Parc 60 San Pedro
Referencia catastral edificación	09018A017000600001YF		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2048,00		**% ocupacion**	4,05	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1975	1975			
Superficie ocupación edificación	70,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	140,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	612
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está aprcialmente afectada por la línea de Policía del Río Arandilla, pero no afecta a la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	613
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000630000TJ	**Localización**	CL DISEMINADOS 321
Referencia catastral edificación	001502200VM41C0001ZA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4036,00		**% ocupacion**	6,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1982	1982			
Superficie ocupación edificación	120,00	128,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	120,00	128,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	613
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Junto al acceso se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Árboles longevos. Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	614
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000650000TS	**Localización**	CL DISEMINADOS 322
Referencia catastral edificación	001100100VM41D0001RB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1477,00		**% ocupacion**	23,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación edificación	129,00	114,00	101,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	129,00	114,00	101,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	614
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero situado en la alineación principal, frente al que se ubica una pequeña nave. Al fondo de la parcela se sitúa una amplia caseta.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Las fincas 614 y 615 comparten la misma parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	615
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000650000TS	**Localización**	CL DISEMINADOS 322
Referencia catastral edificación	001100100VM41D0001RB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1900,00		**% ocupacion**	4,68	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación edificación	89,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	89,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	615
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero formado por varios módulos y con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo las inmediaciones del merendero, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Pequeña huerta. Las fincas 614 y 615 comparten la misma parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	616
Finca, paraje "Barboja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002210000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 993
Referencia catastral edificación	001100500VM41D0001JB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2036,00		**% ocupacion**	5,40	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación edificación	110,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	220,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	616
Finca, paraje "Barboja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación es un pequeño chalet, con señales de un pequeño incendio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	617
Finca, paraje "Barboja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002280000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 994
Referencia catastral edificación	001100400VM41D0001IB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1020,00		**% ocupacion**	7,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	73,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	73,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	617
Finca, paraje "Barboja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero formado por dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	618
Finca, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000570000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 295
Referencia catastral edificación	001500900VM41C0001RA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**		
Superficie total		3251,00		**% ocupacion**	4,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación edificación	162,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	324,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	618
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una casa situada en la alineación principal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	619
Finca, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000580000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 1037
Referencia catastral edificación	001502600VM41C0001AA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1665,00		**% ocupacion**	4,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	45,00	27,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	45,00	27,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	619
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Viña. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	620
Finca, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019150650000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 1039
Referencia catastral edificación	001502800VM41C0001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2833,00		**% ocupacion**	0,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	0,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	0,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	620
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un chalet. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	621
Finca, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000540000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 296
Referencia catastral edificación	001501100VM41C0001KA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		3493,00		**% ocupacion**	33,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	vivienda		
Antigüedad	1977				
Superficie ocupación edificación	1048,00	19,00	102,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	1048,00	19,00	102,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	teja		
Estado	bueno	malo	malo		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	621
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado. La edificación principal y la única con síntomas de actividad es un conjunto de naves adosasdas, junto a la que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la carcela se situa una pequeña casa abandonada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Árboles longevos. Estructura para techado aislado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	622_a
Finca "Industrias del Cura", paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000510000TS	**Localización**	CL DISEMINADOS 297
Referencia catastral edificación	001501200VM41C0001RA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		12705,00		**% ocupacion**	24,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación edificación	2381,00	729,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	2			
Superficie construída	2381,00	1458,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	622_a
Finca "Industrias del Cura", paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una serie de pequeñas naves adosadas, frente a las que se ubica un conjunto de amplias naves adosadas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	622_b
Finca "Industrias del Cura", paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000520000TZ	**Localización**	Pol 19 Parc 52 Pizarro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		6441,00		**% ocupacion**	3,24	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	140,00	39,00	30,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	140,00	39,00	30,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	622_b
Finca "Industrias del Cura", paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia caseta de varios módulos, frente a la que se ubica una serie de pequeñas casetas adosadas. Al fondo de la parcela se ubica otra edificación. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles longevos. Procede de segregación. El acceso se realiza a través de la parcela 622_a.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	623_a
Finca, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000800000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 1036
Referencia catastral edificación	001503000VM41C0001BA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1427,00		**% ocupacion**	4,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	65,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	65,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	623_a
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	623_b
Desguace, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000800000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 1036
Referencia catastral edificación	001503000VM41C0001BA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial taller contaminante		**Otros usos**		
Superficie total		13239,00		**% ocupacion**	4,80	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	industrial				
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	635,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	635,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	623_b
Desguace, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Árboles longevos. Chatarra acumulada en la superficie libre. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos. Procede de segregación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	624
Finca, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000880000TA	**Localización**	
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		442,00		**% ocupacion**	1,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	8,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	8,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	624
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta situada en la alineación principal. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	625_a
Finca, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000880000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 298
Referencia catastral edificación	001501500VM41C0001IA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		333,00		**% ocupacion**	27,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1952				
Superficie ocupación edificación	91,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	91,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	625_a
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta situada en la alineación principal.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	625_b
Finca, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000880000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 299
Referencia catastral edificación	001501900VM41C0001ZA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		362,00		**% ocupacion**	28,73	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1952				
Superficie ocupación edificación	104,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	104,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	625_b
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una casa situada en la alineación principal. Cuenta con varios módulos, teniendo uno de ellos dos alturas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	626
Finca "P R", paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina, camino Pizarro más callejón.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000880000TA	**Localización**	Pol 19 Parc 88 Pizarro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		1052,00		**% ocupacion**	12,07	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	90,00	37,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	180,00	37,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	626
Finca "P R", paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña casa situada en la alineación principal. Frente a ella se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	627
Finca, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000880000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 300-301
Referencia catastral edificación	001501700VM41C0001EA	001501800VM41C0001SA	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		967,00		**% ocupacion**	26,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1974				
Superficie ocupación edificación	255,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	255,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	627
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña casa situada en la alineación principal a la que se adosan varias casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pozo. Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	628
Finca, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000890000TB	**Localización**	Pol 19 Parc 89 Pizarro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1294,00		**% ocupacion**	2,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	32,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	32,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	628
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	629
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003650000TJ	**Localización**	CL DISEMINADOS 358
Referencia catastral edificación	002500300VM41C0001IA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		823,00		**% ocupacion**	24,91	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1960	1960			
Superficie ocupación edificación	157,00	48,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	157,00	48,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	629
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero adosado a una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso a las edificaciones, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña piscina. Pozo. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	630
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003680000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 1000
Referencia catastral edificación	002501000VM41C0001ZA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		2010,00		**% ocupacion**	42,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	ganadero	ganadero	almacén			
Antigüedad	1992					
Superficie ocupación edificación	464,00	153,00	231,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1			
Superficie construída	464,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	630
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave junto a la que se ubica otra parcialmente cerrada. Frente a ellas, en una esquina de la parcela, se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Las instalaciones albergan un rebaño de ovejas. Las fincas 630 y 631 se engloban dentro de la misma parcela catastral aunque fisicamente se encuentren separadas y por tanto, se presentan de forma independiente.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	631
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003680000TZ	**Localización**	Pol 15 Parc 368 Navafría
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1077,00		**% ocupacion**	11,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	66,00	56,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	66,00	56,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	631
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento. Las fincas 630 y 631 se engloban dentro de la misma parcela catastral aunque fisicamente se encuentren separadas y por tanto, se presentan de forma independiente.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	632
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003730000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 999
Referencia catastral edificación	002500900VM41C0001HA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3037,00		**% ocupacion**	4,28	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1987	1987			
Superficie ocupación edificación	64,00	66,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	64,00	66,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	632
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. Frente a él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	633
Caseta, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002070000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 360
Referencia catastral edificación	000500100VM41A0001SH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1095,00		**% ocupacion**	2,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación edificación	27,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	27,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	633
Caseta, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta aislada. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	La caseta cuenta con una parra sobre sus muros. Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	634
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002850000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 1014
Referencia catastral edificación	002501900VM41C0001PA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1375,00		**% ocupacion**	9,82	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1989	1989	1989		
Superficie ocupación edificación	89,00	26,00	20,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	89,00	26,00	20,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	634
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de tres módulos. Al fondo de la parcela se sitúan dos pequeñas edificaciones. El acceso al merendero se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se subdivide en dos, quedando al fondo la zona que alberga las edificaciones rodeada de seto, y junto al acceso el área labrada. Total opacidad en parte del cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	635
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002480000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 1008
Referencia catastral edificación	002501200VM41C0001HA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1344,00		**% ocupacion**	7,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1990	1990			
Superficie ocupación edificación	65,00	31,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	65,00	31,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	635
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	636
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002520000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 397
Referencia catastral edificación	002500500VM41C0001EA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1536,00		**% ocupacion**	5,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	91,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	91,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	636
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	637
Nave, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002560000TT	**Localización**	Pol 15 Parc 256 Navafría
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		1129,00		**% ocupacion**	40,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	452,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	452,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	637
Nave, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una amplia nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	638
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002160000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 395
Referencia catastral edificación	002500600VM41C0001SA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1493,00		**% ocupacion**	6,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	90,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	180,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	638
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado regular y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero de varios módulos, teniendo uno de ellos el tejado de uralita y otro tratándose de un adosado metálico al módulo principal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	639_a
"La finca encantada", paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002150000TB	**Localización**	Pol 15 Parc 215 Navafría
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4721,00		**% ocupacion**	3,77	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	merendero	almacén	almacén			
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación	105,00	30,00	43,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1			
Superficie construída	105,00	30,00	43,00			
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	639_a
"La finca encantada", paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, cerca del cual se ubica una edificación similar pero más pequeña. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Techado aislado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	639_b
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002140000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 396
Referencia catastral edificación	002500700VM41C0001ZA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		2643,00		**% ocupacion**	21,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	vivienda	almacén	almacén			
Antigüedad	1984	1984	1984			
Superficie ocupación edificación	136,00	75,00	349,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1			
Superficie construída	272,00	75,00	349,00			
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica	uralita			
Estado	regular	regular	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	639_b
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda junto al acceso. Al fondo de la parcela se sitúan dos naves en perpendicular. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Piscina. Junto a la parcela se ubican dos casetas prefabricadas. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	640
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002180000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 1007
Referencia catastral edificación	002501100VM41C0001UA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1429,00		**% ocupacion**	12,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1993	1993			
Superficie ocupación edificación	125,00	32,00	25,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	125,00	32,00	25,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	inclinada		
· Material de cubierta	teja		metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	640
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero junto al acceso. Al fondo de la parcela se ubican unas pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo la entrada y los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento. Dentro de la parcela existe un doble vallado que la divide en dos. Procede de la unión de las parcelas 640 y 1428.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	641
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002610000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 1010
Referencia catastral edificación	002501400VM41C0001AA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2993,00		**% ocupacion**	8,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1988				
Superficie ocupación edificación	183,00	33,00	37,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	2	3		
Superficie construída	183,00	66,00	111,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	641
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero con un módulo adosado detrás. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña viña. Piscina. Techado aislado para aparcamiento. El cerramiento de la finca engloba dos parcelas catastrales: 09018A015002600000TF - 09018A015002610000TM	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	642_a
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015152620000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 908
Referencia catastral edificación	002501500VM41C0001BA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		744,00		**% ocupacion**	19,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1988				
Superficie ocupación edificación	142,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	142,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	642_a
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero con porche. La mayor parte de superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Pozo. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	642_b
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015052620000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 1011
Referencia catastral edificación	002501600VM41C0001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		684,00		**% ocupacion**	10,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1988	1988			
Superficie ocupación edificación	46,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	46,00	25,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	642_b
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. Junto al acceso se ubica una pequeña caseta parcialmente abierta. El acceso al merendero se pavimenta de piedra.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	643
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002630000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 1012
Referencia catastral edificación	002501700VM41C0001GA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1275,00		**% ocupacion**	7,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	91,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	91,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	643
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	644
Finca, paraje "Navafría".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015001470000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 1013
Referencia catastral edificación	002501800VM41C0001QA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4705,00		**% ocupacion**	2,68	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1995				
Superficie ocupación edificación	107,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	107,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	644
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de adoquines.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Pequeña viña. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	647
Finca, paraje "Cabarroso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015004250000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 369
Referencia catastral edificación	000100600VM41B0001FW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2313,00		**% ocupacion**	6,31	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1978	1978			
Superficie ocupación edificación	94,00	52,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	94,00	52,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	647
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, tras el que se ubica una caseta parcialmente cerrada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	648
Finca, paraje "Cabarroso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000690000TE	**Localización**	Pol 14 Parc 69 Cabarroso
Referencia catastral edificación	000140800VM41B		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3894,00		**% ocupacion**	3,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	121,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	121,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	648
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. El acceso a la parcela se realiza a través de un pequeño camino exclusivo para ello.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	649
Finca "La huerta", paraje "Cabarroso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000660000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 370-371
Referencia catastral edificación	000100400VM41B0001LW	000100500VM41B0001TW	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5768,00		**% ocupacion**	1,68	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1979	1979	1979		
Superficie ocupación edificación	73,00	16,00	8,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	73,00	16,00	8,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	649
Finca "La huerta", paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero. Al fondo de la parcela se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada. Dos accesos a la parcela desde la alineación principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	650
Finca, paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000590000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 363
Referencia catastral edificación	000100300VM41B0001PW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1801,00		**% ocupacion**	3,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	65,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	65,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	650
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles longevos. Pozo. Piscina. El acceso a la parcela se realiza a través de una senda desdibujada que sale del camino.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	651_a
Finca, paraje "Cabarroso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000650000TD	**Localización**	Pol 14 Parc 65 Cabarroso
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3096,00		**% ocupacion**	1,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	47,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	47,00				
Retranqueos	47,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	651_a
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Árboles frutales. Las fincas 651_a y 651_b se encuentran en la misma parcela catastral, aunque son física y funcionalmente independientes.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	651_b
Finca, paraje "Cabarroso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000650000TD	**Localización**	Pol 14 Parc 65 Cabarroso
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3089,00		**% ocupacion**	0,58	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	18,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	18,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta					
Estado	en obras				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	651_b
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de construcción y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta con garaje. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Material de obra en la superficie. Pequeño techado aislado sobre la caseta del perro. Acceso secundario a la parcela por la parte posterior Las fincas 651_a y 651_b se encuentran en la misma parcela catastral, aunque son física y funcionalmente independientes.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	652
Finca, paraje "Cabarroso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014150640000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 368
Referencia catastral edificación	000140500VM41B		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2227,00		**% ocupacion**	22,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1960	1960	1960		
Superficie ocupación edificación	133,00	250,00	117,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	133,00	250,00	117,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	uralita	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	652
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero a cuyos lados se distribuyen una pequeña caseta y una pequeña nave conformando un patio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Una de las edificaciones secundarias se adosa a otra pequeña edificación de la parcela colindante. La finca incluye dos parcelas catastrales: 09018A014150640000TK - 000100100VM41B0001GW	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	653
Finca, paraje "Cabarroso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000630000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 1003
Referencia catastral edificación	000100800VM41B0001OW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		5067,00		**% ocupacion**	8,07	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	409,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	818,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	653
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave con un porche en su parte posterior. Al fondo de la parcela se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela cuenta con dos accesos. Las edificaciones secundarias se adosan a otra pequeña edificación de la parcela colindante. Gran cantidad de árboles en crecimiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	654
Finca, paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014150610000TF	**Localización**	CL DISEMINADOS 1004
Referencia catastral edificación	000100900VM41B0001KW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4855,00		**% ocupacion**	6,36	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1992	1992			
Superficie ocupación edificación	155,00	154,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	155,00	154,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	654
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo un área junto al acceso, de adoquín.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Invernadero. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	655
Finca "Villa Pirri", paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014050610000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 361
Referencia catastral edificación	000600100VM41B0001JW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		851,00		**% ocupacion**	15,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	101,00	4,00	9,00	14,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	202,00	4,00	9,00	14,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	estimiento pie	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	655
Finca "Villa Pirri", paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de varios módulos, alrededor del cual se ubican tres pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de adoquín.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	656
Finca, paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000340000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 1005
Referencia catastral edificación	000601000VM41B0001WW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1846,00		**% ocupacion**	5,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1991	1991			
Superficie ocupación edificación	83,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	83,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	656
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de árido grueso y hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Casi total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	657
Finca, paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000360000TJ	**Localización**	CL DISEMINADOS 14 N2-36
Referencia catastral edificación	09018A014000360001YK		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2832,00		**% ocupacion**	10,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2000	2000			
Superficie ocupación edificación	138,00	155,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	276,00	155,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	657
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	658
Finca, paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000370000	**Localización**	CL DISEMINADOS 364
Referencia catastral edificación	000600200VM41B0001EW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1669,00		**% ocupacion**	10,31	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1980	1980			
Superficie ocupación edificación	129,00	43,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	129,00	43,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	658
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos y con porche. Junto a él se ubica un pequeño almacén. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	659
Finca, paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014002080000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 1006
Referencia catastral edificación	000601100VM41B0001AW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2943,00		**% ocupacion**	2,41	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1989	1989			
Superficie ocupación edificación	48,00	23,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	48,00	23,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	659
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Tras él se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña viña. Pequeño invernadero. Acceso secundario a la parcela por la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	660
Finca, paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014001900000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 1030
Referencia catastral edificación	000601200VM41B0001BW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		610,00		**% ocupacion**	12,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1993				
Superficie ocupación edificación	74,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	74,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	660
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Superficie labrada. Árboles frutales. Piscina. Techado aislado para el asador.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	662
Finca, paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001760000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 855
Referencia catastral edificación	000600800VM41B0001AW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1495,00		**% ocupacion**	7,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1990	1990			
Superficie ocupación edificación	104,00	9,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	104,00	9,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	662
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	663
Finca, paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001770000TF	**Localización**	CL DISEMINADOS 854
Referencia catastral edificación	000600900VM41B0001BW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1776,00		**% ocupacion**	4,28	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1987	1987	1987		
Superficie ocupación edificación	42,00	15,00	19,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	42,00	15,00	19,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada revestimiento pie		enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	663
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. Frente a él se ubica una pequeña caseta parcialmente abierta, y al fondo de la parcela otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Depósito de agua elevado. Pequeña piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	665
Finca, paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000340000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 365
Referencia catastral edificación	000600400VM41B0001ZW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1543,00		**% ocupacion**	11,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1981	1981			
Superficie ocupación edificación	135,00	40,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	135,00	40,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	665
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero compuesto de varios módulos, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso a las edificaciones.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Cámara de seguridad grabando el espacio público.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	670
Finca, paraje "La Presa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001740000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 856
Referencia catastral edificación	000600700VM41B0001WW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3696,00		**% ocupacion**	2,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1986				
Superficie ocupación edificación	100,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	100,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	670
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero compuesto de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	672_a
Finca, paraje "Cabarroso".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 375
Referencia catastral edificación	000200100VM41B0001BW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		660,00		**% ocupacion**	30,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación edificación	83,00	63,00	56,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	166,00	63,00	56,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	hormigón		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	672_a
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos con porche, tras el que se sitúa una caseta. Junto a la alineación principal se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los aledaños del merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	672_b
Finca, paraje "Cabarroso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS
Referencia catastral edificación	000242000VM41B0001GW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		877,00		**% ocupacion**	30,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación edificación	88,00	113,00	46,00	20,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	176,00	113,00	46,00	20,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	ladrillo	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	uralita	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	672_b
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos con porche, junto al que se ubican dos pequeñas naves. Junto a la alineación principal se ubica una pequeña caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Procede de segregación. Árboles longevos. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	673
Finca, paraje "Cabarroso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014001130000TY	**Localización**	Pol 14 Parc 113 Cabarroso
Referencia catastral edificación	000742800VM41B		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		315,00		**% ocupacion**	13,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	44,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	44,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	673
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero compuesto de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. La vegetación cubre parte de la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	674
Finca, paraje "Cabarroso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014005090000TD	**Localización**	Pol 14 Parc 5 Cabarroso
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		2155,00		**% ocupacion**	37,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén	merendero		
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	263,00	489,00	50,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	263,00	489,00	50,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	674
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave de dos módulos, a la que se adosa otra similar. Junto a ellas se ubica una pequeña caseta merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Silo de almacenamiento de grano.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	675
Finca, paraje "Olmo quemado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016000660000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 1035
Referencia catastral edificación	000200400VM41B0001QW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2101,00		**% ocupacion**	9,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	merendero	almacén	almacén			
Antigüedad	1990	1990				
Superficie ocupación edificación	86,00	73,00	37,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1			
Superficie construída	86,00	73,00	37,00			
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	675
Finca, paraje "Olmo quemado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Cerca del acceso se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo una zona junto al acceso, de hormigón, y los recorridos, de árido grueso.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	676_a
Finca, paraje "Olmo quemado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016000720000TP	**Localización**	Pol 16 Parc 72 Las Palizas
Referencia catastral edificación	000243100VM41B		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		237,00		**% ocupacion**	10,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	merendero					
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación	24,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1					
Superficie construída	24,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	teja					
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	676_a
Finca, paraje "Olmo quemado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta merendero de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	676_b
Finca, paraje "Olmo quemado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016000720000TP	**Localización**	Pol 16 Parc 72 Las Palizas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		299,00		**% ocupacion**	11,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	otro	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	33,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	33,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
Estado	en obras				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	676_b
Finca, paraje "Olmo quemado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en estado de abandono y síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta a medio construir. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles longevos. El vallado de la parcela se realiza con neumáticos. Se vende. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	677
Finca, paraje "Olmo quemado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de Vadocondes.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016000800000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 1033
Referencia catastral edificación	000200200VM41B0001YW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1574,00		**% ocupacion**	1,91	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación edificación	30,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	30,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	677
Finca, paraje "Olmo quemado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	678
Finca, paraje "Olmo Quemado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de Vadocondes.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005340000TE	**Localización**	Pol 16 Parc 533-534 Aliaga
Referencia catastral edificación	002140100VM41D		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1914,00		**% ocupacion**	4,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	38,00	51,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	38,00	51,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	678
Finca, paraje "Olmo Quemado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una construcción similar . La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Casi total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de la unión de las parcelas 678 y 679 (09018A016005340000TE - 09018A016005330000T)	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	680
Finca, paraje "Olmo Quemado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de Vadocondes.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005350000TS	**Localización**	Pol 16 Parc 535 Aliaga
Referencia catastral edificación	002140000VM41D		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1343,00		**% ocupacion**	6,78	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	merendero					
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación	91,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1					
Superficie construída	91,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	teja					
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	680
Finca, paraje "Olmo Quemado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero de varios módulos con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Casi total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	682
Finca, paraje "Olmo quemado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de Vadocondes.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005290000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 393
Referencia catastral edificación	002200100VM41D0001ZB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		8581,00		**% ocupacion**	10,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	merendero	almacén		
Antigüedad	1975	1975	1975		
Superficie ocupación edificación	439,00	314,00	187,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	439,00	314,00	187,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	uralita	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	682
Finca, paraje "Olmo quemado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave con porche, a la que se adosa otra menor que se habilita en su extremo como merendero. Frente a ellas se ubica una pequeña nave para cuadra. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo una zona de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela cuenta con un vallado interior, el cual a su vez tiene puertas que permiten atravesarlo. Procede de la unión de las parcelas 1454 y 682.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	683
Caseta de viña, paraje "Las Palizas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016002550000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 1032
Referencia catastral edificación	000300200VM41B0001AW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		5960,00		**% ocupacion**	0,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación edificación	20,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	20,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	683
Caseta de viña, paraje "Las Palizas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta con una pérgola, integrada en un viñedo. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño emparrado en el acceso a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	684
Nave ganadera, paraje "Las Palizas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 698
Referencia catastral edificación	000300100VM41B0001WW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		820,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero				
Antigüedad	1900				
Superficie ocupación edificación	820,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	820,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada revestimiento piedra					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	684
Nave ganadera, paraje "Las Palizas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave cuya cubierta se divide en tres módulos y se levanta sobre un cercado de piedra anterior. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Alpacas apiladas en un gran montón frente a la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	685
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018002280000TJ	**Localización**	Pol 18 Parc 228 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		9240,00		**% ocupacion**	3,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no		no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
		principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso		vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación		80,00	143,00	54,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)		1	1	1		
Superficie construída		80,00	143,00	54,00		
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada		enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta		inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta		teja	teja	uralita		
Estado		bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	685
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos viviendas adosadas cada una con su patio y caseta en la parte posterior. A una de las viviendas se la adosa un almacén. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero.	
Observaciones	Gran moral. Superficie labrada. La línea de Policía no afecta a la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	686
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018002290000TE	**Localización**	Pol 18 Parc 229 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		5106,00		**% ocupacion**	2,41	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	69,00	32,00	22,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	69,00	32,00	22,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	teja	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	686
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta aislada con dos módulos. Tras ella se ubica una pequeña caseta aislada, y junto a unos árboles otra más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero.	
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Pequeña huerta. Árboles longevos. La caseta principal es un gallinero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	687
Caseta, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018002240000TR	**Localización**	Pol 18 Parc 224 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		23136,00		**% ocupacion**	0,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	59,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	59,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	687
Caseta, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta parcialmente abierta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero.	
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. El cerramiento de fachada se realiza con bidones metálicos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	688
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018002230000TK	**Localización**	Pol 18 Parc 223 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		18750,00		**% ocupacion**	1,30	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	108,00	107,00	29,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	108,00	107,00	29,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	regular	regular	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	688
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos viviendas adosadas cada una con su patio y caseta en la parte posterior. Junto a ellas se encuentra una pequeña caseta aislada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Gran enebro. Parra en una fachada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	689
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018002070000T	**Localización**	Pol 18 Parc 207 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		21567,00		**% ocupacion**	1,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	232,00	60,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	232,00	60,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	689
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos viviendas adosadas. Una de ellas cuenta con patio y caseta detrás, y la otra con una caseta que ha abarcado el espacio del patio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo. Pequeña valla de madera.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	690
Casa de la Colonia, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018003680000TB	**Localización**	Polígono 18 Parcela 368
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		246,00		**% ocupacion**	56,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	no	no		no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	139,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	139,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	690
Casa de la Colonia, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña casa con un podio en la parte del acceso y un vallado de fábrica que forma un pequeño patio en la parte posterior. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Este edificio era la antigua "Casa de la Colonia", donde se reunían los vecinos de "La Enebrada". Árboles longevos en el frente de la parcela. Acceso secundario directo al patio trasero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	691
Casa-escuela de la Colonia, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018003680000TB	**Localización**	Pol 18 Parc 368 Calabaza
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		503,00		**% ocupacion**	33,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	no	no		no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	166,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	166,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	691
Casa-escuela de la Colonia, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una casa de dos módulos y porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Este edificio era la antigua "Casa escuela de la Colonia", donde vivía el maestro y recibía a los alumnos. Parte del vallado consiste en una pequeña cerca de madera. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	692
Casa del Canal, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018003680000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 714
Referencia catastral edificación	000500500VM41B0001WW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		103,61		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no		no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1936				
Superficie ocupación edificación	103,61				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	103,61				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	692
Casa del Canal, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	La edificación es una pequeña casa que parece estar sin actividad en la actualidad, aunque mantiene cierta calidad de conservación.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Árboles longevos en el frente de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	693
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018001890000TO	**Localización**	Pol 18 Parc 189 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		21511,00		**% ocupacion**	1,17	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	ganadero		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	109,00	109,00	34,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	109,00	109,00	34,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	tierra		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	regular	malo	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	693
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos viviendas adosadas cada una con su patio y caseta en la parte posterior. A una de las casetas se la adosa un almacén. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	694
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018001990000TE	**Localización**	Pol 18 Parc 197-199 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		23758,00		**% ocupacion**	5,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	ganadero		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	132,00	132,00	1127,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	132,00	132,00	1127,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada revestimiento pie		enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	694
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda con porche a la que se adosa en su parte posterior una pequeña nave. Junto a ellas se ubica una amplia nave ganadera. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Silos de almacenamiento de grano junto a la nave ganadera. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A018001990000TE - 09018A018001970000TI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	695_1
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018001880000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 719
Referencia catastral edificación	001001400VM41B0001BW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		20820,00		**% ocupacion**	0,55	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1935	1935	1935		
Superficie ocupación edificación	57,00	58,00	109,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	57,00	58,00	109,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	tierra		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta		uralita			
Estado	en ruina	bueno	en ruina		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	695_1
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una nave adosada a un conjunto de viviendas en ruina. Cerca de ellas se ubica una pequeña caseta y más al fondo las ruinas de otra edificación. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Existe un buen número de cestos de mimbre en mal estado amontonados en la superficie libre junto a la antigua vivienda.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	695_2
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018001870000TF	**Localización**	CL DISEMINADOS 718
Referencia catastral edificación	001001300VM41B0001AW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		21270,00		**% ocupacion**	0,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1935				
Superficie ocupación edificación	115,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	115,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	695_2
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una nave adosada a un conjunto de viviendas en ruina. Cerca de ellas se ubica una pequeña caseta y más al fondo las ruinas de otra edificación. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero	
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Existe un buen número de cestos de mimbre en mal estado amontonados en la superficie libre junto a la antigua vivienda.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	697
Naves, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018002050000TW	**Localización**	Polígono 18 Parcela 205
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		16779,00		**% ocupacion**	1,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	114,00	108,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	114,00	108,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	697
Naves, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos naves adosadas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero	
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Árboles frutales. Existe un buen número de cestos de mimbre en mal estado amontonados en la superficie libre.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	698
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018001750000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 722-723
Referencia catastral edificación	001000600VM41B0001ZW	001000700VM41B0001UW	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		808,00		**% ocupacion**	25,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no		no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1935	1935			
Superficie ocupación edificación	103,00	106,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	103,00	106,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	698
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos viviendas adosadas cada una con su patio y caseta en la parte posterior. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Árboles longevos. Superficie labrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	699
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 724-726
Referencia catastral edificación	001000800VM41B0001HW	001001000VM41B0001UW	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		376,00		**% ocupacion**	57,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no		no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1935	1935			
Superficie ocupación edificación	108,00	108,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	108,00	108,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra	tierra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	regular	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	699
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia caseta con un patio y otra caseta menor en su parte posterior. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	700
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018001770000TB	**Localización**	Pol 18 Parc 177 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		19622,00		**% ocupacion**	1,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	101,00	120,00	44,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	101,00	120,00	44,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	700
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos viviendas adosadas cada una con su patio y caseta en la parte posterior. A una de las viviendas se la adosa un pequeño almacén. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Gran parra a modo de porche junto al acceso a la vivienda. Superficie labrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	701
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 728
Referencia catastral edificación	001001200VM41B0001WW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		359,00		**% ocupacion**	62,40	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1935	1935			
Superficie ocupación edificación	112,00	112,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	112,00	112,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	701
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos viviendas adosadas cada una con su patio y caseta en la parte posterior. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	702
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 729-730
Referencia catastral edificación	001001700VM41B0001QW	001001800VM41B0001PW	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		824,00		**% ocupacion**		
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1935	1935			
Superficie ocupación edificación	122,00	102,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	122,00	102,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra	tierra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta					
Estado	en ruina	en ruina			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	702
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en estado de ruina y sin síntomas de actividad. La edificación es un conjunto de vivienda y almacén en ruinas y rodeados por la vegetación silvestre. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Árbol longevo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	703
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018001660000TJ	**Localización**	Pol 18 Parc 166 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1667,00		**% ocupacion**	11,28	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	158,00	30,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	158,00	30,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	703
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porches. Tras él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	704
Casa de los cazadores, Monte de la Calabaza.	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la torre de vigilancia y la colonia La Enebrada.
Acceso	Urbanización la Calabaza.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018003710000TB	**Localización**	Polígono 18 Parcela 371
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		1,00		**% ocupacion**		
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	160,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	160,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	704
Casa de los cazadores, Monte de la Calabaza.	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación es una amplia caseta con un amplio porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Casa de los Cazadores. Ficha CA4 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	A la edificación se adosa un cercado deteriorado. Integrada en el entorno natural. Pertenece a la parcela catastral que incluye parte del pinar del monte de La Calabaza	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	707
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018000840000TY	**Localización**	Pol 18 Parc 84 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		18242,00		**% ocupacion**	2,10	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	140,00	111,00	61,00	71,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	140,00	111,00	61,00	71,00	
Retranqueos	140,00	111,00	61,00	71,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	uralita	teja	uralita	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	707
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en un buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos viviendas adosadas con porche, a la que se adosa una nave en su parte trasera. Frente a ellas se ubican dos casetas aisladas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	708
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018001630000TD	**Localización**	Pol 18 Parc 163 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		22514,00		**% ocupacion**	1,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	275,00	33,00	17,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	275,00	33,00	17,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta		metálica	metálica		
Estado	en ruina	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	708
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos viviendas adosadas en ruinas y con una nave de dos módulos adosada en su parte trasera. Junto a ellas se ubica una pequeña caseta aislada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Árboles longevos. Pozo. Vehículos agrícolas y furgoneta abandonados en la superficie libre. Pequeño techado aislado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	709
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018000810000TW	**Localización**	Pol 18 Parc 81 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		23182,00		**% ocupacion**	1,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	111,00	110,00	55,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	111,00	110,00	55,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	709
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda con patio en su parte trasera y una nave. A ella se adosa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	710
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018000790000TA	**Localización**	Pol 18 Parc 79 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		700,00		**% ocupacion**	4,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	34,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	34,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
Estado	en ruina				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	710
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en estado de ruina y sin síntomas de actividad. Las ruinas de la antigua edificación se encuentran rodeadas por la vegetación silvesre. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	711
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018000900000TP	**Localización**	Pol 18 Parc 90 Colonia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1535,00		**% ocupacion**	14,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	110,00	110,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	110,00	110,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	711
Finca, colonia agrícola "La Enebrada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de dos viviendas adosadas, cada una con un patio y una pequeña caseta en su parte trasera. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elementos Catalogados	Colonia de la Enebrada. Ficha C3 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Superficie labrada. Árboles frutales. Pozo. Junto a las viviendas se ubica un espacio vallado con una piscina en su interior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	717
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001150000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 1042
Referencia catastral edificación	000101700VM41D0001JB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2445,00		**% ocupacion**	6,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	81,00	68,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	81,00	68,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	717
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche situado al fondo de la parcela, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	720
Finca "Mármoles Pelegrín", paraje "Julián".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032006900000TH	**Localización**	Pol 32 Parc 690 El Chopo
Referencia catastral edificación	000201700VM41C0001XA		CL DISEMINADOS 526

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		9058,00		**% ocupacion**	12,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	industrial	industrial			
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	1145,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2			
Superficie construída	2290,00	50,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	metálica	hormigón			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	720
Finca "Mármoles Pelegrín", paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Proteccion de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, junto a la que se ubica una caseta de servicio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo un importante área junto a la nave, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619. Canal de Aranda	
Observaciones	Viñedo. Árboles longevos. Placas de piedra almacenadas en la superficie libre. Diferentes accesos a la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PÌ. La edificación cumple el límite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	721
Naves ganaderas, paraje "Julián".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032006890000TA	**Localización**	Pol 32 Parc 689 El Chopo
Referencia catastral edificación			CL DISEMINADOS

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		5501,00		**% ocupacion**	22,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	587,00	648,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	587,00	648,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	721
Naves ganaderas, paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Proteccion de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es nave longitudinal, junto a la que se ubica una similar en paralelo. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619.	
Observaciones	Árboles longevos. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple el límite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	722
Finca, paraje "Portillejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Detrás del cementerio de San Pedro Regalado.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005630000TA	**Localización**	Pol 32 Parc 563 El Chopo
Referencia catastral edificación	000201500VM41C0001RA		CL DISEMINADOS 590

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		1613,00		**% ocupacion**	69,93	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	643,00	485,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	643,00	485,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	722
Finca, paraje "Portillejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave longitudinal, junto a la que se ubica otra similar en paralelo. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Silo de almacenamiento de pienso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	723
Finca, paraje "Portillejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Detrás del cementerio de San Pedro Regalado.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005270000TW	**Localización**	Pol 32 Parc 527 Santiago
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		1280,00		**% ocupacion**	36,17	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	187,00	25,00	251,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	187,00	25,00	251,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	723
Finca, paraje "Portillejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave compuesta de varios módulos, siendo el trasero un merendero. Frente a ella se ubica un vagón de tren, y al fondo de la parcela otra caseta integrada en un vallado de fábrica. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en parte del cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	724
Finca, paraje "Julián".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de Santiago.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005400000TL	**Localización**	Pol 32 Parc 540 Santiago
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		640,00		**% ocupacion**	31,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	203,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	203,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	724
Finca, paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Piscina. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La actividad comprende parte de la parcela catastral 09018A032005400000TL, donde también se localiza la finca 1196.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	725
Finca "Cilleruelo", paraje "Julián".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de Santiago.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005710000TP	**Localización**	Pol 32 Parc 571 El Chopo
Referencia catastral edificación	000201600VM41C0001DA		CL DISEMINADOS 592

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2695,00		**% ocupacion**	7,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	78,00	134,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	78,00	134,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	725
Finca "Cilleruelo", paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. La parcela catastral engloba a las fincas 725 y 1198	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	726
Nave ganadera, paraje "Portillejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y la A-1.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032004190000TX	**Localización**	Pol 32 Parc 419 Pino Portillej
Referencia catastral edificación	09018A032004190001YM		CL DISEMINADOS 1117

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		1347,00		**% ocupacion**	58,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero				
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación edificación	791,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	791,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	726
Nave ganadera, paraje "Portillejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave compuesta por varios módulos.	
Afecciones	BU-P-1102	
Observaciones	Silo de almacenamiento de pienso. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	727
Naves ganaderas, paraje "Portillejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Detrás del cementerio de San Pedro Regalado.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032004730000TQ	**Localización**	Pol 32 Parc 473 El Chopo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		3792,00		**% ocupacion**	32,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	ganadero	ganadero	almacén			
Antigüedad	1975					
Superficie ocupación edificación	754,00	294,00	189,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1			
Superficie construída	754,00	294,00	189,00			
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	727
Naves ganaderas, paraje "Portillejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave longitudinal con un pequeño módulo adosado, junto a la que se ubica otra menor situada en paralelo. Junto al acceso se situa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Silo de almacenamiento de pienso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	728
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001002210000TB	**Localización**	Pol 1 Parc 221 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		3530,00		**% ocupacion**	29,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	merendero			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	900,00	147,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	900,00	147,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	728
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, tras la que se ubica un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Techado aislado para aparcamiento frente al acceso. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Comprende la parcela catastral contigua 09018A001002200000TA.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	729
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001003410000TS	**Localización**	Pol 1 Parc 341 Lobera
Referencia catastral edificación	000100500VM41C0001TA		CL DISEMINADOS 539

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2450,00		**% ocupacion**	18,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1977				
Superficie ocupación edificación	465,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	465,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	729
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Junto a la edificación se ubica un viñedo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	730
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005580000TI	**Localización**	Pol 1 Parc 558 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		9385,00		**% ocupacion**	11,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	1005,00	75,00	25,00	16,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	1005,00	75,00	25,00	16,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	madera	madera	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	uralita	teja	uralita	uralita	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	730
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave longitudinal, junto a la que se ubica un amplio merendero. Tras éste se ubica una caseta, y al fondo de la parcela una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Se vende. Silos de almacenamiento de pienso. Pequeña huerta. La parcela está parcialmente sobre un yacimiento arqueológico	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	731
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005560000TD	**Localización**	Pol 1 Parc 556
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		7851,00		**% ocupacion**	14,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén	merendero		
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	950,00	152,00	34,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	950,00	152,00	34,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	revestimiento piedra		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	731
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave longitudinal, tras la que se ubica una caseta. Frente a ella se situa un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Varios accesos a la parcela. Viñedo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	732
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001153320000TK	**Localización**	Pol 1 Parc 15332 Lobera
Referencia catastral edificación	000200400VM41C0001QA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		1410,00		**% ocupacion**	48,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	202,00	484,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	202,00	484,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	732
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, que junto con otra conforma un patio.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Árbol longevo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	733
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001002130000TZ	**Localización**	Pol 1 Parc 213 Lobera
Referencia catastral edificación	000200500VM41C0001PA		CL DISEMINADOS 536

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		6980,00		**% ocupacion**	20,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	merendero		
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	738,00	613,00	91,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	738,00	613,00	91,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	uralita	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	733
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave. Frente a ella se ubica otra nave que, junto a un merendero, conforman un patio cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Silo de almacenamiento de pienso. Varios accesos a la parcela. Procede de la unión de las parcelas 733 y 1188. Comprende la referencia catastral 09018A001002140000TU.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	734
Finca "Villa Tina", paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001002120000TS	**Localización**	Pol 1 Parc 212 Lobera
Referencia catastral edificación	000200600VM41C0001LA		CL DISEMINADOS 535

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2451,00		**% ocupacion**	4,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1972				
Superficie ocupación edificación	94,00	9,00	17,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	94,00	9,00	17,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	otro		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	teja	uralita	otro		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	734
Finca "Villa Tina", paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. Junto al acceso se situa un techado parcialmente cerrado, de material plástico, para aparcamiento . La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con un acceso secundario en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	735
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el Duero.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001001980000TF	**Localización**	Pol 1 Parc 198 Lobera
Referencia catastral edificación	000200700VM41C0001TA		CL DISEMINADOS 533

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2324,00		**% ocupacion**	69,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación edificación	1626,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	1626,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	735
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave compuesta por varios módulos que conforma un patio interior.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con varios accesos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	736
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el Duero.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001004370000TU	**Localización**	Pol 1 Parc 437 Lobera
Referencia catastral edificación	000200800VM41C0001FA		CL DISEMINADOS 534

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		375,00		**% ocupacion**	20,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación edificación	75,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	75,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	736
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, que junto con el cerramiento de la parcela, conforma un patio.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con un acceso secundario en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	737
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el Duero.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001004390000TW	**Localización**	Pol 1 Parc 439
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1354,00		**% ocupacion**	6,28	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	57,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	57,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	737
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa.	
Afecciones	Canal de Aranda, Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con un acceso secundario en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	740
Nave "Decoración Ureta", paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el Duero.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001004410000TH	**Localización**	Pol 1 Parc 441 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		461,00		**% ocupacion**	26,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	122,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	122,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	740
Nave "Decoración Ureta", paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbano	SU-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeño patio en la parte trasera. La parcela pertenece a la empresa "Decoración Ureta - Pintura y decoración en general".	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	741_a
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001001960000TL	**Localización**	Pol 1 Parc 196 Lobera
Referencia catastral edificación	000201200VM41C0001MA		CL DISEMINADOS 529

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		3834,00		**% ocupacion**	33,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	ganadero	almacén		
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación edificación	616,00	623,00	43,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2	1		
Superficie construída	1232,00	1246,00	43,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	741_a
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave compuesta por varios módulos, tras la que se ubica otra nave. Junto a ellas se situa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619. Canal de Aranda	
Observaciones	Árboles longevos. Granja avícola. Procede de segregación. La edificación principal está afectada por la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	741_b
Finca "Arcón", paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001001950000TP	**Localización**	Pol 1 Parc 195 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2411,00		**% ocupacion**	39,53	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	882,00	71,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	882,00	71,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	741_b
Finca "Arcón", paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, frente a la que se ubica una caseta que da servicio a una báscula. Parte de la superficie libre se pavimenta de asfalto.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619. Canal de Aranda	
Observaciones	La parcela pertenece a una empresa de contenedores. Procede de segregación. Una de las edificaciones anexas está afectada por la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	742
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001001940000TQ	**Localización**	Pol 1 Parc 194 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1525,00		**% ocupacion**	3,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	almacén					
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación	57,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1					
Superficie construída	57,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	metálico					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	metálica					
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	742
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619. Canal de Aranda	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	743
Finca "Dulce María", paraje "La aceña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la Pascual.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	
Referencia catastral edificación	000701200VM41C0001WA		CL DISEMINADOS 650

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		2218,00		**% ocupacion**	48,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1850				
Superficie ocupación edificación	936,00	109,00	15,00	7,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	1	1	1	
Superficie construída	2808,00	109,00	15,00	7,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	743
Finca "Dulce María", paraje "La aceña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un bloque de pisos en "ele", al que se adosa una pequeña caseta. Frente a ella se ubican dos techados parcialmente cerrados. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619 Línea de Policía Río Duero.	
Elemento Catalogado	Molino del Duero. Ficha MO1 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	La edificación se trata de un antiguo molino que aprovechaba la energía del agua del río. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está afectada por SR-PI, y la edificación no cumple con la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	748
Naves ganaderas, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001004770000TY	**Localización**	Pol 1 Parc 477 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		5851,00		**% ocupacion**	25,89	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	1336,00	179,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	1336,00	179,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	748
Naves ganaderas, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave compuesta por varios módulos, junto a la que se ubica otra nave menor. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Techado aislado para aparcamiento. Silos de almacenamiento de pienso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	750
Finca, paraje "La aceña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la Pascual.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002255430000TP	**Localización**	Pol 2 Parc 25543 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		12953,00		**% ocupacion**	3,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	422,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	422,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	750
Finca, paraje "La aceña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero compuesto por varios módulos que conforman un patio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Limite de edificación Carretera CL-619, Línea de Policiá del Río Duero. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con varios accesos a la misma. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	751
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005350000TI	**Localización**	Pol 2 Parc 535 Los Monjes
Referencia catastral edificación	000700400VM41C0001EA		CL DISEMINADOS 655

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		7248,00		**% ocupacion**	18,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad	1955				
Superficie ocupación edificación	1334,00	23,00			
Nº plantas(sobre rasante)	1	1	1		
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	2668,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	751
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de naves adosadas que integra varios usos, tras la que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se situa otra caseta compuesta por varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Limite de edificación Carretera CL-619, Línea de Policiá del Río Duero.	
Observaciones	Varios accesos a la parcela. Comprende también la parcela catastral 09018A002005360000TJ. La parcela está afectada pro SR-PI y una de las edificaciones auxiliares incumple la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	752
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005420000TZ	**Localización**	Pol 2 Parc 542
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		854,00		**% ocupacion**	13,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	93,00	13,00	9,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	93,00	13,00	9,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	752
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una caseta asador y una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	753_a
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005060000TS	**Localización**	Pol 2 Parc 506 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2174,00		**% ocupacion**	6,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	89,00	41,00	11,00	7,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	89,00	41,00	11,00	7,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	metálico	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	753_a
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero compuesto por dos módulos, tras el que se ubica otro merendero. Al fondo de la parcela se situan dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra y hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Techado detrás de la edificación principal Acceso secundario por la parte posterior de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	753_b
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005060000TS	**Localización**	Pol 2 Parc 506 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		672,00		**% ocupacion**	11,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	61,00	9,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	61,00	9,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	753_b
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se situa una caseta más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Acceso secundario por la parte posterior de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	754
Nave, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005060000TS	**Localización**	Pol 2 Parc 506 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		702,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	almacén					
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación	702,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1					
Superficie construída	702,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	metálica					
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	754
Nave, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	755_a
Finca "Mármoles A. Moneo", paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005680000TJ	**Localización**	Pol 2 Parc 568 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2151,00		**% ocupacion**	5,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	110,00	7,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	110,00	7,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	otro			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	755_a
Finca "Mármoles A. Moneo", paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave situada junto al acceso, frente a la que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policiá del Río Duero.	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	755_b
Finca "José Ignacio", paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005680000TJ	**Localización**	Pol 2 Parc 568 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		428,00		**% ocupacion**	19,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	83,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	83,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	755_b
Finca "José Ignacio", paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero situado en la alineación principal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policiá del Río Duero.	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	755_c
Nave, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005410000T	**Localización**	Pol 2 Parc 541 Los Monjes
Referencia catastral edificación	09018A002005410001YD		CL DISEMINADOS 2 N2-541

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1015,00		**% ocupacion**	28,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	291,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	291,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	755_c
Nave, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policiá del Río Duero.	
Observaciones	Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	757
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002003640000TL	**Localización**	Pol 2 Parc 364 Los Monjes
Referencia catastral edificación	001100500VM41C0001JA		CL DISEMINADOS 953

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5296,00		**% ocupacion**	1,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1986				
Superficie ocupación edificación	103,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	103,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	757
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero compuesto de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Comprende la parcela catastral 09018A002004780000TU.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	758
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002003730000TR	**Localización**	Pol 2 Parc 373 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		10190,00		**% ocupacion**	12,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	ganadero	almacén
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	560,00	341,00	16,00	262,00	90,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída	1120,00	341,00	16,00	262,00	90,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado		enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	metálica	metálica	teja	teja	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	758
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda, junto a la que se ubica una nave y una caseta. En un borde de la parcela se ubica una pequeña nave longitudinal, y tras ella una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Río Duero.	
Observaciones	Abundantes chopos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con varios accesos a la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	759
Nave, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002003650000TT	**Localización**	Pol 2 Parc 365 Los Monjes
Referencia catastral edificación	09018A002003650001YY		CL DISEMINADOS 965

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2554,00		**% ocupacion**	7,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	197,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	197,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	759
Nave, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	En venta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	763
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002003990000TM	**Localización**	Pol 2 Parc 399 Los Monjes
Referencia catastral edificación	09018A002003990001YQ		CL DISEMINADOS

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1149,00		**% ocupacion**	14,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	110,00	12,00	18,00	29,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	110,00	12,00	18,00	29,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	uralita	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	763
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una caseta asador y una caseta. Al fondo de la parcela se situa otra caseta más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	764
Finca "El Curro", paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004070000TJ	**Localización**	CL DISEMINADOS 557
Referencia catastral edificación	001500800VM31D0001KH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		4521,00		**% ocupacion**	7,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	344,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	344,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	764
Finca "El Curro", paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un conjunto de casetas adosadas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Silo. "1981".	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	765
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002154100000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 560
Referencia catastral edificación	001500600VM31D0001MH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3063,00		**% ocupacion**	1,08	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación edificación	33,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	33,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	765
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Actividades Económicas	SR-AE
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	766
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002054100000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 559
Referencia catastral edificación	001500700VM31D0001OH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4389,00		**% ocupacion**	2,10	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	92,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	92,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	766
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Actividades Económicas	SR-AE
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	767
Finca "Los naranjos", paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004250000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 558
Referencia catastral edificación	002000300VM31D0001YH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2270,00		**% ocupacion**	5,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	70,00	51,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	70,00	51,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	767
Finca "Los naranjos", paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policiá del Río Duero.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La actividad ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	769
Naves ganaderas, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la autovía A-1 y Villalba de Duero.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004580000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 562-563
Referencia catastral edificación	002000100VM31D0001AH	002000200VM31D0001BH	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		27619,00		**% ocupacion**	7,76	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	1960	1970			
Superficie ocupación edificación	1249,00	849,00	8,00	12,00	26,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	1249,00	849,00	8,00	12,00	26,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	ladrillo	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita	uralita	uralita
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	769
Naves ganaderas, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave longitudinal. Al fondo de la parcela se ubica otra nave similar. Junto a la primera de ellas se situa una pequeña caseta, y en el centro de la parcela otras dos casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Limite de edificación Autovía A-1 Línea de Policiá del Río Duero. Línea Eléctrica de Media Tensión	
Observaciones	Silos de almacenamiento de pienso. La parcela está parcialmente en SR-PI.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	770
Finca, paraje "Fóñiga".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la autovía A-1 y Villalba de Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002002310000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 957
Referencia catastral edificación	001500900VM31D0001RH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1551,00		**% ocupacion**	0,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación edificación	15,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	15,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	770
Finca, paraje "Fóñiga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Árboles frutales. Varios accesos a la parcela. Procede de la unión de las parcelas 770 y 773.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	772
Finca, paraje "Fóñiga".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

Ti

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002001260000TU	**Localización**	CL DISEMINADOS 566
Referencia catastral edificación	001500100VM31D0001QH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		5221,00		**% ocupacion**	5,69	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén			
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	262,00	35,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	262,00	35,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	772
Finca, paraje "Fóñiga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave, frente a la que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela está sembrada de cereal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	773
Finca, paraje "Fóñiga".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la autovía A-1 y Villalba de Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002001350000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 565
Referencia catastral edificación	001500300VM31D0001LH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1344,00		**% ocupacion**	4,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	61,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	61,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	773
Finca, paraje "Fóñiga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	774
Finca, paraje "Fóñiga".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la autovía A-1 y Villalba de Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002001380000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 564
Referencia catastral edificación	001500400VM31D0001TH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1017,00		**% ocupacion**	1,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1972				
Superficie ocupación edificación	20,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	20,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	774
Finca, paraje "Fóñiga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Autovía A-1	
Observaciones	Árboles frutales. La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	775
Finca, paraje "Fóñiga".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la autovía A-1 y Villalba de Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002001180000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 567
Referencia catastral edificación	001000200VM31D0001IH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		4296,00		**% ocupacion**	19,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	otro		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	658,00	35,00	27,00	135,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	658,00	35,00	27,00	135,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	uralita	uralita	metálica	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	775
Finca, paraje "Fóñiga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave longitudinal, frente a la que se ubica un merendero y un techado parcialmente cerrado. En paralelo a la nave se situa un conjunto de casetas adosadas. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Autovía A-1	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo. Silos de almacenamiento de pienso. La parcela está en SR-PI.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	776_a
Finca, paraje "Fóñiga".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la autovía A-1 y Villalba de Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002000660000TW	**Localización**	Pol 2 Parc 66 Los Monjes
Referencia catastral edificación	09018A002000660001YE		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		950,00		**% ocupacion**	7,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	56,00	5,00	9,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	56,00	5,00	9,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	revestimiento piedra	revestimiento piedra		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	776_a
Finca, paraje "Fóñiga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una caseta, y frente al que se situa una caseta asador. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árbol longevo. Vegetación cuidada. Pozo. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	776_b
Finca, paraje "Fóñiga".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la autovía A-1 y Villalba de Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002000660000TW	**Localización**	Pol 2 Parc 66 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		735,00		**% ocupacion**	83,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	614,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	614,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	776_b
Finca, paraje "Fóñiga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un conjunto de naves adosadas que conforman un patio.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación. La parcela catastral alberga a las parcelas 776_a y 766_b.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	778
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002000920000TJ	**Localización**	Pol 2 Parc 92 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2789,00		**% ocupacion**	3,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	91,00	6,00	3,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	91,00	6,00	3,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	778
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Actividades Económicas	SR-AE
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una pequeña caseta prefabricada. Al fondo de la parcela se situa otra pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo. Procede de segregación. Comparte parcela catastral con la 2161.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	779
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002000350000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 573
Referencia catastral edificación	001000400VM31D0001EH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2181,00		**% ocupacion**	9,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	75,00	126,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	75,00	126,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	779
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Actividades Económicas	SR-AE
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña nave con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela con actividad ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	781
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002003210000TH	**Localización**	Pol 2 Parc 321 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		993,00		**% ocupacion**	1,41	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	14,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	14,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	781
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	788
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004850000TB	**Localización**	Pol 2 parc 485 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		460,00		**% ocupacion**	14,78	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	62,00	6,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	62,00	6,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	788
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. La parcela catastral engloba a las parcelas 788 y 1174.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	789
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004970000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 552
Referencia catastral edificación	001100300VM41C0001XA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		2458,00		**% ocupacion**	39,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	almacén		
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación edificación	542,00	374,00	51,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	2		
Superficie construída	542,00	374,00	102,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	789
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave longitudinal, tras la que se situa otra en paralelo. Junto al acceso se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Silo de almacenamiento de pienso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	791_a
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005310000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 657
Referencia catastral edificación	000700200VM41C0001IA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		1190,00		**% ocupacion**	41,18	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación edificación	490,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	980,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	791_a
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación se trata de una vivienda a la que se adosan unas naves en su parte trasera y con las que conforma un patio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619. Conducción de Abastecimiento	
Observaciones	Se vende. La parcela está pArcialmente en SR-PI. La edificación cumple la línea de edificación Procede de segregación. Comparte parcela catastral con la parcela 792.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	791_b
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005330000TD	**Localización**	Pol 2 Parc 533 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		346,00		**% ocupacion**	2,60	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	9,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	9,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	791_b
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	792
Finca "Villa Merche", paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005310000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 547
Referencia catastral edificación	000700100VM41C0001XA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1973,00		**% ocupacion**	7,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	117,00	31,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	117,00	31,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	792
Finca "Villa Merche", paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero, tras el que se situa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Techado aislado junto al acceso. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación. Comparte parcela catastral con la parcela 791_a La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	793
Finca "Villa Dimas", paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005650000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 891-893
Referencia catastral edificación	000601600VM41C0001PA	000601700VM41C0001LA	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2651,00		**% ocupacion**	6,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1991	1986			
Superficie ocupación edificación	130,00	26,00	15,00	9,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	130,00	26,00	15,00	9,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado		madera	madera	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	uralita	metálica	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	793
Finca "Villa Dimas", paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero, frente al que se situa una caseta. Junto al acceso se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Techado para aparcamiento junto a los anejos 2 y 3. La parcela se encuentra parcialmente en SR-PI . La edificación cumple el límite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	794
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005210000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 546
Referencia catastral edificación	000600500VM41C0001UA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		4446,00		**% ocupacion**	1,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación edificación	74,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	74,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	794
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619.	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Varios remolques aparcados en la superficie libre. La actividad ocupa dos parcelas catastrales: 09018A001005200000TM y 09018A001005210000TO	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	795
Finca "R.Arenas", paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005090000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 549
Referencia catastral edificación	000600600VM41C0001HA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		1769,00		**% ocupacion**	8,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
		principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso		merendero	almacén	almacén		
Antigüedad		1982				
Superficie ocupación edificación		56,00	76,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)		1	1	1		
Superficie construída		56,00	76,00	10,00		
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada		enfoscado	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta		inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta		teja	teja	teja		
Estado		bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	795
Finca "R.Arenas", paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se situa una caseta. Junto al acceso se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Techado frente al merendero. "R.Arenas - Pintor". Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de la unión de las parcelas 795 y 796. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple con el límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	797
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005160000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 892
Referencia catastral edificación	000601500VM41C0001QA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1616,00		**% ocupacion**	6,99	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	merendero	almacén	almacén			
Antigüedad	1991					
Superficie ocupación edificación	85,00	4,00	24,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1			
Superficie construída	85,00	4,00	24,00			
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	797
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubica una caseta asador y una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado frente al merendero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	798
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005130000TW	**Localización**	Pol 2 parc 513 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1515,00		**% ocupacion**	6,60	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	63,00	25,00	12,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	63,00	25,00	12,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque		metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	798
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se situa un techado parcialmente cerrado. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	800
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002002510000TJ	**Localización**	Pol 2 Parc 251 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2747,00		**% ocupacion**	5,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	98,00	10,00	53,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	98,00	10,00	53,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	800
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se situa una pequeña caseta. Junto al acceso se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. La actividad engloba parte de dos parcelas catastrales: 09018A002002470000TI y 09018A002002510000TJ	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	801
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005080000TU	**Localización**	CL DISEMINADOS 890
Referencia catastral edificación	000601300VM41C0001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		446,00		**% ocupacion**	11,43	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	51,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	51,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	801
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Procede de segregación. Comparte parcela catastral con la finca número 2155.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	802
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005310000TE	**Localización**	CL DISEMINADOS 545
Referencia catastral edificación	000100600VM41C0001FA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1212,00		**% ocupacion**	7,01	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación edificación	43,00	22,00	20,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	43,00	22,00	20,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	802
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una pequeña nave. Al fondo de la parcela se situa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo. Techado para aparcamiento frente al acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	803
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005410000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 581
Referencia catastral edificación	000100300VM41C0001PA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1947,00		**% ocupacion**	8,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación edificación	80,00	16,00	33,00	8,00	20,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	80,00	16,00	33,00	8,00	20,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	uralita	teja	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	803
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero,frente al que se ubica una caseta. Tras él se ubican tres casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón y piedra.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	804
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005840000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 580
Referencia catastral edificación	000100200VM41C0001QA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		653,00		**% ocupacion**	17,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	117,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	117,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	804
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. La finca vallada ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	807
Finca "RLAS", paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001006220000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 896
Referencia catastral edificación	000500200VM31D0001ZH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1807,00		**% ocupacion**	13,89	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	1988				
Superficie ocupación edificación	130,00	15,00	62,00	22,00	22,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	130,00	15,00	62,00	22,00	22,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado		bloque	enfoscado	tierra
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	807
Finca "RLAS", paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubican dos casetas. Al fondo de la parcela se ubican dos casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. "Año 1986". Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con un acceso secundario en su parte trasera. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple el límite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	808
Finca, paraje "Carrearanda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la A-1 y Villalba.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001006370000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 571
Referencia catastral edificación	000500100VM31D0001SH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1310,00		**% ocupacion**	1,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	15,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	15,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	808
Finca, paraje "Carrearanda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación CL- 619	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	809
Finca, paraje "Narejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y la A-1.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032003900000TR	**Localización**	CL DISEMINADOS 1018
Referencia catastral edificación	001600200VM41E0001GY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1989,00		**% ocupacion**	3,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1993				
Superficie ocupación edificación	70,00	3,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	70,00	3,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	809
Finca, paraje "Narejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Autovía A-1	
Observaciones	Techado frente al acceso. La parcrela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple la línea de limite edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	810
Finca, paraje "Narejo".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001009630000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 894
Referencia catastral edificación	001600100VM41E0001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1,00		**% ocupacion**	9900,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1992	1975			
Superficie ocupación edificación	52,00	47,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	52,00	47,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	810
Finca, paraje "Narejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	BU-P-1102	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	811
Finca, paraje "Narejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001003970000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 584
Referencia catastral edificación	002100100VM41E0001HY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2818,00		**% ocupacion**	1,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	29,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	29,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	811
Finca, paraje "Narejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Procede de segregación. A través de esta parcela se realiza el acceso a la parcela 812.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	812
Finca, paraje "Narejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001003970000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 583
Referencia catastral edificación	002100200VM41E0001WY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2400,00		**% ocupacion**	5,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación edificación	132,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	132,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	812
Finca, paraje "Narejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche, compuesto por varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Procede de segregación. Comparte parcela catastral con la parcela 811 a través de la cual se realiza el acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	813
Centro ecuestre "Las Acacias", paraje "Fresnedo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001009300000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 585
Referencia catastral edificación	002000200VM31F0001BA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		4056,00		**% ocupacion**	34,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén			
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	1341,00	70,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	1341,00	70,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	813
Centro ecuestre "Las Acacias", paraje "Fresnedo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de naves que conforman un patio, junto a la que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-P-1102.	
Observaciones	Se vende o alquila. Árboles longevos. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	814
Finca "Ebanistería C.Martín", paraje "Fresnedo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001009220000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 586
Referencia catastral edificación	002000100VM31F0001AA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		10060,00		**% ocupacion**	10,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	merendero	almacén	
Antigüedad	1975		1981		
Superficie ocupación edificación	933,00	38,00	42,00	12,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	933,00	38,00	42,00	12,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	metálica	metálica	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	814
Finca "Ebanistería C.Martín", paraje "Fresnedo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave de varios módulos, frente a la que se ubica una caseta y un merendero. Tras la nave se ubica una caseta de servicio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-P-1102.	
Observaciones	Viñedos. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela. La actividad comprende tres parcelas catastrales: 09018A001009200000TH - 09018A001009220000TA -09018A001009210000TW La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	815
Finca, paraje "Fresnedo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001009100000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 587
Referencia catastral edificación	001500100VM31F0001QA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2641,00		**% ocupacion**	3,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	80,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	80,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	815
Finca, paraje "Fresnedo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. La vivienda ocupa una pequeña parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	816
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031003670000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 30
Referencia catastral edificación	000400300VM31F0001WA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		4288,00		**% ocupacion**	13,78	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén			
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación edificación	581,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	581,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	816
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave longitudinal, junto a la que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Silos de almacenamiento de pienso. La parcela cuenta con dos accesos diferentes.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	817
Finca "A S", paraje "Prado Quintanilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031003570000TU	**Localización**	Pol 31 Parc 357 Prado Quintanilla
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1206,00		**% ocupacion**	8,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	89,00	17,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	89,00	17,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	817
Finca "A S", paraje "Prado Quintanilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se integra en el monte. Vegetación cuidada. Techado para aparcamiento junto al acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	819
Colegio San Gabriel, paraje "Rotura de la Villa".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/6000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Aguilera y Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B112055970000IT	**Localización**	Pol 112 Parc 5597
Referencia catastral edificación	09018B112055970001OY		CL DISEMINADOS 1089

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		55123,00		**% ocupacion**	8,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	1966				
Superficie ocupación edificación	2615,00	1448,00	182,00	125,00	72,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	1	2	1	1
Superficie construída	7845,00	1448,00	364,00	125,00	72,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	otro	metálica		teja	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	819
Colegio San Gabriel, paraje "Rotura de la Villa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Proteccion Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio edificio plurifuncional, tras el que se ubica un pabellón. Junto al acceso se situa un Centro I+D+I, y una caseta. Existen otras dos casetas más en la parcela. Los recorridos se pavimentan de asfalto y hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-P-1102.	
Observaciones	La parcela se integra en el monte. Vegetación cuidada. Piscina. La parcela acoge un colegio-internado y una escuela de enología. Una de las edificaciones auxiliares se encuentra en SR-PI y dentro de la línea de edificación. Procede de la unión de las parcelas 818 y 819.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	820
Finca "Antenas - Energía solar", paraje "Las Matillas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Aguilera y Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B111001350000ID	**Localización**	Pol 111 Parc 135
Referencia catastral edificación	09018B111001350001OF		CL DISEMINADOS 27

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		1,00		**% ocupacion**	56700,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si		no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	vivienda	almacén	merendero	almacén
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	257,00	154,00	38,00	35,00	83,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída	514,00	154,00	38,00	35,00	83,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra	revestimiento piedra	enfoscado	ladrillo	revestimiento piedra
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	teja
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	820
Finca "Antenas - Energía solar", paraje "Las Matillas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, frente al que se ubica otra vivienda con porche y dos casetas. En el acceso se situa una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Techado en el centro de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	821
Finca, paraje "Las Matillas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Aguilera y Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B109000410000IT	**Localización**	Pol 109 Parc 41 Mantillas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		518,00		**% ocupacion**	21,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica			no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	113,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	113,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	821
Finca, paraje "Las Matillas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Arbolado Forestal	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	822
Finca, paraje "El Fontarrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	En La Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B111002060000IZ	**Localización**	Pol 111 Parc 206 Cascajos
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3388,00		**% ocupacion**	5,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	114,00	68,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	114,00	68,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	822
Finca, paraje "El Fontarrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Proteccion Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.Está asociada a la parcela catastral 09018B1110020050000IS.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	823
Finca "Villa los almendros", paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1080044900001O	**Localización**	Pol 108 Parc 449 Señorica
Referencia catastral edificación	000200100VM31H0001BY		CL DISEMINADOS 26

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		2691,00		**% ocupacion**	8,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	139,00	41,00	28,00	11,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	278,00	41,00	28,00	11,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque	bloque	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	823
Finca "Villa los almendros", paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño chalet, junto al que se ubica un techado parcialmente cerrado. Al fondo de la parcela se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón impreso.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-P-1102.	
Observaciones	Árboles longevos. La edificación principal y una de las auxiliares se encuentra en SR-PI y parcialmente dentro de la línea de límite de edificación. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	824
Finca "Los enebros", paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B108004590000IE	**Localización**	Pol 108 Parc 459 Señorica
Referencia catastral edificación	002200600VM32B0001BG		CL DISEMINADOS 25

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		1398,00		**% ocupacion**	7,01	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	83,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	83,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	824
Finca "Los enebros", paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño chalet. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-P-1102.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. La edificación principal se encuentra en SR-PI. Aparcamiento enterrado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	825
Caseta, paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B108004580000IJ	**Localización**	Pol 108 Parc 458 Señorica
Referencia catastral edificación	002200400VM32B0001WG		CL DISEMINADOS 15

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		1340,00		**% ocupacion**	6,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1860				
Superficie ocupación edificación	85,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	85,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	825
Caseta, paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección dse Infraestrtucturas	SR-PI
Estado general	Todo en un estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta compuesta de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-P-1102.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	826
Bodega "San Pedro Regalado", paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1080046200001E	**Localización**	Pol 108 Parc 462 Señorica
Referencia catastral edificación	002200300VM32B0001HG		CL DISEMINADOS 1

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		bodega		**Otros usos**		
Superficie total		1294,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	bodega				
Antigüedad	1962				
Superficie ocupación edificación	1294,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3				
Superficie construída	3882,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	826
Bodega "San Pedro Regalado", paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, junto a la que se ubica un techado parcialmente cerrado. Frente a ellos se situa una pequeña caseta y una caseta que da servicio a la báscula. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta. Superficie libre hormigonada.	
Afecciones	Carretera BU-P-1102.	
Observaciones	Varios accesos a la parcela. Procede de la unión de las parcelas 826 y 1062. Parte de la parcela se encuentra en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	827
Caseta, paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B10800464000OIZ	**Localización**	Pol 108 Parc 464 Señorica
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		163,00		**% ocupacion**	15,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	almacén					
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación	26,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1					
Superficie construída	26,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	tierra					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	teja					
Estado	malo					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	827
Caseta, paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en un estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-P-1102.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	829
Finca, paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1120014600001I	**Localización**	Pol 112 Parc 146 Cruz Alta
Referencia catastral edificación	002200700VM32B0002UH		CL DISEMINADOS 24

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		3578,00		**% ocupacion**	8,83	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	134,00	182,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	134,00	182,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	829
Finca, paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño chalet, tras el que se ubica un merendero compuesto por varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite edificación Carretera BU-P-1102.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	831
Finca, paraje "Trascastillo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	
Referencia catastral edificación	002201300VM32B0001PG		CL DISEMINADOS 16

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		57,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	almacén					
Antigüedad	1900					
Superficie ocupación edificación	57,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2					
Superficie construída	114,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	ladrillo					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	uralita					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	831
Finca, paraje "Trascastillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	832
Nave, paraje "Guindalera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noreste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	
Referencia catastral edificación	001700400VM32B0001GG		CL DISEMINADOS 23

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		650,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación edificación	650,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	650,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	832
Nave, paraje "Guindalera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave con un techado adosado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	833
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102001300000IH	**Localización**	Pol 102 Parc 130 Fuente Vieja
Referencia catastral edificación	001700100VM32B0001AG		CL DISEMINADOS 8

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		552,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	ganadero		
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación edificación	552,00	0,00	0,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	1104,00	0,00	0,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	833
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, frente al que se situa una nave. Al fondo de la parcela se ubica una nave longitudinal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-P-1105.	
Observaciones	Silos de almacenamiento de pienso. La edificación principal y una de las auxiliares se encuentra en SR-PI y parcialmente dentro de la línea de edificación. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con varios accesos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	834
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102001650000IB	**Localización**	Pol 102 Parc 165 Camino Río
Referencia catastral edificación	001700500VM32B0001QG		CL DISEMINADOS 899

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		7094,00		**% ocupacion**	2,96	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1994				
Superficie ocupación edificación	148,00	41,00	21,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	296,00	41,00	21,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	834
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-P-1105.	
Observaciones	Árboles longevos. Viñedo. Pequeño invernadero. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. La parcela se encuentra parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	835
Finca, paraje "Guindalera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1160068100001L	**Localización**	Pol 116 Parc 681 Guindalaera
Referencia catastral edificación	001700200VM32B0001BG		CL DISEMINADOS 7

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	residencial	
Superficie total		542,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	vivienda			
Antigüedad	1962				
Superficie ocupación edificación	326,00	216,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	326,00	216,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	835
Finca, paraje "Guindalera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Proteccion Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado desigual y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, frente a la que se ubica una antigua vivienda a la que se adosa otro edificio en ruinas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	836
Finca, paraje "Guindalera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1160068300001F	**Localización**	Pol 116 Parc 683 Guindalera
Referencia catastral edificación	001200100VM32B0001OG		CL DISEMINADOS 5

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		727,00		**% ocupacion**	21,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación edificación	127,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	254,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	836
Finca, paraje "Guindalera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda compuesta por varios módulos, frente a la que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-P-1105.	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. La edificación principal y una de las auxiliares se encuentra en SR-PI y parcialmente dentro de la línea de edificación. Está asociada a la parcela catastral 09018B116156720000IW .	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	837
"Molino del pueblo", paraje "Guindalera".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	
Referencia catastral edificación	001200200VM32B0001KG		CL DISEMINADOS 6

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		98,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1850				
Superficie ocupación edificación	98,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	196,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	en obras				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	837
"Molino del pueblo", paraje "Guindalera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agopecuaria de Regadio	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un antiguo molino restaurado y ampliado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Elemento Catalogado	Molino del Pueblo. Ficha MO3 del Catalogo de Elementos Protegidos.	
Observaciones	Árboles longevos. La edificación se asienta sobre un canal que antiguamente conducía el agua.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	838
Finca, paraje "La Porquera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B101004580000IR	**Localización**	Pol 101 Parc 458 Gaitero
Referencia catastral edificación	000700200VM32B0001IG		CL DISEMINADOS 3

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1737,00		**% ocupacion**	12,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	218,00	7,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	218,00	7,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	838
Finca, paraje "La Porquera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agopecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero compuesto de dos módulos, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso y los recorridos, de hormigón y piedra.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	839_a
Naves ganaderas, paraje "La Porquera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1010046400001I	**Localización**	Pol 101 Parc 568 Junquera
Referencia catastral edificación	000700100VM32B0001XG		CL DISEMINADOS 2

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		10992,00		**% ocupacion**	35,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	ganadero		
Antigüedad	1971				
Superficie ocupación edificación	1035,00	2600,00	254,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	1035,00	2600,00	254,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	839_a
Naves ganaderas, paraje "La Porquera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agopecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave compuesta por varios módulos, junto a la que se ubican varias naves longitudinales. Junto a ellas existe una caseta. Al fondo de la parcela se situan dos naves más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela es una granja avícola. Silos de almacenamiento de pienso. El anejo 1 se repite tres veces. Piscina. Procede de la unión de las parcelas 839 y 1031. 09018B101004590000ID y 09018B1010046400000II .	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	839_b
Naves ganaderas, paraje "La Porquera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B101005680000IW	**Localización**	Pol 101 Parc 568 Junquera
Referencia catastral edificación	000700100VM32B0001XG		CL DISEMINADOS 2
Titularidad	privada		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		8464,00		**% ocupacion**	32,23	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	almacén	ganadero	
Antigüedad	1971				
Superficie ocupación edificación	570,00	1075,00	24,00	1059,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	570,00	1075,00	24,00	1059,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	839_b
Naves ganaderas, paraje "La Porquera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agopecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave compuesta por varios módulos, junto a la que se ubican varias naves longitudinales. Junto a ellas existe una caseta. Al fondo de la parcela se situan dos naves más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela es una granja avícola. Silos de almacenamiento de pienso. El anejo 1 se repite tres veces. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	840
Naves ganaderas , paraje "Los Molineros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1010008700001U	**Localización**	Pol 101 Parc 87 Molineros
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		8610,00		**% ocupacion**	25,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén	almacén	ganadero	
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	982,00	249,00	56,00	883,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	982,00	249,00	56,00	883,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita	uralita	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	840
Naves ganaderas , paraje "Los Molineros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave longitudinal, junto a la que se ubica una nave y una caseta. Al fondo de la parcela se ubica otra nave longitudinal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policiá del Río Gromejón.	
Observaciones	Árboles longevos. Procede de la unión de las parcelas 840 y 841, con referencias catastrales 09018B1010008700000IU y 09018B1010008500000IS. Silos de almacenamiento de pienso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	842
Convento de San Pedro Regalado , paraje "La Serranilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5406001VM3250N0001RB	**Localización**	CL San Pedro Regalado 111
Referencia catastral edificación			09440 ARANDA DE DUERO

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**	equipamiento	
Superficie total		59393,00		**% ocupacion**	11,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	equipamiento	almacén	vivienda	almacén	almacén
Antigüedad	1972				
Superficie ocupación edificación	2960,00	1467,00	1050,00	1172,00	90,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	1	3	1	1
Superficie construída	8880,00	1467,00	3150,00	1172,00	90,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	metálica	metálica		metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	842
Convento de San Pedro Regalado , paraje "La Serranilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un convento, al que se adosa un edificio plurifuncional por un lado y una residencia por otro. Junto al acceso se ubica un conjunto de casetas y al fondo de la parcela una pequeña caseta. Adoquines en parte de la superficie.	
Afecciones		
Elemento Catalogado	Monasterio de San Pedro Regalado. Ficha 144 Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Árboles longevos. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con varios accesos a la misma. Equipamiento religioso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	843
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102001070000IT	**Localización**	Pol 102 Parc 107 Calero
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		156,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	156,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	156,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	843
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	844
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1020011100000IF	**Localización**	Pol 102 Parc 111 La Fuente
Referencia catastral edificación	001600100VM32B0001YG		CL DISEMINADOS 9

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		781,00		**% ocupacion**	17,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	135,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	135,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	844
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico Común	SR-C
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta compuesta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. La superficie d ela parcel amedida es inferior a la superficie de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	846
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102001160000ID	**Localización**	Pol 102 Parc 116 La Fuente
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		107,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	107,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	107,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	malo				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	846
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de un techado parcialmente cerrado de uralita. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	La sueprficie de la parcela medida es inferior a la superficie de la aprcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	848
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001700700VM32B0001LG	**Localización**	Pol 102 Parc 125
Referencia catastral edificación			CL DISEMINADOS 7(A)

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		4431,00		**% ocupacion**	47,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	ganadero	ganadero	ganadero			
Antigüedad	1972					
Superficie ocupación edificación	854,00	545,00	713,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	2			
Superficie construída	854,00	545,00	1426,00			
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	848
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave longitudinal, a cuyos lados se ubican sendas naves en paralelo. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite edificación Carretera BU-P-1105.	
Observaciones	Silos de almacenamiento de pienso.	
	La edificación principal y las auxiliares se encuentra en SR-PI y parcialmente dentro de la línea de edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	849
Finca, paraje "Avenida el Águila".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B105003800000IH	**Localización**	Pol 105 Parc 380 Moralejo
Referencia catastral edificación	002100400VM32B0001BG		CL DISEMINADOS 902

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**		
Superficie total		1701,00		**% ocupacion**	25,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	148,00	285,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	148,00	285,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	849
Finca, paraje "Avenida el Águila".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda compuesta por varios módulos. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Procede de la unión de las parcelas 849 y 850.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	851
Finca "Villa Junco", paraje "Avenida el Águila".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B105003700000IX	**Localización**	Pol 105 Parc 370 El Val.
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		667,00		**% ocupacion**	23,84	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	65,00	67,00	11,00	16,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	65,00	67,00	11,00	16,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	otro	enfoscado	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	851
Finca "Villa Junco", paraje "Avenida el Águila".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica un techado parcialmente cerrado. Junto al acceso se ubican dos casetas.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	