

Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)

TOMO VI-3 DN-I-ED INVENTARIO DE EDIFICACIONES DISPERSAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
MAYO 2020

C. ANDRÉS + LL.MASIÁ S.L.P.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	852
Finca, paraje "Avenida el Águila".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B104002740000IH	**Localización**	Pol 104 Parc 274 Huerta y
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2115,00		**% ocupacion**	2,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	35,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	35,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	852
Finca, paraje "Avenida el Águila".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	853
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B119000020000IT	**Localización**	Pol 119 Parc 2 Otero
Referencia catastral edificación	000400100VM31F0001UA		CL DISEMINADOS 28

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1543,00		**% ocupacion**	5,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	merendero	almacén	almacén			
Antigüedad	1980					
Superficie ocupación edificación	52,00	10,00	21,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1			
Superficie construída	52,00	10,00	0,00			
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	hormigón	metálica			
Estado	bueno	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	853
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se integra en el monte. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	854
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B119050050000IA	**Localización**	Pol 119 Parc 5005 Otero
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		4995,00		**% ocupacion**	2,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	105,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	105,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	854
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se integra en el monte.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	855
Finca, paraje "Monte Hermoso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 898
Referencia catastral edificación	002000100VM31H0001AY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		509,00		**% ocupacion**	39,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación edificación	109,00	59,00	32,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	109,00	59,00	32,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	855
Finca, paraje "Monte Hermoso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se integra dentro del monte.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	856
Naves ganaderas, paraje "Monte Hermoso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		**Localización**	CL DISEMINADOS 36
Referencia catastral edificación	001600200VM41G0001GQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		826,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero				
Antigüedad	1900				
Superficie ocupación edificación	826,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	826,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	856
Naves ganaderas, paraje "Monte Hermoso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave con varios módulos adosados. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Silo de almacenamiento de pienso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	857
Torre de telecomunicación, paraje "Montehermoso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del término, cerca de la unión de la A-1 y la antigua N-1.
Acceso	Antigua N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031060730000TM	**Localización**	Pol 31 Parc 6073 Montehermoso
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		63,00		**% ocupacion**	33,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	industrial				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	21,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	21,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	857
Torre de telecomunicación, paraje "Montehermoso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta que da servicio a una torre de telecomunicaciones. La supeficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Autovía A-1	
Observaciones	La parcela se situa en el monte, ocupando la finca vallada una pequeña parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	863
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004810000TU	**Localización**	CL DISEMINADOS 1100
Referencia catastral edificación	001301700VM41A0001HH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		6510,00		**% ocupacion**	4,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación edificación	231,00	27,00	26,00	32,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	231,00	27,00	26,00	32,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	863
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda, frente a la que se ubica una caseta y tras la que se situa una caseta asador. Al fondo de la parcela se situa otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Piscina. Campo de tenis. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	887
Caseta, paraje "Valdecarros".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/5000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A006001960000TW	**Localización**	Pol 6 Parc 196-Camino Hierba
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		26393,00		**% ocupacion**	0,27	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	70,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	70,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	887
Caseta, paraje "Valdecarros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta con muros de sillería y mampuestos ubicada junto al camino. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Se conservan dos árboles junto a la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	888_1
Finca, paraje "Valdelemia".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005005590000TI	**Localización**	Pol 5 Parc 559 Valdelemia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		375,00		**% ocupacion**	12,27	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	30,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	30,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	888_1
Finca, paraje "Valdelemia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave con porche que combina los usos de almacén y merendero. Tras ella se ubica una pequeña caseta más antigua. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Amplio huerto e invernadero. Árboles frutales. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	888_2
Finca, paraje "Valdelemia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005005960000TE	**Localización**	Pol 5 Parc 596 Valdelemia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		1529,00		**% ocupacion**	20,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	314,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	314,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	888_2
Finca, paraje "Valdelemia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave con porche que combina los usos de almacén y merendero. Tras ella se ubica una pequeña caseta más antigua. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Amplio huerto e invernadero. Árboles frutales. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	896
Finca, paraje "Valdecañal".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005002390000TI	**Localización**	Pol 5 Parc 239 Valdecarrillos
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3851,00		**% ocupacion**	1,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	53,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	53,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	896
Finca, paraje "Valdecañal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta con porche. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso a la caseta, de adoquines.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Arboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	897
Bodega Torremilanos, paraje "Torremilanos"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1, el Canal de Guma y el monte de la Villa.
Acceso	Carretera N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A007150930000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 485
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		bodega		**Otros usos**	residencial	
Superficie total		18076,00		**% ocupacion**	30,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	bodega	hostelero	hostelero	almacén	agrícola
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	3403,00	1133,00	944,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	4	1	1	1
Superficie construída	6806,00	4532,00	944,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	estimiento piedra		ladrillo	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	teja
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	897
Bodega Torremilanos, paraje "Torremilanos"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio combinado entre bodega y hotel. Junto a ellos se ubica una nave con cerramiento parcial, a cuya vera existe una pequeña caseta. Tras la bodega se ubica una pequeña caseta blanca. Pavimento de asfalto en los recorridos.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Extensa finca de una bodega-hotel, con sus aledaños urbanizados y sembrados de césped. En sus inmediaciones se localizan grandes viñas. Vegetación cuidada. La parcela cuenta con cerramientos puntuales en los accesos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	900
Ermita Torremilanos, paraje "Torremilanos"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1, el Canal de Guma y el monte de la Villa.
Acceso	Carretera N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A007050930000TA	**Localización**	Pol 7 Parc 5093 Torremilanos
Referencia catastral edificación	001040000VM31B		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total		896,00		**% ocupacion**	12,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	equipamiento				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	112,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	112,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				


IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	900
Ermita Torremilanos, paraje "Torremilanos"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña capilla. Salvo la fachada principal, el resto está enfoscado y con plantas trepadoras. La superficie libre se deja de césped, y con hormigón en los recorridos.	
Afecciones		
Observaciones	Equipamiento religioso. La edificación se integra en el conjunto de la finca de la bodega Torremilanos, la parcela 897. Vegetación cuidada.	

;

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	901
Conjunto residencial, paraje "Torremilanos"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1, el Canal de Guma y el monte de la Villa.
Acceso	Carretera N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A007150930001YQ	**Localización**	Pol 7 Parc 15093 Torremilanc
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		5777,00		**% ocupacion**	28,68	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	vivienda	almacén	
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación edificación	176,00	705,00	460,00	316,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	2	1	
Superficie construída	352,00	705,00	920,00	316,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	


IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	901
Conjunto residencial, paraje "Torremilanos"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. El conjunto edificatorio principal comprende dos construcciones residenciales y una nave entre ambas. Tras ellas se ubica una nave cerrada parcialmente. La superficie libre está sin pavimentar, salvo aledaños del conjunto, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La edificación se integra en el conjunto de la finca de la bodega Torremilanos, la parcela 897. Vegetación cuidada. Material de obra en la superficie. Caseta prefabricada.	

ɔs

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	902
Finca, paraje "Valdecarros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Guma y la A-1.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008005020000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 929
Referencia catastral edificación	001100100VM41A0001RH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	residencial	
Superficie total		2216,00		**% ocupacion**	3,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	75,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	150,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	902
Finca, paraje "Valdecarros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero en ladera con dos plantas en su parte más baja, y con un porche en la planta que asoma por la parte superior de la ladera. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Frutales. Vegetación cuidada. Pequeño techado aislado. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	904
Corrales, paraje "Valdecarros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la A-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008004860000TR	**Localización**	Pol 8 Parc 486 Hoyo Verde
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		9258,00		**% ocupacion**	4,84	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	vivienda		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	180,00	107,00	161,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	180,00	107,00	161,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra	tierra	tierra		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	malo	malo	malo		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	904
Corrales, paraje "Valdecarros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en estado abandonado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una nave ganadera que forma un patio junto a otra. Frente a ellas se ubica una construcción más pequeña. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Autovía A-1 Línea Eléctrica de Alta tensión	
Observaciones	Restos de otra posible edificación o tapia junto al conjunto de las edificaciones.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	905
Finca, paraje "Valdecarros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la A-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008008490000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 500
Referencia catastral edificación	001600200VM41A0001GH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1644,00		**% ocupacion**	29,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	318,00	163,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	318,00	163,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	905
Finca, paraje "Valdecarros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero adosado a un amplio porche y a una piscina. La edificación secundaria es una nave. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta tensión	
Observaciones	Pequeño huerto. Vegetación cuidada. Depósito de agua. La parcela cuenta con un acceso secundario en su parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	906
Finca, paraje "Las Majadillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste del término, entre la A-1 y el monte de Castrillo.
Acceso	N-122 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008006310000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 926
Referencia catastral edificación	002500100VM31B0001DZ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1775,00		**% ocupacion**	5,63	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1990	1990			
Superficie ocupación edificación	86,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	86,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	906
Finca, paraje "Las Majadillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Frente a él se ubica una pequeña caseta y un techado parcialmente cubierto. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de baldosa.	
Afecciones	Conducción de Gasoducto	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Piscina. Pequeño campo de fútbol. La parcela está aprcialmente en SR-PI y afectado por la conducción del gGasoducto	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	907
Finca, paraje "Las Majadillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste del término, entre la A-1 y el monte de Castrillo.
Acceso	N-122 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008006290000TY	**Localización**	Pol 8 Parc 629 Majadillas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		911,00		**% ocupacion**	2,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	20,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	20,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	907
Finca, paraje "Las Majadillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre está en estado natural.	
Afecciones	Conducción de Gasoducto	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación descuidada. Salvo la alineación principal, el resto del cerramiento se complementa con un amplio seto. Junto al acceso a la parcela se encuentra una cabaña guardaviñas. La parcela está aprcialmente en SR-PI y afectado por la conducción del gGasoducto	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	908
Finca, paraje "Valdelemia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005006260000TE	**Localización**	Pol 5 Parc 626 Valdelemia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1115,00		**% ocupacion**	5,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	45,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	45,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	908
Finca, paraje "Valdelemia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Invernadero. Toma de riego.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	909
Finca, paraje "Valdelemia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005006360000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 933
Referencia catastral edificación	001100300VM41A0001XH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1055,00		**% ocupacion**	3,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1988	1988			
Superficie ocupación edificación	16,00	17,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	16,00	17,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	regular	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	909
Finca, paraje "Valdelemia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero al que se adosa una pequeña caseta. La superficie libre está en estado natural.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Árboles frutales. Toma de riego. Existe una pequeña superficie vallada delimitada por las dos edificaciones y un cerramiento en mal estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	911
Finca, paraje "Valdecañal".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005006150000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 501
Referencia catastral edificación	001200100VM41A0001OH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1189,00		**% ocupacion**	5,21	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	62,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	62,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	911
Finca, paraje "Valdecañal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero con diversos módulos. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeño huerto. Depósitos de agua. Total opacidad en el cerramiento de la alineación principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	912
Finca, paraje "Valdecañal".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005001900000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 1118
Referencia catastral edificación	09018A005001900001YE		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		8082,00		**% ocupacion**	7,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	ganadero			
Antigüedad	1993	1993			
Superficie ocupación edificación	286,00	295,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	286,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	912
Finca, paraje "Valdecañal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, a la que se adosa otra más pequeña cerrada parcialmente. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	La edificación secundaria se usa para albergar ovejas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	913
Finca, paraje "Valdecañal".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005001930000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 934
Referencia catastral edificación	001200700VM41A0001JH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2214,00		**% ocupacion**	3,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1990	1990			
Superficie ocupación edificación	59,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	59,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	913
Finca, paraje "Valdecañal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos. Junto a él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Pequeña viña. Toma de riego. Pequeño techado aislado junto al acceso a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	914
Finca, paraje "Remilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la A-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008004290000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 502
Referencia catastral edificación	001200200VM41A0001KH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		3104,00		**% ocupacion**	21,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	ganadero	almacén		
Antigüedad	1978	1978	1978		
Superficie ocupación edificación	559,00	101,00	19,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	559,00	101,00	19,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita		
Estado	bueno	regular	regular		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	914
Finca, paraje "Remilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. Las edificaciones principales son dos naves que se encuentran en ángulo recto, y que probablemente también se usen como merendero. Junto a ellas otra edificación forma el patio. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Cerramiento parcial; el canal de Guma actúa como borde de la parcela. Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	915
Finca, paraje "Remilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la A-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A009156140000TL	**Localización**	Pol 9 Parc 15614. Tras la Ermita
Referencia catastral edificación	001741600VM41A		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		5088,00		**% ocupacion**	13,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	244,00	409,00	33,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	244,00	409,00	33,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	madera		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	teja	uralita	metálica		
Estado	bueno	bueno	regular		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	915
Finca, paraje "Remilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. Las edificaciones principales son dos naves que se encuentran en ángulo recto, y que probablemente también se usen como merendero. En la parte posterior existe una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Piscina. Depósitos de agua. Techado aislado en el centro de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	916
Merendero, paraje "Vega de los pobres".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la N-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005001610000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 935
Referencia catastral edificación	09018A005001610001YU		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		871,00		**% ocupacion**	8,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	70,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	70,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	916
Merendero, paraje "Vega de los pobres".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero con un añadido. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	La superficie libre de la parcela es un amplio prado natural. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	917
Finca, paraje "Vega de los pobres".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la N-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005001570000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 936
Referencia catastral edificación	001200900VM41A0001SH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1402,00		**% ocupacion**	1,36	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación edificación	19,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	19,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	917
Finca, paraje "Vega de los pobres".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo un pequeño área frente a la caseta, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Acceso secundario a la parcela en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	918
Caseta, paraje "Vega de los pobres".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la N-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005001550000TW	**Localización**	Pol 5 Parc 155 Cerro Campillo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1517,00		**% ocupacion**	1,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	30,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	30,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	918
Caseta, paraje "Vega de los pobres".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado aunque sin síntomas evidentes de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Árboles longevos junto a la edificación. El acceso a la parcela se realiza a través de una senda.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	920
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
Acceso	Caminos desde los aledaños del parque.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005002770000TS	**Localización**	CL DISEMINADOS 940
Referencia catastral edificación	000800200VM41A0001DH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		3071,00		**% ocupacion**	3,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación edificación	104,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	208,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	920
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una vivienda con un pequeño módulo adosado. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación de la Línea FFCC Madrid-Burgos Límite de Edificación de la N-1	
Observaciones	Techado aislado junto a la entrada. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	921
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
Acceso	Caminos desde los aledaños del parque.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005002780000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 941
Referencia catastral edificación	000800300VM41A0001XH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		520,00		**% ocupacion**	8,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1989	1989			
Superficie ocupación edificación	34,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	34,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	921
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Junto al acceso a la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	922_a
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
Acceso	Caminos desde los aledaños del parque.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005002990000T	**Localización**	CL DISEMINADOS 506
Referencia catastral edificación	000300100VM41A0001WH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1093,00		**% ocupacion**	8,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	91,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	91,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	922_a
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche de dos módulos. La superficie libre está sin pavimentar, salvo los aledaños del merendero, de hormigón.	
Afecciones	Límite de Edificacion del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
Observaciones	Árboles frutales. Pequeño techado junto a la edificación. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	922_b
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
Acceso	Caminos desde los aledaños del parque.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005002980000TO	**Localización**	Pol 5 Parc 298 Camino Campillo
Referencia catastral edificación	000340500VM41A		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1771,00		**% ocupacion**	5,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	56,00	33,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	56,00	33,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	estimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	922_b
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta.. La superficie libre está sin pavimentar, salvo los aledaños del merendero y recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de Edificacion del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Depósitos de agua. Toma de riego. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	923_a
Finca, paraje "La Nava".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del suelo urbano, entre la vía del tren y la N-1.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	2120720VM4121N0001DO	**Localización**	LG LA NAVA
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1099,00		**% ocupacion**	8,83	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1963				
Superficie ocupación edificación	97,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	97,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	923_a
Finca, paraje "La Nava".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta alargada cuyo tejado se resuelve en teja una parte y en uralita la otra. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego. El acceso se realiza por una pequeña senda. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	923_b
Finca, paraje "La Nava".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del suelo urbano, entre la vía del tren y la N-1.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	2120722VM4121N0001IO	**Localización**	LG LA NAVA Suelo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		874,00		**% ocupacion**	4,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	38,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	38,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	923_b
Finca, paraje "La Nava".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Toma de riego. El acceso se realiza por una pequeña senda. La parcela se ha ampliado con la colindante. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	925
Finca, paraje "La Nava".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del suelo urbano, entre la vía del tren y la N-1.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	2120712VM4122S0001FA	**Localización**	LG LA NAVA
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1154,00		**% ocupacion**	2,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1999				
Superficie ocupación edificación	27,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	27,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	925
Finca, paraje "La Nava".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta junto al acceso. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego. Pequeña piscina. El acceso se realiza por una pequeña senda.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	926
Finca, paraje "La Nava".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del suelo urbano, entre la vía del tren y la N-1.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	2120710VM4122S0001LA	**Localización**	LG LA NAVA Suelo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		913,00		**% ocupacion**	2,30	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	21,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	21,00				
Retranqueos	21,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	926
Finca, paraje "La Nava".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. El acceso se realiza por una pequeña senda.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	927
Finca, paraje "La Nava".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del suelo urbano, entre la vía del tren y la N-1.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	2120707VM4122S0001LA	**Localización**	LG LA NAVA
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1369,00		**% ocupacion**	3,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	otro	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación edificación	43,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	43,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	927
Finca, paraje "La Nava".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta con diversos añadidos reciclados. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
Observaciones	Árboles longevos. Toma de riego. Cerramiento de plástico de obra. El acceso se realiza por una pequeña senda.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	928
Finca, paraje "Vega de los pobres".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005000550000TZ	**Localización**	Pol 5 Parc 55 Vega Los Pobres
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		631,00		**% ocupacion**	5,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	36,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	36,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	928
Finca, paraje "Vega de los pobres".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero de dos módulos. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	N-1	
Observaciones	Pequeño huerto. Arbolado. Toma de riego. Pequeña piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	930
Nave, paraje "La Nava".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la Nava y la vía del tren.
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	2315001VM4121N0001EO	**Localización**	CR MADRID 747
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		23502,00		**% ocupacion**	11,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1960	1960			
Superficie ocupación edificación	2634,00	39,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	2634,00	39,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	regular	malo			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	930
Nave, paraje "La Nava".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave cuyos principales accesos están imposibilitados. Junto a ella se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	FFCC Madrid-Burgos, arroyo La Nava, Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	La caseta se encuentra sin puertas ni ventanas. Junto a la nave se ubica una báscula de pesado y material de escombro. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	933_a
Nave, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto al Canal de Guma.
Acceso	Cañada Real de Milagros.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011051010000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 420-421-422
Referencia catastral edificación	001300600VM41A0001DH	001300700VM41A0001XH	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1699,00		**% ocupacion**	40,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación edificación	694,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	694,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	933_a
Nave, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de tres naves adosadas. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Guma	
Observaciones	Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	933_b
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto al Canal de Guma.
Acceso	Cañada Real de Milagros.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011151010000TO	**Localización**	
Referencia catastral edificación	09018A011151010001YP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		937,00		**% ocupacion**	8,75	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1990	1990			
Superficie ocupación edificación	54,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	54,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno	en obras			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	933_b
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero en la parte posterior. Junto a la entrada se encuentra una pequeña edificación en construcción. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. Piscina. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	934
Nave, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la escombrera y el Canal de Guma.
Acceso	Cañada Real de Milagros.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004690000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 6(A)
Referencia catastral edificación	001800600VM41A0001GH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		4025,00		**% ocupacion**	13,99	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1972				
Superficie ocupación edificación	563,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	563,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	934
Nave, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave cuya puerta principal está tapiada. Dicha nave se ha alargado por su parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La acometida eléctrica está desenganchada. La parcela cuenta con pinos de diversas edades.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	935
Finca, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la escombrera y el Canal de Guma.
Acceso	Cañada Real de Milagros.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011001340000TR	**Localización**	CL DISEMINADOS 452
Referencia catastral edificación	001800100VM41A0001HH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		776,00		**% ocupacion**	9,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	71,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	71,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
Estado	en ruina				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	935
Finca, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	La parcela cuenta con una edificación en ruinas. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Acceso dificultado por escombros. La parcela cuenta con árboles frutales y de hoja perenne, con un pequeño estanque, y con buenas vistas del sur de Aranda.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	936
Nave, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Próximo a Fuentespina, junto a la escombrera clausurada
Acceso	Camino Cañada Real de Milagros
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011002800000TA	**Localización**	Pol 11 Parc 280 La Hijosa
Referencia catastral edificación	09018A011002800001YS		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		12146,00		**% ocupacion**	7,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero			
Antigüedad	1965	1965			
Superficie ocupación edificación	637,00	287,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	637,00	287,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita				
Estado	regular	en ruina			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	936
Nave, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Se detectan síntomas de actividad, debido al ruido de animales y a la presencia del silo de alimentación. La edificación se trata de una nave. La superficie libre está en estado natural.	
Afecciones	Cañada Real de Milagros Línea Eléctrica de Alta Tensión Autovía A-11	
Observaciones	La nave está construida para albergar animales, los cuales se encuentran encerrados sin luz natural. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	937
Nave, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Próximo a Fuentespina, junto al trazado de la A-11.
Acceso	Camino Cañada Real de Milagros.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011003240000TK	**Localización**	Pol 11 Parc 324 La Hijosa
Referencia catastral edificación	09018A011003240001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		1693,00		**% ocupacion**	14,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	merendero			
Antigüedad	1935				
Superficie ocupación edificación	189,00	56,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	189,00	56,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta		uralita			
Estado	en ruina	en ruina			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	937
Nave, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Presenta síntomas de abandono. La edificación principal se trata de una nave con un posible antiguo uso ganadero, de la que sólo persisten algunos muros. Existe otra edificación más pequeña con serios daños en fachadas y cubierta. La mayor parte de la superficie libre cuenta con pavimento de hormigón.	
Afecciones	Autovía A-11 Cañada Real de Milagros Línea Eléctrica de Alta tensión	
Observaciones	Restos de amianto. La edificación secundaria se encuentra colindante al trazado inicial de la parcela, con una evidente relación con la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	939
Naves, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto al Canal de Guma
Acceso	Desde N-122 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011003240000TK	**Localización**	Pol 11 Parc 324 La Hijosa
Referencia catastral edificación	09018A011003240001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		10468,00		**% ocupacion**	20,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	almacén	merendero	almacén
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	1253,00	642,00	123,00	90,00	32,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	1253,00	642,00	123,00	90,00	0,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita	teja	uralita
Estado	regular	regular	regular	regular	malo

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	939
Naves, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. Las dos edificaciones principales son naves para animales. Junto a ellas se sitúa una edificación a modo de almacén. Algo más apartado existe un merendero con las ventanas tapiadas y una caseta sin uso. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión	
Observaciones	Las naves cuentan con silos de alimentación; están construidas para albergar animales, los cuales se encuentran encerrados sin luz natural. Existe un pequeño techado aislado para aparcamiento. El merendero se encuentra rodeado de árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	940
Nave Abonos y Cereales, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto al Canal de Guma
Acceso	Desde N-122 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011003240000TK	**Localización**	Pol 11 Parc 324 La Hijosa
Referencia catastral edificación	09018A011003240001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		4736,00		**% ocupacion**	27,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	1293,00	4,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	1293,00	0,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	regular	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	940
Nave Abonos y Cereales, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave para almacén de abonos y cereales, con los cristales rotos. Existe una edificación secundaria con las ventanas tapiadas que acompaña a una báscula. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión	
Observaciones	El cerramiento de la parcela sólo afecta a la parte adyacente a la nave.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	941
Finca, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la A-11
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012003850000TY	**Localización**	Pol 12 Parc 385 Fuentecillas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		6530,00		**% ocupacion**	3,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	59,00	143,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	59,00	0,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	941
Finca, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta a la que se la han añadido nuevos módulos. Existe una edificación secundaria en la parte posterior de la parcela. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de alta tensión, Límite de Edificación Autovía A-11, conducción de gas	
Observaciones	Conserva los árboles viejos. Pequeña huerta. Pequeña cuadra con caballos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	942
Finca, paraje "Valdolé"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre el Canal de Guma y Fuentespina.
Acceso	Camino Chelva más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012001720000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 432
Referencia catastral edificación	001900600VM41A0001BH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1179,00		**% ocupacion**	6,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	80,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	80,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	942
Finca, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero. La superficie libre está sin pavimentar, usada buena parte de ella como almacén de objetos.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. El acceso a la parcela se realiza por un camino exclusivo para la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	943
Finca, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto al Canal de Guma
Acceso	Desde N-122 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011053150000TS	**Localización**	CL DISEMINADOS 451
Referencia catastral edificación	001900100VM41A0001ZH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		3360,00		**% ocupacion**	19,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	ganadero	ganadero	almacén	
Antigüedad	1978	1978	1978	1978	
Superficie ocupación edificación	349,00	136,00	147,00	11,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	349,00	136,00	147,00	11,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	estimiento pie	ladrillo	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	regular	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	943
Finca, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. En la parte posterior existen dos edificaciones adosadas para albergar animales, y en la parte opuesta una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Restos de objetos esparcidos por la superficie.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	944
Nave, paraje "Valdolé"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua Azucarera.
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000860000TE	**Localización**	Pol 12 Parc 86 Valdole
Referencia catastral edificación	09018A012000860001YR		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2953,00		**% ocupacion**	14,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	merendero			
Antigüedad	1997	1997			
Superficie ocupación edificación	381,00	59,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	381,00	59,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	944
Nave, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, junto a la que se ubica un pequeño merendero semiabierto. La superficie libre está sin pavimentar, salvo una pequeña zona junto al merendero, de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeño huerto. Pequeño invernadero. Pozo. El acceso a la parcela no se realiza por la alineación principal, sino tangencialmente.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	945
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más senda.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011003870000TO	**Localización**	Pol 11 Parc 387 Chelva
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		907,00		**% ocupacion**	3,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	28,00		1,00	0,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	28,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	945
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta-merendero. La superficie libre está sin pavimentar, estando una buena parte labrada.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. A pesar de tener linde con el camino principal, el acceso a la finca se realiza tangencialmente por una pequeña senda.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	946
Huerta, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011003860000TM	**Localización**	Pol 11 Parc 386 Chelva
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		779,00		**% ocupacion**	1,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	12,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	12,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	946
Huerta, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta-merendero. La superficie libre está sin pavimentar, estando una buena parte labrada.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Fila de cañas a modo de pequeño cerramiento vegetal en el linde con el camino.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	947_1
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004380000TY	**Localización**	Pol 11 Parc 438 Chelva
Referencia catastral edificación	09018A011004380001YU		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1221,00		**% ocupacion**	12,53	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2003	2003			
Superficie ocupación edificación	135,00	18,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	135,00	18,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	947_1
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero junto a la entrada. Existe una pequeña caseta en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar, salvo la que rodea al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Opacidad casi completa del cerramiento. Existe un pequeño acceso en la parte posterior. Vegetación cuidada. Toma de riego. No procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	947_2
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004240000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 453
Referencia catastral edificación	001400100VM41A0001LH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1642,00		**% ocupacion**	4,51	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1982	1982			
Superficie ocupación edificación	66,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	66,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	947_2
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. En la parte posterior de la parcela existe una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo la que rodea al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	El cerramiento metálico se complementa con setos. Toma de riego. No procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	948
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004070000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 920
Referencia catastral edificación	001402000VM41A0001ZH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		318,00		**% ocupacion**	10,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	33,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	33,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
Estado	en ruina				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	948
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	La parcela cuenta con una pequeña edificación en ruinas. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales tras la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	949
Caseta, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre el arroyo La Nava y el Canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000780000TS	**Localización**	Polígono 11 Parcela 78
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		3220,00		**% ocupacion**	0,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	11,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	11,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	949
Caseta, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta junto a unos árboles frutales. La superficie libre está sin pavimentar salvo el acceso a la caseta.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada (árboles frutales).	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	950
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma.
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000230000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 427
Referencia catastral edificación	001301000VM41A0001XH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1970,00		**% ocupacion**	10,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1989	1989			
Superficie ocupación edificación	97,00	103,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	97,00	103,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	950
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una nave. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso y aledaños del merendero, de hormigón. El resto se resuelve con césped.	
Afecciones		
Observaciones	Invernadero. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego. Piscina. Pequeño campo de futbito. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	951
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000220000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 917
Referencia catastral edificación	001301200VM41A0001JH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1804,00		**% ocupacion**	5,10	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	92,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	92,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada revestimiento piedra					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	951
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, cuyo camino de acceso está pavimentado con canto rodado.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. En base a la cartografía, pueden existir pequeñas edificaciones secundarias, no identificadas en el trabajo de campo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	952
Caseta, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más camino-callejón.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000980000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 342
Referencia catastral edificación	002403800VM41C0001UA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2126,00		**% ocupacion**	0,99	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	merendero					
Antigüedad	1991					
Superficie ocupación edificación	21,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1					
Superficie construída	21,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	teja					
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	952
Caseta, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado aunque sin síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Una chopera ocupa parte de la finca. Toma de riego.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	953
Caseta, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	Desde Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000380000TD	**Localización**	Pol 11 Parc 38 Chelva
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1697,00		**% ocupacion**	1,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	25,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	25,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada revestimiento piedra					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	953
Caseta, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña caseta. La superficie libre está en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Toma de riego. El linde de la parcela con el dominio público cuenta con una pequeña zanja, en lugar de cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	954
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	Desde Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000420000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 426-916
Referencia catastral edificación	001300900VM41A0001JH	001301100VM41A0001IH	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1466,00		**% ocupacion**	21,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1945			1990	
Superficie ocupación edificación	98,00	28,00	34,00	150,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	98,00	28,00	34,00	150,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	ladrillo	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	metálica	uralita	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	954
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de diversos módulos. Junto a él se ubican dos pequeñas edificaciones complementarias. En la parte posterior de la parcela se ubica una nave (anejo 3). Parte de la superficie libre está pavimentada de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela tiene una división en su parte posterior, donde se encuentra la nave. Salvo la zona colindante con el dominio público, el resto del cerramiento es metálico. Pequeña huerta y árboles frutales. Vegetación cuidada. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	956
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000190000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 419
Referencia catastral edificación	001300500VM41A0001RH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2434,00		**% ocupacion**	15,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	ganadero			
Antigüedad	1981	1981			
Superficie ocupación edificación	152,00	218,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	304,00	218,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	956
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero amplio. Junto a él se ubica una nave-corral. La superficie libre de parcela está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada. Gallinas y ovejas. Toma de riego. La parcela colindante al este es de la misma propiedad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	957
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000170000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 423-424-425
Referencia catastral edificación	001300200VM41A0001MH - 001300300VM41A0001OH - 001300400VM41A0001KH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		17020,00		**% ocupacion**	4,08	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	merendero	
Antigüedad	1965	1965	1965	1982	
Superficie ocupación edificación	105,00	340,00	22,00	228,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	210,00	340,00	22,00	228,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	uralita	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	957
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda junto al acceso. A su lado se ubica una nave, y tras ella otra más y un pequeño merendero. La superficie libre de parcela está sin pavimentar. El cerramiento afecta sólo a las dos últimas edificaciones.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Viña. Depósitos de agua.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	958_a
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma.
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011001080000TS	**Localización**	CL DISEMINADOS 19(A)
Referencia catastral edificación	001302000VM41A0001HH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1115,00		**% ocupacion**	4,57	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación edificación	51,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	51,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	958_a
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero edificado en el límite de la parcela junto al dominio público. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles frutales. Pequeño huerto. Pequeño acceso a la parcela en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	958_b
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma.
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011001090000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 1160
Referencia catastral edificación	09018A011001090001YX		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1090,00		**% ocupacion**	7,43	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1999	1999			
Superficie ocupación edificación	61,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	61,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	958_b
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero edificado en el límite de la parcela junto al dominio público. Detrás existe una pequeña edificación. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles frutales. Pequeño huerto. Piscina cubierta. Pequeño acceso a la parcela en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	960_a
Nave Santa María, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Carretera N-1, próximo a Fuentespina
Acceso	Carretera N-1
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001800400VM41A0001BH	**Localización**	CL DISEMINADOS 4(A)
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2192,00		**% ocupacion**	20,80	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	industrial				
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación edificación	456,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	912,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	960_a
Nave Santa María, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-PC
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave que cuenta con una zona dividida en dos alturas. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera N-1, Líneas eléctricas de alta y media tensión, Canal de Guma.	
Observaciones	La nave era una fábrica de almendras garrapiñadas, sin síntomas de dicha actividad. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	960_b
Báscula, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Carretera N-1, próximo a Fuentespina
Acceso	Carretera N-1
Titularidad	pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011001560000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 3(A)
Referencia catastral edificación	001800300VM41A0001AH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2730,00		**% ocupacion**	0,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	equipamiento				
Antigüedad	1972				
Superficie ocupación edificación	18,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	18,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	960_b
Báscula, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-PC
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta que da servicio a una báscula de pesado. La superficie libre está asfaltada.	
Afecciones	Carretera N-1, Líneas eléctricas de alta y media tensión,	
Observaciones	Propiedad de la Junta de Castilla y León. Báscula usada por la Guardia Civil para el control de peso de vehículos. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	961
Nave Parra, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Carretera N-1, próximo a Fuentespina
Acceso	Carretera N-1
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001800500VM41A0000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 5(A)
Referencia catastral edificación	001800500VM41A0001YH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		8362,00		**% ocupacion**	11,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación edificación	992,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	992,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	961
Nave Parra, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-PC
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una amplia nave con numerosas ventanas. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el área próximo a la nave, de árido grueso.	
Afecciones	Límite de dificación Carretera N-1, Líneas eléctricas de alta y media tensión, Autovía A-11 Canal de Guma.	
Observaciones	La nave pertenece a una empresa de distribución de maquinaria agrícola, por lo que la superficie libre de la parcela está ocupada por estos elementos. Daños en el enfoscado. La edificación no cumple la línea de límite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	962
Finca, paraje "Valdecantos"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Próximo a Fuentespina, junto a la Nava y el Canal de Guma
Acceso	Carretera N-1
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005007450000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 1046
Referencia catastral edificación	002300600VM41A0001WH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		533,00		**% ocupacion**	3,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1991	1991			
Superficie ocupación edificación	14,00	7,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	14,00	7,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	962
Finca, paraje "Valdecantos"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-PC
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. Las dos edificaciones existentes son muy parecidas en tamaño y forma. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera N-1 Línea eléctrica media tensión.	
Observaciones	Pequeño huerto. Vegetación cuidada. Depósito de agua.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	963
Casa del Canal, paraje "Valdecantos"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Próximo a Fuentespina, junto a la Nava y el Canal de Guma
Acceso	Carretera N-1
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005007460000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 925
Referencia catastral edificación	002300500VM41A0001HH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		666,00		**% ocupacion**	23,27	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	equipamiento	almacén			
Antigüedad	1960	1960			
Superficie ocupación edificación	59,00	96,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	59,00	96,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	tierra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja				
Estado	malo	en ruina			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	963
Casa del Canal, paraje "Valdecantos"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suel Rústico Comú n	SR-C
	Suel Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en mal estado y sin síntomas de actividad. El edificio principal tiene el interior muy deteriorado. Junto a él se adosa otra edificación en ruinas. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera N-1 Límite de Edificación Autovía A-11. Línea eléctrica media tensión, Yacimientos Arqueológicos Canal de Guma,	
Elementos Catalogados	Casa del Canal. Ficha CA1 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	El edificio principal era la antigua Casa del Canal de Guma. La parcela conserva los árboles junto al canal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	964
Nave, paraje "La Horca"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-11 y el Canal de Guma, próximo a Fuentespina.
Acceso	Carretera CL-603 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A009004740000TU	**Localización**	Pol 9 Parc 474 Huerta de Murcia
Referencia catastral edificación	002341500VM41A		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		4810,00		**% ocupacion**	46,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	2165,00	42,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	2165,00	42,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	teja	metálica	hormigón		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	964
Nave, paraje "La Horca"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave. Junto a la entrada se ubica una pequeña caseta y otra edificación. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Autovía A-11	
Observaciones	La nave alberga gallinas para la producción de huevos. Silo de almacenamiento de pienso. Depósito de agua elevado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	965
Nave Buquerín, paraje "La Horca"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Conexión CL-603 con N-1, próximo a Fuentespina
Acceso	Carretera CL-603
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A009005070000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 1123
Referencia catastral edificación	09018A009005070001YS		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		14381,00		**% ocupacion**	22,41	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	industrial	almacén		
Antigüedad	2003	2003	2003		
Superficie ocupación edificación	3089,00	101,00	33,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	3089,00	101,00	33,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	965
Nave Buquerín, paraje "La Horca"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal consiste en tres naves adosadas. Existe otra edificación junto a la báscula del pesado de camiones y otra más pequeña detrás. La superficie libre está pavimentada con hormigón.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera CL-603 Arroyo La Nava.	
Observaciones	La parcela pertenece a una empresa dedicada a la distribución de gasóleos a domicilio, fertilizantes y cereales. El acceso rodado a la parcela queda limitado a la puerta de entrada, porque a pesar de que el resto del perímetro no cuenta con cerramiento, la cuneta o zanja drenante de la carretera actúa de barrera.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	967
Nave Socotex, paraje "La Horca"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto a carretera CL-603, próximo a Fuentespina
Acceso	Carretera CL-603
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A009003910000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 1113
Referencia catastral edificación	002301100VM41A0001BH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		5871,00		**% ocupacion**	33,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	industrial	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad	2004	2004	2004	2004	
Superficie ocupación edificación	1205,00	246,00	414,00	119,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	1205,00	246,00	414,00	119,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico	otro	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	metálica	metálica	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	967
Nave Socotex, paraje "La Horca"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad: La edificación principal es un conjunto de dos naves adosadas. La complementan dos pequeñas naves. Existe una pequeña edificación en la parte posterior de la parcela a modo de merendero. La superficie libre está pavimentada con hormigón.	
Afecciones	Límite de Edificación A-11 Carretera CL-603	
Observaciones	La parcela pertenece a una empresa dedicada a la fabricación de estructuras de madera. La superficie de la parcela ha disminuido respecto a la que se recoge en el Plan 96, debido a la construcción del firme de la Autovía A-11, que pasa por la zona norte de dicha parcela, donde previamente existía una edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	969
Nave Falafa, paraje "La Hijosa"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Carretera N-1, próximo a Fuentespina
Acceso	Carretera N-1
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002300900VM41A0001YH	**Localización**	CL DISEMINADOS 9(A)
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		5962,00		**% ocupacion**	34,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	industrial	almacén			
Antigüedad	1970	1970			
Superficie ocupación edificación	1860,00	189,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	1860,00	189,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	969
Nave Falafa, Paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de tres naves adosadas con un añadido reciente. Existe una pequeña edificación secundaria en la parte posterior de la parcela. Cuenta con pavimento de asfalto en el acceso y de hormigón en el resto de superficie libre.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera N-1 Límite de Edificación Autovía A-11	
Observaciones	La parcela pertenece a un concesionario de automóviles. Se encuentra junto al trazado de la futura autovía A-11 La parcela tiene cerramiento en un lado nada más, quedando el frente de parcela libre y los otros dos bordes definidos por las edificaciones.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	974
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000800000TK	**Localización**	Pol 12 Parc 80 Fuentecillas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2282,00		**% ocupacion**	1,27	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	29,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	29,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	974
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Pequeño techado aislado para aparcamiento. Bastante opacidad en el cerramiento. Procede de la unión de las parcelas 974,975 y 976.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	977
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004350000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 446
Referencia catastral edificación	001400200VM41A0001TH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		3957,00		**% ocupacion**	4,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1955	1955			
Superficie ocupación edificación	76,00	103,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	76,00	103,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada revestimiento piedra					
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	977
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero o vivienda. Junto a él se ubica una pequeña caseta. Buena parte de la superficie libre se pavimenta en hormigón, quedando el resto de césped.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela es la suma de dos, siendo una la contigua al acceso (1611) y la que cuenta con un techado aislado de aparcamiento, y otra la finca propiamente dicha (977) con las edificaciones. El cerramiento divide también las dos partes de la parcela global, siendo el de la finca de una opacidad total. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	978
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004460000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 447
Referencia catastral edificación	001400300VM41A0001FH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		907,00		**% ocupacion**	4,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1974				
Superficie ocupación edificación	43,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	43,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	978
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta de dos módulos. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Árboles frutales. El acceso tradicional a la parcela desde el camino quedó inutilizado tras el vallado de la parcela colindante, por lo que el actual discurre por una senda a través del cereal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	979
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000310000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 1181
Referencia catastral edificación	09018A012000310001YS		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1470,00		**% ocupacion**	10,41	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2007	2007			
Superficie ocupación edificación	121,00	32,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	121,00	32,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	979
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Existe otra pequeña edificación en la parte posterior. La superficie libre se pavimenta con árido grueso en la entrada, hormigón en la cancha y césped el resto.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña cancha de baloncesto. Vegetación cuidada. Pozo. Toma de riego. Bastante opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	980
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000260000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 445
Referencia catastral edificación	001400600VM41A0001KH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1710,00		**% ocupacion**	6,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	93,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	93,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	980
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. En la parte opuesta se ubica un pequeño almacén. Las sendas se pavimentan de piedra, quedando buena parte de la superficie libre con césped.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pozo. Piscina. La finca engloba dos parcelas catastrales: 09018A012000260000TH - 09018A012000250000TU	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	981
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004450000TL	**Localización**	Pol 11 Parc 445 Chelva
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1137,00		**% ocupacion**	2,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	26,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	26,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	981
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad, salvo algún daño en el revoco de la edificación, una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	982
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
Acceso	N-122 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004580000TJ	**Localización**	CL DISEMINADOS 924
Referencia catastral edificación	000902400VM41A0001QH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		219,00		**% ocupacion**	9,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	21,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	21,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	982
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta a la que se añaden diversos módulos de material prefabricado. La mayor parte de la superficie libre se encuentra con césped.	
Afecciones	Arroyo La Nava.	
Observaciones	La parcela se dividió cuando se realizó el actual trazado de la Nava. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	983
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
Acceso	N-122 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000901700VM41A0001AH	**Localización**	CL DISEMINADOS 449
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		4500,00		**% ocupacion**	19,24	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	ganadero	almacén
Antigüedad	1930				
Superficie ocupación edificación	175,00	61,00	59,00	237,00	334,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	175,00	61,00	59,00	237,00	334,00
Retranqueos	175,00	61,00	59,00	237,00	334,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	enfoscado	enfoscado	ladrillo
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	teja
Estado	bueno	bueno	bueno	malo	en obras

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	983
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	La edificación principal es una pequeña vivienda, con síntomas de actividad. Junto a ella se ubican dos pequeñas edificaciones. En la parte posterior existen dos naves ganaderas sin uso y deterioradas, y otra rehabilitándose. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el entorno de la vivienda, de hormigón.	
Afecciones	Conducción de Abastecimietno de agua Límite de Edificación de la línea ferroviaria Valladolid-Ariza	
Observaciones	Accesos a la parcela: 3 en el frente y 2 en la parte posterior. Piscina. Campo de tenis. Procede de la unión de las parcelas 983, 985 y 986.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	984
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
Acceso	N-122 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004650000TU	**Localización**	CL DISEMINADOS 450
Referencia catastral edificación	000901600VM41A0001WH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1801,00		**% ocupacion**	15,82	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1945				
Superficie ocupación edificación	258,00	27,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	258,00	27,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	984
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de tamaño residencial. Existe otra pequeña construcción en la parte posterior para dar servicio agrícola. La superficie libre está pavimentada de hormigón y con césped.	
Afecciones	Conducción de Abastecimietno de agua Límite de Edificación de la línea ferroviaria Valladolid-Ariza	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	987
Caseta, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
Acceso	Desde N-122, más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011054630000TF	**Localización**	CL DISEMINADOS 922
Referencia catastral edificación	000902500VM41A0001PH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1026,00		**% ocupacion**	1,27	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación edificación	13,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	13,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	987
Caseta, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo sin síntomas de un uso regular. La edificación cuenta con daños preocupantes. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	La parcela cuenta con árboles frutales. La parcela no tiene una senda de acceso definida.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	988
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto al arroyo La Nava.
Acceso	Camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004500000TF	**Localización**	CL DISEMINADOS 1191
Referencia catastral edificación	09018A011004500001YG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		655,00		**% ocupacion**	9,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1993				
Superficie ocupación edificación	51,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	51,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	988
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un vagón de tren con un porche adosado. Existe una pequeña edificación secundaria. La superficie libre de parcela se dedica principalmente a huerta.	
Afecciones	Arroyo La Nava.	
Observaciones	Existen depósitos de agua para el riego. Pequeño huerto.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	989
Finca Villa de la Nava, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto al arroyo La Nava.
Acceso	Camino Chelva más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000700000T	**Localización**	CL DISEMINADOS 915
Referencia catastral edificación	001401700VM41A0001ZH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2427,00		**% ocupacion**	7,25	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación edificación	93,00	6,00	77,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	93,00	6,00	77,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	ladrillo	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	989
Finca Villa de la Nava, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Junto a él se ubica una pequeña caseta, y existe otra más en la parte posterior. Parte e la superficie libre se pavimenta con hormigón.	
Afecciones	Arroyo La Nava. Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	En la parcela está instalada una torre de media tensión. Campo de futbito. Piscina. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	990
Finca, paraje "Valdolé"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012001020000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 435
Referencia catastral edificación	001401200VM41A0001XH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		746,00		**% ocupacion**	9,12	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	68,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	68,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	990
Finca, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo sin síntomas de actividad. La edificación presenta pequeños daños en el tejado que si no se atienden se incrementarán. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Se conservan árboles longevos en la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	991
Finca, paraje "Valdolé"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000990000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 436
Referencia catastral edificación	09018A012000990001YW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		424,00		**% ocupacion**	26,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	merendero			
Antigüedad	2010				
Superficie ocupación edificación	75,00	38,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	75,00	38,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	estimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	991
Finca, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave adosada a un pequeño merendero de dos módulos. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	992
Finca, paraje "Valdolé"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua Azucarera.
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012001220000TU	**Localización**	CL DISEMINADOS 434
Referencia catastral edificación	001900500VM41A0001AH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		2224,00		**% ocupacion**	3,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	70,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	70,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	992
Finca, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado. La edificación presenta humedades en el cerramiento y daños en el tejado. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Árboles frutales. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	993
Finca, paraje "Valdolé"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua azucarera.
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012001780000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 911
Referencia catastral edificación	002000200VM41A0001BH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1414,00		**% ocupacion**	1,84	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación edificación	26,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	26,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	993
Finca, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Parcela un poco descuidada y sin síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero cuyo buen estado contrasta con el de la parcela. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el área junto al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales e invernadero desatendidos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	994
Finca, paraje "Valdolé"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua azucarera.
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012001900000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 433
Referencia catastral edificación	002000100VM41A0001AH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		1449,00		**% ocupacion**	1,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	26,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	26,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	994
Finca, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta a modo de almacén y merendero. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. La parcela está aprcialmetne en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	995
Caseta, paraje "Fuente Mortero"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua azucarera.
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012002960000TT	**Localización**	Pol 12 Parc 296 Fuentecillas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		16532,00		**% ocupacion**	0,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	23,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	23,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	malo				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	995
Caseta, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	La parcela tiene síntomas de actividad agrícola, puesto que está labrada. La edificación se encuentra en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación de la línea Ferroviaria Valladolid-Ariza	
Observaciones	La caseta no tiene puerta ni ventanas. Cuenta con una chimenea en mal estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	996_a
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000640000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 437
Referencia catastral edificación	001500200VM41A0001PH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3472,00		**% ocupacion**	18,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1952	1952	1952		
Superficie ocupación edificación	363,00	170,00	120,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	726,00	170,00	120,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	plana	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	hormigón	teja	metálica		
Estado	regular	regular	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	996_a
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda a la que se adosa una nave. Existe otra pequeña edificación en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso a la vivienda, de hormigón.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Árboles frutales. Árboles longevos. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	996_b
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012002070000TX	**Localización**	
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4840,00		**% ocupacion**	0,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	46,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	46,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	996_b
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero de dos módulos. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Pequeña viña. Árboles frutales. Toma de riego. Pequeño techado junto al merendero. La finca procede de una reparcelación de las parcelas catastrales: 09018A012002070000TX - 09018A012002090000TJ	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	997
Finca, paraje "Valdolé"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000700000TQ	**Localización**	CL DISEMINADOS 438
Referencia catastral edificación	09018A012000700001YW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		1367,00		**% ocupacion**	17,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero			
Antigüedad	1993	1993			
Superficie ocupación edificación	157,00	78,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	157,00	78,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
Estado	regular	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	997
Finca, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado. La edificación principal es una vivienda con garage. En la esquina opuesta de la parcela se ubica un pequeño merendero. La superficie libre está sin pavimentar, salvo una zona frente a la vivienda, de piedra.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Árbol longevo. Cerramiento no uniforme.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	999
Caseta, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000450000TK	**Localización**	Pol 12 Parc 45 Valdole
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		1930,00		**% ocupacion**	0,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	13,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	13,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	999
Caseta, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Parcela labrada destinada a uso agrícola, siendo la edificación una pequeña caseta sin actividad constatada situada en una esquina de la superficie libre.	
Afecciones	Conducción de Abastecimietno de agua	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1001_a
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000780000TR	**Localización**	CL DISEMINADOS 1166
Referencia catastral edificación	09018A012000780001YT		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		3171,00		**% ocupacion**	6,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	almacén	merendero				
Antigüedad	2003	2003				
Superficie ocupación edificación	43,00	178,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1				
Superficie construída	43,00	178,00				
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada				
· Material de cubierta	metálica	teja				
Estado	bueno	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1001_a
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave con algún módulo en obras. Existe una pequeña edificación merendero. La superficie libre está sin pavimentar, salvo una zona junto al merendero, de baldosa.	
Afecciones		
Observaciones	La superficie libre se usa como pequeño depósito de automóviles. Perros encerrados. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1001_b
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000760000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 910
Referencia catastral edificación	09018A012000760001YP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		2445,00		**% ocupacion**	10,55	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	ganadero	
Antigüedad	1989	1989			
Superficie ocupación edificación	117,00	46,00	50,00	45,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	117,00	46,00	50,00	45,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	enfoscado	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1001_b
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, junto al que se ubican dos pequeños almacenes. Junto a la entrada de la parcela se sitúa una nave para albergar animales. La superficie libre se pavimenta de hormigón y baldosas en la entrada.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Toma de riego. Techado aislado para aparcamiento junto a la entrada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1002
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000770000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 443
Referencia catastral edificación	001400900VM41A0001XH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		750,00		**% ocupacion**	16,40	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación edificación	123,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	123,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1002
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero-almacén de dos módulos.	
Afecciones		
Observaciones	Bastante opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1003
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000790000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 444
Referencia catastral edificación	001400700VM41A0001RH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1558,00		**% ocupacion**	16,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
		principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso		vivienda	almacén			
Antigüedad		1982	1982			
Superficie ocupación edificación		197,00	62,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)		1	1			
Superficie construída		197,00	62,00			
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie		enfoscado			
· Tipo de cubierta		inclinada	inclinada			
· Material de cubierta		teja	teja			
Estado		bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1003
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda con diversos módulos. Existe otra pequeña edificación junto a la entrada. Zonas de la superficie libre se pavimentan con hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Vegetación cuidada. Piscina. Toma de riego. Bastante opacidad en el cerramiento. La parcela cuenta con dos accesos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1004
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012015350000TE	**Localización**	Pol 12 Parc 1535 Fuentecillas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1092,00		**% ocupacion**	8,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	81,00	11,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	81,00	11,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1004
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Existe otra pequeña caseta en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar, salvo la senda principal, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo. Pequeña piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1005
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000130000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 440
Referencia catastral edificación	001400500VM41A0001OH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**		
Superficie total		937,00		**% ocupacion**	25,83	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén		
Antigüedad	1968	1968	1968		
Superficie ocupación edificación	77,00	140,00	25,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	154,00	140,00	25,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1005
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda, a la que se adosa otro añadido detrás. Frente a ella se ubica un pequeño almacén. La superficie libre entre vivienda y alineación principal se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Pozo. Opacidad total del cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1006_a
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000090000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 441
Referencia catastral edificación	001400400VM41A0001MH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		1005,00		**% ocupacion**	45,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1964	1964	1964	1964	
Superficie ocupación edificación	81,00	234,00	79,00	65,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	81,00	234,00	79,00	65,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	ladrillo	ladrillo	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita	teja	
Estado	bueno	regular	regular	regular	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1006_a
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado aunque sin cuidados y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda. Junto a ella se adosa un almacén y detrás unas naves. Frente a la vivienda se encuentra otro pequeño almacén. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	La parcela se encuentra en venta. Las edificaciones configuran el límite de parcela, quedando el corredor existente entre ellas de superficie libre. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1006_b
Finca Fuentecillas, paraje "Las Hontanillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000100000TF	**Localización**	Pol 12 Parc 10 Fuentecillas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**		
Superficie total		1046,00		**% ocupacion**	33,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	118,00	154,00	80,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	118,00	154,00	80,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1006_b
Finca Fuentecillas, paraje "Las Hontanillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda con porche para el coche. Frente a ella y tras ella se ubican sendas edificaciones complementarias. Los caminos se pavimentan de homigón, existiendo césped en parte de la superficie libre.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Vegetación cuidada. Opacidad total del cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1007
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000040000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 442
Referencia catastral edificación	000901900VM41A0001YH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2489,00		**% ocupacion**	3,78	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	94,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	94,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1007
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Se conserva una buena chopera en la parcela. La edificación destaca por su tono colorado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1018
Naves, paraje "Fuente Mortero"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y el Duero.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A010002740000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 474--475-476
Referencia catastral edificación	000902100VM41A0001BH-000902200VM41A0001YH-000902300VM41A0001GH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		29641,00		**% ocupacion**	1,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	agrícola	
Antigüedad		1961	1975	1950	
Superficie ocupación edificación	175,00	96,00	33,00	53,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	350,00	96,00	33,00	53,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	metálica	teja	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	malo	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1018
Naves, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia vivienda de varios módulos, sobresaliendo uno de dos plantas con cubierta de teja. Pequeños almacenes se disponen junto a la vivienda, y otro junto al invernadero. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122, Línea de Policía del Río Duero.	
Observaciones	Gran invernadero. Se conservan árboles longevos. Toma de riego. La parcela la gestiona Cáritas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1020
Naves, paraje "Fuente Mortero"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y el Duero.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A010052920000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 477
Referencia catastral edificación	001000100VM41A0001XH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		17690,00		**% ocupacion**	22,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	equipamiento			
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	3844,00	128,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	3844,00	128,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1020
Naves, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de cuatro naves adosadas. Frente a ella se ubica una pequeña edificación de servicio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo las inmediaciones de las naves, de hormigón.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122, Línea de Policía del Río Duero.	
Observaciones	Techado aislado para aparcamiento. La parcela pertenece a una cooperativa agrícola, que cuenta con otras naves medio kilómetro hacia el este, en la parcela 1024.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1021
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y el Duero.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A010052770000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 478
Referencia catastral edificación	001000200VM41A0001IH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		23400,00		**% ocupacion**	0,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación edificación	157,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	157,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1021
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado aunque sin síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero situado en la parte posterior de la parcela. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122.	
Observaciones	Destaca un gran pino aislado junto a la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1022
Naves Heredero, paraje "Fuente Mortero"	

LOCALIZACIÓN	ORTOFOTO



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y el Duero.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A010152770000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 480
Referencia catastral edificación	09018A010152770001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		17408,00		**% ocupacion**	22,89	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	2007	1977			
Superficie ocupación edificación	2165,00	4048,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	2165,00	4048,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro	otro			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta					
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1022
Naves Heredero, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de naves de hormigón prefabricado con una de sus fachadas de vidrio. Existe otro conjunto de naves también de hormigón prefabricado como cerraiento. Gran parte de la superficie libre se pavimenta de asfalto.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122, Línea de Policía del Río Duero.	
Observaciones	Decenas de camiones almacenados en superficie. La parcela pertenece a una empresa de transportes. La finca engloba cuatroparcelas catastrales: 09018A010152770000TP - 09018A010002890000TI - 09018A010002860000TR - 09018A010152850000TO	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1024
Naves, paraje "Fuente Mortero"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y Fresnillo.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012003590000TF	**Localización**	CL DISEMINADOS 482
Referencia catastral edificación	001500300VM41A0001LH-001544000VM41A-001544400VM41A		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		14687,00		**% ocupacion**	39,69	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	agrícola	agrícola	vivienda		
Antigüedad	1965				
Superficie ocupación edificación	4901,00	841,00	88,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	4901,00	841,00	88,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1024
Naves, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de tres naves adosadas. Existe otra amplia nave, y entre ambas una vivienda que acompaña a la báscula de pesado. La superficie libre se pavimenta de asfalto.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122 Límite de Edificación de la línea ferroviaria Valladolid-Ariza Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones	Techado adosado a la segunda nave para aparcamiento. Se conservan algunos árboles viejos dentro de la parcela. La empresa es una cooperativa agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1025
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y Fresnillo.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012003700000TD	**Localización**	Pol 12 Parc 370 Fuentecillas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		777,00		**% ocupacion**	4,25	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	33,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	33,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	malo				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1025
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche, encontrándose éste último en penoso estado. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122	
Observaciones	Árboles frutales descuidados. Dificultad en el acceso a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1026
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y Fresnillo.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012003720000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 913
Referencia catastral edificación	001500600VM41A0001MH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1800,00		**% ocupacion**	8,83	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1989	1989	1989		
Superficie ocupación edificación	101,00	15,00	43,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	101,00	15,00	43,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1026
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche cubierto. En dos esquinas se ubican sendos pequeños almacenes. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122 Límite de Edificación línea ferroviaria Valladolid-Ariza	
Observaciones	Árboles frutales. Pequeño huerto. Se conservan árboles longevos. Pequeño techado aislado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1027
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la Antigua azucarera.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012003780000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 481
Referencia catastral edificación	001500100VM41A0001QH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2772,00		**% ocupacion**		
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1974				
Superficie ocupación edificación	127,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	127,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1027
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero o vivienda con porche. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122 Límite de Edificación línea ferroviaria Valladolid-Ariza	
Observaciones	Árboles frutales. Pequeño huerto. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1028
Nave Viguetas Arandinas, paraje "La Nava".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la Nava y la N-1.
Acceso	N-1.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	2414301VM4121S0001WJ	**Localización**	CR MADRID 7
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial taller contaminante		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		30880,00		**% ocupacion**	11,21	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	merendero	almacén
Antigüedad	1971	1971	1971	1971	1971
Superficie ocupación edificación	215,00	1079,00	538,00	46,00	1584,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	1	1	1	1
Superficie construída	645,00	1079,00	538,00	46,00	1584,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	bloque	bloque	bloque
· Tipo de cubierta	plana	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta		uralita	uralita	teja	uralita
Estado	bueno	regular	bueno	regular	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1028
Nave Viguetas Arandinas, paraje "La Nava".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal aglutina almacenes, oficinas y viviendas en la última planta. Tras ella se ubica una amplia nave y un pequeño almacén. Más al sur se ubica otra nave y una caseta. Buena parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	Arroyo La Nava Línea eléctrica de media tensión. Conducción de Abastecimiento	
Observaciones	Materiales de construcción acumulados en la superficie libre. Techado aislado para aparcamiento junto a la entrada. Dos accesos, estando uno de ellos imposibilitado. El cerramiento no cubre la totalidad de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1029
Finca, paraje "Chelva"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
Acceso	N-122 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004670000TW	**Localización**	Pol 11 Parc 467 Chelva
Referencia catastral edificación	000900100VM41A0001OH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		7001,00		**% ocupacion**	33,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	ganadero	ganadero	almacén	almacén
Antigüedad	1938	1938	1938	1938	1938
Superficie ocupación edificación	94,00	393,00	183,00	1010,00	674,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída	188,00	393,00	183,00	1010,00	674,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	uralita	teja	teja
Estado	bueno	malo	regular	bueno	regular

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1029
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	La edificación principal es una pequeña vivienda, con síntomas de actividad. Junto a ella se ubican diversos módulos edificados. Junto al acceso a la parcela existen unas naves ganaderas sin uso y deterioradas. La superficie libre está sin pavimentar	
Afecciones	Límite de Edificación N-122 Límite de Edificación línea ferroviaria Valladolid-Ariza	
Observaciones	Materiales acumulados en la superficie libre. Depósito aéreo de agua. Cerramiento parcial de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1030
Bodega, paraje "Fuente Montero"	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la estación Chelva y la antigua azucarera.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A010002710000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 473
Referencia catastral edificación	00314730000000001BQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		bodega		**Otros usos**		
Superficie total		7124,00		**% ocupacion**	22,12	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	bodega	agrícola			
Antigüedad		1966			
Superficie ocupación edificación	1555,00	21,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	3110,00	21,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1030
Bodega, paraje "Fuente Montero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave para la elaboración de vino. Existe una pequeña caseta junto a la báscula de pesado. La mayor parte de la superficie libre se encuentra pavimentada de hormigón, y el resto con césped.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Límite de Edificación N-122 Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Pequeño techado aislado para aparcamiento. Pequeña viña. En la parcela desemboca una línea eléctrica de media tensión. La finca engloba dos parcelas catastrales: 09018A010002710000TA - 09018A010002720000TB	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1033
Finca, paraje "La Serranilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1020022210000IS	**Localización**	Pol 102 Parc 221 Ermita Vieja
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2342,00		**% ocupacion**	11,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	267,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	267,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1033
Finca, paraje "La Serranilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agopecuaria de Regadio	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, tras la que se ubica una caseta-asador. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Procede de la union de las aprcelas catastrales 09018B1020022100000IS y 09018B1020022200000IZ	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1034_a
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102001470000IR	**Localización**	Pol 102 Parc 147 Fuente Vieja
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**		
Superficie total		287,00		**% ocupacion**	29,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	71,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	142,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra	revestimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			


IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1034_a
Finca, paraje "Fuente Vieja".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda, frente a la que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

a

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1034_b
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102001460000IK	**Localización**	Pol 102 Parc 146 Fuente Vieja
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		771,00		**% ocupacion**	27,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	135,00	6,00	28,00	7,00	33,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	135,00	6,00	28,00	7,00	33,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	ladrillo	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	plana	inclinada
· Material de cubierta	metálica	teja	metálica	metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno


IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1034_b
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, frente a la que se ubica una caseta-asador y una caseta. Cerca de ellos se situa una caseta prefabricada y un amplio techado parcialmente cerrado.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

a

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1035
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102001170000IX	**Localización**	Pol 102 Parc 117 La Fuente
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		705,00		**% ocupacion**	10,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	51,00	23,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	51,00	23,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1035
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta, frente a la que se ubica un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1036
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102003080000IX	**Localización**	Pol 102 Parc 308 La Fuente
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		83,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	83,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	166,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta					
Estado	en ruina				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1036
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una vivienda en ruinas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite edificación Carretera BU-P-1105.	
Observaciones	La superficie de la parcela medida es inferior a la superficie de la parcela catastral. La edificación principal se encuentra en SR-PI y parcialmente dentro de la línea de edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1037
Finca, paraje "Guindalera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL					
Situación	Al noreste de la Aguilera.				
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.				
Titularidad	privada				

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B116006680000IW	**Localización**	Pol 116 Parc 668 Guindalera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5762,00		**% ocupacion**	9,51	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	si	si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	ganadero	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	303,00	207,00	38,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	303,00	207,00	38,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	ladrillo	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1037
Finca, paraje "Guindalera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, junto a la que se ubica un amplio techado parcialmente cerrado. Al fondo de la parcela se situa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1038
Finca "Los mimbrales", paraje "Avenida el Águila".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B105003720000IJ	**Localización**	Pol 105 Parc 372 El Val.
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		613,00		**% ocupacion**	14,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	53,00	26,00	7,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	53,00	26,00	7,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	madera		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1038
Finca "Los mimbrales", paraje "Avenida el Águila".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica una caseta, y al fondo de la parcela una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1039
Finca, paraje "Avenida el Águila".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B104002910000IM	**Localización**	Pol 104 Parc 291 Huerta y Burgos
Referencia catastral edificación	002100100VM32B0001HG		CL DISEMINADOS 10

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		477,00		**% ocupacion**	21,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	98,00	5,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	98,00	5,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja plana	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1039
Finca, paraje "Avenida el Águila".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de piedra.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de la unión de las parcelas catastrales 09018B104002910000IM 09018B104002900000IF, 09018B104002890000IO y 09018B104002870000IF.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1040
Finca, paraje "Avenida el Águila".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B105003550000IP	**Localización**	Pol 105 Parc 335 Tras La Horca
Referencia catastral edificación	09018B105003550001OA		CL DISEMINADOS

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		980,00		**% ocupacion**	12,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	98,00	16,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	98,00	16,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1040
Finca, paraje "Avenida el Águila".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La superficie de la parcela medida es inferior a la sueprficie de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1041
Nave, paraje "Avenida el Águila".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1050535400001E	**Localización**	Pol 105 Parc 5354 Tras La Horca
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		298,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	almacén					
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación	298,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1					
Superficie construída	298,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	metálica					
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1041
Nave, paraje "Avenida el Águila".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La sueprficie de la parcela es inferior a la superficie de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1042
Finca, paraje "Guindalera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noreste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B116006650000IZ	**Localización**	Pol 116 Parc 665 Guindalera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2667,00		**% ocupacion**	3,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	92,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	92,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1042
Finca, paraje "Guindalera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1043
Nave, paraje "Guindalera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noreste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6307602VM3260N0001JQ	**Localización**	CL DEL RIO (LA AGUILERA)
Referencia catastral edificación			09440 ARANDA DE DUERO

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1008,00		**% ocupacion**	44,25	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1961				
Superficie ocupación edificación	446,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	446,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1043
Nave, paraje "Guindalera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La edificación principal se encuentra en SR-AT. Parte de la parcela se encuentra en SR-PA	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1044
Naves, paraje "Trascastillo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1160076800001IY	**Localización**	Pol 116 Par 768 Arren
Referencia catastral edificación	001700300VM32B0001YG		CL DISEMINADOS 22

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2116,00		**% ocupacion**	31,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	de fábrica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
		principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso		almacén	almacén	almacén		
Antigüedad		1980				
Superficie ocupación edificación		422,00	32,00	216,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)		1	1	1		
Superficie construída		422,00	32,00	216,00		
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada		bloque	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta		inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta		uralita	uralita	uralita		
Estado		bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1044
Naves, paraje "Trascastillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, frente a la que se ubica una caseta y otra nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1045
Barrio de bodegas y lagares, paraje "Trascastillo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6304801VM3260S0001QO	**Localización**	CL CASTILLO
Referencia catastral edificación			(LA AGUILERA) 23(D)

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	bodega	
Superficie total		1283,00		**% ocupacion**	16,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	bodega	merendero	merendero	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	63,00	16,00	62,00	65,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	63,00	16,00	62,00	65,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra	revestimiento piedra	revestimiento piedra	revestimiento piedra	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1045
Barrio de bodegas y lagares, paraje "Trascastillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
	Suelo Urbano	SU-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia caseta, junto a la que se ubican diversas bodegas y dos merenderos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Las bodegas subterráneas y lagares tradicionales constituyen un importante patrimonio histórico, arquitectónico y social digno de conservar. El uso principal sobre rasante es el de merendero, mientras que algunas bodegas subterráneas se destinan a la elaboración y crianza de vino. Procede de segregación. La parcela está parcialmente en Suelo Urbano Consolidado y en Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1047
Finca, paraje "Trascastillo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1150044100001B	**Localización**	Pol 115 Parc 441 Tras Castillo
Referencia catastral edificación	002203600VM32B0001WG		CL DISEMINADOS 1092

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**		
Superficie total		2671,00		**% ocupacion**	15,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1994				
Superficie ocupación edificación	270,00	110,00	33,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	540,00	110,00	33,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado		metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1047
Finca, paraje "Trascastillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbano	SU-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda, tras la que se ubica una pequeña nave. En la subparcela contigua se situa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de adoquines.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la subparcela principal. Vegetación cuidada. La edificación principal y una de las auxiliares se encuentra en SU-C mientras que el resto d el aparcela se encuentra en SR-PA. Procede de la unión de las parcelas 1047 y 1048. 09018B1150044100000IB y 09018B1150044200000IY.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1049
Finca, paraje "Trascastillo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B115004790000IT	**Localización**	Pol 115 Parc 479 Lulo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		587,00		**% ocupacion**	9,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	55,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	55,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1049
Finca, paraje "Trascastillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Conducción de abastecimiento de agua	
Observaciones	Árboles frutales. Maquinaria agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1050
Barrio de bodegas, paraje "Trascastillo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6304801VM3260S0001QO	**Localización**	CL CASTILLO
Referencia catastral edificación			(LA AGUILERA) 23

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	bodega	
Superficie total		1616,00		**% ocupacion**	11,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	sin vallar	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	merendero	merendero		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	90,00	20,00	75,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	90,00	20,00	75,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	estimiento pie	estimiento piedra		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana		
· Material de cubierta	metálica	tierra	tierra		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1050
Barrio de bodegas, paraje "Trascastillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
	Suelo Rustico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. Las edificaciones se tratan de unos pequeños merenderos desde los que se accede a las bodegas subterráneas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Las bodegas subterráneas y lagares tradicionales constituyen un importante patrimonio histórico, arquitectónico y social digno de conservar. El uso principal sobre rasante es el de merendero, mientras que algunas bodegas subterráneas se destinan a la elaboración y crianza de vino.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1051
Finca, paraje "Trascastillo".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6304812VM3260S0001RO	**Localización**	CL LA SOLANA
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		205,00		**% ocupacion**	27,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	de fábrica				si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	almacén					
Antigüedad	1940					
Superficie ocupación edificación	56,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1					
Superficie construída	56,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	teja					
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1051
Finca, paraje "Trascastillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
	Suelo Rustico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta que junto con una tapia conforma un patio.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1055
Finca, paraje "La Tejera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B112000440000IO	**Localización**	Pol 112 Parc 44 Las Peñas
Referencia catastral edificación	09018B112000440001OP		CL DISEMINADOS 112

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1216,00		**% ocupacion**	88,82	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación edificación	1080,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	1080,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1055
Finca, paraje "La Tejera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La edificación principal se encuentra en SR-AT mientras que el resto de la parecela se encuentra en SR-PA-FA	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1056
Finca, paraje "La Tejera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B115004510000IF	**Localización**	Pol 115 Parc 451 Tras Castillo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		bodega		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		1171,00		**% ocupacion**	40,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	bodega	merendero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	446,00	24,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	446,00	24,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			


IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1056
Finca, paraje "La Tejera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, frente a la que se ubica una caseta asador. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

)

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1057_1
Finca, paraje "Las Matillas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Aguilera y Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1090004700001D	**Localización**	Pol 109 Parc 47 Mantillas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		255,00		**% ocupacion**	11,76	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	26,00	4,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	26,00	4,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1057_1
Finca, paraje "Las Matillas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña bóveda campanario. La edificación se integra en un viñedo. La parcela catastral es mayor que la superficie de parcela medida.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1057_2
Finca, paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1050032300000IP	**Localización**	Pol 105 Parc 323 Camino Hierro
Referencia catastral edificación	002100500VM32B0001YG		CL DISEMINADOS 1091

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1160,00		**% ocupacion**	9,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1994				
Superficie ocupación edificación	82,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	82,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1057_2
Finca, paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1058
Finca, paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B108000150000IZ	**Localización**	Pol 108 Parc 15 Pendones
Referencia catastral edificación	09018B108000150001OX		CL DISEMINADOS 108

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		6776,00		**% ocupacion**	7,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	ganadero		
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	177,00	48,00	281,00		
Nº plantas(sobre rasante)	1	1	1		
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	354,00	48,00	281,00	0,00	0,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1058
Finca, paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda. Al fondo de la parcela se ubica una caseta de varios módulos, y junto al acceso una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La nave alberga ovejas. Vegetación cuidada. Comprende las parcelas catastrales 09018B10800015000OIZ, 09018B1080001400OOIS, 09018B1080001300OOIE y 09018B1080001600OOIU.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1059
Caseta, paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B108000010000IF	**Localización**	Pol 108 Parc 1 Pendones
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		29,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	29,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	29,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1059
Caseta, paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un cobertizo parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Aperos agrícolas. La superficie de la parcela medida es inferior a la superficie de la parcela catastral	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1060
Finca, paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B105003890000IT	**Localización**	Pol 105 Parc 389 Moralejo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		bodega		**Otros usos**	residencial	
Superficie total		503,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	bodega				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	503,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	1006,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1060
Finca, paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave plurifuncional. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La superficie de la parcela medida es inferior a la superficie de la aprcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1061
Finca, paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1080045700001I	**Localización**	Pol 108 Parc 457 Señorica
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	residencial	
Superficie total		649,00		**% ocupacion**	5,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	30,00	5,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	30,00	5,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1061
Finca, paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1063
Finca, paraje "Los Pendones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1120514300001Y	**Localización**	Pol 112 Parc 5143 Cruz Alta
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		186,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	186,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	186,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1063
Finca, paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. La superficie de la parcela medida es inferior a la superficie de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1064
Finca, paraje "La Tejera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1120011400001I	**Localización**	Pol 112 Parc 114 Tejera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		3315,00		**% ocupacion**	8,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	215,00	63,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	430,00	63,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1064
Finca, paraje "La Tejera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1065
Finca, paraje "El Álamo".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B115002520000IG	**Localización**	Pol 115 Parc 252 Andalesa
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		533,83		**% ocupacion**	17,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	23,00	18,00	52,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	23,00	18,00	52,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1065
Finca, paraje "El Álamo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, junto al que se ubica una caseta. Tras ellos se situa un amplio techado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Viñedo. El conjunto de edificaciones ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1066
Finca, paraje "El Álamo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B113003480000IE	**Localización**	Pol 113 Parc 348 Galon y Peñas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		5826,00		**% ocupacion**	3,69	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	200,00	15,00			
Nº plantas(sobre rasante)	1	1			
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	400,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1066
Finca, paraje "El Álamo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Procede de la unión de las parcelas catastrales 09018B1130034700001J y 09018B1130034800001E.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1068
Finca, paraje "Las Matillas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Aguilera y Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B111001090000IZ	**Localización**	Pol 111 Parc 109 Camino Aranda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2521,00		**% ocupacion**	3,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	26,00	47,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	26,00	47,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	teja		
Estado	bueno	regular	regular		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1068
Finca, paraje "Las Matillas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, junto al que se ubica una caseta. En el acceso se situa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1069
Bodega San Gabriel, paraje "Rotura de la Villa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Aguilera y Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B112055970000IT	**Localización**	Pol 112 Parc 5597 Camino Aranda
Referencia catastral edificación	09018B112055970001OY		CL DISEMINADOS 1089

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		bodega		**Otros usos**		
Superficie total		4945,00		**% ocupacion**	19,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	bodega	almacén			
Antigüedad	1966				
Superficie ocupación edificación	970,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	1940,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1069
Bodega San Gabriel, paraje "Rotura de la Villa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave con una parte enterrada, tras la que se ubica una pequeña caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. El acceso se realiza a través de la parcela 819 y forman aprte de la misma parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1070
Finca, paraje "Rotura de la Villa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Aguilera y Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B118002860000IO	**Localización**	Pol 118 Parc 286 Torrevillanos
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		6159,00		**% ocupacion**	16,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	1038,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	1038,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1070
Finca, paraje "Rotura de la Villa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave compuesta de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón y asfaltos.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se integra en el monte. Vegetación cuidada. Podría tratarse de una bodega.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1071
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B119000050000IO	**Localización**	Pol 119 Parc 5 Otero
Referencia catastral edificación	09018B119000050001OP		CL DISEMINADOS 1126

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		bodega		**Otros usos**		
Superficie total		10295,00		**% ocupacion**	4,78	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	bodega	almacén	almacén		
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación edificación	435,00	19,00	38,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	435,00	19,00	38,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	revestimiento piedra	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1071
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, frente a la que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se situa otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se integra en el monte.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1072
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B1190001300000II	**Localización**	Pol 119 Parc 13 Otero
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1558,00		**% ocupacion**	7,64	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	119,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	119,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1072
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se integra en el monte. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La actividad ocupa una parte de las parcelas catastrales: 09018B1190001400001J y 09018B1190001300001I	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1073
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031004020000TL	**Localización**	Pol 31 Parc 402 Carraquina
Referencia catastral edificación	09018A031004020001YB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		9334,00		**% ocupacion**	3,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	merendero	almacén	almacén
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación edificación	177,00	8,00	67,00	50,00	10,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	2	1	1
Superficie construída	354,00	8,00	134,00	50,00	10,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	enfoscado	metálico	madera
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	inclinada	plana	inclinada
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica	metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1073
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica un conjunto de casetas prefabricadas. Tras ellos hay otro merendero, luego un conjunto de casetas, y junto al acceso una pequeña caseta. Los recorridos se pavimentan de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	El anejo 1 se trata de tres edificaciones similares, y el anejo 3 de dos. Árboles longevos. La parcela cuenta con dos accesos diferentes.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1074
Finca, paraje "Monte Hermoso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031002780000TM	**Localización**	Pol 31 Parc 278 Montehermoso
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		590,00		**% ocupacion**	8,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	52,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	52,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
Estado	en ruina				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1074
Finca, paraje "Monte Hermoso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de las ruinas de un posible merendero. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	La actividad ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1075
Finca, paraje "Monte Hermoso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031012250000T	**Localización**	Pol 31 Parc 1225 Montehermoso
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		2178,00		**% ocupacion**	11,75	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	161,00	43,00	52,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	161,00	43,00	52,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1075
Finca, paraje "Monte Hermoso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave, junto a la que se ubica un conjunto de casetas. Frente al accesos se situa otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Silo de almacenamiento de pienso. Caballos. La actividad ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1076
"Planta de compostaje", paraje "Las Porqueras".	

LOCALIZACIÓN



2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031005950000TL	**Localización**	Pol 31 Parc 595 Porqueras
Referencia catastral edificación	09018A031005950001YB		
Titularidad	pública		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial taller contaminante		**Otros usos**		
Superficie total		26121,00		**% ocupacion**	35,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	industrial	industrial	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación edificación	4502,00	163,00	58,00	64,00	4517,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	4502,00	163,00	58,00	64,00	4517,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	metálica	metálica	teja	teja	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1076
"Planta de compostaje", paraje "Las Porqueras".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, frente a la que se ubica una pequeña nave y una caseta. Al otro lado de la nave existe otra caseta más, y detrás otra amplia nave sin cerramiento. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña subestación eléctrica junto al acceso. Malos olores en las inmediaciones de la parcela. Impacto ambiental. Se trata de una planta de compostaje	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1078_a
Finca, paraje "Narejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031008290000TJ	**Localización**	Pol 31 Parc 829 Narejos
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2205,00		**% ocupacion**	7,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	115,00	15,00	30,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	115,00	15,00	30,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1078_a
Finca, paraje "Narejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una caseta y un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Pozo. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1078_b
Finca, paraje "Narejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031008290000TJ	**Localización**	Pol 31 Parc 829 Narejos
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2195,00		**% ocupacion**	8,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	172,00	6,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	172,00	6,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	tierra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1078_b
Finca, paraje "Narejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Techado en el centro de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1079
Finca, paraje "Narejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032003770000TP	**Localización**	Pol 32 Parc 377 Vega Navejo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3083,00		**% ocupacion**	2,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	32,00	50,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	32,00	50,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	ladrillo			
· Tipo de cubierta	plana	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1079
Finca, paraje "Narejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una camioneta con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Autovía A-1	
Observaciones	Pequeña huerta. Procede de la unión de las parcelas 1079 y 1080. La parcela está totalmente en SR-PI. La edificación cumple la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1082
Finca "Meabe", urbanización paraje "Pinosa de Guillate".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del término, entre Gumiel de Izán y Aranda.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028010070000TU	**Localización**	Pol 28 Parc 1007 Rastrilla
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		3076,00		**% ocupacion**	17,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	125,00	222,00	73,00	66,00	57,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída	250,00	222,00	73,00	66,00	57,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	metálico	metálico	bloque
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	uralita	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1082
Finca "Meabe", urbanización paraje "Pinosa de Guillate".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica una nave. Al fondo de la parcela se situan tres casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Autovía A-1	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma. La actividad ocupa parte de las parcelas catastrales: 09018A028010060000TZ y 09018A028010070000TU	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1086
Finca, paraje "La Rastrilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del término, entre Gumiel de Izán y Aranda.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028007530000TP	**Localización**	Pol 28 Parc 753 Rastrilla
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		600,00		**% ocupacion**	2,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	14,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	14,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1086
Finca, paraje "La Rastrilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Monte.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado al fondo de la parcela. La actividad ocupa parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1087
Instalación fotovoltaica, paraje "Montehermoso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del término, entre el Monte Costaján y la A-1.
Acceso	Antigua N-1.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031009890000TI	**Localización**	Pol 31 Parc 989 Montehermoso
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		4225,00		**% ocupacion**	3,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	109,00	10,00	12,00	6,00	2,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	109,00	10,00	12,00	6,00	2,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	enfoscado	ladrillo	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana	plana	plana
· Material de cubierta	metálica	metálica	hormigón	metálica	hormigón
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1087
Instalación fotovoltaica, paraje "Montehermoso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave con acceso independiente. Existen cuatro pequeñas casetas más. La supeficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Autovía A-1.	
Observaciones	Amplia instalación de paneles fotovoltaicos. El acceso se realiza a través del hotel "Montermoso". La actividad ocupa parte de las parcelas catastrales donde se encuentra el hotel.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1089
Bodega industrial, paraje "Montehermoso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del término, entre el Monte Costaján y la A-1.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031010590000TK	**Localización**	Pol 31 Parc 1059 Montehermoso
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		bodega		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		16179,00		**% ocupacion**	5,51	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	bodega					
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación	891,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2					
Superficie construída	1782,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	teja					
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1089
Bodega industrial, paraje "Montehermoso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave situada en desnivel. La supeficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de asfalto.	
Afecciones	Límite de edificación Autovía A-1.	
Observaciones	La bodega no parece estar en funcionamiento. Viñedos. El conjunto de bodega y viñedos ocupa tres parcelas catastrales: 09018A031160600000TF - 09018A031010580000TO - 09018A031010590000TK La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple el límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1090
Finca, paraje "Monte Costaján".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del término, junto a la urbanización "Costaján".
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030004700000TD	**Localización**	Pol 30 Parc 470 Camino Quintana
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		4292,00		**% ocupacion**	2,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	89,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	89,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1090
Finca, paraje "Monte Costaján".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se ubica en el monte, contando con bastantes ejemplares de pino. La actividad se encuentra en una gran parcela catastral que engloba el monte.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1092
Infraestructura de saneamiento, paraje "Monte Costaján".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del término, junto a la urbanización "Costaján".
Acceso	Antigua N-1.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029153730000TA	**Localización**	Pol 29 Parc 15373 Monte Costaján
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1232,00		**% ocupacion**	13,07	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	161,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	161,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1092
Infraestructura de saneamiento, paraje "Monte Costaján".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una plataforma con varias arquetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Antigua N-1.	
Observaciones	La parcela se ubica en el monte. La actividad ocupa sólo parte de la parcela catastral. La parcela está en SR-PI. La edificación cumple con el límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1093
Estación eléctrica "Iberdrola", paraje "Monte del Conde".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	3165001VM4136S0001MF	**Localización**	CR BURGOS 294
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		14321,00		**% ocupacion**	4,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	industrial	almacén			
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación edificación	569,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	569,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	hormigón	hormigón			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1093
Estación eléctrica "Iberdrola", paraje "Monte del Conde".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave. Junto al acceso se ubica una pequeña caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	Límite edificación Antigua N-1	
Observaciones	Diversas instalaciones de distribución de electricidad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1095
Finca "Villa Sol", paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030002470000TJ	**Localización**	Pol 30 Parc 247 Julián
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2198,00		**% ocupacion**	4,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si				


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	61,00	34,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	61,00	34,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1095
Finca "Villa Sol", paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica un vagón de tren. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1096
Finca "La Vivanca", paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030002340000TL	**Localización**	Pol 30 Parc 234 Julian
Referencia catastral edificación	09018A030002340001YB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1577,00		**% ocupacion**	8,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si				


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación edificación	120,00	10,00	11,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	120,00	10,00	11,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1096
Finca "La Vivanca", paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de baldosas.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1097
Desguace "Rufino Tejada", paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030002210000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 30
Referencia catastral edificación	09018A030002210001YX		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial taller contaminante		**Otros usos**		
Superficie total		20153,00		**% ocupacion**	9,96	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	industrial	almacén			
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	1749,00	259,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	1749,00	259,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1097
Desguace "Rufino Tejada", paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, frente a la que se ubica un amplio techado. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Chatarra y diversos materiales almacenados en la superficie libre. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Fuera del vallado se ubica un techado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1098
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029054320000TK	**Localización**	Pol 29 Parc 5432 Hontanar
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		5005,00		**% ocupacion**	10,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	530,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	530,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1098
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Casetas de obra y materiales de construcción almacenados en la superficie libre.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1099
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029154320000TU	**Localización**	Pol 29 Parc 15432 Hontanar
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2965,00		**% ocupacion**	2,36	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	57,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	57,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1099
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Viña. La actividad ocupa dos parcelas catastrales: 09018A029004310000TU - 09018A029154320000TU	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1100
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005430000TM	**Localización**	Pol 29 Parc 543 San Isidro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		11689,00		**% ocupacion**	2,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	otro	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	84,00	219,00	11,00	15,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	84,00	219,00	11,00	15,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1100
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una nave. Tras ellos se situa una pequeña caseta, y frente a ellos otra. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeña huerta. Varios accesos a la parcela, que se subdivide por una valla. Procede de segregación. Comparte parcela catastral con las parcelas 44, 45, 46 y 47.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1101
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029155370000TP	**Localización**	Pol 29 Parc 15537 San Isidro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5178,00		**% ocupacion**	6,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2009				
Superficie ocupación edificación	192,00	118,00	12,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	192,00	118,00	12,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	madera		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1101
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña nave y una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1102
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029055360000TS	**Localización**	Pol 29 Parc 5536 San Isidro
Referencia catastral edificación	09018A029055360001YD		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1280,00		**% ocupacion**	10,31	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	132,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	132,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1102
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero de dos módulos con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1104
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005230000TS	**Localización**	Pol 25 Parc 523 Hontanar
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		5143,00		**% ocupacion**	5,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	264,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	264,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1104
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. La finca ocupa parte de las parcelas catastrales: 09018A029005250000TU - 09018A029005230000TS	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1105
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005050000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 1150
Referencia catastral edificación	09018A029005050001YB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4382,00		**% ocupacion**	6,55	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	vivienda			
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	214,00	73,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	428,00	73,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1105
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un chalet. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón impreso.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1106
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005220000TE	**Localización**	Pol 29 Parc 521 Hontanar
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		2629,00		**% ocupacion**	13,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
		principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso		vivienda	merendero	almacén		
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación		103,00	71,00	190,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)		1	1	1		
Superficie construída		103,00	71,00	190,00		
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie		enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta		inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta		teja	teja	teja		
Estado		bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1106
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica un merendero con porche y una caseta. Al fondo de la parcela se situa una pequeña vivienda. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos diferentes. Posible relación con la parcela 1104. La finca ocupa parte de dos parcelas catastrales: 09018A029005220000TE - 09018A029005210000TJ	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1107
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005610000TH	**Localización**	Pol 29 Parc 561 San Isidro
Referencia catastral edificación	09018A029005610001YJ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		2093,00		**% ocupacion**	8,55	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación edificación	154,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	154,00	25,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1107
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa y hormigón.	
Afecciones	FFCC Madrid-Burgos	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1108
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005710000TP	**Localización**	Pol 29 Parc 571 Hontanar
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2055,00		**% ocupacion**	6,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	58,00	75,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	58,00	75,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1108
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña viña. Pequeña huerta. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1109
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005720000TL	**Localización**	Pol 29 Parc 572 Hontanar
Referencia catastral edificación	09018A029005720001YB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2149,00		**% ocupacion**	8,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2001				
Superficie ocupación edificación	120,00	21,00	43,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	120,00	21,00	43,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1109
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	FFCC Madrid-Burgos.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. El acceso se realiza a través de un callejón.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1110
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029004170000TR	**Localización**	Pol 29 Parc 417 Hontanar
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		6111,00		**% ocupacion**	2,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	160,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	160,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1110
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Viñedo. Posible relación con la parcela 58.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1112
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029054160000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 143
Referencia catastral edificación	001400100VM41E0001LY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		25105,00		**% ocupacion**	1,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	341,00	15,00	93,00	21,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	1	1	1	
Superficie construída	1023,00	15,00	93,00	21,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1112
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia vivienda, junto a la que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se ubican dos casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso y la zona que rodea a la vivienda, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Silos. Campo de tenis. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso. Procede de la unión de las parcelas 1112 y 1111.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1113
Finca, paraje "Monte del Conde".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre Sinovas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029003130000TP	**Localización**	Pol 29 Parc 313 Hontanar
Referencia catastral edificación	09018A029003130001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		9890,00		**% ocupacion**	2,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación edificación	87,00	11,00	8,00	129,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	174,00	11,00	8,00	129,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	hormigón	hormigón	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1113
Finca, paraje "Monte del Conde".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, frente al que se ubican dos pequeñas casetas. A otro lado se situa una pequeña nave de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Ronda Este	
Observaciones	Árboles longevos. En venta. La actividad ocupa la parcela catastral 09018A029003130000TP y parte de la 09018A029003120000TQ La parcela está en SR-PI. La edificación principal está dentro de la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1114
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029006360000TF	**Localización**	Pol 29 Parc 636 San Isidro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1977,00		**% ocupacion**	14,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	294,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	294,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1114
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Espacio labrado en superficie libre.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1115
Finca "Hontanar", paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005950000TA	**Localización**	Pol 29 Parc 595 Hontanar
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2822,00		**% ocupacion**	3,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	95,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	95,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1115
Finca "Hontanar", paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1116
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005980000TG	**Localización**	Pol 29 Parc 598 Hontanar
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1182,00		**% ocupacion**	1,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	18,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	18,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1116
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	FFCC Madrid-Burgos.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, cuya superficie se ha visto reducida. La parcela está afectada por SR-PI. La edificación está dentro del límite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1117
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005970000TY	**Localización**	Pol 29 Parc 597 Hontanar
Referencia catastral edificación	09018A029005970001YU		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		5478,00		**% ocupacion**	6,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación edificación	268,00	68,00	6,00	15,00	12,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	268,00	68,00	6,00	15,00	12,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	madera
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	plana
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1117
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica una caseta y una caseta-asador. Junto al acceso se situa una caseta, y en un terreno adosado se ubica otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación FFCC Madrid-Burgos Límite de edificación Ronda Este	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, cuya superficie ha aumentado. La parcela está en SR-PI. La edificación principal cumple con la línea de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1118
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029002900000TM	**Localización**	Pol 29 Parc 290 Hontanar
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1889,00		**% ocupacion**	4,08	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	77,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	154,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1118
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero usado posiblemente como residencia temporal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Ronda Este	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1119
Finca, paraje "El Mochón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Ronda Este y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029000830000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 29
Referencia catastral edificación	09018A029000830001YE		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		10379,00		**% ocupacion**	1,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación edificación	206,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	206,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1119
Finca, paraje "El Mochón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo un área frente a la edificación, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Ronda Este.	
Observaciones	Pequeño invernadero. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1120
Finca, paraje "El Mochón".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Ronda Este y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029000840000TA	**Localización**	Pol 29 Parc 84 Hontanar
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1072,00		**% ocupacion**	12,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	65,00	69,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	65,00	69,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1120
Finca, paraje "El Mochón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, al que se adosa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Posible relación con la parcela contigua, que está vallada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La finca ocupa dos parcelas catastrales: 09018A029000850000TB - 09018A029000840000TA	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1121
Finca, paraje "El Mochón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Ronda Este y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029000760000TS	**Localización**	CL DISEMINADOS 1127
Referencia catastral edificación	09018A029000760001YD		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1447,00		**% ocupacion**	8,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación edificación	119,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	119,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1121
Finca, paraje "El Mochón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de grava.	
Afecciones	Límite de edificación FFCC Madrid-Burgos Límite de edificación Ronda Este Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está en SR-PI. La edificación incumple el límite de edificación de la línea ferrea	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1122
Finca, paraje "El Mochón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Ronda Este y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029000960000TM	**Localización**	Pol 29 Parc 96 Arroyo Carboneros
Referencia catastral edificación	09018A029000960001YQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		5740,00		**% ocupacion**	4,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2009				
Superficie ocupación edificación	241,00	31,00			
Nº plantas(sobre rasante)	1	1			
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	482,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1122
Finca, paraje "El Mochón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con una especie de torreón. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón impreso.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta Tensión.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Paneles fotovoltaicos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1123
Finca, paraje "El Mochón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Ronda Este y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029001060000TS	**Localización**	Pol 29 Parc 106 Arroyo Carboneros
Referencia catastral edificación	09018A029001060001YD		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2120,00		**% ocupacion**	4,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación edificación	71,00	29,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	71,00	29,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1123
Finca, paraje "El Mochón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación FFCC Madrid-Burgos. Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple con el límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1124
Finca, paraje "Monte del Conde".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre Sinovas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029002530000TT	**Localización**	Pol 29 Parc 253 Hontanar
Referencia catastral edificación	09018A029002530001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		6274,00		**% ocupacion**	0,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación edificación	41,00	4,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	41,00	4,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1124
Finca, paraje "Monte del Conde".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Posible influencia del yacimiento arqueológico de la parcela contigua La finca engloba dos parcelas catastrales: 09018A029002540000TF - 09018A029002530000TT	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1125
Finca "El Nogal", paraje "El Mochón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Ronda Este y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029001320000TR	**Localización**	CL DISEMINADOS 1129
Referencia catastral edificación	09018A029001320001YT		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		8608,00		**% ocupacion**	4,08	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	merendero		
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación edificación	187,00	108,00	56,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	374,00	108,00	56,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	revestimiento piedra		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1125
Finca "El Nogal", paraje "El Mochón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, tras el que se ubica una pequeña nave. Frente a ellos se situa un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Chopera. Gran nogal. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1126
Finca "Tierra de la abuela", paraje "El Mochón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Ronda Este y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029000490000TA	**Localización**	Pol 29 Parc 49 Fuente Legaña
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3082,00		**% ocupacion**	4,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	95,00	30,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	95,00	30,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1126
Finca "Tierra de la abuela", paraje "El Mochón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero prefabricado con porche, frente al que se ubica un vagón de tren. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1127
Finca, paraje "El Mochón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Ronda Este y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029001470000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 1116
Referencia catastral edificación	001000700VM41E0001UY	09018A029001480001YU	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		4787,00		**% ocupacion**	3,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2003	2004			
Superficie ocupación edificación	160,00	15,00			
Nº plantas(sobre rasante)	1	1			
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	320,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1127
Finca, paraje "El Mochón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La actividad comprende dos parcelas catastrales: 09018A029001480000TY - 09018A029001470000TB	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1128
Finca, barrio de Sinovas.	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029001730000TS	**Localización**	Pol 29 Parc 173 Dos Hermanos
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1539,00		**% ocupacion**	2,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	36,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	36,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1128
Finca, barrio de Sinovas.	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación FFCC Madrid-Burgos.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles frutales. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple el límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1130
Finca, barrio de Sinovas.	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029008200000TB	**Localización**	Pol 29 Parc 820 Fuente Legaña
Referencia catastral edificación	09018A029008200001YZ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		2954,00		**% ocupacion**	8,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	241,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	241,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1130
Finca, barrio de Sinovas.	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de casetas adosadas situadas al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910 Línea Eléctrica de Media Tensión	
Observaciones	Caballos. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma. Procede de segregación. La parcela catastral engloba las parcelas 174 y 1130. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple con la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1131
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026003320000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 1105
Referencia catastral edificación	000600200VM41F0001EG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		8119,00		**% ocupacion**	3,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación edificación	271,00	15,00	22,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	542,00	15,00	22,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1131
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, frente al que se ubican dos vagones de tren. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-910.	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma. La parcela está aprcialmente afectada por SR-PI. La edificación cumple con la línea del límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1132
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026053310000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 1104
Referencia catastral edificación	000600100VM41F0001JG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		8057,00		**% ocupacion**	3,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	279,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	558,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1132
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio chalet.	
Afecciones	Línea de Policía del Bañuelos	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1133
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026003080000TH	**Localización**	Pol 26 Parc 308 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1506,00		**% ocupacion**	10,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	135,00	17,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	135,00	17,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1133
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta asador. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-910.	
Observaciones	Piscina. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente afectada por SR-PI. La edificación incumple la línea del límite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1134
Finca "Antigüedades Holgueras", paraje "Vega de Sinovas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026003050000TS	**Localización**	Pol 26 Parc 305 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		3956,00		**% ocupacion**	23,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	324,00	360,00	33,00	225,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	324,00	360,00	33,00	225,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	metálica	teja	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1134
Finca "Antigüedades Holgueras", paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, junto a la que se situa una pequeña caseta y tras la que se ubica otra nave. Frente al acceso se haya una amplia caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación BU-910 Línea de Policía del Bañuelos	
Observaciones	Material de construcción almacenado en superficie. La finca comprende dos parcelas catastrales: 09018A026003200000TQ - 09018A026003050000TS	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1135
Finca "Escultor", paraje "Vega de Sinovas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026002910000TP	**Localización**	Pol 26 Parc 291 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	residencial	
Superficie total		6123,00		**% ocupacion**	11,64	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
		principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso		almacén	vivienda	almacén	almacén	
Antigüedad		1975				
Superficie ocupación edificación		246,00	426,00	10,00	31,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)		1	2	1	1	
Superficie construída		246,00	852,00	10,00	31,00	
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie		metálico		bloque	
· Tipo de cubierta		inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta		teja	teja	metálica	metálica	
Estado		bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1135
Finca "Escultor", paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, tras la que se ubica un chalet con porche. Al fondo de la parcela se situa una pequeña casea. Junto al acceso se situa un techado cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones	Límite de edificación BU-910 Línea de Policía del Bañuelos	
Observaciones	Piedras almacenadas en la superficie libre. La parcela está parcialmente afectada por SR-PI. Una de las edificaciones auxiliares incumple la línea del límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1136
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026002860000TG	**Localización**	Pol 26 Parc 286 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación	09018A026002750001YD		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		6136,00		**% ocupacion**	5,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	222,00	52,00	11,00	23,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	444,00	52,00	11,00	23,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	bloque	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1136
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche. Al fondo de la parcela se ubica un merendero, tras el que se situan dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones	Límite de edificación BU-910 Línea de Policía del Bañuelos Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	Vegetación cuidada. La finca comprende tres parcelas catastrales: 09018A026002650000TK - 09018A026002750000TS - 09018A026002860000TG	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1137
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026002610000TT	**Localización**	Pol 26 Parc 261 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4887,00		**% ocupacion**	5,30	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	204,00	15,00	26,00	14,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	204,00	15,00	26,00	14,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1137
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubican dos casetas. Frente al merendero se situa una caseta asador. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple la línea del límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1138
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029000630000TF	**Localización**	Pol 29 Parc 63 Bajada de la Senda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4468,00		**% ocupacion**	1,75	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	78,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	78,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1138
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta inacabada. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	Pequeña huerta. Varios accesos a la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1139
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026002520000TB	**Localización**	Pol 26 Parc 252 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2827,00		**% ocupacion**	3,25	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	51,00	41,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	51,00	41,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	otro			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1139
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple el límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1140
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026002260000TT	**Localización**	Pol 26 Parc 226 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación	09018A026002260001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1524,00		**% ocupacion**	7,68	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1999				
Superficie ocupación edificación	92,00	7,00	18,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	92,00	7,00	18,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	otro		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	otro		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1140
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una caseta. Junto al acceso se situa un pequeño techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Bañuelos.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1141
Finca, paraje "Moratín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al cruce entre Bañuelos y canal de Aranda.
Acceso	Camino de Moratín más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025007690000TD	**Localización**	Pol 25 Parc 769 Moratín
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4358,00		**% ocupacion**	3,40	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00	98,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	50,00	98,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1141
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero compueto por un vagón de tren y otro módulo, frente al que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1142
Finca, paraje "Moratín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al cruce entre Bañuelos y canal de Aranda.
Acceso	Camino de Moratín más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025007540000T	**Localización**	CL DISEMINADOS 153
Referencia catastral edificación	002001200VM41E0001FY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2353,00		**% ocupacion**	10,84	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación edificación	87,00	45,00	123,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	87,00	45,00	123,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1142
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado en la alineación principal, tras el que se ubican una caseta y una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1143
Finca, paraje "Moratín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al cruce entre Bañuelos y canal de Aranda.
Acceso	Camino de Moratín más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025006960000TP	**Localización**	Pol 25 Parc 696 Moratín
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		4310,00		**% ocupacion**	1,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	19,00	30,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	19,00	30,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1143
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela, junto al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo. Perros encerrados. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1144
Finca, barrio de Sinovas.	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028014780000TD	**Localización**	Pol 28 Parc 1478 El Chorrillo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2273,00		**% ocupacion**	1,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	27,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	27,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1144
Finca, barrio de Sinovas.	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. La parcela cuenta con dos accesos a la misma. La finca ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1145
Finca, paraje "Valdecilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028015960000TP	**Localización**	Pol 28 Parc 1596 La Palomera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		779,00		**% ocupacion**	7,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	60,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	60,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1145
Finca, paraje "Valdecilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1146_1
Finca, paraje "Valdecilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028016110000TJ	**Localización**	Pol 28 Parc 1611 Los Romeros
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3081,00		**% ocupacion**	4,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	35,00	62,00	45,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	35,00	62,00	45,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1146_1
Finca, paraje "Valdecilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave, y junto al acceso, un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación FFCC Madrid-Burgos.	
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña huerta. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación está dentro del límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1146_2
Finca, paraje "Valdecilla".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028016390000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 78
Referencia catastral edificación	002500200VM41G0001XQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3456,00		**% ocupacion**	1,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	32,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	32,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1146_2
Finca, paraje "Valdecilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Piscina. Pozo. La finca engloba cuatro parcelas catastrales: 09018A028016430000TJ - 09018A028016420000TI - 09018A028016410000TX - 09018A028016390000TI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1147
Finca, paraje "La solana".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028014100000TM	**Localización**	Pol 28 Parc 1410 La Solana
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		4987,00		**% ocupacion**	14,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	industrial	merendero			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	636,00	97,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	636,00	97,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	en ruina			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1147
Finca, paraje "La solana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave. Tras ella se ubica un merendero en obras. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Varios accesos a la parcela. La actividad comprende dos parcelas catastrales: 09018A028014260000TW - 09018A028014100000TM	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1148
Finca "Seto", paraje "La solana".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028014490000TJ	**Localización**	Pol 28 Par 1449 La Pedrosa
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3077,00		**% ocupacion**	5,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	142,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	142,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1148
Finca "Seto", paraje "La solana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple el límite de la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1149
Finca, paraje "La solana".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A027000120000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 1102
Referencia catastral edificación	002100500VM41H0001YP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		5000,00		**% ocupacion**	5,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2001				
Superficie ocupación edificación	232,00	44,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	232,00	44,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1149
Finca, paraje "La solana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica una caseta.	
Afecciones	Carretera BU-910, Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela esta parcialmente afectada por SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1150
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Frente a Sinovas, entre el Bañuelos y el Monte Resinero.
Acceso	Carretera BU-910, camino de los Corrales de Sinovas más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A024000680000TU	**Localización**	Pol 24 Parc 68 Valdemoro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		8663,00		**% ocupacion**	2,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	106,00	92,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	106,00	92,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1150
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, frente al que se ubica un cobertizo parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1151
Finca, paraje "Prados Bajeros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre Sinovas y Villanueva.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028012980000TH	**Localización**	Pol 28 Parc 1298 El Charcón
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		822,00		**% ocupacion**	15,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	62,00	65,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	62,00	65,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1151
Finca, paraje "Prados Bajeros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Frente al acceso se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Perros encerrados.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1152
Finca, paraje "Prados Bajeros".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre Sinovas y Villanueva.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028000070000TW	**Localización**	Pol 28 Parc 7 Rastrilla
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		7566,00		**% ocupacion**	0,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	17,00	11,00	11,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	17,00	11,00	11,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	madera	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1152
Finca, paraje "Prados Bajeros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta, junto a la que se ubica otra. Frente a ellas se situa una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. La finca ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1153
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre Sinovas y Villanueva.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028000570000TK	**Localización**	Pol 28 Parc 57-58
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1550,00		**% ocupacion**	5,23	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	81,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	81,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1153
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. La actividad comprende parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1154
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre Sinovas y Villanueva.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028000270000TD	**Localización**	Pol 28 Parc 27 Rastrilla
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		4634,00		**% ocupacion**	31,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	1454,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	1454,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1154
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una amplia nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	Silos de almacenamiento de pienso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1155
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre Sinovas y Villanueva.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028000240000TO	**Localización**	Pol 28 Parc 24 Rastrilla
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		2021,00		**% ocupacion**	14,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	vivienda	almacén	almacén			
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación	208,00	60,00	31,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1			
Superficie construída	416,00	60,00	31,00			
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja	teja			
Estado	bueno	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1155
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet. Junto al acceso se ubica una caseta, y otra más al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón y adoquines.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. La finca comprende parte de dos parcelas catastrales: 09018A028000240000TO - 09018A028000230000TM	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1156
Naves ganaderas, paraje "La Jabelguera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Frente a Sinovas, entre el Bañuelos y el Monte Resinero.
Acceso	Carretera BU-910, camino de los Corrales de Sinovas más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A024002090000TF	**Localización**	Pol 24 Parc 209 Javelguera
Referencia catastral edificación	09018A024002090001YG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		3543,00		**% ocupacion**	57,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	almacén		
Antigüedad	1999				
Superficie ocupación edificación	1007,00	992,00	44,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	2		
Superficie construída	1007,00	992,00	88,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1156
Naves ganaderas, paraje "La Jabelguera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una nave longitudinal, tras la que se dispone otra de similares características. Entre ellas se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Silos de almacenamiento de pienso. La nave alberga animales, probablemente cochinos. Dos accesos diferentes a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1157
Nave ganadera, paraje "Torrubielos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Frente a Sinovas, entre el Bañuelos y el Monte Resinero.
Acceso	Carretera BU-910 más camino de los Corrales de Sinovas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A024006590000TM	**Localización**	Pol 24 Parc 659 El Raboso
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		2277,00		**% ocupacion**	44,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	1018,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	1018,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1157
Nave ganadera, paraje "Torrubielos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave longitudinal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Silos de almacenamiento de pienso. Balsa de vertido de desechos. La nave alberga animales, probablemente cochinos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1158
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la autovía A-1 y Villalba de Duero.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004560000TQ	**Localización**	Pol 2 Parc 465 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3760,00		**% ocupacion**	4,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	161,00	22,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	161,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1158
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policiá del Río Duero. Línea Eléctrica de Media Tensión	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1159
Finca, paraje "Carrearanda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la A-1 y Villalba.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001006590000TZ	**Localización**	Pol 1 Parc 659 Carrearanda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		3609,00		**% ocupacion**	5,43	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	164,00	32,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	328,00	32,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1159
Finca, paraje "Carrearanda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Techado para aparcamiento junto al acceso. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1160
Finca, paraje "Carrearanda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la A-1 y Villalba.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001006670000TB	**Localización**	Pol 1 Parc 667 Carrearanda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3369,00		**% ocupacion**	13,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	214,00	93,00	155,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	428,00	93,00	155,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	hormigón	teja	teja		
Estado	en obras	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1160
Finca, paraje "Carrearanda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, en construcción. Al fondo de la parcela se ubica un amplio merendero, y tras el un conjunto de casetas adosadas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1161
Finca, paraje "Carrearanda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la A-1 y Villalba.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002000150000TM	**Localización**	Pol 2 Parc 15 Carrearanda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2254,00		**% ocupacion**	8,30	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	134,00	13,00	10,00	30,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	134,00	13,00	10,00	30,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja		teja		
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1161
Finca, paraje "Carrearanda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica un techado parcialmente cerrado y una caseta asador. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones	Autovía A-1	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con un acceso secundario en su parte posterior. La parcela está parcialmente en SR-PI.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1164
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004060000TI	**Localización**	Pol 2 Parc 406 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2892,00		**% ocupacion**	3,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	91,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	91,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1164
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1165
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004000000TM	**Localización**	Pol 2 Parc 400 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		622,00		**% ocupacion**	7,23	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	45,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	45,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1165
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. La actividad ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1167
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001006210000T	**Localización**	Pol 1 Parc 621 Los Planteles
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1884,00		**% ocupacion**	7,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	53,00	83,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	53,00	83,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1167
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619.	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con un acceso secundario en su parte trasera. La parcela está parcialmente en SR-PI.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1168
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001253710000TB	**Localización**	Pol 1 Parc 25371 Pico Corazón
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2700,00		**% ocupacion**	3,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	96,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	96,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1168
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Autovía A-1	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1169
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001003630000TK	**Localización**	Pol 1 Parc 363 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4025,00		**% ocupacion**	1,17	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	33,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	33,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1169
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Viñedo. Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1170
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001003660000TX	**Localización**	Pol 1 Parc 366 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1526,00		**% ocupacion**	7,80	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00	10,00	28,00	31,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	50,00	10,00	28,00	31,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1170
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero compuesto por dos módulos, junto al que se ubican varias casetas.	
Afecciones		
Observaciones	Viñedo. Vegetación cuidada. La actividad comprende una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1172
Finca "Grupo Gerardo de la Calle", paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002002710000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 1057
Referencia catastral edificación	000600100VM41C0001JA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	industrial cantera-gravera	
Superficie total		276209,00		**% ocupacion**	8,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	industrial	industrial	almacén
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	3825,00	2281,00	17467,00	181,00	128,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	2	1	1	1
Superficie construída	11475,00	4562,00	17467,00	181,00	128,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana	plana	plana
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1172
Finca "Grupo Gerardo de la Calle", paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Actividades Económicas	SR-AE
	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de naves adosadas, frente a la que se ubica un edificio que aglutina diversos usos. Tras éste último se situa una amplia nave, y junto a ella un silo-torre y una caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619. Línea Eléctrica de Media Tensión	
Observaciones	Techado para aparcamiento junto acceso. Diversas instalaciones para el movimiento de áridos. Piscina cubierta. Varios accesos a la parcela. "Hormigones y excavaciones Gerardo de la Calle". Las actividades engloban las tres parcelas catastrales: 09018A002002710000TT - 09018A002002440000TR - 09018A002002430000TK	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1173
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005780000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 582
Referencia catastral edificación	000100100VM41C0001GA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		3020,00		**% ocupacion**	0,73	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1962				
Superficie ocupación edificación	22,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	22,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1173
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta abandonada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Viñedo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1174
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004850000TB	**Localización**	Pol 2 Parc 485 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1562,00		**% ocupacion**	6,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	73,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	73,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1174
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. La parcela catastral engloba a las parcelas 788 y 1174.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1175
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004880000TQ	**Localización**	Pol 2 Parc 488 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2343,00		**% ocupacion**	6,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	137,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	137,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1175
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1176
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004960000TM	**Localización**	Pol 2 Parc 496 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		552,00		**% ocupacion**	19,57	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	88,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	88,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1176
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1177
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002255170000TK	**Localización**	Pol 2 Parc 25517 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1852,00		**% ocupacion**	0,76	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**	
Uso	almacén					
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación	14,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1					
Superficie construída	14,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada						
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta						
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1177
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Materiales diversos almacenados en la superficie libre. Posible relación con la parcela 793.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1178
Finca "Villa Dimas", paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005180000TQ	**Localización**	Pol 2 Parc 518 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5869,00		**% ocupacion**	3,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	153,00	31,00	13,00	8,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	153,00	31,00	13,00	8,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	madera	madera	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1178
Finca "Villa Dimas", paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una caseta de varios módulos. Frente al merendero se situa una pequeña caseta, y al fondo de la parcela otra más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Invernadero. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1179
Finca, paraje "Los monjes".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005260000TM	**Localización**	Pol 2 Parc 526 Los Monjes
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		863,00		**% ocupacion**	1,51	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	13,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	13,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1179
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Viñedo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1181
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005520000TM	**Localización**	Pol 1 Parc 552 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4754,00		**% ocupacion**	3,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	128,00	12,00	11,00	7,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	128,00	12,00	11,00	7,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	estimiento pie	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1181
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. Junto al merendero se situa una caseta asador, y frente al acceso otra pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de adoquines.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Dos accesos diferentes a la parcela. La finca ocupa dos parcelas catastrales: 09018A001005530000TO - 09018A001005520000TM	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1182
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005540000TK	**Localización**	Pol 1Parc 554 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3239,00		**% ocupacion**	4,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	56,00	31,00	42,00	13,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	56,00	31,00	42,00	13,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	metálica	teja	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1182
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado junto al acceso. Al fondo de la parcela se ubica una caseta con porche y dos casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1183
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001004720000TU	**Localización**	Pol 1 Parc 472 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		3048,00		**% ocupacion**	17,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	482,00	50,00	4,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	482,00	50,00	4,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1183
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave compuesta por varios módulos y situada en la alineación principal. Tras ella se ubica una caseta de dos módulos y una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño establo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1184
Finca "Villa Narejo", paraje "Narejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y la A-1.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001002940000TT	**Localización**	Pol 1 Parc 294 Narejo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		886,00		**% ocupacion**	5,30	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	42,00	5,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	42,00	5,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1184
Finca "Villa Narejo", paraje "Narejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	BU-P-1102	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Techado en el centro de la parcela. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple la linea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1185
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001053320000TY	**Localización**	Pol 1 Parc 5332 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2645,00		**% ocupacion**	1,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	39,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	39,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1185
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1186
Finca, paraje "Portillejo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y la A-1.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032004340000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 1108
Referencia catastral edificación	000202100VM41C0001IA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		4824,00		**% ocupacion**	2,51	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	92,00	15,00	14,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	92,00	15,00	14,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	ladrillo	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1186
Finca, paraje "Portillejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, a cuyos lados se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación BU-P-1102	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. La parcela está parcialmente en SR-PI. Las edificaciones cumplen la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1187
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001004180000TT	**Localización**	Pol 1 Parc 418 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		2784,00		**% ocupacion**	7,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	169,00	25,00	9,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	169,00	25,00	9,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1187
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave, frente a la que se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño establo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1189
Finca, paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001002030000TR	**Localización**	Pol 1 Parc 203 Chopo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1685,00		**% ocupacion**	4,27	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	72,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	72,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1189
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Límite edificación BU-P-1102.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1190
Aparcamiento "Leche Pascual", paraje "La lobera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el Duero.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001001970000TT	**Localización**	Pol 1 Parc 197 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		11679,00		**% ocupacion**	0,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	8,00	7,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	8,00	7,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1190
Aparcamiento "Leche Pascual", paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta prefabricada, junto a la que se ubica otra similar. La superficie libre se pavimenta de asfalto.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619. Línea Eléctrica de Media Tensión	
Observaciones	La parcela se trata de un aparcamiento que da servicio a las instalaciones de Leche Pascual. Existen varios techados amplios para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1194
Finca, paraje "Julián".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619, camino de Santiago más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005360000TP	**Localización**	Pol 32 Parc 536 Santiago
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1994,00		**% ocupacion**	2,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	41,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	41,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1194
Finca, paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Dos campos de tenis. Árboles longevos. Procede de la unión de las parcelas 1194 y 1195.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1196
Finca, paraje "Julián".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619, camino de Santiago más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005400000TL	**Localización**	Pol 32 Parc 540 Santiago
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		1014,00		**% ocupacion**	8,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	53,00	37,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	53,00	37,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1196
Finca, paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta para albergar animales, frente a la que se ubica otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma. La actividad comprende parte de la parcela catastral 09018A032005400000TL, donde también se localiza la finca 724.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1197
Finca, paraje "Julián".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619,camino de Santiago más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005750000TM	**Localización**	Pol 32 Parc 575 El Chopo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		6600,00		**% ocupacion**	7,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	merendero	almacén
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	138,00	70,00	201,00	62,00	8,00
Nº plantas(sobre rasante)	1	1	1	1	1
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	276,00	70,00	201,00	62,00	8,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	ladrillo	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1197
Finca, paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pequeño establo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1198
Finca, paraje "Julián".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de Santiago.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005710000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 592
Referencia catastral edificación	000201600VM41C0001DA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2846,00		**% ocupacion**	5,73	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	163,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	163,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1198
Finca, paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela catastral engloba a las fincas 725 y 1198	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1200_a
Finca, paraje "Julián".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619,camino de Santiago más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005760000TO	**Localización**	Pol 32 Parc 576 El Chopo
Referencia catastral edificación	09018A032005760001YP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		2454,00		**% ocupacion**	5,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	merendero			
Antigüedad	2010				
Superficie ocupación edificación	127,00	11,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	127,00	11,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1200_a
Finca, paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, a la que se adosa un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1200_b
Finca, paraje "Julián".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619,camino de Santiago más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005770000TK	**Localización**	Pol 32 Parc 577 El Chopo
Referencia catastral edificación	09018A032005770001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2272,00		**% ocupacion**	21,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación edificación	430,00	68,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	430,00	68,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	otro			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1200_b
Finca, paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Dos accesos diferentes a la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1201
Finca, paraje "Julián".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y la Pascual.
Acceso	Carretera CL-619, camino de Zabala más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032007070000TX	**Localización**	Pol 32 Parc 708 El Chopo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		2705,00		**% ocupacion**	6,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	117,00	54,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	117,00	54,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	hormigón			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1201
Finca, paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero compuesto por varios módulos, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño establo. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La actividad comprende dos parcelas catastrales: 09018A032007070000TX - 09018A032007080000TI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1202
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el desvío de la N-1.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001001570000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 664
Referencia catastral edificación	000801500VM41C0001AA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4643,00		**% ocupacion**	1,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica				si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación edificación	36,00	12,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	36,00	12,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1202
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera CL-619. Límite de edificación N-1	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La finca comprende dos parcelas catastrales: 09018A001001550000TA - 09018A001001570000TY La parcela está en SR-PI. La edificación cumple los límites de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1203
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Orilla norte del Duero, junto al "puente de los deseperados".
Acceso	Carretera de Palencia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005600000TF	**Localización**	CL DISEMINADOS 640
Referencia catastral edificación	001300100VM41C0001FA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3903,00		**% ocupacion**	9,12	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación edificación	67,00	77,00	180,00	32,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	134,00	77,00	180,00	32,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	uralita	teja	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1203
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda de desarrollo vertical. Junto a ella se ubica una pequeña caseta y más atrás una nave compuesta de dos módulos y otra pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Río Duero, FFCC Madrid-Burgos.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles longevos. El acceso a la segunda planta de la edificación principal se realiza a través de una escalera que conduce a un corredor sin barandillas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1204
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la N-1 y FFCC Madrid-Burgos.
Acceso	Carretera de Palencia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001001490000TU	**Localización**	Pol 1 Parc 149 Eras de S.Gil
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		1121,00		**% ocupacion**	1,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	17,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	17,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1204
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta de aperos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño invernadero. Pequeña huerta. Conducción de abastecimiento de agua propuesto La actividad se localiza en tres parcelas catastrales: 09018A001001470000TS - 09018A001001480000TZ y parte de la 09018A001001490000TU	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1205
Finca, paraje "Eras de San Gil".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el FFCC Madrid-Burgos y el antiguo cementerio.
Acceso	Barrio de las Tenerías.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000805900VM41C0001MA	**Localización**	CL DISEMINADOS 59(A)
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		700,00		**% ocupacion**	39,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	232,00	47,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	232,00	47,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra	tierra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1205
Finca, paraje "Eras de San Gil".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbano No Consolidado	SU-NC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave, que junto con otra caseta y el vallado conforman un patio interior. Junto a éste existe una zona exterior cuya superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. La parcela está en SU-NC-R-1 de Eras de San Gil Cipreses longevos. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1206
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la N-1 y el hipermercado Sabeco.
Acceso	Carretera CL-619, frente al tanatorio.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032007620000TP	**Localización**	Pol 32 Parc 762 El Chopo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1456,00		**% ocupacion**	6,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	93,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	93,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1206
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña nave parcialmente abierta. Gran parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	N-1 y CL-619.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1209
Nave, paraje "Virgen de las Viñas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
Acceso	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032057860000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 1047
Referencia catastral edificación	000302700VM41C0001ZA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2257,00		**% ocupacion**	19,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1994				
Superficie ocupación edificación	450,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	450,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1209
Nave, paraje "Virgen de las Viñas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Se alquila. Dos accesos diferentes a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1210
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
Acceso	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030000620000TZ	**Localización**	Pol 30 Parc 62 La Virgen
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1060,00		**% ocupacion**	16,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	161,00	12,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	161,00	12,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1210
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero compuesto por varios módulos, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón y baldosa.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1211
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
Acceso	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030000630000TU	**Localización**	Pol 30 Parc 63 La Virgen
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		777,00		**% ocupacion**	3,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	25,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	25,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1211
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero con porche situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Árboles frutales. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1212
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
Acceso	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030000660000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 599
Referencia catastral edificación	000300500VM41C0001GA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		859,00		**% ocupacion**	9,43	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1977				
Superficie ocupación edificación	52,00	29,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	52,00	29,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1212
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera N-1, Canal de Aranda, Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1213
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
Acceso	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030000680000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 837
Referencia catastral edificación	000302600VM41C0001SA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1371,00		**% ocupacion**	9,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1994				
Superficie ocupación edificación	46,00	38,00	43,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	46,00	38,00	43,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1213
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubican dos casetas . La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación N-1 Línea Eléctrica de Media Tensión Canal de Aranda	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina cubierta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está afectada por la línea de edificación de la infraestructura	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1214
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
Acceso	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030050780000TW	**Localización**	Pol 30 Parc 5078 La Virgen
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		**Otros usos**		
Superficie total		1273,00		**% ocupacion**	3,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	40,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	40,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	otro				
Estado	malo				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1214
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta realizada con plásticos y maderas y apoyada en tres árboles. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera N-1.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1215
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el parque Virgen de las Viñas y la vía del tren.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030000380000TQ	**Localización**	Pol 30 Parc 38 Humilladero
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total		755,00		**% ocupacion**	2,12	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	16,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	16,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1215
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta con porche situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1216
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el parque Virgen de las Viñas y la vía del tren.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030000970000TW	**Localización**	Pol 30 Parc 97 Humilladero
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		1838,00		**% ocupacion**	6,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	ganadero	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	38,00	53,00	35,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	38,00	53,00	35,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada		metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1216
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela. Cerca del acceso se ubica una pequeña nave para animales, y delante de esta una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de madera.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1217
Finca, paraje "Las Peñuelas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y la Pascual.
Acceso	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030001490000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 1107
Referencia catastral edificación	000303000VM41C0001ZA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		4455,00		**% ocupacion**	4,31	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	182,00	10,00			
Nº plantas(sobre rasante)	2	1			
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	546,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1217
Finca, paraje "Las Peñuelas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	N-1	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1219
Finca, paraje "Las Peñuelas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y la Pascual.
Acceso	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030001520000TI	**Localización**	Pol 30 Parc 152 Julian
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2188,00		**% ocupacion**	4,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	109,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	109,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1219
Finca, paraje "Las Peñuelas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1220
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Detrás de la ermita de la Virgen de las Viñas.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030001170000TI	**Localización**	Pol 30 Parc 117 La Virgen
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2109,00		**% ocupacion**	3,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	41,00	7,00	16,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	41,00	7,00	16,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1220
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una caseta prefabricada. Frente a ellos se situa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1221
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino del Conde.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030001820000TD	**Localización**	Pol 30 Parc 182 La Virgen
Referencia catastral edificación	09018A030001820001YF		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2361,00		**% ocupacion**	3,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1998				
Superficie ocupación edificación	70,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	70,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1221
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de adoquines.	
Afecciones	Carretera N-1	
Observaciones	Pequeña huerta. Viñedo. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La actividad ocupa una parte de la parcela catastral. La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1223
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029007850000TW	**Localización**	Pol 29 Parc 785 San Isidro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		3359,00		**% ocupacion**	9,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	200,00	90,00	45,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	200,00	90,00	45,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1223
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda situada al fondo de la parcela, frente a la que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	FFCC Madrid-Burgos.	
Observaciones	Pequeño pinar. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está afectada por la línea de edificación del Ferrocarril. La edificación principal cumple la línea de edificación, las auxiliares no.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1224
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029008170000TB	**Localización**	Pol 29 Parc 817 San Isidro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2428,00		**% ocupacion**	7,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	122,00	50,00	14,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	122,00	50,00	14,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado		enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada		inclinada		
· Material de cubierta	teja		teja		
Estado	bueno		bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1224
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón impreso.	
Afecciones	FFCC Madrid-Burgos.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La edificación está dentro del límite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1225
Finca, paraje "El Hontanar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029008180000TY	**Localización**	Pol 29 Parc 818 San Isidro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		5610,00		**% ocupacion**	6,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	174,00	100,00	8,00	66,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	348,00	100,00	8,00	66,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	enfoscado	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1225
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, junto al que se ubica un amplio merendero con porche, y tras este una caseta. Junto al acceso se situa una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión. FFCC Madrid-Burgos Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está aprcialmente afectada por SR-PI. La edificación cumple con la línea de límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1226
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029006660000TL	**Localización**	Pol 29 Parc 666 San Isidro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1393,00		**% ocupacion**	4,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	43,00	7,00	7,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	43,00	7,00	7,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	madera	madera		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1226
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	FFCC Madrid-Burgos, Línea eléctrica de media tensión, Canal de Aranda.	
Observaciones	Vegetación cuidada. La edificación incumple el límite de edificación de la infraestructura	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1227
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029006550000TH	**Localización**	CL DISEMINADOS 95
Referencia catastral edificación	002400700VM41E0001HY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2795,00		**% ocupacion**	6,23	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación edificación	100,00	74,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	100,00	74,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1227
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Canal de Aranda FFCC Madrid-Burgos Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La edificación está parcialmente afectada por SR-PI. La edificación cumple el límite de edificación de la infraestructura.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1228
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029006610000TB	**Localización**	Pol 29 Parc 661 San Isidro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1940,00		**% ocupacion**	4,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	53,00	33,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	53,00	33,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1228
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubican dos techados parcialmente cerrados. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910 Canal de Aranda	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación principal cumple la línea de límite de edificaación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1229
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029006640000TQ	**Localización**	Pol 29 Parc 664 San Isidro
Referencia catastral edificación	09018A029006640001YW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		4981,00		**% ocupacion**	6,28	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2010				
Superficie ocupación edificación	241,00	72,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	482,00	72,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1229
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet. En un lateral de la parcela se ubica un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910 Canal de Aranda	
Observaciones	Vegetación cuidada. Dos techados aislados. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación complue el líimite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1230
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026001280000TL	**Localización**	Pol 26 Parc 128 San Isidro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		1813,00		**% ocupacion**	7,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	135,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	135,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1230
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Maquinaria agrícola. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1231
Caseta, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026001590000TP	**Localización**	Pol 26 Parc 159 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total		786,00		**% ocupacion**	2,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	equipamiento				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	21,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	21,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1231
Caseta, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910 Canal de Aranda	
Observaciones	La caseta tiene que ver con el suministro eléctrico o con el Canal de Aranda. Árbol longevo. La parcela está completamente en SR-PI. La edificación incumple la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1232
Finca "El trébol", paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026001570000TG	**Localización**	Pol 26 Parc 157 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación	09018A026001570001YH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		6391,00		**% ocupacion**	4,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si		si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	284,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	284,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1232
Finca "El trébol", paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de chalet con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	Piscina. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1233
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026001110000TI	**Localización**	Pol 26 Parc 111 San Isidro
Referencia catastral edificación	09018A026001110001YO		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		7214,00		**% ocupacion**	6,28	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	merendero	almacén	almacén
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	194,00	101,00	111,00	12,00	35,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída	388,00	101,00	111,00	12,00	35,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	metálico	metálico
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1233
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, frente al que se ubica una pequeña nave. Tras él se situa un merendero, y tras este último dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-910.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1234
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029006950000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 1186
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		2144,00		**% ocupacion**	11,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación edificación	165,00	84,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	330,00	84,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1234
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, frente al que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de grava.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La finca vallada abarca parte de dos parcelas catastrales: 09018A029006950000TG - 09018A029006940000TY La parcela está parcialmente afectada por SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1235
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029006960000TQ	**Localización**	Pol 29 Parc 696 San Isidro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2411,00		**% ocupacion**	2,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	50,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1235
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un vagón de tren con porche. Junto al acceso se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1236
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029007090000TJ	**Localización**	CL DISEMINADOS 29
Referencia catastral edificación	09018A029007090001YK		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		9882,00		**% ocupacion**	3,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	192,00	176,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	384,00	176,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1236
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet. Junto al acceso se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Viña. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1237
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029006990000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 1211
Referencia catastral edificación	09018A029006990001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		2168,00		**% ocupacion**	15,31	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación edificación	201,00	9,00	43,00	79,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	201,00	9,00	43,00	79,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1237
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se situa una caseta-asador. Tras el chalet se ubica una caseta y al fondo de la parcela otra. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación, la parcela catastral abarca una mayor superficie.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1238
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029006980000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 1211(B)
Referencia catastral edificación	09018A029006980001YB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		955,00		**% ocupacion**	6,28	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación edificación	18,00	22,00	20,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	18,00	22,00	20,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	bloque	madera		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja plana	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1238
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubican dos casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910 Canal de Aranda	
Observaciones	Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación incumple la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1239
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029007000000TT	**Localización**	Pol 29 Parc 700 San Isidro
Referencia catastral edificación	09018A029007000001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		1234,00		**% ocupacion**	43,27	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	118,00	8,00	408,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	118,00	8,00	408,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado		bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1239
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. Adosado al merendero y con acceso directo desde el camino se situa una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910 Canal de Aranda	
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación incumple la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1240
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029007220000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 976
Referencia catastral edificación	09018A029007220001YS		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1600,00		**% ocupacion**	15,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1995				
Superficie ocupación edificación	185,00	56,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	185,00	56,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1240
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón impreso.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1241
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029007300000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 114-115
Referencia catastral edificación	000400600VM41C0001YA	000400700VM41C0001GA	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2296,00		**% ocupacion**	1,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1930	1930			
Superficie ocupación edificación	30,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	30,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1241
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta.Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1242
Finca "La Parra", paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029007310000TL	**Localización**	CL DISEMINADOS 116
Referencia catastral edificación	000400500VM41C0001BA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2286,00		**% ocupacion**	6,17	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
		principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso		merendero	almacén	almacén		
Antigüedad		1930				
Superficie ocupación edificación		65,00	54,00	22,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)		1	1	1		
Superficie construída		65,00	54,00	22,00		
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada		enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta		inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta		teja	teja	uralita		
Estado		bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1242
Finca "La Parra", paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta. Tras ellos se situa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta.Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1246
Finca, paraje "Huerta de las Ánimas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026000290000TQ	**Localización**	Pol 26 Parc 29 Huerta Animas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		777,00		**% ocupacion**	5,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	merendero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	26,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	26,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada		metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1246
Finca, paraje "Huerta de las Ánimas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una caseta situada en la alineación principal. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caravana. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Bañuelos	
Observaciones	Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1247_a
Finca "Esperanza y Gloria", paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026000400000TM	**Localización**	Pol 26 Parc 40 La Regadera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		632,00		**% ocupacion**	12,18	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	77,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	77,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada revestimiento piedra					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1247_a
Finca "Esperanza y Gloria", paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1247_b
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026000400000TM	**Localización**	Pol 26 Parc 40 La Regadera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		601,00		**% ocupacion**	1,83	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	11,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	11,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1247_b
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1248
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026000420000TK	**Localización**	Pol 26 ^Parc 42 La Regadera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		670,00		**% ocupacion**	9,10	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	61,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	61,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1248
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un un merendero situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1249
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026000470000TJ	**Localización**	Pol 26 Parc 47 La Regadera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2470,00		**% ocupacion**	9,55	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	208,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	208,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1249
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un una vivienda de varios módulos situada en la alineación principal. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	La actividad ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1250
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026050480000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 1099
Referencia catastral edificación	000402800VM41C0001SA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5246,00		**% ocupacion**	6,75	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si		no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1999				
Superficie ocupación edificación	296,00	58,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	296,00	58,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1250
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	Techado aislado junto a la alineación principal, en una cancha de tenis. Techado aislado para aparcamiento junto a la vivienda. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1251
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026000480000TE	**Localización**	CL DISEMINADOS 840
Referencia catastral edificación	000401600VM41C0001MA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5361,00		**% ocupacion**	1,83	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si		no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1993				
Superficie ocupación edificación	56,00	31,00	11,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	56,00	31,00	11,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	otro		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	otro		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1251
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubica dos pequeñas casetas, una de ellas con cerramiento de lona. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada. La parcela está parcialmente en SR-PI Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1252
Residencia Ciudad de Aranda, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000402900VM41C0001ZA	**Localización**	CL DISEMINADOS 1114
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		8920,00		**% ocupacion**	10,76	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación edificación	840,00	29,00	91,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	1	1		
Superficie construída	2520,00	29,00	91,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	madera	otro		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1252
Residencia Ciudad de Aranda, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio edificio dedicado a residencia geriátrica. Junto a él se ubica una pequeña caseta, y detrás una pérgola. En la alineación principal se situa una pequeña caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-910.	
Observaciones	Vegetación cuidada. El anejo 3 es una pequeña subestación eléctrica. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1253
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026000730000TO	**Localización**	Pol 26 Parc 73 Camino La Regadera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1841,00		**% ocupacion**	4,51	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	73,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	73,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1253
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta asador. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-910.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente afectada por SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1254
Finca, paraje "San Isidro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026000740000TK	**Localización**	Pol 26 parc 74 Camino La Rega
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1854,00		**% ocupacion**	5,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	75,00	16,00	15,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	75,00	16,00	15,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1254
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. La parcela cuenta con dos techados parcialmente cerrados. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-910.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma. Procede de la unión de las parcelas 1254 y 1255. La parcela está parcialmente afectada por SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1256
Finca, paraje "Moratín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025009700000TE	**Localización**	Pol 25 Parc 970 Vega Moratín
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2922,00		**% ocupacion**	4,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	103,00	35,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	103,00	35,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1256
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una caseta.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Bañuelos. Línea eléctrica de media tensión,	
Observaciones	Pequeña viña. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1257
Finca, paraje "Moratín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025159690000TS	**Localización**	Pol 25 Parc 15969 Bebederos
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1369,00		**% ocupacion**	2,78	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	38,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	38,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1257
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación se trata de un merendero compuesto por dos módulos y situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Río Bañuelos.	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

;

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1258
Finca, paraje "Moratín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025004380000TP	**Localización**	Pol 25 Parc 438 Moratín
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		553,00		**% ocupacion**	17,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	68,00	30,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	68,00	30,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	otro			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1258
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1259
Finca "El Negro", paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025009210000TL	**Localización**	Pol 25 Parc 921 Vega Moratín
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4880,00		**% ocupacion**	6,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	207,00	53,00	50,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	207,00	53,00	50,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1259
Finca "El Negro", paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero longitudinal, tras el que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se situa otra caseta más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Invernaderos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La finca corresponde con las parcelas catastrales: 09018A025009200000TP - 09018A025009210000TL	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1260
Finca, paraje "Moratín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025009270000TR	**Localización**	Pol 25 Parc 927 Vega Moratín
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2406,00		**% ocupacion**	9,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	139,00	81,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	139,00	81,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1260
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero situado junto a la alineación principal, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Bañuelos	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1261
Finca, paraje "Moratín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025009350000TE	**Localización**	Pol 25 Parc 935 Vega Moratín
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4069,00		**% ocupacion**	5,73	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	74,00	159,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	74,00	159,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1261
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una caseta compuesta por varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1262
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025059070000TK	**Localización**	Pol 25 Parc 5907 Moratín
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2856,00		**% ocupacion**	7,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	131,00	70,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	131,00	70,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1262
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de varios módulos. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1263
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020002490000TX	**Localización**	CL DISEMINADOS 1023
Referencia catastral edificación	000501100VM41C0001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3453,00		**% ocupacion**	4,60	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1993				
Superficie ocupación edificación	125,00	34,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	125,00	34,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1263
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Junto al acceso se sitúan dos techados metálicos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1264
Finca, paraje "Moratín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025159480000TG	**Localización**	Pol 25 Parc 15948 Vega Moratín
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2088,00		**% ocupacion**	3,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	50,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1264
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche situado al fondo de la parcela, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1265
Finca, paraje "Alto de la Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y la Ronda Este.
Acceso	Camino de las Alagunas, camino de la Peña más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025008850000TG	**Localización**	Pol 25 Parc 885 Moratín de Alagunas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		8392,00		**% ocupacion**	4,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	368,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	368,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1265
Finca, paraje "Alto de la Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña nave con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles longevos. La parcela está aprcialmente en SR-PC La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A025008210000TG - 09018A025008850000TG	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1266
Finca, paraje "Eras de Santa Catalina".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del casco urbano, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	3641048VM4134S0001QE	**Localización**	CL ERAS SANTA CATALINA 77
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		614,00		**% ocupacion**	23,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica			no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1920				
Superficie ocupación edificación	147,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	147,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1266
Finca, paraje "Eras de Santa Catalina".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vallados internos dentro de la parcela. Total opacidad en casi todo el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1267
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020003230000T	**Localización**	CL DISEMINADOS 1164
Referencia catastral edificación	09018A020003230001YI		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1494,00		**% ocupacion**	5,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	80,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	80,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1267
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo una zona frente al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento junto alacceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1268
Finca "Modestín", paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020003210000TS	**Localización**	Pol 20 Parc 321 Camino Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		2492,00		**% ocupacion**	3,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	91,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	182,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1268
Finca "Modestín", paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un chalet situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1269
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas más calleja de Mari Santas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020003180000TS	**Localización**	CL DISEMINADOS 1197
Referencia catastral edificación	09018A020003180001YD		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		3961,00		**% ocupacion**	4,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2009				
Superficie ocupación edificación	151,00	26,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	302,00	26,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1269
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Material de construcción apilado en la superficie libre. Pequeño techado aislado. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1270
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020053340000TS	**Localización**	Pol 20 Parc 5334 Calleja Mari Santa
Referencia catastral edificación	09018A020053340001YD		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		5192,00		**% ocupacion**	13,89	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero				
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación edificación	721,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	721,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1270
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave de varios módulos situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Cuadra para caballos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1271
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020053450000TG	**Localización**	Pol 20 Pard 5345 Calleja Mari Santa
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1084,00		**% ocupacion**	8,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	29,00	36,00	27,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	29,00	36,00	27,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja plana				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1271
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un pequeño merendero. Al fondo de la parcela se ubican dos casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado junto al acceso para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1272_a
Nave, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas más calleja de Mari Santas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4342704VM4144S0001DU	**Localización**	LG CALLEJA MARIA SANTA
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1503,00		**% ocupacion**	91,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	si	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1995				
Superficie ocupación edificación	1373,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	1373,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1272_a
Nave, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave situada junto a la alineación principal.	
Afecciones		
Observaciones	Acceso desde la alineación principal y otro desde la parcela contigua. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1272_b
Nave, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas más calleja de Mari Santas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4342703VM4144S0001RU	**Localización**	LG CALLEJA MARIA SANTA
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		2417,00		**% ocupacion**	69,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		si	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	1253,00	420,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	1253,00	420,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1272_b
Nave, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave situada junto a la alineación principal.	
Afecciones		
Observaciones	Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1273
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020002190000TJ	**Localización**	Pol 20 Parc 219 Camino Regalado
Referencia catastral edificación	09018A020002190001YK		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2581,00		**% ocupacion**	4,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación edificación	113,00	6,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	113,00	6,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1273
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de varios módulos, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1274
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020002180000TI	**Localización**	CL DISEMINADOS 1134
Referencia catastral edificación	09018A020002180001YO		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1940,00		**% ocupacion**	9,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación edificación	84,00	14,00	86,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	84,00	14,00	86,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1274
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merencero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se situa una caseta alargada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1275
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020002120000TM	**Localización**	Pol 20 Parc 212 Camino Regalado
Referencia catastral edificación	09018A020002120001YQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		1673,00		**% ocupacion**	17,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación edificación	194,00	104,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	388,00	104,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1275
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica un amplio techado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1276
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, calleja de Mari Santas más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020002150000TR	**Localización**	Pol 20 Parc 215 Camino Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2997,00		**% ocupacion**	6,07	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	100,00	25,00	57,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	100,00	25,00	57,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1276
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave, junto al que se ubica una pequeña caseta. Junto al acceso se situa una caseta parcialmente cerrada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. La edificación principal y el anejo 1 albergan animales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1277
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020002140000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 1151
Referencia catastral edificación	09018A020002140001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		4249,00		**% ocupacion**	1,25	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación edificación	53,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	53,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1277
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Se vende.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1278
Desguace "Desgrufesa", paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020002030000TG	**Localización**	Pol 20 Parc 203 Camino Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial taller contaminante		**Otros usos**		
Superficie total		9166,00		**% ocupacion**	0,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	12,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	12,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1278
Desguace "Desgrufesa", paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Se trata de una parcela donde se depositan automóviles, que complementa a la parcela 326_2. Instalación de paneles fotovoltaicos. Techado aislado junto al acceso. La finca corresponde con tres parcelas catastrales: 09018A020002020000TY - 09018A020052010000TX - 09018A020002030000TG La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1279
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020002000000TA	**Localización**	Pol 20 Parc 200 Camino Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1581,00		**% ocupacion**	2,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	32,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	32,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1279
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Portección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado junto a la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1280
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020004130000TJ	**Localización**	Pol 20 Parc 413 Camino Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		636,00		**% ocupacion**	12,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	68,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	68,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1280
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1281
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000050000TO	**Localización**	Pol 22 Parc 5 Picón de Alagunas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3511,00		**% ocupacion**	15,58	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	516,00	25,00	6,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	1032,00	25,00	6,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1281
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet adosado a una nave. Frente a ellos se ubica una caseta, y al fondo de la parcela una pequeña caseta parcialmente abierta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1282
Finca, paraje "Alto de la Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y la Ronda Este.
Acceso	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000120000TX	**Localización**	
Referencia catastral edificación	09018A022000120001YM		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1442,00		**% ocupacion**	7,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación edificación	70,00	38,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	70,00	38,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1282
Finca, paraje "Alto de la Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. La edificació nno cumple el límite de edificación de la infraestructura Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado junto al acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1283
Finca, paraje "Alto de la Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y la Ronda Este.
Acceso	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000150000TE	**Localización**	Pol 22 Parc 15 Picón de Alagunas
Referencia catastral edificación	09018A022000150001YR		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2300,00		**% ocupacion**	4,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1999				
Superficie ocupación edificación	69,00	25,00	14,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	69,00	25,00	14,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1283
Finca, paraje "Alto de la Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos, frente al que se ubica una caseta. Junto al acceso se situa otra caseta más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación de la Ronda Este	
Observaciones	Pequeña viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La edificació nno cumple el límite de edificación de la infraestructura	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1284
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Camino de las Alagunas más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000430000TD	**Localización**	CL DISEMINADOS 1145
Referencia catastral edificación	09018A022000430001YF		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1205,00		**% ocupacion**	3,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	33,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	33,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1284
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Techado aislado junto al acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1285
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Camino de las Alagunas más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000440000TX	**Localización**	Pol 22 Parc 44 Picón de Alagunas
Referencia catastral edificación	09018A022000440001YM		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1289,00		**% ocupacion**	6,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1995				
Superficie ocupación edificación	68,00	21,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	136,00	21,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1285
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación de la Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1286
Finca, paraje "El Regalado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022051650000TW	**Localización**	CL DISEMINADOS 1149
Referencia catastral edificación	09018A022051650001YE		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3058,00		**% ocupacion**	6,08	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1999				
Superficie ocupación edificación	162,00	5,00	19,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	162,00	5,00	19,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	madera	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1286
Finca, paraje "El Regalado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplio merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se situa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1287
Finca, paraje "El Regalado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025005750000TO	**Localización**	Pol 25 Parc 575 Hondo La Peña
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3830,00		**% ocupacion**	1,64	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	50,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	50,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1287
Finca, paraje "El Regalado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación principal es una merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A025005750000TO - 09018A025005760000TK	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1288
Finca, paraje "El Regalado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022001680000TR	**Localización**	Pol 22 Parc 168 La Peña
Referencia catastral edificación	09018A022001680001YT		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		3545,00		**% ocupacion**	2,43	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	54,00	18,00	14,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	54,00	18,00	14,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	metálica	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1288
Finca, paraje "El Regalado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave, frente a la que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Perros encerrados. Materiales de construcción apilados en la superficie libre.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1289
Finca, paraje "El Regalado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022001800000TS	**Localización**	Pol 22 Parc 180 Hondo La Peña
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total		2576,00		**% ocupacion**	5,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1095				
Superficie ocupación edificación	127,00	24,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	127,00	24,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1289
Finca, paraje "El Regalado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave que puede albergar diferentes usos, frente a la que se situa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. La parcela cuenta con dos accesos. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022001740000TI - 09018A022001800000TS	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1290
Finca, paraje "El Regalado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022001150000TU	**Localización**	Pol 22 Parc 115 El Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		1592,00		**% ocupacion**	10,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	81,00	80,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	81,00	80,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1290
Finca, paraje "El Regalado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una caseta compuesta por varios módulos. Al fondo de la parcela se ubica un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1291
Finca, paraje "El Regalado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022001120000TE	**Localización**	Pol 22 Parc 112 El Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2314,00		**% ocupacion**	3,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	70,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	70,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1291
Finca, paraje "El Regalado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1292
Finca, paraje "El Regalado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022001380000TX	**Localización**	Pol 22 Parc 138 El Regalado
Referencia catastral edificación	09018A022001380001YM		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3824,00		**% ocupacion**	7,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	220,00	22,00	43,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	220,00	22,00	43,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	estimiento pie	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1292
Finca, paraje "El Regalado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, frente al que se ubica una caseta. Tras el chalet se ubica otra caseta parcialmente cerrada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1293
Finca, paraje "El Regalado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022051400000TG	**Localización**	Pol 22 Parc 5140 Hondo La Peña
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3420,00		**% ocupacion**	7,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	186,00	41,00	13,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	186,00	41,00	13,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1293
Finca, paraje "El Regalado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porches situado al fondo de la parcela, tras el que se ubica una caseta. Al otro lado del merendero se situa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña viña. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1294
Finca, paraje "La Galinda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022003530000TL	**Localización**	Pol 22 Parc 353 El Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		831,00		**% ocupacion**	10,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	87,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	87,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1294
Finca, paraje "La Galinda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1295
Finca, paraje "Manín".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022002860000TQ	**Localización**	Pol 22 Parc 286 Fuente Monzón
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1122,00		**% ocupacion**	8,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	96,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	96,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1295
Finca, paraje "Manín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero, al que se adosa un pequeño patio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	El acceso se realiza a través de una viña.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1297
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022055600000TL	**Localización**	Pol 22 Parc 5560 Chorro Padrones
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2079,00		**% ocupacion**	8,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	100,00	74,00	5,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	200,00	74,00	5,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1297
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta y junto al acceso otra caseta más pequeña. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1298
Finca "Los Verdiales", paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022007410000TM	**Localización**	CL DISEMINADOS 864
Referencia catastral edificación	001300500VM41F0001RG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		3824,00		**% ocupacion**	3,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	ganadero			
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación edificación	72,00	64,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	72,00	64,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1298
Finca "Los Verdiales", paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta que alberga caballos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Pozo. Piscina. Dos accesos a la parcela. Dos techados aislados.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1299
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022056850000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 861
Referencia catastral edificación	001300400VM41F0001KG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		10748,00		**% ocupacion**	0,36	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	35,00	4,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	35,00	4,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1299
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Prústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Junto a él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022156850000TX - 09018A022056850000TP	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1300
Finca "E Gil D Viyuela", paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más Cañada Real a Hontoria.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022007290000TG	**Localización**	CL DISEMINADOS 1155
Referencia catastral edificación	09018A022007290001YH	09018A022007290002UJ	

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5205,00		**% ocupacion**	4,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	merendero			
Antigüedad	2011	2012			
Superficie ocupación edificación	119,00	124,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	238,00	124,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1300
Finca "E Gil D Viyuela", paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero chalet, junto al que se ubica otro amplio merendero. Parte de la superficie libre se pavimenta con árido grueso.	
Afecciones	Cañada Real.	
Observaciones	Pequeña viña. Vegetación cuidada. La parcela se divide en dos espacios, contando cada uno de ellos con su propio acceso. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1301
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más Cañada Real a Hontoria.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022007270000TB	**Localización**	CL DISEMINADOS 1157
Referencia catastral edificación	09018A022007270001YZ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1639,00		**% ocupacion**	13,91	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación edificación	116,00	112,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	116,00	112,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1301
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa.	
Afecciones	Cañada Real.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Junto al acceso existe una serie de techados. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1302
Finca, paraje "Valcarriel".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925,Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022007580000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 860
Referencia catastral edificación	001800700VM41F0001QG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3009,00		**% ocupacion**	8,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	155,00	74,00	25,00	11,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	155,00	74,00	25,00	11,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	metálica	teja	teja	metálica	
Estado	en obras	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1302
Finca, paraje "Valcarriel".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero en obras. Al fondo de la parcela se ubica un pequeño merendero junto a dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Parcial opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1303
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000620000TM	**Localización**	Pol 21 Parc 62 Vega Mataranda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1530,00		**% ocupacion**	6,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00	49,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	50,00	49,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1303
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta merendero. En el otro extremo de la parcela se ubica otra caseta más antigua. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Dos pequeños techados aislados. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1304
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000590000TM	**Localización**	Pol 21 Parc 59 Vega Mataranda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3443,00		**% ocupacion**	0,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	15,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	15,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1304
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un remolque-vagón. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. En la superficie libre se disponen una serie de camiones, remolques, tómbolas y una tienda de campaña.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1305
Finca, paraje "Los Trampales"	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000320000TK	**Localización**	Pol 21 Parc 32 Valcarril
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3553,00		**% ocupacion**	0,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	21,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	21,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	en obras				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1305
Finca, paraje "Los Trampales"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en estado de construcción y sin síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta-merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pozo. Techado aislado. El vallado de la finca se encuentra sin completar.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1307
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001830000TO	**Localización**	CL DISEMINADOS 831
Referencia catastral edificación	09018A020001830001YP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1764,00		**% ocupacion**	4,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	34,00	48,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	34,00	48,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1307
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero, tras el que se ubica una caseta de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación de la Ronda Este	
Observaciones	Pequeño huerta. Vegetación cuidada. Alguna edificación auxiliar no cumple el límite de edificación Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado junto al acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1308
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001820000TM	**Localización**	Pol 20 Parc 182 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2665,00		**% ocupacion**	0,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	25,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	25,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1308
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Ronda Este.	
Observaciones	Pequeño invernadero. La edificación incumple la línea del límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1309
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001710000TB	**Localización**	Pol 20 Parc 171 Capa Azul
Referencia catastral edificación	09018A020001710001YZ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4028,00		**% ocupacion**	3,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación edificación	106,00	36,00	14,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	106,00	36,00	14,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1309
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Ronda Este.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo. Piscina. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1310
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000600000TB	**Localización**	Pol 22 Parc 60 El Redondel
Referencia catastral edificación	09018A022000600001YZ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1472,00		**% ocupacion**	6,93	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	43,00	59,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	43,00	59,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1310
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero situado al fondo de la parcela, junto al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado junto al acceso. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1311
Finca, paraje "Las Alagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000600000TB	**Localización**	Pol 22 Parc 60 El Redondel
Referencia catastral edificación	09018A022000600002UX		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1525,00		**% ocupacion**	10,75	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	118,00	46,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	118,00	46,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1311
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela. Junto a la alineación principal se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1312
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001160000TO	**Localización**	Pol 20 Parc 116
Referencia catastral edificación	09018A020001160001YP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1403,00		**% ocupacion**	9,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación edificación	135,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	135,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1312
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña nave adosada a un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado junto a la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1313
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001170000TK	**Localización**	CL DISEMINADOS 1136
Referencia catastral edificación	09018A020001170001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1397,00		**% ocupacion**	5,23	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad	1995				
Superficie ocupación edificación	73,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	73,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1313
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1314
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001180000TR	**Localización**	CL DISEMINADOS 1122
Referencia catastral edificación	09018A020001180001YT		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2021,00		**% ocupacion**	4,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación edificación	76,00	22,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	76,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1314
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1315
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001200000TK	**Localización**	Pol 20 Parc 120 Capa Azul
Referencia catastral edificación	09018A020001200001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2884,00		**% ocupacion**	8,01	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	164,00	67,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	164,00	67,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1315
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1316
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001660000TW	**Localización**	Pol 20 Parc 166 Capa Azul
Referencia catastral edificación	09018A020001660001YE		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4777,00		**% ocupacion**	4,96	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2009				
Superficie ocupación edificación	148,00	8,00	81,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	148,00	8,00	81,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1316
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. Frente al acceso se situa una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de la unión de las parcelas 1316, 1317 y 1318. Corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A020051200000TB - 09018A020001660000TW	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1319
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001670000TA	**Localización**	Pol 20 parf 167 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		1376,00		**% ocupacion**	7,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	103,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	103,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1319
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero compuesto de dos módulos, situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Acceso secundario por la parte posterior de la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1320
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001630000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 1159
Referencia catastral edificación	09018A020001630001YX		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		4346,00		**% ocupacion**	2,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	126,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	252,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1320
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un chalet con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Piscina. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A020001640000TU - 09018A020001630000TZ	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1321
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001620000TS	**Localización**	Pol 20 Parc 162 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		498,00		**% ocupacion**	2,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	7,00	6,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	7,00	6,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1321
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una pequeña caseta con porche situada al fondo de la parcela. Junto al acceso se ubica otra pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1322
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000840000TF	**Localización**	Pol 20 Parc 84 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1792,00		**% ocupacion**	7,76	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	107,00	32,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	107,00	32,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1322
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero situado junto a la alineación principal. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1323
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000830000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 20 N2-83
Referencia catastral edificación	09018A020000830001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1783,00		**% ocupacion**	8,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación edificación	50,00	34,00	68,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	50,00	34,00	68,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1323
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero, tras el que se ubica una caseta y una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de adoquines.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1324
Finca, paraje "Los Melonares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000820000TL	**Localización**	Pol 20 Parc 82 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1332,00		**% ocupacion**	3,68	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	49,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	49,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1324
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero situado en la alineación principal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en buena parte del cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1325
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001250000TJ	**Localización**	Pol 20 Parc 125 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1430,00		**% ocupacion**	6,36	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	64,00	17,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	64,00	17,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1325
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche situado al fondo de la parcela, tras el que se situa una pequeña caseta. Junto al acceso se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Techado junto al merendero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1326
Finca "Alborada", paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002960000TE	**Localización**	CL DISEMINADOS 21 N2-296
Referencia catastral edificación	09018A021002960001YR		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		5710,00		**% ocupacion**	8,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	merendero	almacén		
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación edificación	271,00	74,00	117,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	271,00	74,00	117,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1326
Finca "Alborada", paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, frente al que se ubica un merendero. Al fondo de la parcela se situan un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1327
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001490000TK	**Localización**	Pol 20 Parc 149 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		5015,00		**% ocupacion**	5,96	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	243,00	32,00	24,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	486,00	32,00	24,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1327
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet situado al fondo de la parcela. En el centro de la misma se situa una caseta y junto al acceso una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pozo. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1328
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001450000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 1156
Referencia catastral edificación	09018A020001450001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1148,00		**% ocupacion**	39,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	2012				
Superficie ocupación edificación	418,00	30,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	418,00	30,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1328
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una serie de casetas. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave con una caseta parcialmente cerrada delante. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Cancha de tenis. Dos accesos diferentes a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1329
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001470000TM	**Localización**	Pol 20 parc 147-148 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1667,00		**% ocupacion**	4,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	62,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	62,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1329
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A020001480000TO - 09018A020001470000TM	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1330
Finca, paraje "Capa Azul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002900000TK	**Localización**	Pol 21 Parc 290 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		6205,00		**% ocupacion**	15,23	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	679,00	266,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	1			
Superficie construída	2037,00	266,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1330
Finca, paraje "Capa Azul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio chalet. Tras él se ubican una serie de pequeñas naves. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1331
Finca, paraje "Capa Azul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002830000TT	**Localización**	Pol 21 Parc 283 Capa Azul
Referencia catastral edificación	09018A021002830001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2867,00		**% ocupacion**	3,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación edificación	47,00	40,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	47,00	40,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1331
Finca, paraje "Capa Azul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Frente al acceso se sitúa una pequeña caseta parcialmente cerrada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1332
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000650000TS	**Localización**	Pol 20 Parc 65 Capa Azul
Referencia catastral edificación	09018A020000650001YD		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3022,00		**% ocupacion**	4,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	101,00	24,00	7,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	202,00	24,00	7,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1332
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se situa una caseta-asador y una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de grava.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1333
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000830000TS	**Localización**	Pol 22 Parc 83 El Regalado
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1312,00		**% ocupacion**	9,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	95,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	95,00	25,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1333
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero, junto al que se ubican una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022000820000TE - 09018A022000830000TS	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1334
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022004660000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 1096
Referencia catastral edificación	000202400VM41D0001SB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1248,00		**% ocupacion**	9,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación edificación	60,00	13,00	46,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	60,00	13,00	46,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1334
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche, junto al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Servidumbre de paso con la parcela contigua al oeste.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1335
Finca, paraje "Capazul".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000480000TT	**Localización**	Pol 20 Parc 48 Camino Viejo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		4161,00		**% ocupacion**	7,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	235,00	61,00	11,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	235,00	61,00	11,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1335
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se situa una pequeña caseta. Junto al acceso se ubica otra pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Existen dos casetas de obra situadas junto al acceso. Varios accesos a la parcela. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A020000490000T - 09018A020000480000TT	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1336
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022004750000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 1115
Referencia catastral edificación	000202500VM41D0001ZB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		3065,00		**% ocupacion**	8,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación edificación	198,00	16,00	47,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	396,00	16,00	47,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	madera	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1336
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un chalet con porche situado al fondo de la parcela, frente al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1337
Finca cultivada, paraje "La Galinda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capa Azul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022004380000TA	**Localización**	Pol 22 parc 438 La Galinda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		113,00		**% ocupacion**	13,27	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	15,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	15,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
Estado	en ruina				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1337
Finca cultivada, paraje "La Galinda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Parcela en buen estado para el cultivo agrícola. La edificación es una pequeña caseta abandonada y en ruinas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda, línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Cultivo de cereal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1338
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002580000TX	**Localización**	Pol 21 Parc 258 Galinda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3284,00		**% ocupacion**	1,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	48,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	48,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1338
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1339
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000110000TY	**Localización**	Pol 20 Parc 11 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		894,00		**% ocupacion**	12,30	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	92,00	18,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	92,00	18,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1339
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero situado al fondo de la parcela, frente al que se ubica una caseta asador sin cerramiento. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1340
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000070000T	**Localización**	Pol 20 parc 7 Camino Viejo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2316,00		**% ocupacion**	7,82	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	127,00	12,00	17,00	25,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	127,00	12,00	17,00	25,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque		metálico	madera	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana	plana	
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1340
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, junto al que se situa una pequeña caseta asador. Otras dos pequeñas casetas se distribuyen en el centro y fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1341
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002520000TF	**Localización**	Pol 21 Parc 252 Galinda
Referencia catastral edificación	09018A021002520001YG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		2621,00		**% ocupacion**	7,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1998				
Superficie ocupación edificación	115,00	57,00	23,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	230,00	57,00	23,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1341
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta parcialmente cerrada. Juno al acceso se situa una caseta asador sin cerramiento. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1342
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002220000TO	**Localización**	Pol 21 Parc 222 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		4856,00		**% ocupacion**	5,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	merendero		
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	144,00	25,00	92,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	144,00	25,00	92,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1342
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche. Al fondo de la parcela se sitúa una pequeña caseta y un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de grava.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. La parcela cuenta con dos accesos diferentes. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1343
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002230000TK	**Localización**	Pol 21 Parc 223 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		3737,00		**% ocupacion**	3,77	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	90,00	51,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	90,00	51,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1343
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el cual se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Viña. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento entre el camino y el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1344
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002300000TI	**Localización**	Pol 21 Parc 230 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3141,00		**% ocupacion**	1,53	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	25,00	23,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	25,00	23,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1344
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, tras el cual se ubica un conjunto de casetas prefabricadas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A021002310000TJ - 09018A021002300000TI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1345
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002080000TY	**Localización**	Pol 21 Parc 208 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		3545,00		**% ocupacion**	4,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	165,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	330,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1345
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio chalet con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles longevos. La mitad de la parcela se encuentra en estado natural. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Casi total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma. La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1346
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002040000TH	**Localización**	Pol 21 Parc 204 Capa Azul
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		1932,00		**% ocupacion**	0,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	17,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	17,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1346
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una autocaravana. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Pequeña huerta. Pozo. La parcela está aprcialmente en SR-PI El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1347_a
Centro ecuestre "La Galinda", paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001720000TZ	**Localización**	Pol 21 Parc 172 Galinda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	residencial	
Superficie total		16706,00		**% ocupacion**	13,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	otro	si		no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	vivienda	almacén	
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	575,00	1380,00	228,00	53,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	575,00	1380,00	228,00	53,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	enfoscado	estimiento piedra	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1347_a
Centro ecuestre "La Galinda", paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de 3 establos. Junto a ellos se ubica una amplia pista cubierta y más al fondo un chalet con porche. Frente al acceso se ubica una caseta con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pistas de equitación y de pasto para caballos. Árboles longevos. Se ha considerado como edificación principal el conjunto de las tres edificaciones en la esquina norte de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1347_b
Centro ecuestre "La Galinda", paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001700000TE	**Localización**	
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total		4442,00		**% ocupacion**	8,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	otro	si		no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	333,00	29,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	333,00	29,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1347_b
Centro ecuestre "La Galinda", paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, frente a la que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pistas de equitación y de pasto para caballos. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1347_c
Finca, paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001820000TG	**Localización**	Pol 21 Parc 182 Capa Azul
Referencia catastral edificación	09018A021001820001YH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		1558,00		**% ocupacion**	13,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si		no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	204,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	204,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1347_c
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un chalet con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de baldosa.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación. La parcela tiene relación con el colindante centro ecuestre "La Galinda".	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1348
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019053970000TP	**Localización**	CL DISEMINADOS 259
Referencia catastral edificación	000300300VM41D0001BB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		824,00		**% ocupacion**	10,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	68,00	22,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	68,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1348
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche situado al fondo de la parcela. Junto al acceso se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. La parcela está aprcialmente en SR-PI. Una de las edificaciones auxiliares incumple la línea del límite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1350
Finca "Plaza Mayor", paraje "Mata Aranda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925,Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001580000TK	**Localización**	Pol 21 Parc 158 Vega Mataranda
Referencia catastral edificación	09018A021001580001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		3918,00		**% ocupacion**	4,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	113,00	38,00	25,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	113,00	38,00	25,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1350
Finca "Plaza Mayor", paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, junto al que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se sitúa otra caseta. Una buena parte de la superficie libre se pavimenta de grava, y otra de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1351
Finca "La Chopera", paraje "Valcarriel".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925,Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022005370000TY	**Localización**	Pol 22 Parc 537 Ladera Trampal
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2186,00		**% ocupacion**	5,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	102,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	102,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1351
Finca "La Chopera", paraje "Valcarriel".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Amplia chopera. Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1353
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más carretera a la Urbanización "La Calabaza".
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019004070000TB	**Localización**	Pol 19 Parc 407 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		3451,00		**% ocupacion**	0,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	17,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	17,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	otro				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1353
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un almacén parcialmente cerrado, cuya cubierta se acaba con sarmientos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Gran parte de la superficie se dedica a viñedo. Maquinaria agrícola. Estructuras techadas de gran tamaño.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1354
Finca, paraje "El Vado".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el Arandilla.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019004080000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 1109
Referencia catastral edificación	002300200VM41F0001SG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		5449,00		**% ocupacion**	5,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	merendero	almacén	almacén
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	133,00	79,00	25,00	59,00	10,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída	266,00	79,00	25,00	59,00	10,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	metálico
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	plana
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1354
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica una pequeña nave. Tras ésta se sitúa una pequeña caseta, y al fondo de la parcela otra más junto a una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera BU-925.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en parte del cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1355
Finca, paraje "Valcarriel".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001150000TG	**Localización**	Pol 21 parc 115 Valcarril
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		4672,00		**% ocupacion**	8,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	353,00	26,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	353,00	26,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	otro			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1355
Finca, paraje "Valcarriel".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera BU-925.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. La parcela está parcialmente en SR-PI Total opacidad en parte del cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1356
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000790000TA	**Localización**	Pol 21 Parc 79 Valcarril
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		1384,00		**% ocupacion**	1,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	16,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	16,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1356
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño cobertizo parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño invernadero. Pequeña viña.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1357
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000790000TA	**Localización**	CL DISEMINADOS 264
Referencia catastral edificación	002400400VM41F0001S		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2363,00		**% ocupacion**	8,55	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	98,00	35,00	69,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	98,00	35,00	69,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1357
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una caseta. Tras ella se sitúa una caseta de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo algunos senderos de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Pozo. Pequeño invernadero. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1358
Finca "Villa Los Trampales", paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000830000TB	**Localización**	Pol 21 Parc 83 Valcarril
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total		5227,00		**% ocupacion**	4,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
		principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso		vivienda	almacén	ganadero		
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación		200,00	3,00	30,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)		2	1	1		
Superficie construída		400,00	3,00	30,00		
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie		metálico	otro		
· Tipo de cubierta		inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta		teja	metálica	metálica		
Estado		bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1358
Finca "Villa Los Trampales", paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet, tras el cual se ubica una pequeña caseta y un cobertizo parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso a la vivienda, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. El cobertizo alberga animales. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1359
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000830000TB	**Localización**	Pol 21 Parc 83 Valcarril
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total		2668,00		**% ocupacion**	1,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	24,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	24,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	otro			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1359
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta de dos módulos, frente a la que se ubica una pequeña edificación con cerramiento de lona. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1360
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001090000TA	**Localización**	Pol 21 Parc 109 Valcarril
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2285,00		**% ocupacion**	3,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	54,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	54,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1360
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el cual se ubica una caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Lñimite de Edificación Carretera BU-925.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A021001080000TW - 09018A021001090000TA La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1361
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001060000TU	**Localización**	CL DISEMINADOS 1135
Referencia catastral edificación	09018A021001060001YI		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2313,00		**% ocupacion**	11,28	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1995				
Superficie ocupación edificación	151,00	110,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	151,00	110,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1361
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el cual se ubica pequeña nave de dos módulos, siendo uno de ellos metálico. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera BU-925.	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1362
Finca, paraje "Los Trampales".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001030000TE	**Localización**	CL DISEMINADOS 1130
Referencia catastral edificación	002441100VM41F0001KG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2734,00		**% ocupacion**	5,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	137,00	5,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	274,00	5,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1362
Finca, paraje "Los Trampales".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925.	
Observaciones	Árboles longevos. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1363
Finca, paraje "Pizarro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000840000TZ	**Localización**	CL DISEMINADOS 1097
Referencia catastral edificación	001503100VM41C0001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		9217,00		**% ocupacion**	4,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1998				
Superficie ocupación edificación	413,00	16,00	29,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída		16,00	29,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	estimiento pie	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1363
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet, tras el que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se sitúa una caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles longevos. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A019000850000TU - 09018A019000840000TZ	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1364
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017050170000TH	**Localización**	Pol 17 Parc 5017 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		2620,00		**% ocupacion**	4,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	114,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	114,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1364
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta con varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Pequeña viña. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1365
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017150170000TT	**Localización**	CL DISEMINADOS 1154
Referencia catastral edificación	09018A017150170001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total		2589,00		**% ocupacion**	4,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	vivienda				
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación edificación	121,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	121,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1365
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una vivienda con porche sobre un podio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1366
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000180000TM	**Localización**	Pol 17 Parc 18 San Pedro
Referencia catastral edificación	09018A017000180001YQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		5108,00		**% ocupacion**	8,01	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	vivienda			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	191,00	218,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	191,00	218,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno	en obras			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1366
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche y almacén. Existe el podio para una posible vivienda cuya obra está paralizada.es una vivienda con porche sobre un podio. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Línea de Policía Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Hito kilométrico junto al acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1367
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007360000TY	**Localización**	Pol 16 Parc 736 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total		481,00		**% ocupacion**	17,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	86,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	86,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1367
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero de dos módulos y con porche. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Acceso secundario a la parcela en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1368
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000430000TY	**Localización**	CL DISEMINADOS 319
Referencia catastral edificación	001502100VM41C0001SA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total		481,00		**% ocupacion**	41,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	almacén				
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación edificación	198,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	198,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1368
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	La nave es un almacén de maquinaria agrícola Casi total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1369
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000560000TR	**Localización**	Pol 17 Parc 56 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		4560,00		**% ocupacion**	4,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00	106,00	33,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	50,00	106,00	33,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica		metálica		
Estado	bueno	en obras	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1369
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos, junto al que se ubica una pequeña nave en construcción. Al fondo de la parcela se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1370
Finca, paraje "San Pedro".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007120000TT	**Localización**	Pol 16 Parc 712 San Pedro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		**Otros usos**		
Superficie total		1621,00		**% ocupacion**	9,25	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo1**	**anejo2**	**anejo3**	**anejo 4**
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	134,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	134,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno	en obras			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1370
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una caseta en construcción. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		