



Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero

## REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)

TOMO VI-3


DN-I-ED INVENTARIO DE EDIFICACIONES DISPERSAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA  
MARZO 2023



C. ANDRÉS + LL.MASIÁ S.L.P.

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>852</b>
Finca, paraje "Avenida el Águila".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B104002740000IH	Localización	Pol 104 Parc 274 Huerta y
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	2115,00			% ocupacion	2,13	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	35,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	35,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>852</b>
Finca, paraje "Avenida el Águila".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales. Vegetación cuidada.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>853</b>
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B119000020000IT	<b>Localización</b>	Pol 119 Parc 2 Otero
<b>Referencia catastral edificación</b>	000400100VM31F0001UA		CL DISEMINADOS 28☐


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1543,00		<b>% ocupacion</b>		5,38
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1980				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	52,00	10,00	21,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	52,00	10,00	0,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	hormigón	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>853</b>
Finca, paraje "Prado Quintanilla".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La parcela se integra en el monte. Vegetación cuidada.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>854</b>
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B119050050000IA	Localización	Pol 119 Parc 5005 Otero
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		4995,00		% ocupacion		2,26
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	105,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	105,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>854</b>
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La parcela se integra en el monte.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	855
Finca, paraje "Monte Hermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		Localización	CL DISEMINADOS 898
Referencia catastral edificación	002000100VM31H0001AY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	509,00			% ocupacion	39,29	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación edificación	109,00	59,00	32,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	109,00	59,00	32,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>855</b>
Finca, paraje "Monte Hermoso".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La parcela se integra dentro del monte.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>856</b>
Naves ganaderas, paraje "Monte Hermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>		<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 36
<b>Referencia catastral edificación</b>	001600200VM41G0001GQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		826,00		<b>% ocupación</b>	100,00	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero				
<b>Antigüedad</b>	1900				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	826,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	826,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>856</b>
Naves ganaderas, paraje "Monte Hermoso".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave con varios módulos adosados. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Silo de almacenamiento de pienso.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>857</b>
Torre de telecomunicación, paraje "Montehermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte del término, cerca de la unión de la A-1 y la antigua N-1.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A031060730000TM	<b>Localización</b>	Pol 31 Parc 6073 Montehermoso
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		63,00		<b>% ocupación</b>		33,33
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	industrial				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	21,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	21,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>857</b>
Torre de telecomunicación, paraje "Montehermoso".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta que da servicio a una torre de telecomunicaciones. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Autovía A-1	
<b>Observaciones</b>	La parcela se situa en el monte, ocupando la finca vallada una pequeña parte de la parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>863</b>
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002004810000TU	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1100
<b>Referencia catastral edificación</b>	001301700VM41A0001HH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		6510,00		<b>% ocupacion</b>	4,85	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>	1997				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	231,00	27,00	26,00	32,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	231,00	27,00	26,00	32,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	ladrillo	ladrillo		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	teja	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		863
Finca, paraje "Los monjes".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda, frente a la que se ubica una caseta y tras la que se sitúa una caseta asador. Al fondo de la parcela se sitúa otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Piscina. Campo de tenis.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>887</b>
Caseta, paraje "Valdecarros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A006001960000TW	<b>Localización</b>	Pol 6 Parc 196-Camino Hierba
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		26393,00		<b>% ocupación</b>	0,27	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	70,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	70,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	revestimiento piedra				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	hormigón				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>887</b>
Caseta, paraje "Valdecarros".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta con muros de sillería y mampuestos ubicada junto al camino. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Se conservan dos árboles junto a la edificación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>888_1</b>
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005005590000TI	<b>Localización</b>	Pol 5 Parc 559 Valdelemia
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		375,00		<b>% ocupación</b>	12,27	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	30,00	16,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	30,00	16,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>888_1</b>
Finca, paraje "Valdelemia".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave con porche que combina los usos de almacén y merendero. Tras ella se ubica una pequeña caseta más antigua. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Amplio huerto e invernadero. Árboles frutales. Pozo.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>888_2</b>
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005005960000TE	<b>Localización</b>	Pol 5 Parc 596 Valdelemia
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		1529,00		<b>% ocupación</b>	20,54	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	agrícola				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	314,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	314,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>888_2</b>
Finca, paraje "Valdelemia".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave con porche que combina los usos de almacén y merendero. Tras ella se ubica una pequeña caseta más antigua. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Amplio huerto e invernadero. Árboles frutales. Pozo.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>896</b>
Finca, paraje "Valdecañal".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005002390000TI	<b>Localización</b>	Pol 5 Parc 239 Valdecarrillos
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3851,00		<b>% ocupación</b>	1,38	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	53,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	53,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		896
Finca, paraje "Valdecañal".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta con porche. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso a la caseta, de adoquines.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto. Árboles frutales. Vegetación cuidada.  Toma de riego.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>897</b>
Bodega Torremilanos, paraje "Torremilanos"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la A-1, el Canal de Guma y el monte de la Villa.
<b>Acceso</b>	Carretera N-122.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A007150930000TM	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 485
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		bodega		<b>Otros usos</b>	residencial	
<b>Superficie total</b>		18076,00		<b>% ocupación</b>	30,32	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	bodega	hostelero	hostelero	almacén	agrícola
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	3403,00	1133,00	944,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	4	1	1	1
<b>Superficie construída</b>	6806,00	4532,00	944,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	estimiento piedra		ladrillo	enfoscado
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	teja	teja
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>897</b>
Bodega Torremilanos, paraje "Torremilanos"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio combinado entre bodega y hotel. Junto a ellos se ubica una nave con cerramiento parcial, a cuya vera existe una pequeña caseta. Tras la bodega se ubica una pequeña caseta blanca. Pavimento de asfalto en los recorridos.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	Extensa finca de una bodega-hotel, con sus alrededores urbanizados y sembrados de césped. En sus inmediaciones se localizan grandes viñas. Vegetación cuidada. La parcela cuenta con cerramientos puntuales en los accesos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>900</b>
Ermita Torremilanos, paraje "Torremilanos"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la A-1, el Canal de Guma y el monte de la Villa.
<b>Acceso</b>	Carretera N-122.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A007050930000TA	<b>Localización</b>	Pol 7 Parc 5093 Torremilanos
<b>Referencia catastral edificación</b>	001040000VM31B		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		equipamiento		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		896,00		<b>% ocupación</b>	12,50	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	sin vallar				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	equipamiento				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	112,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	112,00				
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimiento piedra				
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada				
<b>· Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>900</b>
Ermita Torremilanos, paraje "Torremilanos"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña capilla. Salvo la fachada principal, el resto está enfoscado y con plantas trepadoras. La superficie libre se deja de césped, y con hormigón en los recorridos.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Equipamiento religioso. La edificación se integra en el conjunto de la finca de la bodega Torremilanos, la parcela 897.  Vegetación cuidada.	

;

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>901</b>
Conjunto residencial, paraje "Torremilanos"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la A-1, el Canal de Guma y el monte de la Villa.
<b>Acceso</b>	Carretera N-122.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A007150930001YQ	<b>Localización</b>	Pol 7 Parc 15093 Torremilanos
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	industrial-almacén	
<b>Superficie total</b>		5777,00		<b>% ocupación</b>	28,68	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	sin vallar				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	vivienda	almacén	
<b>Antigüedad</b>	1950				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	176,00	705,00	460,00	316,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	2	1	
<b>Superficie construída</b>	352,00	705,00	920,00	316,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>901</b>
Conjunto residencial, paraje "Torremilanos"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. El conjunto edificatorio principal comprende dos construcciones residenciales y una nave entre ambas. Tras ellas se ubica una nave cerrada parcialmente. La superficie libre está sin pavimentar, salvo aledaños del conjunto, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La edificación se integra en el conjunto de la finca de la bodega Torremilanos, la parcela 897.  Vegetación cuidada. Material de obra en la superficie. Caseta prefabricada.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>902</b>
Finca, paraje "Valdecarros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el Canal de Guma y la A-1.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A008005020000TB	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 929
<b>Referencia catastral edificación</b>	001100100VM41A0001RH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	residencial	
<b>Superficie total</b>		2216,00		<b>% ocupación</b>	3,38	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1991				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	75,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2				
<b>Superficie construída</b>	150,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>902</b>
Finca, paraje "Valdecarros".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero en ladera con dos plantas en su parte más baja, y con un porche en la planta que asoma por la parte superior de la ladera. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Frutales. Vegetación cuidada.  Pequeño techado aislado. Piscina.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>904</b>
Corrales, paraje "Valdecarros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la A-1 y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A008004860000TR	<b>Localización</b>	Pol 8 Parc 486 Hoyo Verde
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		sin uso		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		9258,00		<b>% ocupación</b>	4,84	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero	ganadero	vivienda		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	180,00	107,00	161,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	180,00	107,00	161,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	tierra	tierra	tierra		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	teja		
<b>Estado</b>	malo	malo	malo		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>904</b>
Corrales, paraje "Valdecarros".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en estado abandonado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una nave ganadera que forma un patio junto a otra. Frente a ellas se ubica una construcción más pequeña. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Autovía A-1 Línea Eléctrica de Alta tensión	
<b>Observaciones</b>	Restos de otra posible edificación o tapia junto al conjunto de las edificaciones.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>905</b>
Finca, paraje "Valdecarros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la A-1 y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A008008490000TW	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 500
<b>Referencia catastral edificación</b>	001600200VM41A0001GH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1644,00		<b>% ocupación</b>	29,26	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1979				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	318,00	163,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	318,00	163,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>905</b>
Finca, paraje "Valdecarros".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero adosado a un amplio porche y a una piscina. La edificación secundaria es una nave. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea Eléctrica de Alta tensión	
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto. Vegetación cuidada. Depósito de agua.  La parcela cuenta con un acceso secundario en su parte posterior.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>906</b>
Finca, paraje "Las Majadillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al suroeste del término, entre la A-1 y el monte de Castrillo.
<b>Acceso</b>	N-122 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A008006310000TB	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 926
<b>Referencia catastral edificación</b>	002500100VM31B0001DZ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1775,00		<b>% ocupación</b>	5,63	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1990	1990			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	86,00	14,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	86,00	14,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>906</b>
Finca, paraje "Las Majadillas"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Frente a él se ubica una pequeña caseta y un techado parcialmente cubierto. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de baldosa.	
<b>Afecciones</b>	Conducción de Gasoducto	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles frutales. Vegetación cuidada.</p> <p>Piscina. Pequeño campo de fútbol.</p> <p>La parcela está aprcialmente en SR-PI y afectado por la conducción del gGasoducto</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>907</b>
Finca, paraje "Las Majadillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al suroeste del término, entre la A-1 y el monte de Castrillo.
<b>Acceso</b>	N-122 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A008006290000TY	<b>Localización</b>	Pol 8 Parc 629 Majadillas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		911,00		<b>% ocupación</b>	2,20	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	20,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	20,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>907</b>
Finca, paraje "Las Majadillas"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano <span style="float: right;">SR-PA</span>
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre está en estado natural.
<b>Afecciones</b>	Conducción de Gasoducto
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles frutales. Vegetación descuidada. Salvo la alineación principal, el resto del cerramiento se complementa con un amplio seto.</p> <p>Junto al acceso a la parcela se encuentra una cabaña guardaviñas.</p> <p>La parcela está aprcialmente en SR-PI y afectado por la conducción del gGasoducto</p>

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>908</b>
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005006260000TE	<b>Localización</b>	Pol 5 Parc 626 Valdelemia
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1115,00		<b>% ocupación</b>	5,38	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	45,00	15,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	45,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	plana			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>908</b>
Finca, paraje "Valdelemia".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	Invernadero.  Toma de riego.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>909</b>
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005006360000TB	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 933
<b>Referencia catastral edificación</b>	001100300VM41A0001XH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1055,00		<b>% ocupación</b>	3,13	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1988	1988			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	16,00	17,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	16,00	17,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	madera	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	uralita			
<b>Estado</b>	regular	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>909</b>
Finca, paraje "Valdelemia".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero al que se adosa una pequeña caseta. La superficie libre está en estado natural.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles frutales. Toma de riego.</p> <p>Existe una pequeña superficie vallada delimitada por las dos edificaciones y un cerramiento en mal estado.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>911</b>
Finca, paraje "Valdecañal".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005006150000TM	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 501
<b>Referencia catastral edificación</b>	001200100VM41A0001OH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1189,00		<b>% ocupación</b>	5,21	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1982				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	62,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	62,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		911
Finca, paraje "Valdecañal".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero con diversos módulos. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto. Depósitos de agua.  Total opacidad en el cerramiento de la alineación principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	912
Finca, paraje "Valdecañal".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005001900000TW	Localización	CL DISEMINADOS 1118
Referencia catastral edificación	09018A005001900001YE		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	ganadero			Otros usos		
Superficie total	8082,00			% ocupación	7,19	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	ganadero			
Antigüedad	1993	1993			
Superficie ocupación edificación	286,00	295,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	286,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>912</b>
Finca, paraje "Valdecañal".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, a la que se adosa otra más pequeña cerrada parcialmente. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	La edificación secundaria se usa para albergar ovejas.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>913</b>
Finca, paraje "Valdecañal".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005001930000TY	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 934
<b>Referencia catastral edificación</b>	001200700VM41A0001JH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2214,00		<b>% ocupación</b>	3,39	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1990	1990			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	59,00	16,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	59,00	16,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>913</b>
Finca, paraje "Valdecañal".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos. Junto a él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto. Pequeña viña. Toma de riego.  Pequeño techado aislado junto al acceso a la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>914</b>
Finca, paraje "Remilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la A-1 y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A008004290000TZ	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 502
<b>Referencia catastral edificación</b>	001200200VM41A0001KH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		3104,00		<b>% ocupacion</b>	21,88	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	ganadero	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1978	1978	1978		
<b>Superficie ocupación edificación</b>	559,00	101,00	19,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	559,00	101,00	19,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	ladrillo	ladrillo		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	uralita	uralita		
<b>Estado</b>	bueno	regular	regular		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>914</b>
Finca, paraje "Remilla".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. Las edificaciones principales son dos naves que se encuentran en ángulo recto, y que probablemente también se usen como merendero. Junto a ellas otra edificación forma el patio. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	Cerramiento parcial; el canal de Guma actúa como borde de la parcela.  Árboles frutales.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>915</b>
Finca, paraje "Remilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la A-1 y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A009156140000TL	<b>Localización</b>	Pol 9 Parc 15614. Tras la Ermita
<b>Referencia catastral edificación</b>	001741600VM41A		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5088,00		<b>% ocupación</b>	13,48	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	244,00	409,00	33,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	244,00	409,00	33,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	madera		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	plana		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	uralita	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	regular		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		915
Finca, paraje "Remilla".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. Las edificaciones principales son dos naves que se encuentran en ángulo recto, y que probablemente también se usen como merendero. En la parte posterior existe una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Piscina. Depósitos de agua.  Techado aislado en el centro de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>916</b>
Merendero, paraje "Vega de los pobres".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la N-1 y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005001610000TY	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 935
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A005001610001YU		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		871,00		<b>% ocupación</b>		8,04
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	2008				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	70,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	70,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>916</b>
Merendero, paraje "Vega de los pobres".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero con un añadido. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	La superficie libre de la parcela es un amplio prado natural.  Árboles longevos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>917</b>
Finca, paraje "Vega de los pobres".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la N-1 y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005001570000TB	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 936
<b>Referencia catastral edificación</b>	001200900VM41A0001SH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1402,00		<b>% ocupación</b>	1,36	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1987				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	19,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	19,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>917</b>
Finca, paraje "Vega de los pobres".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo un pequeño área frente a la caseta, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales. Vegetación cuidada.  Acceso secundario a la parcela en la parte posterior.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>918</b>
Caseta, paraje "Vega de los pobres".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la N-1 y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005001550000TW	<b>Localización</b>	Pol 5 Parc 155 Cerro Campillo
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1517,00		<b>% ocupación</b>		1,98
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	30,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	30,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>918</b>
Caseta, paraje "Vega de los pobres".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado aunque sin síntomas evidentes de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos junto a la edificación.</p> <p>El acceso a la parcela se realiza a través de una senda.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>920</b>
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
<b>Acceso</b>	Camino desde los alrededores del parque.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005002770000TS	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 940
<b>Referencia catastral edificación</b>	000800200VM41A0001DH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3071,00		<b>% ocupación</b>		3,39
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda				
<b>Antigüedad</b>	1987				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	104,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2				
<b>Superficie construida</b>	208,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>920</b>
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una vivienda con un pequeño módulo adosado. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación de la Línea FFCC Madrid-Burgos Límite de Edificación de la N-1	
<b>Observaciones</b>	Techado aislado junto a la entrada.  Árboles longevos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>921</b>
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
<b>Acceso</b>	Camino desde los alrededores del parque.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005002780000TZ	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 941
<b>Referencia catastral edificación</b>	000800300VM41A0001XH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		520,00		<b>% ocupación</b>	8,46	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1989	1989			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	34,00	10,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	34,00	10,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>921</b>
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Junto al acceso a la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>922_a</b>
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
<b>Acceso</b>	Camino desde los alrededores del parque.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005002990000T	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 506
<b>Referencia catastral edificación</b>	000300100VM41A0001WH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1093,00		<b>% ocupación</b>		8,33
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1982				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	91,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construida</b>	91,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>922_a</b>
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche de dos módulos. La superficie libre está sin pavimentar, salvo los aledaños del merendero, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales.  Pequeño techado junto a la edificación. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN		922_b
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"		



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
Acceso	Camino desde los alrededores del parque.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005002980000TO	Localización	Pol 5 Parc 298 Camino Campillo
Referencia catastral edificación	000340500VM41A		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	1771,00			% ocupacion	5,03	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	56,00	33,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construida	56,00	33,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	estimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		922_b
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta.. La superficie libre está sin pavimentar, salvo los aledaños del merendero y recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Depósitos de agua. Toma de riego.  Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	923_a
Finca, paraje "La Nava".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del suelo urbano, entre la vía del tren y la N-1.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	2120720VM4121N0001DO	Localización	LG LA NAVA
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	1099,00			% ocupación	8,83	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1963				
Superficie ocupación edificación	97,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	97,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>923_a</b>
Finca, paraje "La Nava".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta alargada cuyo tejado se resuelve en teja una parte y en uralita la otra. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego.  El acceso se realiza por una pequeña senda. Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>923_b</b>
Finca, paraje "La Nava".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del suelo urbano, entre la vía del tren y la N-1.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	2120722VM4121N0001IO	<b>Localización</b>	LG LA NAVA Suelo
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		874,00		<b>% ocupación</b>	4,35	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	38,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	38,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		923_b
Finca, paraje "La Nava".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta. Árboles frutales. Toma de riego.</p> <p>El acceso se realiza por una pequeña senda. La parcela se ha ampliado con la colindante. Procede de segregación.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>925</b>
Finca, paraje "La Nava".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del suelo urbano, entre la vía del tren y la N-1.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	2120712VM4122S0001FA	<b>Localización</b>	LG LA NAVA
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1154,00		<b>% ocupación</b>	2,34	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1999				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	27,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	27,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>925</b>
Finca, paraje "La Nava".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta junto al acceso. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego. Pequeña piscina.  El acceso se realiza por una pequeña senda.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	926
Finca, paraje "La Nava".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del suelo urbano, entre la vía del tren y la N-1.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	2120710VM4122S0001LA	Localización	LG LA NAVA Suelo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	913,00			% ocupación	2,30	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	21,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	21,00				
Retranqueos	21,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>926</b>
Finca, paraje "La Nava".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.  El acceso se realiza por una pequeña senda.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>927</b>
Finca, paraje "La Nava".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del suelo urbano, entre la vía del tren y la N-1.
<b>Acceso</b>	N-1 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	2120707VM4122S0001LA	<b>Localización</b>	LG LA NAVA
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1369,00		<b>% ocupación</b>	3,14	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	otro	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1989				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	43,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	43,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>927</b>
Finca, paraje "La Nava".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta con diversos añadidos reciclados. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación del Ferrocarril Madrid-Burgos.	
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Toma de riego.  Cerramiento de plástico de obra. El acceso se realiza por una pequeña senda.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>928</b>
Finca, paraje "Vega de los pobres".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005000550000TZ	<b>Localización</b>	Pol 5 Parc 55 Vega Los Pobres
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		631,00		<b>% ocupación</b>	5,71	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	36,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	36,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>928</b>
Finca, paraje "Vega de los pobres".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero de dos módulos. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	N-1	
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto. Arbolado. Toma de riego.  Pequeña piscina.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>930</b>
Nave, paraje "La Nava".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto a la Nava y la vía del tren.
<b>Acceso</b>	N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	2315001VM4121N0001EO	<b>Localización</b>	CR MADRID 747
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		23502,00		<b>% ocupación</b>	11,37	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1960	1960			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	2634,00	39,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construida</b>	2634,00	39,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	teja			
<b>Estado</b>	regular	malo			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>930</b>
Nave, paraje "La Nava".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común <span style="float: right;">SR-C</span>
<b>Estado general</b>	Todo en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave cuyos principales accesos están imposibilitados. Junto a ella se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.
<b>Afecciones</b>	FFCC Madrid-Burgos, arroyo La Nava, Línea eléctrica de media tensión.
<b>Observaciones</b>	La caseta se encuentra sin puertas ni ventanas.  Junto a la nave se ubica una báscula de pesado y material de escombros.  La parcela está parcialmente en SR-PI

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>933_a</b>
Nave, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto al Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	Cañada Real de Milagros.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011051010000TB	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 420-421-422
<b>Referencia catastral edificación</b>	001300600VM41A0001DH	001300700VM41A0001XH	


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1699,00		<b>% ocupación</b>	40,85	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>	1973				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	694,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	694,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>933_a</b>
Nave, paraje "Chelva"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de tres naves adosadas. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma	
<b>Observaciones</b>	Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>933_b</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto al Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	Cañada Real de Milagros.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011151010000TO	<b>Localización</b>	
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A011151010001YP		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		937,00		<b>% ocupación</b>		8,75
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1990	1990			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	54,00	28,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	54,00	28,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	ladrillo			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno	en obras			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>933_b</b>
Finca, paraje "Chelva"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero en la parte posterior. Junto a la entrada se encuentra una pequeña edificación en construcción. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Total opacidad en el cerramiento. Piscina.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>934</b>
Nave, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la escombrera y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	Cañada Real de Milagros.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011004690000TB	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 6(A)
<b>Referencia catastral edificación</b>	001800600VM41A0001GH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4025,00		<b>% ocupación</b>	13,99	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>	1972				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	563,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	563,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		934
Nave, paraje "La Hijosa"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave cuya puerta principal está tapiada. Dicha nave se ha alargado por su parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>La acometida eléctrica está desenganchada.</p> <p>La parcela cuenta con pinos de diversas edades.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>935</b>
Finca, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la escombrera y el Canal de Guma.
<b>Acceso</b>	Cañada Real de Milagros.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011001340000TR	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 452
<b>Referencia catastral edificación</b>	001800100VM41A0001HH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		sin uso		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		776,00		<b>% ocupación</b>	9,15	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1982				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	71,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	71,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
<b>Estado</b>	en ruina				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>935</b>
Finca, paraje "La Hijosa"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	La parcela cuenta con una edificación en ruinas. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Acceso dificultado por escombros.</p> <p>La parcela cuenta con árboles frutales y de hoja perenne, con un pequeño estanque, y con buenas vistas del sur de Aranda.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>936</b>
Nave, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Próximo a Fuentespina, junto a la escombrera clausurada
<b>Acceso</b>	Camino Cañada Real de Milagros
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011002800000TA	<b>Localización</b>	Pol 11 Parc 280 La Hijosa
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A011002800001YS		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		12146,00		<b>% ocupación</b>		7,61
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero	ganadero			
<b>Antigüedad</b>	1965	1965			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	637,00	287,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	637,00	287,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	regular	en ruina			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>936</b>
Nave, paraje "La Hijosa"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Se detectan síntomas de actividad, debido al ruido de animales y a la presencia del silo de alimentación. La edificación se trata de una nave. La superficie libre está en estado natural.	
<b>Afecciones</b>	Cañada Real de Milagros Línea Eléctrica de Alta Tensión Autovía A-11	
<b>Observaciones</b>	La nave está construida para albergar animales, los cuales se encuentran encerrados sin luz natural.  La parcela está parcialmente en SR-PI	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>937</b>
Nave, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Próximo a Fuentespina, junto al trazado de la A-11.
<b>Acceso</b>	Camino Cañada Real de Milagros.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A01100324000TK	<b>Localización</b>	Pol 11 Parc 324 La Hijosa
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A011003240001YL		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		sin uso		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1693,00		<b>% ocupación</b>	14,47	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero	merendero			
<b>Antigüedad</b>	1935				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	189,00	56,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	189,00	56,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	plana			
· <b>Material de cubierta</b>		uralita			
<b>Estado</b>	en ruina	en ruina			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>937</b>
Nave, paraje "La Hijosa"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Presenta síntomas de abandono. La edificación principal se trata de una nave con un posible antiguo uso ganadero, de la que sólo persisten algunos muros. Existe otra edificación más pequeña con serios daños en fachadas y cubierta. La mayor parte de la superficie libre cuenta con pavimento de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Autovía A-11 Cañada Real de Milagros Línea Eléctrica de Alta tensión	
<b>Observaciones</b>	Restos de amianto.  La edificación secundaria se encuentra colindante al trazado inicial de la parcela, con una evidente relación con la misma.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>939</b>
Naves, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto al Canal de Guma
<b>Acceso</b>	Desde N-122 más camino
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011003240000TK	<b>Localización</b>	Pol 11 Parc 324 La Hijosa
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A011003240001YL		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		10468,00		<b>% ocupacion</b>		20,44
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	ganadero	ganadero	almacén	merendero	almacén
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	1253,00	642,00	123,00	90,00	32,00
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	1253,00	642,00	123,00	90,00	0,00
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	uralita	uralita	teja	uralita
<b>Estado</b>	regular	regular	regular	regular	malo

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>939</b>
Naves, paraje "La Hijosa"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	<p>Todo en estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. Las dos edificaciones principales son naves para animales. Junto a ellas se sitúa una edificación a modo de almacén. Algo más apartado existe un merendero con las ventanas tapiadas y una caseta sin uso. La superficie libre está sin pavimentar.</p>	
<b>Afecciones</b>	<p>Línea eléctrica de media tensión</p>	
<b>Observaciones</b>	<p>Las naves cuentan con silos de alimentación; están construidas para albergar animales, los cuales se encuentran encerrados sin luz natural.</p> <p>Existe un pequeño techado aislado para aparcamiento. El merendero se encuentra rodeado de árboles frutales.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>940</b>
Nave Abonos y Cereales, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto al Canal de Guma
<b>Acceso</b>	Desde N-122 más camino
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A01100324000TK	<b>Localización</b>	Pol 11 Parc 324 La Hijosa
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A011003240001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4736,00		<b>% ocupación</b>		27,39
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	1293,00	4,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	1293,00	0,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	uralita			
<b>Estado</b>	regular	regular			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>940</b>
Nave Abonos y Cereales, paraje "La Hijosa"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave para almacén de abonos y cereales, con los cristales rotos. Existe una edificación secundaria con las ventanas tapiadas que acompaña a una báscula. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión	
<b>Observaciones</b>	El cerramiento de la parcela sólo afecta a la parte adyacente a la nave.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>941</b>
Finca, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la A-11
<b>Acceso</b>	Camino Chelva
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012003850000TY	<b>Localización</b>	Pol 12 Parc 385 Fuentecillas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		6530,00		<b>% ocupación</b>	3,09	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	59,00	143,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	59,00	0,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	ladrillo			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	hormigón			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>941</b>
Finca, paraje "La Hijosa"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta a la que se la han añadido nuevos módulos. Existe una edificación secundaria en la parte posterior de la parcela. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de alta tensión, Límite de Edificación Autovía A-11, conducción de gas	
<b>Observaciones</b>	<p>Conserva los árboles viejos. Pequeña huerta.</p> <p>Pequeña cuadra con caballos.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>942</b>
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre el Canal de Guma y Fuentespina.
<b>Acceso</b>	Camino Chelva más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012001720000TM	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 432
<b>Referencia catastral edificación</b>	001900600VM41A0001BH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1179,00		<b>% ocupacion</b>	6,79	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>	
<b>Uso</b>	merendero					
<b>Antigüedad</b>	1979					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	80,00					
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1					
<b>Superficie construída</b>	80,00					
<b>Características constructivas:</b>						
<b>· Cerramiento de fachada</b>	bloque					
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada					
<b>· Material de cubierta</b>	metálica					
<b>Estado</b>	bueno					

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>942</b>
Finca, paraje "Valdolé"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero. La superficie libre está sin pavimentar, usada buena parte de ella como almacén de objetos.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto.  El acceso a la parcela se realiza por un camino exclusivo para la misma.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>943</b>
Finca, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto al Canal de Guma
<b>Acceso</b>	Desde N-122 más camino
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011053150000TS	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 451
<b>Referencia catastral edificación</b>	001900100VM41A0001ZH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		3360,00		<b>% ocupacion</b>	19,14	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	ganadero	ganadero	almacén	
<b>Antigüedad</b>	1978	1978	1978	1978	
<b>Superficie ocupación edificación</b>	349,00	136,00	147,00	11,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	349,00	136,00	147,00	11,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	enfoscado	restimiento pie	ladrillo	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	uralita	uralita	teja	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	regular	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>943</b>
Finca, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. En la parte posterior existen dos edificaciones adosadas para albergar animales, y en la parte opuesta una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Restos de objetos esparcidos por la superficie.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>944</b>
Nave, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino Chelva.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000860000TE	<b>Localización</b>	Pol 12 Parc 86 Valdole
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A012000860001YR		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2953,00		<b>% ocupacion</b>	14,90	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	merendero			
<b>Antigüedad</b>	1997	1997			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	381,00	59,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	381,00	59,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>944</b>
Nave, paraje "Valdolé"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, junto a la que se ubica un pequeño merendero semiabierto. La superficie libre está sin pavimentar, salvo una pequeña zona junto al merendero, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto. Pequeño invernadero. Pozo.  El acceso a la parcela no se realiza por la alineación principal, sino tangencialmente.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>945</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca del canal de Guma
<b>Acceso</b>	Camino Chelva más senda.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011003870000TO	<b>Localización</b>	Pol 11 Parc 387 Chelva
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		907,00		<b>% ocupación</b>	3,20	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	agrícola				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	28,00		1,00	0,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	28,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		945
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta-merendero. La superficie libre está sin pavimentar, estando una buena parte labrada.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  A pesar de tener linde con el camino principal, el acceso a la finca se realiza tangencialmente por una pequeña senda.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>946</b>
Huerta, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca del canal de Guma
<b>Acceso</b>	Camino Chelva.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011003860000TM	<b>Localización</b>	Pol 11 Parc 386 Chelva
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		779,00		<b>% ocupación</b>	1,54	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	agrícola				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	12,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	12,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>946</b>
Huerta, paraje "Chelva"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta-merendero. La superficie libre está sin pavimentar, estando una buena parte labrada.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Fila de cañas a modo de pequeño cerramiento vegetal en el linde con el camino.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>947_1</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
<b>Acceso</b>	Camino Chelva más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011004380000TY	<b>Localización</b>	Pol 11 Parc 438 Chelva
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A011004380001YU		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1221,00		<b>% ocupación</b>		12,53
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2003	2003			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	135,00	18,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	135,00	18,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>947_1</b>
Finca, paraje "Chelva"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero junto a la entrada. Existe una pequeña caseta en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar, salvo la que rodea al merendero, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Opacidad casi completa del cerramiento. Existe un pequeño acceso en la parte posterior.  Vegetación cuidada. Toma de riego. No procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>947_2</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
<b>Acceso</b>	Camino Chelva más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011004240000TX	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 453
<b>Referencia catastral edificación</b>	001400100VM41A0001LH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1642,00		<b>% ocupación</b>	4,51	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1982	1982			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	66,00	8,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	66,00	8,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	regular			



IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		947_2
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. En la parte posterior de la parcela existe una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo la que rodea al merendero, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	El cerramiento metálico se complementa con setos. Toma de riego.  No procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>948</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004070000TG	Localización	CL DISEMINADOS 920
Referencia catastral edificación	001402000VM41A0001ZH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		Otros usos		
Superficie total		318,00		% ocupación	10,38	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	33,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	33,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
Estado	en ruina				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>948</b>
Finca, paraje "Chelva"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	La parcela cuenta con una pequeña edificación en ruinas. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales tras la edificación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>949</b>
Caseta, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre el arroyo La Nava y el Canal de Guma
<b>Acceso</b>	Camino Chelva
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011000780000TS	<b>Localización</b>	Polígono 11 Parcela 78
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		3220,00		<b>% ocupación</b>	0,34	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	11,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	11,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>949</b>
Caseta, paraje "Chelva"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta junto a unos árboles frutales. La superficie libre está sin pavimentar salvo el acceso a la caseta.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada (árboles frutales).	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>950</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma.
<b>Acceso</b>	Camino Chelva.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011000230000TB	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 427
<b>Referencia catastral edificación</b>	001301000VM41A0001XH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1970,00		<b>% ocupación</b>	10,15	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1989	1989			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	97,00	103,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	97,00	103,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>950</b>
Finca, paraje "Chelva"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una nave. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso y aledaños del merendero, de hormigón. El resto se resuelve con césped.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Invernadero. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego.  Piscina. Pequeño campo de futbito. Total opacidad en el cerramiento.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>951</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca del canal de Guma
<b>Acceso</b>	Camino Chelva
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011000220000TA	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 917
<b>Referencia catastral edificación</b>	001301200VM41A0001JH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1804,00		<b>% ocupación</b>	5,10	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	vegetal				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1992				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	92,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	92,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	revestimiento piedra				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		951
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, cuyo camino de acceso está pavimentado con canto rodado.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Vegetación cuidada.</p> <p>En base a la cartografía, pueden existir pequeñas edificaciones secundarias, no identificadas en el trabajo de campo.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>952</b>
Caseta, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL			
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca del canal de Guma		
<b>Acceso</b>	Camino Chelva más camino-callejón.		
<b>Titularidad</b>	privada		
2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011000980000TM	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 342
<b>Referencia catastral edificación</b>	002403800VM41C0001UA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2126,00		<b>% ocupacion</b>	0,99	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1991				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	21,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	21,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>952</b>
Caseta, paraje "Chelva"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado aunque sin síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	Una chopera ocupa parte de la finca.  Toma de riego.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>953</b>
Caseta, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
<b>Acceso</b>	Desde Camino Chelva
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011000380000TD	<b>Localización</b>	Pol 11 Parc 38 Chelva
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1697,00		<b>% ocupación</b>		1,47
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	25,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	25,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	revestimiento piedra				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>953</b>
Caseta, paraje "Chelva"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña caseta. La superficie libre está en estado natural.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles frutales. Toma de riego.</p> <p>El linde de la parcela con el dominio público cuenta con una pequeña zanja, en lugar de cerramiento.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>954</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
<b>Acceso</b>	Desde Camino Chelva
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011000420000TX	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 426-916
<b>Referencia catastral edificación</b>	001300900VM41A0001JH	001301100VM41A0001IH	


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1466,00		<b>% ocupación</b>	21,15	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>	1945			1990	
<b>Superficie ocupación edificación</b>	98,00	28,00	34,00	150,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	98,00	28,00	34,00	150,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	ladrillo	ladrillo	enfoscado	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	uralita	teja	teja	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>954</b>
Finca, paraje "Chelva"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de diversos módulos. Junto a él se ubican dos pequeñas edificaciones complementarias. En la parte posterior de la parcela se ubica una nave (anejo 3). Parte de la superficie libre está pavimentada de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La parcela tiene una división en su parte posterior, donde se encuentra la nave. Salvo la zona colindante con el dominio público, el resto del cerramiento es metálico. Pequeña huerta y árboles frutales. Vegetación cuidada. Piscina.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>956</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca del canal de Guma
<b>Acceso</b>	Camino Chelva.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011000190000TA	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 419
<b>Referencia catastral edificación</b>	001300500VM41A0001RH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2434,00		<b>% ocupación</b>	15,20	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	ganadero			
<b>Antigüedad</b>	1981	1981			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	152,00	218,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	304,00	218,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>956</b>
Finca, paraje "Chelva"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero amplio. Junto a él se ubica una nave-corral. La superficie libre de parcela está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada. Gallinas y ovejas. Toma de riego.  La parcela colindante al este es de la misma propiedad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	957
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000170000TH	Localización	CL DISEMINADOS 423-424-425
Referencia catastral edificación	001300200VM41A0001MH - 001300300VM41A0001OH - 001300400VM41A0001KH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial próximo suelo urb			Otros usos	agrícola	
Superficie total	17020,00			% ocupación	4,08	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén	merendero	
Antigüedad	1965	1965	1965	1982	
Superficie ocupación edificación	105,00	340,00	22,00	228,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	210,00	340,00	22,00	228,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	uralita	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		957
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda junto al acceso. A su lado se ubica una nave, y tras ella otra más y un pequeño merendero. La superficie libre de parcela está sin pavimentar. El cerramiento afecta sólo a las dos últimas edificaciones.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Viña. Depósitos de agua.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>958_a</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca del canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011001080000TS	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 19(A)
<b>Referencia catastral edificación</b>	001302000VM41A0001HH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1115,00		<b>% ocupación</b>	4,57	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1970				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	51,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	51,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		958_a
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero edificado en el límite de la parcela junto al dominio público. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Árboles frutales. Pequeño huerto.  Pequeño acceso a la parcela en la parte posterior.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>958_b</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca del canal de Guma.
<b>Acceso</b>	N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A01100109000TZ	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1160
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A011001090001YX		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1090,00		<b>% ocupación</b>	7,43	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1999	1999			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	61,00	20,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	61,00	20,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>958_b</b>
Finca, paraje "Chelva"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero edificado en el límite de la parcela junto al dominio público. Detrás existe una pequeña edificación. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Árboles frutales. Pequeño huerto. Piscina cubierta.  Pequeño acceso a la parcela en la parte posterior.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>960_a</b>
Nave Santa María, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Carretera N-1, próximo a Fuentespina
<b>Acceso</b>	Carretera N-1
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	001800400VM41A0001BH	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 4(A)
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2192,00		<b>% ocupación</b>	20,80	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	industrial				
<b>Antigüedad</b>	1973				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	456,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2				
<b>Superficie construída</b>	912,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>960_a</b>
Nave Santa María, paraje "La Hijosa"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-PC
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave que cuenta con una zona dividida en dos alturas. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Carretera N-1, Líneas eléctricas de alta y media tensión, Canal de Guma.	
<b>Observaciones</b>	La nave era una fábrica de almendras garrapiñadas, sin síntomas de dicha actividad.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>960_b</b>
Báscula, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Carretera N-1, próximo a Fuentespina
<b>Acceso</b>	Carretera N-1
<b>Titularidad</b>	pública

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011001560000TP	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 3(A)
<b>Referencia catastral edificación</b>	001800300VM41A0001AH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2730,00		<b>% ocupación</b>	0,66	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	equipamiento				
<b>Antigüedad</b>	1972				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	18,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	18,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>960_b</b>
Báscula, paraje "La Hijosa"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-PC
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta que da servicio a una báscula de pesado. La superficie libre está asfaltada.	
<b>Afecciones</b>	Carretera N-1, Líneas eléctricas de alta y media tensión,	
<b>Observaciones</b>	Propiedad de la Junta de Castilla y León.  Báscula usada por la Guardia Civil para el control de peso de vehículos. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	961
Nave Parra, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Carretera N-1, próximo a Fuentespina
Acceso	Carretera N-1
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001800500VM41A0000TG	Localización	CL DISEMINADOS 5(A)
Referencia catastral edificación	001800500VM41A0001YH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		8362,00		% ocupación		11,86
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación edificación	992,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	992,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		961
Nave Parra, paraje "La Hijosa"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-PC
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una amplia nave con numerosas ventanas. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el área próximo a la nave, de árido grueso.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera N-1, Líneas eléctricas de alta y media tensión, Autovía A-11 Canal de Guma.	
Observaciones	La nave pertenece a una empresa de distribución de maquinaria agrícola, por lo que la superficie libre de la parcela está ocupada por estos elementos.  Daños en el enfoscado.  La edificación no cumple la línea de límite de edificación	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>962</b>
Finca, paraje "Valdecantos"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Próximo a Fuentespina, junto a la Nava y el Canal de Guma
<b>Acceso</b>	Carretera N-1
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A005007450000TO	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1046
<b>Referencia catastral edificación</b>	002300600VM41A0001WH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		533,00		<b>% ocupacion</b>	3,94	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1991	1991			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	14,00	7,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	14,00	7,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	madera	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>962</b>
Finca, paraje "Valdecantos"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-PC
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. Las dos edificaciones existentes son muy parecidas en tamaño y forma. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación Carretera N-1 Línea eléctrica media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto. Vegetación cuidada.  Depósito de agua.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>963</b>
Casa del Canal, paraje "Valdecantos"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Próximo a Fuentespina, junto a la Nava y el Canal de Guma
<b>Acceso</b>	Carretera N-1
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A00500746000TK	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 925
<b>Referencia catastral edificación</b>	002300500VM41A0001HH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		sin uso		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		666,00		<b>% ocupación</b>	23,27	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	equipamiento	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1960	1960			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	59,00	96,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	59,00	96,00			
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	tierra			
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
<b>· Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	malo	en ruina			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>963</b>
Casa del Canal, paraje "Valdecantos"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suel Rústico Común	SR-C
	Suel Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en mal estado y sin síntomas de actividad. El edificio principal tiene el interior muy deteriorado. Junto a él se adosa otra edificación en ruinas. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación Carretera N-1 Límite de Edificación Autovía A-11. Línea eléctrica media tensión, Yacimientos Arqueológicos Canal de Guma,	
<b>Elementos Catalogados</b>	Casa del Canal. Ficha CA1 del Catálogo de Elementos Protegidos	
<b>Observaciones</b>	El edificio principal era la antigua Casa del Canal de Guma.  La parcela conserva los árboles junto al canal.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>964</b>
Nave, paraje "La Horca"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la A-11 y el Canal de Guma, próximo a Fuentespina.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-603 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A009004740000TU	<b>Localización</b>	Pol 9 Parc 474 Huerta de Murcia
<b>Referencia catastral edificación</b>	002341500VM41A		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4810,00		<b>% ocupación</b>		46,09
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	2165,00	42,00	10,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	2165,00	42,00	10,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	plana		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	hormigón		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>964</b>
Nave, paraje "La Horca"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave. Junto a la entrada se ubica una pequeña caseta y otra edificación. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación Autovía A-11	
<b>Observaciones</b>	<p>La nave alberga gallinas para la producción de huevos.</p> <p>Silo de almacenamiento de pienso. Depósito de agua elevado.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>965</b>
Nave Buquerín, paraje "La Horca"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Conexión CL-603 con N-1, próximo a Fuentespina
<b>Acceso</b>	Carretera CL-603
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A009005070000TA	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1123
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A009005070001YS		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		14381,00		<b>% ocupación</b>	22,41	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	industrial	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2003	2003	2003		
<b>Superficie ocupación edificación</b>	3089,00	101,00	33,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	3089,00	101,00	33,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	teja	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>965</b>
Nave Buquerín, paraje "La Horca"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	<p>Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal consiste en tres naves adosadas. Existe otra edificación junto a la báscula del pesado de camiones y otra más pequeña detrás. La superficie libre está pavimentada con hormigón.</p>	
<b>Afecciones</b>	<p>Límite de Edificación Carretera CL-603 Arroyo La Nava.</p>	
<b>Observaciones</b>	<p>La parcela pertenece a una empresa dedicada a la distribución de gasóleos a domicilio, fertilizantes y cereales.</p> <p>El acceso rodado a la parcela queda limitado a la puerta de entrada, porque a pesar de que el resto del perímetro no cuenta con cerramiento, la cuneta o zanja drenante de la carretera actúa de barrera.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>967</b>
Nave Socotex, paraje "La Horca"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Junto a carretera CL-603, próximo a Fuentespina
<b>Acceso</b>	Carretera CL-603
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A009003910000TP	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1113
<b>Referencia catastral edificación</b>	002301100VM41A0001BH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5871,00		<b>% ocupación</b>	33,79	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	industrial	merendero	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>	2004	2004	2004	2004	
<b>Superficie ocupación edificación</b>	1205,00	246,00	414,00	119,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	1205,00	246,00	414,00	119,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	metálico	metálico	otro	metálico	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica	teja	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>967</b>
Nave Socotex, paraje "La Horca"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	<p>Todo en buen estado y con síntomas de actividad: La edificación principal es un conjunto de dos naves adosadas. La complementan dos pequeñas naves. Existe una pequeña edificación en la parte posterior de la parcela a modo de merendero. La superficie libre está pavimentada con hormigón.</p>	
<b>Afecciones</b>	<p>Límite de Edificación A-11 Carretera CL-603</p>	
<b>Observaciones</b>	<p>La parcela pertenece a una empresa dedicada a la fabricación de estructuras de madera.</p> <p>La superficie de la parcela ha disminuido respecto a la que se recoge en el Plan 96, debido a la construcción del firme de la Autovía A-11, que pasa por la zona norte de dicha parcela, donde previamente existía una edificación.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>969</b>
Nave Falafa, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Carretera N-1, próximo a Fuentespina
<b>Acceso</b>	Carretera N-1
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	002300900VM41A0001YH	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 9(A)
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5962,00		<b>% ocupación</b>	34,37	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	industrial	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1970	1970			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	1860,00	189,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	1860,00	189,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	uralita			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>969</b>
Nave Falafa, Paraje "La Hijosa"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de tres naves adosadas con un añadido reciente. Existe una pequeña edificación secundaria en la parte posterior de la parcela. Cuenta con pavimento de asfalto en el acceso y de hormigón en el resto de superficie libre.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación Carretera N-1 Límite de Edificación Autovía A-11	
<b>Observaciones</b>	La parcela pertenece a un concesionario de automóviles. Se encuentra junto al trazado de la futura autovía A-11  La parcela tiene cerramiento en un lado nada más, quedando el frente de parcela libre y los otros dos bordes definidos por las edificaciones.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>974</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	N-122 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000800000TK	<b>Localización</b>	Pol 12 Parc 80 Fuentecillas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2282,00		<b>% ocupación</b>	1,27	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	29,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	29,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>974</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto. Pequeño techado aislado para aparcamiento. Bastante opacidad en el cerramiento.  Procede de la unión de las parcelas 974,975 y 976.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>977</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
<b>Acceso</b>	N-122 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011004350000TW	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 446
<b>Referencia catastral edificación</b>	001400200VM41A0001TH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		3957,00		<b>% ocupación</b>	4,52	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1955	1955			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	76,00	103,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	76,00	103,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		977
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	<p>Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero o vivienda. Junto a él se ubica una pequeña caseta. Buena parte de la superficie libre se pavimenta en hormigón, quedando el resto de césped.</p>	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>La parcela es la suma de dos, siendo una la contigua al acceso (1611) y la que cuenta con un techado aislado de aparcamiento, y otra la finca propiamente dicha (977) con las edificaciones.</p> <p>El cerramiento divide también las dos partes de la parcela global, siendo el de la finca de una opacidad total.</p> <p>Piscina.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>978</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
<b>Acceso</b>	N-122 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011004460000TT	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 447
<b>Referencia catastral edificación</b>	001400300VM41A0001FH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		907,00		<b>% ocupación</b>	4,74	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1974				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	43,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	43,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		978
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta de dos módulos. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Árboles frutales.</p> <p>El acceso tradicional a la parcela desde el camino quedó inutilizado tras el vallado de la parcela colindante, por lo que el actual discurre por una senda a través del cereal.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>979</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	N-122 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A01200031000TA	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1181
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A012000310001YS		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1470,00		<b>% ocupación</b>		10,41
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2007	2007			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	121,00	32,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	121,00	32,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>979</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío <span style="float: right;">SR-PA</span>
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Existe otra pequeña edificación en la parte posterior. La superficie libre se pavimenta con árido grueso en la entrada, hormigón en la cancha y césped el resto.
<b>Afecciones</b>	
<b>Observaciones</b>	Pequeña cancha de baloncesto. Vegetación cuidada. Pozo. Toma de riego.  Bastante opacidad en el cerramiento.

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>980</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	N-122 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000260000TH	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 445
<b>Referencia catastral edificación</b>	001400600VM41A0001KH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1710,00		<b>% ocupación</b>	6,02	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1982				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	93,00	10,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	93,00	10,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>980</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. En la parte opuesta se ubica un pequeño almacén. Las sendas se pavimentan de piedra, quedando buena parte de la superficie libre con césped.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Pozo. Piscina.  La finca engloba dos parcelas catastrales: 09018A012000260000TH - 09018A012000250000TU	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	981
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004450000TL	Localización	Pol 11 Parc 445 Chelva
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	1137,00			% ocupacion	2,29	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	26,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	26,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	regular				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>981</b>
Finca, paraje "Chelva"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad, salvo algún daño en el revoco de la edificación, una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Árboles frutales.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>982</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
<b>Acceso</b>	N-122 más camino
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011004580000TJ	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 924
<b>Referencia catastral edificación</b>	000902400VM41A0001QH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		219,00		<b>% ocupación</b>	9,59	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	21,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	21,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		982
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta a la que se añaden diversos módulos de material prefabricado. La mayor parte de la superficie libre se encuentra con césped.	
<b>Afecciones</b>	Arroyo La Nava.	
<b>Observaciones</b>	La parcela se dividió cuando se realizó el actual trazado de la Nava.  Vegetación cuidada.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>983</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
<b>Acceso</b>	N-122 más camino
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	000901700VM41A0001AH	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 449
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial próximo suelo urbano		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		4500,00		<b>% ocupación</b>	19,24	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén	ganadero	almacén
<b>Antigüedad</b>	1930				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	175,00	61,00	59,00	237,00	334,00
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	1
<b>Superficie construída</b>	175,00	61,00	59,00	237,00	334,00
<b>Retranqueos</b>	175,00	61,00	59,00	237,00	334,00
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	enfoscado	enfoscado	enfoscado	ladrillo
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	teja	teja
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	malo	en obras



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>983</b>
Finca, paraje "Chelva"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío SR-PA
<b>Estado general</b>	La edificación principal es una pequeña vivienda, con síntomas de actividad. Junto a ella se ubican dos pequeñas edificaciones. En la parte posterior existen dos naves ganaderas sin uso y deterioradas, y otra rehabilitándose. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el entorno de la vivienda, de hormigón.
<b>Afecciones</b>	Conducción de Abastecimiento de agua Límite de Edificación de la línea ferroviaria Valladolid-Ariza
<b>Observaciones</b>	Accesos a la parcela: 3 en el frente y 2 en la parte posterior. Piscina. Campo de tenis.  Procede de la unión de las parcelas 983, 985 y 986.

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>984</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
<b>Acceso</b>	N-122 más camino
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011004650000TU	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 450
<b>Referencia catastral edificación</b>	000901600VM41A0001WH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1801,00		<b>% ocupación</b>		15,82
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1945				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	258,00	27,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	258,00	27,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	madera			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>984</b>
Finca, paraje "Chelva"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de tamaño residencial. Existe otra pequeña construcción en la parte posterior para dar servicio agrícola. La superficie libre está pavimentada de hormigón y con césped.	
<b>Afecciones</b>	Conducción de Abastecimietno de agua Límite de Edificación de la línea ferroviaria Valladolid-Ariza	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Pequeña piscina.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>987</b>
Caseta, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
<b>Acceso</b>	Desde N-122, más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011054630000TF	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 922
<b>Referencia catastral edificación</b>	000902500VM41A0001PH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1026,00		<b>% ocupación</b>	1,27	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1987				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	13,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	13,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	regular				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>987</b>
Caseta, paraje "Chelva"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo sin síntomas de un uso regular. La edificación cuenta con daños preocupantes. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	<p>La parcela cuenta con árboles frutales.</p> <p>La parcela no tiene una senda de acceso definida.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>988</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto al arroyo La Nava.
<b>Acceso</b>	Camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A01100450000TF	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1191
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A011004500001YG		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		655,00		<b>% ocupacion</b>	9,92	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1993				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	51,00	14,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	51,00	14,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	otro	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>988</b>
Finca, paraje "Chelva"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un vagón de tren con un porche adosado. Existe una pequeña edificación secundaria. La superficie libre de parcela se dedica principalmente a huerta.	
<b>Afecciones</b>	Arroyo La Nava.	
<b>Observaciones</b>	Existen depósitos de agua para el riego. Pequeño huerto.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>989</b>
Finca Villa de la Nava, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto al arroyo La Nava.
<b>Acceso</b>	Camino Chelva más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011000700000T	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 915
<b>Referencia catastral edificación</b>	001401700VM41A0001ZH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2427,00		<b>% ocupación</b>		7,25
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1990				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	93,00	6,00	77,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	93,00	6,00	77,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	ladrillo	ladrillo		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>989</b>
Finca Villa de la Nava, paraje "Chelva"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Junto a él se ubica una pequeña caseta, y existe otra más en la parte posterior. Parte e la superficie libre se pavimenta con hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Arroyo La Nava. Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	En la parcela está instalada una torre de media tensión.  Campo de futbito. Piscina. Pozo.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>990</b>
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino Chelva.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012001020000TL	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 435
<b>Referencia catastral edificación</b>	001401200VM41A0001XH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		746,00		<b>% ocupación</b>	9,12	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	68,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	68,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	regular				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>990</b>
Finca, paraje "Valdolé"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo sin síntomas de actividad. La edificación presenta pequeños daños en el tejado que si no se atienden se incrementarán. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Se conservan árboles longevos en la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>991</b>
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000990000TQ	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 436
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A012000990001YW		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		424,00		<b>% ocupación</b>	26,65	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	merendero			
<b>Antigüedad</b>	2010				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	75,00	38,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	75,00	38,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	estimiento piedra			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		991
Finca, paraje "Valdolé"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave adosada a un pequeño merendero de dos módulos. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>992</b>
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino Chelva.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012001220000TU	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 434
<b>Referencia catastral edificación</b>	001900500VM41A0001AH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		2224,00		<b>% ocupacion</b>	3,15	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1978				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	70,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	70,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque				
· <b>Tipo de cubierta</b>	plana				
· <b>Material de cubierta</b>	hormigón				
<b>Estado</b>	regular				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>992</b>
Finca, paraje "Valdolé"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado. La edificación presenta humedades en el cerramiento y daños en el tejado. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto. Árboles frutales.	
	Pozo.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>993</b>
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino Chelva.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012001780000TI	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 911
<b>Referencia catastral edificación</b>	002000200VM41A0001BH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1414,00		<b>% ocupacion</b>	1,84	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1987				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	26,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	26,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>993</b>
Finca, paraje "Valdolé"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Parcela un poco descuidada y sin síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero cuyo buen estado contrasta con el de la parcela. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el área junto al merendero, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales e invernadero desatendidos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>994</b>
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino Chelva.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012001900000TH	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 433
<b>Referencia catastral edificación</b>	002000100VM41A0001AH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		1449,00		<b>% ocupacion</b>	1,79	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>	
<b>Uso</b>	merendero					
<b>Antigüedad</b>	1979					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	26,00					
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1					
<b>Superficie construída</b>	26,00					
<b>Características constructivas:</b>						
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado					
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada					
· <b>Material de cubierta</b>	teja					
<b>Estado</b>	bueno					

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>994</b>
Finca, paraje "Valdolé"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta a modo de almacén y merendero. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Conducción de Abastecimiento de agua	
<b>Observaciones</b>	Huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.	
	La parcela está aprcialmetne en SR-PI	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>995</b>
Caseta, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua azucarera.
<b>Acceso</b>	N-122 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012002960000TT	<b>Localización</b>	Pol 12 Parc 296 Fuentecillas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		16532,00		<b>% ocupacion</b>		0,14
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	23,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	23,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	plana				
· <b>Material de cubierta</b>	hormigón				
<b>Estado</b>	malo				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>995</b>
Caseta, paraje "Fuente Mortero"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	La parcela tiene síntomas de actividad agrícola, puesto que está labrada. La edificación se encuentra en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación de la línea Ferroviaria Valladolid-Ariza	
<b>Observaciones</b>	La caseta no tiene puerta ni ventanas. Cuenta con una chimenea en mal estado.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>996_a</b>
Finca, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000640000TB	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 437
<b>Referencia catastral edificación</b>	001500200VM41A0001PH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial próximo suelo urbano		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3472,00		<b>% ocupación</b>	18,81	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1952	1952	1952		
<b>Superficie ocupación edificación</b>	363,00	170,00	120,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	726,00	170,00	120,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado	metálico		
· <b>Tipo de cubierta</b>	plana	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	hormigón	teja	metálica		
<b>Estado</b>	regular	regular	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>996_a</b>
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda a la que se adosa una nave. Existe otra pequeña edificación en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso a la vivienda, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Conducción de Abastecimiento de agua	
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales. Árboles longevos.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>996_b</b>
Finca, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012002070000TX	<b>Localización</b>	
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		4840,00		<b>% ocupación</b>	0,95	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	46,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	46,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>996_b</b>
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero de dos módulos. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Conducción de Abastecimiento de agua	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña viña. Árboles frutales. Toma de riego. Pequeño techado junto al merendero.</p> <p>La finca procede de una reparcelación de las parcelas catastrales: 09018A012002070000TX - 09018A012002090000TJ</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>997</b>
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000700000TQ	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 438
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A012000700001YW		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		1367,00		<b>% ocupación</b>	17,19	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	merendero			
<b>Antigüedad</b>	1993	1993			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	157,00	78,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	157,00	78,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	hormigón			
<b>Estado</b>	regular	regular			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>997</b>
Finca, paraje "Valdolé"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado. La edificación principal es una vivienda con garage. En la esquina opuesta de la parcela se ubica un pequeño merendero. La superficie libre está sin pavimentar, salvo una zona frente a la vivienda, de piedra.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Árbol longevo.  Cerramiento no uniforme.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>999</b>
Caseta, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000450000TK	<b>Localización</b>	Pol 12 Parc 45 Valdole
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1930,00		<b>% ocupación</b>		0,67
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	agrícola				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	13,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	13,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	regular				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>999</b>
Caseta, paraje "Las Fuentecillas"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Parcela labrada destinada a uso agrícola, siendo la edificación una pequeña caseta sin actividad constatada situada en una esquina de la superficie libre.	
<b>Afecciones</b>	Conducción de Abastecimiento de agua	
<b>Observaciones</b>		

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1001_a</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	N-122 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000780000TR	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1166
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A012000780001YT		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	industrial-almacén	
<b>Superficie total</b>		3171,00		<b>% ocupación</b>	6,97	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	merendero			
<b>Antigüedad</b>	2003	2003			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	43,00	178,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	43,00	178,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1001_a</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave con algún módulo en obras. Existe una pequeña edificación merendero. La superficie libre está sin pavimentar, salvo una zona junto al merendero, de baldosa.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La superficie libre se usa como pequeño depósito de automóviles. Perros encerrados.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1001_b</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000760000TO	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 910
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A012000760001YP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		2445,00		<b>% ocupación</b>	10,55	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén	ganadero	
<b>Antigüedad</b>	1989	1989			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	117,00	46,00	50,00	45,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	117,00	46,00	50,00	45,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado	enfoscado	bloque	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1001_b</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, junto al que se ubican dos pequeños almacenes. Junto a la entrada de la parcela se sitúa una nave para albergar animales. La superficie libre se pavimenta de hormigón y baldosas en la entrada.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Toma de riego. Techado aislado para aparcamiento junto a la entrada.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1002</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000770000TK	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 443
<b>Referencia catastral edificación</b>	001400900VM41A0001XH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	industrial-almacén	
<b>Superficie total</b>		750,00		<b>% ocupación</b>	16,40	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1983				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	123,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	123,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1002</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero-almacén de dos módulos.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Bastante opacidad en el cerramiento.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1003</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000790000TD	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 444
<b>Referencia catastral edificación</b>	001400700VM41A0001RH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1558,00		<b>% ocupación</b>	16,62	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1982	1982			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	197,00	62,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	197,00	62,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1003</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda con diversos módulos. Existe otra pequeña edificación junto a la entrada. Zonas de la superficie libre se pavimentan con hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño huerto. Vegetación cuidada. Piscina. Toma de riego.  Bastante opacidad en el cerramiento. La parcela cuenta con dos accesos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1004</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012015350000TE	<b>Localización</b>	Pol 12 Parc 1535 Fuentecillas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1092,00		<b>% ocupacion</b>	8,42	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	81,00	11,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	81,00	11,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1004</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Existe otra pequeña caseta en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar, salvo la senda principal, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo.  Pequeña piscina.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1005</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000130000TK	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 440
<b>Referencia catastral edificación</b>	001400500VM41A0001OH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial próximo suelo urbano		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		937,00		<b>% ocupación</b>	25,83	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	merendero	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1968	1968	1968		
<b>Superficie ocupación edificación</b>	77,00	140,00	25,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	154,00	140,00	25,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1005</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda, a la que se adosa otro añadido detrás. Frente a ella se ubica un pequeño almacén. La superficie libre entre vivienda y alineación principal se pavimenta de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Conducción de Abastecimiento de agua	
<b>Observaciones</b>	<p>Pozo.</p> <p>Opacidad total del cerramiento de la parcela.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1006_a</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000090000TO	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 441
<b>Referencia catastral edificación</b>	001400400VM41A0001MH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		sin uso		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1005,00		<b>% ocupación</b>	45,67	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>	1964	1964	1964	1964	
<b>Superficie ocupación edificación</b>	81,00	234,00	79,00	65,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	81,00	234,00	79,00	65,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	ladrillo	ladrillo	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	teja	uralita	uralita	teja	
<b>Estado</b>	bueno	regular	regular	regular	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1006_a</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado aunque sin cuidados y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda. Junto a ella se adosa un almacén y detrás unas naves. Frente a la vivienda se encuentra otro pequeño almacén. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Conducción de Abastecimiento de agua	
<b>Observaciones</b>	La parcela se encuentra en venta. Las edificaciones configuran el límite de parcela, quedando el corredor existente entre ellas de superficie libre.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1006_b</b>
Finca Fuentecillas, paraje "Las Hontanillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000100000TF	<b>Localización</b>	Pol 12 Parc 10 Fuentecillas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial próximo suelo urb		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1046,00		<b>% ocupación</b>	33,65	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	118,00	154,00	80,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	118,00	154,00	80,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	enfoscado	bloque		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1006_b</b>
Finca Fuentecillas, paraje "Las Hontanillas"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda con porche para el coche. Frente a ella y tras ella se ubican sendas edificaciones complementarias. Los caminos se pavimentan de homigón, existiendo césped en parte de la superficie libre.	
<b>Afecciones</b>	Conducción de Abastecimiento de agua	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Opacidad total del cerramiento de la parcela.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1007</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
<b>Acceso</b>	Camino de Santa Cruz.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012000040000TP	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 442
<b>Referencia catastral edificación</b>	000901900VM41A0001YH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2489,00		<b>% ocupación</b>	3,78	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1980				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	94,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	94,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1007</b>
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Conducción de Abastecimiento de agua	
<b>Observaciones</b>	Se conserva una buena chopera en la parcela.  La edificación destaca por su tono colorado.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1018</b>
Naves, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y el Duero.
<b>Acceso</b>	N-122.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A010002740000TG	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 474--475-476
<b>Referencia catastral edificación</b>	000902100VM41A0001BH-000902200VM41A0001YH-000902300VM41A0001GH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial próximo suelo urbano		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		29641,00		<b>% ocupación</b>	1,20	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	de fábrica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén	agrícola	
<b>Antigüedad</b>		1961	1975	1950	
<b>Superficie ocupación edificación</b>	175,00	96,00	33,00	53,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	350,00	96,00	33,00	53,00	
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
<b>· Material de cubierta</b>	metálica	teja	teja	teja	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	malo	bueno	



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1018</b>
Naves, paraje "Fuente Mortero"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia vivienda de varios módulos, sobresaliendo uno de dos plantas con cubierta de teja. Pequeños almacenes se disponen junto a la vivienda, y otro junto al invernadero. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación N-122, Línea de Policía del Río Duero.	
<b>Observaciones</b>	Gran invernadero. Se conservan árboles longevos. Toma de riego.  La parcela la gestiona Cáritas.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1020</b>
Naves, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y el Duero.
<b>Acceso</b>	N-122.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A010052920000TP	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 477
<b>Referencia catastral edificación</b>	001000100VM41A0001XH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		17690,00		<b>% ocupación</b>		22,45
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	equipamiento			
<b>Antigüedad</b>	1978				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	3844,00	128,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	3844,00	128,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1020</b>
Naves, paraje "Fuente Mortero"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de cuatro naves adosadas. Frente a ella se ubica una pequeña edificación de servicio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo las inmediaciones de las naves, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación N-122, Línea de Policía del Río Duero.	
<b>Observaciones</b>	<p>Techado aislado para aparcamiento.</p> <p>La parcela pertenece a una cooperativa agrícola, que cuenta con otras naves medio kilómetro hacia el este, en la parcela 1024.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1021
Finca, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y el Duero.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A010052770000TZ	Localización	CL DISEMINADOS 478
Referencia catastral edificación	001000200VM41A0001IH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	23400,00			% ocupación	0,67	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación edificación	157,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	157,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1021</b>
Finca, paraje "Fuente Mortero"		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado aunque sin síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero situado en la parte posterior de la parcela. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación N-122.	
<b>Observaciones</b>	Destaca un gran pino aislado junto a la edificación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1022</b>
Naves Heredero, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y el Duero.
<b>Acceso</b>	N-122.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A010152770000TP	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 480
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A010152770001YA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		17408,00		<b>% ocupación</b>	22,89	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	almacén	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2007	1977			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	2165,00	4048,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	2165,00	4048,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	otro	otro			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta					
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1022</b>
Naves Heredero, paraje "Fuente Mortero"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de naves de hormigón prefabricado con una de sus fachadas de vidrio. Existe otro conjunto de naves también de hormigón prefabricado como cerramiento. Gran parte de la superficie libre se pavimenta de asfalto.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación N-122, Línea de Policía del Río Duero.	
<b>Observaciones</b>	Decenas de camiones almacenados en superficie. La parcela pertenece a una empresa de transportes.  La finca engloba cuatroparcels catastrales: 09018A010152770000TP - 09018A010002890000TI - 09018A010002860000TR - 09018A010152850000TO	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1024</b>
Naves, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y Fresnillo.
<b>Acceso</b>	N-122.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012003590000TF	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 482
<b>Referencia catastral edificación</b>	001500300VM41A0001LH-001544000VM41A-001544400VM41A		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		14687,00		<b>% ocupación</b>	39,69	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	agrícola	agrícola	vivienda		
<b>Antigüedad</b>	1965				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	4901,00	841,00	88,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	4901,00	841,00	88,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	uralita	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1024</b>
Naves, paraje "Fuente Mortero"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de tres naves adosadas. Existe otra amplia nave, y entre ambas una vivienda que acompaña a la báscula de pesado. La superficie libre se pavimenta de asfalto.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación N-122 Límite de Edificación de la línea ferroviaria Valladolid-Ariza Línea de Policía del Río Duero	
<b>Observaciones</b>	Techado adosado a la segunda nave para aparcamiento. Se conservan algunos árboles viejos dentro de la parcela.  La empresa es una cooperativa agrícola.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1025</b>
Finca, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y Fresnillo.
<b>Acceso</b>	N-122.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012003700000TD	<b>Localización</b>	Pol 12 Parc 370 Fuentecillas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		777,00		<b>% ocupación</b>	4,25	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	33,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	33,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	malo				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1025</b>
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche, encontrándose éste último en penoso estado. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación N-122	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles frutales descuidados.</p> <p>Dificultad en el acceso a la parcela.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1026</b>
Finca, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y Fresnillo.
<b>Acceso</b>	N-122.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012003720000TI	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 913
<b>Referencia catastral edificación</b>	001500600VM41A0001MH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1800,00		<b>% ocupación</b>	8,83	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1989	1989	1989		
<b>Superficie ocupación edificación</b>	101,00	15,00	43,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	101,00	15,00	43,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	plana	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1026</b>
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche cubierto. En dos esquinas se ubican sendos pequeños almacenes. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación N-122 Límite de Edificación línea ferroviaria Valladolid-Ariza	
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales. Pequeño huerto. Se conservan árboles longevos.  Pequeño techado aislado para aparcamiento.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1027</b>
Finca, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto a la Antigua azucarera.
<b>Acceso</b>	N-122.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A012003780000TH	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 481
<b>Referencia catastral edificación</b>	001500100VM41A0001QH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2772,00		<b>% ocupación</b>		
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1974				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	127,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	127,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1027</b>
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero o vivienda con porche. La superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación N-122 Límite de Edificación línea ferroviaria Valladolid-Ariza	
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales. Pequeño huerto. Vegetación cuidada.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1028</b>
Nave Viguetas Arandinas, paraje "La Nava".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, junto a la Nava y la N-1.
<b>Acceso</b>	N-1.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	2414301VM4121S0001WJ	<b>Localización</b>	CR MADRID 7
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial taller contaminante		<b>Otros usos</b>	industrial-almacén	
<b>Superficie total</b>		30880,00		<b>% ocupacion</b>	11,21	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	de fábrica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén	merendero	almacén
<b>Antigüedad</b>	1971	1971	1971	1971	1971
<b>Superficie ocupación edificación</b>	215,00	1079,00	538,00	46,00	1584,00
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	3	1	1	1	1
<b>Superficie construída</b>	645,00	1079,00	538,00	46,00	1584,00
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	bloque	bloque	bloque
· <b>Tipo de cubierta</b>	plana	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· <b>Material de cubierta</b>		uralita	uralita	teja	uralita
<b>Estado</b>	bueno	regular	bueno	regular	bueno



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1028</b>
Nave Viguetas Arandinas, paraje "La Nava".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en un estado descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal aglutina almacenes, oficinas y viviendas en la última planta. Tras ella se ubica una amplia nave y un pequeño almacén. Más al sur se ubica otra nave y una caseta. Buena parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Arroyo La Nava Línea eléctrica de media tensión. Conducción de Abastecimiento	
<b>Observaciones</b>	Materiales de construcción acumulados en la superficie libre. Techado aislado para aparcamiento junto a la entrada.  Dos accesos, estando uno de ellos imposibilitado. El cerramiento no cubre la totalidad de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1029</b>
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
<b>Acceso</b>	N-122 más camino
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A011004670000TW	<b>Localización</b>	Pol 11 Parc 467 Chelva
<b>Referencia catastral edificación</b>	000900100VM41A0001OH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial próximo suelo urbano		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		7001,00		<b>% ocupación</b>	33,62	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	ganadero	ganadero	almacén	almacén
<b>Antigüedad</b>	1938	1938	1938	1938	1938
<b>Superficie ocupación edificación</b>	94,00	393,00	183,00	1010,00	674,00
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1	1	1
<b>Superficie construída</b>	188,00	393,00	183,00	1010,00	674,00
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	uralita	teja	teja
<b>Estado</b>	bueno	malo	regular	bueno	regular

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1029</b>
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	La edificación principal es una pequeña vivienda, con síntomas de actividad. Junto a ella se ubican diversos módulos edificados. Junto al acceso a la parcela existen unas naves ganaderas sin uso y deterioradas. La superficie libre está sin pavimentar	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación N-122 Límite de Edificación línea ferroviaria Valladolid-Ariza	
<b>Observaciones</b>	Materiales acumulados en la superficie libre. Depósito aéreo de agua.  Cerramiento parcial de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1030</b>
Bodega, paraje "Fuente Montero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la estación Chelva y la antigua azucarera.
<b>Acceso</b>	N-122.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A010002710000TA	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 473
<b>Referencia catastral edificación</b>	003147300000000001BQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		bodega		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		7124,00		<b>% ocupación</b>	22,12	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	si		no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	bodega	agrícola			
<b>Antigüedad</b>		1966			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	1555,00	21,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	3110,00	21,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1030</b>
Bodega, paraje "Fuente Montero"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave para la elaboración de vino. Existe una pequeña caseta junto a la báscula de pesado. La mayor parte de la superficie libre se encuentra pavimentada de hormigón, y el resto con césped.	
<b>Afecciones</b>	Línea de Policía del Río Duero Límite de Edificación N-122 Conducción de Abastecimiento de agua	
<b>Observaciones</b>	Pequeño techado aislado para aparcamiento. Pequeña viña. En la parcela desemboca una línea eléctrica de media tensión.  La finca engloba dos parcelas catastrales: 09018A010002710000TA - 09018A010002720000TB	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1033</b>
Finca, paraje "La Serranilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102002210000IS	Localización	Pol 102 Parc 221 Ermita Vieja
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial-almacén			Otros usos	agrícola	
Superficie total	2342,00			% ocupacion	11,74	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	267,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	267,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1033</b>
Finca, paraje "La Serranilla".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Regadio	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, tras la que se ubica una caseta-asador. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Procede de la union de las aprcelas catastrales 09018B102002210000IS y 09018B102002220000IZ	

1

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1034_a</b>
Finca, paraje "Fuente Vieja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102001470000IR	Localización	Pol 102 Parc 147 Fuente Vieja
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial próximo suelo urb			Otros usos		
Superficie total	287,00			% ocupacion	29,97	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	71,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	142,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimient o piedra	revestimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			




IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1034_a
Finca, paraje "Fuente Vieja".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda, frente a la que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Vegetación cuidada.  Procede de segregación.	

a

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1034_b</b>
Finca, paraje "Fuente Vieja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.?
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102001460000IK	Localización	Pol 102 Parc 146 Fuente Vieja
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial-almacén			Otros usos	merendero	
Superficie total	771,00			% ocupacion	27,11	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	135,00	6,00	28,00	7,00	33,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	135,00	6,00	28,00	7,00	33,00
Características constructivas:					
• Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	ladrillo	metálico	
• Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	plana	inclinada
• Material de cubierta	metálica	teja	metálica	metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1034_b</b>
Finca, paraje "Fuente Vieja".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, frente a la que se ubica una caseta-asador y una caseta. Cerca de ellos se sitúa una caseta prefabricada y un amplio techado parcialmente cerrado.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  Procede de segregación.	

a

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1035</b>
Finca, paraje "Fuente Vieja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte de la Aguilera.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1105 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B102001170000IX	<b>Localización</b>	Pol 102 Parc 117 La Fuente
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		705,00		<b>% ocupación</b>		10,50
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	51,00	23,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	51,00	23,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1035</b>
Finca, paraje "Fuente Vieja".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común	SR-C
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta, frente a la que se ubica un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1036</b>
Finca, paraje "Fuente Vieja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte de la Aguilera.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1105 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B102003080000IX	<b>Localización</b>	Pol 102 Parc 308 La Fuente
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		sin uso		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		83,00		<b>% ocupacion</b>	100,00	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	83,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2				
<b>Superficie construída</b>	166,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>					
<b>Estado</b>	en ruina				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1036</b>
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una vivienda en ruinas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite edificación Carretera BU-P-1105.	
<b>Observaciones</b>	<p>La superficie de la parcela medida es inferior a la superficie de la parcela catastral.</p> <p>La edificación principal se encuentra en SR-PI y parcialmente dentro de la línea de edificación.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1037
Finca, paraje "Guindalera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL			
<b>Situación</b>	Al noreste de la Aguilera.		
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1105 más camino.?		
<b>Titularidad</b>	privada		

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B116006680000IW	<b>Localización</b>	Pol 116 Parc 668 Guindalera
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		5762,00		<b>% ocupacion</b>	9,51	
<b>Viario acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	si	si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	almacén	ganadero	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	303,00	207,00	38,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	303,00	207,00	38,00		
<b>Características constructivas:</b>					
• <b>Cerramiento de fachada</b>	metálico	ladrillo	bloque		
• <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
• <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1037</b>
Finca, paraje "Guindalera".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, junto a la que se ubica un amplio techado parcialmente cerrado. Al fondo de la parcela se situa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1038</b>
Finca "Los mimbrales", paraje "Avenida el Águila".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B105003720000IJ	Localización	Pol 105 Parc 372 El Val.
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		613,00		% ocupacion		14,03
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	53,00	26,00	7,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	53,00	26,00	7,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	madera		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1038
Finca "Los mimbrales", paraje "Avenida el Águila".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica una caseta, y al fondo de la parcela una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1039</b>
Finca, paraje "Avenida el Águila".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B104002910000IM	Localización	Pol 104 Parc 291 Huerta y Burgos
Referencia catastral edificación	002100100VM32B0001HG		CL DISEMINADOS 10☐


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		477,00		% ocupacion		21,59
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación edificación	98,00	5,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	98,00	5,00			
<b>Características constructivas:</b>					
• Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
• Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
• Material de cubierta	teja plana	teja			
Estado	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1039</b>
Finca, paraje "Avenida el Águila".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de piedra.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  Procede de la unión de las parcelas catastrales 09018B104002910000IM 09018B104002900000IF, 09018B104002890000IO y 09018B104002870000IF.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1040</b>
Finca, paraje "Avenida el Águila".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste de la Aguilera.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B105003550000IP	<b>Localización</b>	Pol 105 Parc 335 Tras La Horca
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018B1050035500010A		CL DISEMINADOS


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		980,00		<b>% ocupacion</b>		12,65
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2008				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	98,00	16,00	10,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	98,00	16,00	10,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	enfoscado	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1040</b>
Finca, paraje "Avenida el Águila".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La superficie de la parcela medida es inferior a la superficie de la parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1041</b>
Nave, paraje "Avenida el Águila".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.?
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B105053540000IE	Localización	Pol 105 Parc 5354 Tras La Horca
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		298,00		% ocupacion		100,00
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	298,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	298,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1041</b>
Nave, paraje "Avenida el Águila".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La superficie de la parcela es inferior a la superficie de la parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1042</b>
Finca, paraje "Guindalera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noreste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B116006650000IZ	Localización	Pol 116 Parc 665 Guindalera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2667,00		% ocupacion	3,45	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	92,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	92,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1042</b>
Finca, paraje "Guindalera".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1043</b>
Nave, paraje "Guindalera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noreste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6307602VM3260N0001JQ	Localización	CL DEL RIO (LA AGUILERA)
Referencia catastral edificación			09440 ARANDA DE DUERO

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial-almacén			Otros usos		
Superficie total	1008,00			% ocupacion	44,25	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
hormigón	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad	1961				
Superficie ocupación edificación	446,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	446,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1043</b>
Nave, paraje "Guindalera".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La edificación principal se encuentra en SR-AT. Parte de la parcela se encuentra en SR-PA	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1044</b>
Naves, paraje "Trascastillo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sureste de la Aguilera.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B116007680000IY	<b>Localización</b>	Pol 116 Par 768 Arren
<b>Referencia catastral edificación</b>	001700300VM32B0001YG		CL DISEMINADOS 22☐


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2116,00		<b>% ocupacion</b>		31,66
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
hormigón	de fábrica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1980				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	422,00	32,00	216,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	422,00	32,00	216,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	bloque	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	uralita	uralita		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1044</b>
Naves, paraje "Trascastillo".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, frente a la que se ubica una caseta y otra nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>		

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1045</b>
Barrio de bodegas y lagares, paraje "Trascastillo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sureste de la Aguilera.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	6304801VM3260S0001QO	<b>Localización</b>	CL CASTILLO
<b>Referencia catastral edificación</b>	(LA AGUILERA) 23(D)		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	bodega	
<b>Superficie total</b>		1283,00		<b>% ocupacion</b>	16,06	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	almacén	bodega	merendero	merendero	
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	63,00	16,00	62,00	65,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	63,00	16,00	62,00	65,00	
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimient o piedra	revestimiento piedra	revestimiento piedra	revestimiento piedra	
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	teja	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1045</b>
Barrio de bodegas y lagares, paraje "Trascastillo".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
	Suelo Urbano	SU-C
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia caseta, junto a la que se ubican diversas bodegas y dos merenderos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Las bodegas subterráneas y lagares tradicionales constituyen un importante patrimonio histórico, arquitectónico y social digno de conservar.</p> <p>El uso principal sobre rasante es el de merendero, mientras que algunas bodegas subterráneas se destinan a la elaboración y crianza de vino. Procede de segregación.</p> <p>La parcela está parcialmente en Suelo Urbano Consolidado y en Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1047</b>
Finca, paraje "Trascastillo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sureste de la Aguilera.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B115004410000IB	<b>Localización</b>	Pol 115 Parc 441 Tras Castillo
<b>Referencia catastral edificación</b>	002203600VM32B0001WG		CL DISEMINADOS 1092☐


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial próximo suelo urb		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2671,00		<b>% ocupacion</b>		15,46
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
hormigón	metálica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1994				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	270,00	110,00	33,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	540,00	110,00	33,00		
<b>Características constructivas:</b>					
• <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado		metálico		
• <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
• <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1047</b>
Finca, paraje "Trascastillo".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbano <span style="float: right;">SU-C</span>
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda, tras la que se ubica una pequeña nave. En la subparcela contigua se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de adoquines.
<b>Afecciones</b>	
<b>Observaciones</b>	<p>Total opacidad en el cerramiento de la subparcela principal. Vegetación cuidada.</p> <p>La edificación principal y una de las auxiliares se encuentra en SU-C mientras que el resto de la parcela se encuentra en SR-PA.</p> <p>Procede de la unión de las parcelas 1047 y 1048. 09018B115004410000IB y 09018B115004420000IY.</p>

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1049</b>
Finca, paraje "Trascastillo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B115004790000IT	Localización	Pol 115 Parc 479 Lulo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	agrícola			Otros usos		
Superficie total	587,00			% ocupacion	9,37	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	55,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	55,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1049</b>
Finca, paraje "Trascastillo".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Conducción de abastecimiento de agua	
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales.  Maquinaria agrícola.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1050</b>
Barrio de bodegas, paraje "Trascastillo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sureste de la Aguilera.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	6304801VM3260S0001QO	<b>Localización</b>	CL CASTILLO
<b>Referencia catastral edificación</b>	(LA AGUILERA) 23		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	bodega	
<b>Superficie total</b>		1616,00		<b>% ocupacion</b>	11,45	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
hormigón	sin vallar	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	merendero	merendero		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	90,00	20,00	75,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	90,00	20,00	75,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>• Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	estimiento pie	estimiento piedra		
<b>• Tipo de cubierta</b>	inclinada	plana	plana		
<b>• Material de cubierta</b>	metálica	tierra	tierra		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1050</b>
Barrio de bodegas, paraje "Trascastillo".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
	Suelo Rustico de Protección Cultural	SR-PC
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. Las edificaciones se tratan de unos pequeños merenderos desde los que se accede a las bodegas subterráneas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Las bodegas subterráneas y lagares tradicionales constituyen un importante patrimonio histórico, arquitectónico y social digno de conservar.</p> <p>El uso principal sobre rasante es el de merendero, mientras que algunas bodegas subterráneas se destinan a la elaboración y crianza de vino.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1051</b>
Finca, paraje "Trascastillo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6304812VM3260S0001RO	Localización	CL LA SOLANA
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial-almacén			Otros usos		
Superficie total	205,00			% ocupación	27,32	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
hormigón	de fábrica				si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad	1940				
Superficie ocupación edificación	56,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	56,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1051</b>
Finca, paraje "Trascastillo".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional SR-AT
	Suelo Rustico de Protección Cultural SR-PC
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta que junto con una tapia conforma un patio.
<b>Afecciones</b>	
<b>Observaciones</b>	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1055
Finca, paraje "La Tejera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.?
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B112000440000IO	Localización	Pol 112 Parc 44 Las Peñas
Referencia catastral edificación	09018B112000440001OP		CL DISEMINADOS 112


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial-almacén			Otros usos		
Superficie total	1216,00			% ocupacion	88,82	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación edificación	1080,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	1080,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1055</b>
Finca, paraje "La Tejera".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La edificación principal se encuentra en SR-AT mientras que el resto de la parcela se encuentra en SR-PA-FA	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1056
Finca, paraje "La Tejera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B115004510000IF	Localización	Pol 115 Parc 451 Tras Castillo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	bodega			Otros usos	merendero	
Superficie total	1171,00			% ocupacion	40,14	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	bodega	merendero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	446,00	24,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	446,00	24,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1056</b>
Finca, paraje "La Tejera".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, frente a la que se ubica una caseta asador. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

)

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1057_1</b>
Finca, paraje "Las Matillas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Aguilera y Villalba.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B109000470000ID	<b>Localización</b>	Pol 109 Parc 47 Mantillas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		255,00		<b>% ocupacion</b>	11,76	
<b>Viario acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	26,00	4,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	26,00	4,00			
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimient o piedra	enfoscado			
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1057_1</b>
Finca, paraje "Las Matillas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña bóveda campanario.  La edificación se integra en un viñedo. La parcela catastral es mayor que la superficie de parcela medida.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1057_2</b>
Finca, paraje "Los Pendones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B105003230000IP	Localización	Pol 105 Parc 323 Camino Hierro
Referencia catastral edificación	002100500VM32B0001YG		CL DISEMINADOS 1091☐

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1160,00		% ocupacion		9,48
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1994				
Superficie ocupación edificación	82,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	82,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1057_2</b>
Finca, paraje "Los Pendones".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Piscina.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1058</b>
Finca, paraje "Los Pendones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al suroeste de la Aguilera.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B108000150000IZ	<b>Localización</b>	Pol 108 Parc 15 Pendones
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018B108000150001OX		CL DISEMINADOS 108


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		6776,00		<b>% ocupacion</b>	7,47	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	ganadero		
<b>Antigüedad</b>	2003				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	177,00	48,00	281,00		
<b>Nº plantas(sobre rasante)</b>	1	1	1		
<b>Nº plantas(bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	354,00	48,00	281,00	0,00	0,00
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	ladrillo		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1058</b>
Finca, paraje "Los Pendones".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda. Al fondo de la parcela se ubica una caseta de varios módulos, y junto al acceso una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La nave alberga ovejas. Vegetación cuidada.  Comprende las parcelas catastrales 09018B108000150000IZ, 09018B108000140000IS, 09018B108000130000IE y 09018B108000160000IU.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1059</b>
Caseta, paraje "Los Pendones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al suroeste de la Aguilera.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B108000010000IF	<b>Localización</b>	Pol 108 Parc 1 Pendones
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		29,00		<b>% ocupacion</b>		100,00
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	29,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	29,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1059</b>
Caseta, paraje "Los Pendones".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un cobertizo parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Aperos agrícolas.</p> <p>La superficie de la parcela medida es inferior a la superficie de la parcela catastral</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1060</b>
Finca, paraje "Los Pendones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B105003890000IT	Localización	Pol 105 Parc 389 Moralejo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	bodega			Otros usos	residencial	
Superficie total	503,00			% ocupacion	100,00	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	bodega				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	503,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	1006,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1060</b>
Finca, paraje "Los Pendones".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave plurifuncional. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La superficie de la parcela medida es inferior a la superficie de la parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1061</b>
Finca, paraje "Los Pendones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B108004570000II	Localización	Pol 108 Parc 457 Señorica
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	residencial	
Superficie total	649,00			% ocupacion	5,39	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	30,00	5,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	30,00	5,00			
Características constructivas:					
• Cerramiento de fachada	otro	metálico			
• Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
• Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1061</b>
Finca, paraje "Los Pendones".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1063</b>
Finca, paraje "Los Pendones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur de la Aguilera.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B112051430000IY	<b>Localización</b>	Pol 112 Parc 5143 Cruz Alta
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	industrial-almacén	
<b>Superficie total</b>		186,00		<b>% ocupacion</b>	100,00	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	186,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	186,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	revestimiento piedra				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1063</b>
Finca, paraje "Los Pendones".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se pavimenta de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  La superficie de la parcela medida es inferior a la superficie de la parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1064</b>
Finca, paraje "La Tejera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur de la Aguilera.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.?
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B112001140000II	<b>Localización</b>	Pol 112 Parc 114 Tejera
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3315,00		<b>% ocupacion</b>	8,39	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	215,00	63,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	430,00	63,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1064</b>
Finca, paraje "La Tejera".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1065
Finca, paraje "El Álamo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B115002520000IG	Localización	Pol 115 Parc 252 Andalesa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	533,83			% ocupación	17,42	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	23,00	18,00	52,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	23,00	18,00	52,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1065</b>
Finca, paraje "El Álamo".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, junto al que se ubica una caseta. Tras ellos se situa un amplio techado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Viñedo. El conjunto de edificaciones ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1066
Finca, paraje "El Álamo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.?
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B113003480000IE	Localización	Pol 113 Parc 348 Galon y Peñas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	5826,00			% ocupacion	3,69	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	200,00	15,00			
Nº plantas(sobre rasante)	1	1			
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	400,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1066</b>
Finca, paraje "El Álamo".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada <span style="float: right;">SR-PN</span>
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.
<b>Afecciones</b>	
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos.  Procede de la unión de las parcelas catastrales 09018B113003470000IJ y 09018B113003480000IE.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1068
Finca, paraje "Las Matillas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Aguilera y Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B111001090000IZ	Localización	Pol 111 Parc 109 Camino Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	2521,00			% ocupacion	3,29	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	26,00	47,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	26,00	47,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	teja		
Estado	bueno	regular	regular		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1068</b>
Finca, paraje "Las Matillas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, junto al que se ubica una caseta. En el acceso se situa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>		

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1069</b>
Bodega San Gabriel, paraje "Rotura de la Villa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Aguilera y Villalba.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B112055970000IT	<b>Localización</b>	Pol 112 Parc 5597 Camino Aranda
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018B112055970001OY		CL DISEMINADOS 1089


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		bodega		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4945,00		<b>% ocupacion</b>		19,88
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	bodega	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1966				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	970,00	13,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	1940,00	13,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1069</b>
Bodega San Gabriel, paraje "Rotura de la Villa".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave con una parte enterrada, tras la que se ubica una pequeña caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  El acceso se realiza a través de la parcela 819 y forman parte de la misma parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1070</b>
Finca, paraje "Rotura de la Villa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Aguilera y Villalba.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B118002860000IO	<b>Localización</b>	Pol 118 Parc 286 Torrevillanos
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		6159,00		<b>% ocupacion</b>	16,85	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	1038,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	1038,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1070
Finca, paraje "Rotura de la Villa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave compuesta de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón y asfaltos.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La parcela se integra en el monte. Vegetación cuidada.  Podría tratarse de una bodega.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1071</b>
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B119000050000IO	<b>Localización</b>	Pol 119 Parc 5 Otero
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018B119000050001OP		CL DISEMINADOS 1126

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		bodega		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		10295,00		<b>% ocupacion</b>		4,78
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	bodega	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2004				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	435,00	19,00	38,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	435,00	19,00	38,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	revestimiento piedra	enfoscado		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	metálica	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1071</b>
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, frente a la que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se situa otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La parcela se integra en el monte.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1072</b>
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018B119000130000II	<b>Localización</b>	Pol 119 Parc 13 Otero
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1558,00		<b>% ocupación</b>		7,64
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	119,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	119,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1072</b>
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>La parcela se integra en el monte. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La actividad ocupa una parte de las parcelas catastrales: 09018B119000140000IJ y 09018B119000130000II</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1073</b>
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A031004020000TL	<b>Localización</b>	Pol 31 Parc 402 Carraquina
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A031004020001YB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		9334,00		<b>% ocupación</b>	3,34	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	merendero	almacén	almacén
<b>Antigüedad</b>	2006				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	177,00	8,00	67,00	50,00	10,00
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	2	1	1
<b>Superficie construída</b>	354,00	8,00	134,00	50,00	10,00
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico	enfoscado	metálico	madera
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	plana	inclinada	plana	inclinada
<b>· Material de cubierta</b>	metálica	metálica	metálica	metálica	metálica
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1073</b>
Finca, paraje "Prado Quintanilla".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica un conjunto de casetas prefabricadas. Tras ellos hay otro merendero, luego un conjunto de casetas, y junto al acceso una pequeña caseta. Los recorridos se pavimentan de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	El anejo 1 se trata de tres edificaciones similares, y el anejo 3 de dos.  Árboles longevos. La parcela cuenta con dos accesos diferentes.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1074</b>
Finca, paraje "Monte Hermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A031002780000TM	<b>Localización</b>	Pol 31 Parc 278 Montehermoso
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		sin uso		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		590,00		<b>% ocupación</b>	8,81	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	52,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	52,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
<b>Estado</b>	en ruina				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1074</b>
Finca, paraje "Monte Hermoso".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de las ruinas de un posible merendero. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La actividad ocupa una parte de la parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1075</b>
Finca, paraje "Monte Hermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A031012250000T	<b>Localización</b>	Pol 31 Parc 1225 Montehermoso
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2178,00		<b>% ocupación</b>	11,75	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero	ganadero	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	161,00	43,00	52,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	161,00	43,00	52,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	ladrillo	metálico		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	plana		
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1075</b>
Finca, paraje "Monte Hermoso".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave, junto a la que se ubica un conjunto de casetas. Frente al accesos se situa otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Silo de almacenamiento de pienso. Caballos.  La actividad ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1076
"Planta de compostaje", paraje "Las Porqueras".	



2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031005950000TL	Localización	Pol 31 Parc 595 Porqueras
Referencia catastral edificación	09018A031005950001YB		
Titularidad	pública		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial taller contaminante			Otros usos		
Superficie total	26121,00			% ocupacion	35,62	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	industrial	industrial	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación edificación	4502,00	163,00	58,00	64,00	4517,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	4502,00	163,00	58,00	64,00	4517,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	metálica	metálica	teja	teja	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1076</b>
"Planta de compostaje", paraje "Las Porqueras".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	<p>Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, frente a la que se ubica una pequeña nave y una caseta. Al otro lado de la nave existe otra caseta más, y detrás otra amplia nave sin cerramiento. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.</p>	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña subestación eléctrica junto al acceso.</p> <p>Malos olores en las inmediaciones de la parcela.</p> <p>Impacto ambiental. Se trata de una planta de compostaje</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1078_a</b>
Finca, paraje "Narejo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la A-1 y el término de Villalba.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A031008290000TJ	<b>Localización</b>	Pol 31 Parc 829 Narejos
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2205,00		<b>% ocupacion</b>	7,26	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	115,00	15,00	30,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	115,00	15,00	30,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico	metálico		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1078_a</b>
Finca, paraje "Narejo".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una caseta y un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Pozo.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1078_b</b>
Finca, paraje "Narejo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la A-1 y el término de Villalba.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A031008290000TJ	<b>Localización</b>	Pol 31 Parc 829 Narejos
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2195,00		<b>% ocupación</b>	8,11	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	172,00	6,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	172,00	6,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	tierra			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1078_b
Finca, paraje "Narejo".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Techado en el centro de la parcela.  Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1079
Finca, paraje "Narejo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032003770000TP	Localización	Pol 32 Parc 377 Vega Navejo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	3083,00			% ocupación	2,66	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	32,00	50,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	32,00	50,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	ladrillo			
· Tipo de cubierta	plana	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1079</b>
Finca, paraje "Narejo".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una camioneta con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Autovía A-1	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta.</p> <p>Procede de la unión de las parcelas 1079 y 1080.</p> <p>La parcela está totalmente en SR-PI. La edificación cumple la línea de edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1082</b>
Finca "Meabe", urbanización paraje "Pinosa de Guillate".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte del término, entre Gumiel de Izán y Aranda.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028010070000TU	<b>Localización</b>	Pol 28 Parc 1007 Rastrilla
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3076,00		<b>% ocupación</b>		17,65
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén	almacén	almacén
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	125,00	222,00	73,00	66,00	57,00
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1	1	1
<b>Superficie construída</b>	250,00	222,00	73,00	66,00	57,00
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado	metálico	metálico	bloque
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica	uralita	metálica
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1082</b>
Finca "Meabe", urbanización paraje "Pinosa de Guillate".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica una nave. Al fondo de la parcela se sitúan tres casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Autovía A-1	
<b>Observaciones</b>	<p>Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.</p> <p>La actividad ocupa parte de las parcelas catastrales: 09018A028010060000TZ y 09018A028010070000TU</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1086</b>
Finca, paraje "La Rastrilla".	



<b>1- INFORMACIÓN GENERAL</b>	
<b>Situación</b>	Al norte del término, entre Gumiel de Izán y Aranda.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

<b>2- DATOS CATASTRALES</b>			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028007530000TP	<b>Localización</b>	Pol 28 Parc 753 Rastrilla
<b>Referencia catastral edificación</b>			


<b>3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA</b>						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		600,00		<b>% ocupación</b>	2,33	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

<b>4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES</b>					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	14,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	14,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1086
Finca, paraje "La Rastrilla".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Monte.	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado al fondo de la parcela.  La actividad ocupa parte de la parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1087</b>
Instalación fotovoltaica, paraje "Montehermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte del término, entre el Monte Costaján y la A-1.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A031009890000TI	<b>Localización</b>	Pol 31 Parc 989 Montehermoso
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4225,00		<b>% ocupación</b>		3,29
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén	almacén	almacén	almacén
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	109,00	10,00	12,00	6,00	2,00
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	1
<b>Superficie construída</b>	109,00	10,00	12,00	6,00	2,00
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado	enfoscado	ladrillo	enfoscado
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	plana	plana	plana
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica	hormigón	metálica	hormigón
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1087</b>
Instalación fotovoltaica, paraje "Montehermoso".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave con acceso independiente. Existen cuatro pequeñas casetas más. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>	Autovía A-1.	
<b>Observaciones</b>	Amplia instalación de paneles fotovoltaicos. El acceso se realiza a través del hotel "Montermoso".  La actividad ocupa parte de las parcelas catastrales donde se encuentra el hotel.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1089</b>
Bodega industrial, paraje "Montehermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte del término, entre el Monte Costaján y la A-1.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A031010590000TK	<b>Localización</b>	Pol 31 Parc 1059 Montehermoso
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		bodega		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		16179,00		<b>% ocupación</b>	5,51	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	bodega				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	891,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2				
<b>Superficie construída</b>	1782,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1089</b>
Bodega industrial, paraje "Montehermoso".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una nave situada en desnivel. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de asfalto.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Autovía A-1.	
<b>Observaciones</b>	<p>La bodega no parece estar en funcionamiento. Viñedos.</p> <p>El conjunto de bodega y viñedos ocupa tres parcelas catastrales: 09018A031160600000TF - 09018A031010580000TO - 09018A031010590000TK</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple el límite de la edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1090</b>
Finca, paraje "Monte Costaján".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte del término, junto a la urbanización "Costaján".
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030004700000TD	<b>Localización</b>	Pol 30 Parc 470 Camino Quintana
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4292,00		<b>% ocupación</b>	2,45	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	89,00	16,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	89,00	16,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1090</b>
Finca, paraje "Monte Costaján".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La parcela se ubica en el monte, contando con bastantes ejemplares de pino.  La actividad se encuentra en una gran parcela catastral que engloba el monte.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1092</b>
Infraestructura de saneamiento, paraje "Monte Costaján".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte del término, junto a la urbanización "Costaján".
<b>Acceso</b>	Antigua N-1.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029153730000TA	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 15373 Monte Costaján
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1232,00		<b>% ocupación</b>	13,07	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	161,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	161,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1092</b>
Infraestructura de saneamiento, paraje "Monte Costaján".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una plataforma con varias arquetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Antigua N-1.	
<b>Observaciones</b>	<p>La parcela se ubica en el monte.</p> <p>La actividad ocupa sólo parte de la parcela catastral.</p> <p>La parcela está en SR-PI. La edificación cumple con el límite de la edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1093</b>
Estación eléctrica "Iberdrola", paraje "Monte del Conde".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	3165001VM4136S0001MF	<b>Localización</b>	CR BURGOS 294
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		14321,00		<b>% ocupación</b>	4,04	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	industrial	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1970				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	569,00	10,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	569,00	10,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	hormigón	hormigón			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1093</b>
Estación eléctrica "Iberdrola", paraje "Monte del Conde".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave. Junto al acceso se ubica una pequeña caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite edificación Antigua N-1	
<b>Observaciones</b>	Diversas instalaciones de distribución de electricidad.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1095</b>
Finca "Villa Sol", paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030002470000TJ	<b>Localización</b>	Pol 30 Parc 247 Julián
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2198,00		<b>% ocupación</b>	4,32	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si				


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	61,00	34,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	61,00	34,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1095</b>
Finca "Villa Sol", paraje "El Hontanar".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano <span style="float: right;">SR-PA</span>
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica un vagón de tren. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.
<b>Afecciones</b>	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Piscina.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1096
Finca "La Vivanca", paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030002340000TL	Localización	Pol 30 Parc 234 Julian
Referencia catastral edificación	09018A030002340001YB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	1577,00			% ocupación	8,94	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si				

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación edificación	120,00	10,00	11,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	120,00	10,00	11,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1096</b>
Finca "La Vivanca", paraje "El Hontanar".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de baldosas.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1097
Desguace "Rufino Tejada", paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A03000221000TZ	Localización	CL DISEMINADOS 30
Referencia catastral edificación	09018A030002210001YX		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial taller contaminante		Otros usos		
Superficie total		20153,00		% ocupacion	9,96	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	industrial	almacén			
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	1749,00	259,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	1749,00	259,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1097</b>
Desguace "Rufino Tejada", paraje "El Hontanar".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave, frente a la que se ubica un amplio techado. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	<p>Chatarra y diversos materiales almacenados en la superficie libre.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Fuera del vallado se ubica un techado para aparcamiento.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1098</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029054320000TK	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 5432 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5005,00		<b>% ocupación</b>		10,59
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	530,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	530,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1098
Finca, paraje "El Hontanar".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Casetas de obra y materiales de construcción almacenados en la superficie libre.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1099</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029154320000TU	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 15432 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2965,00		<b>% ocupacion</b>	2,36	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	57,00	13,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	57,00	13,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1099</b>
Finca, paraje "El Hontanar".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Viña.  La actividad ocupa dos parcelas catastrales: 09018A029004310000TU - 09018A029154320000TU	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1100</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029005430000TM	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 543 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		11689,00		<b>% ocupación</b>	2,81	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	otro	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	84,00	219,00	11,00	15,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	84,00	219,00	11,00	15,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico	metálico	metálico	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1100
Finca, paraje "El Hontanar".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una nave. Tras ellos se sitúa una pequeña caseta, y frente a ellos otra. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.  Varios accesos a la parcela, que se subdivide por una valla. Procede de segregación. Comparte parcela catastral con las parcelas 44, 45, 46 y 47.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1101</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029155370000TP	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 15537 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		5178,00		<b>% ocupacion</b>	6,22	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2009				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	192,00	118,00	12,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	192,00	118,00	12,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque	madera		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1101</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña nave y una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1102</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029055360000TS	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 5536 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029055360001YD		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1280,00		<b>% ocupacion</b>	10,31	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	2003				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	132,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	132,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1102
Finca, paraje "El Hontanar".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero de dos módulos con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1104</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029005230000TS	<b>Localización</b>	Pol 25 Parc 523 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5143,00		<b>% ocupación</b>	5,13	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	264,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	264,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1104</b>
Finca, paraje "El Hontanar".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos.</p> <p>La finca ocupa parte de las parcelas catastrales: 09018A029005250000TU - 09018A029005230000TS</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1105</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029005050000TL	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1150
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029005050001YB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		4382,00		<b>% ocupación</b>	6,55	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	vivienda			
<b>Antigüedad</b>	2003				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	214,00	73,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	428,00	73,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	madera			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1105</b>
Finca, paraje "El Hontanar".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un chalet. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón impreso.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Techado aislado para aparcamiento.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1106</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029005220000TE	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 521 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		2629,00		<b>% ocupación</b>	13,85	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	merendero	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	103,00	71,00	190,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	103,00	71,00	190,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	enfoscado	bloque		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1106</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica un merendero con porche y una caseta. Al fondo de la parcela se sitúa una pequeña vivienda. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos diferentes. Posible relación con la parcela 1104.</p> <p>La finca ocupa parte de dos parcelas catastrales: 09018A029005220000TE - 09018A029005210000TJ</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1107</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029005610000TH	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 561 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029005610001YJ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2093,00		<b>% ocupación</b>		8,55
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2011				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	154,00	25,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	154,00	25,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1107</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa y hormigón.	
<b>Afecciones</b>	FFCC Madrid-Burgos	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1108</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029005710000TP	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 571 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2055,00		<b>% ocupación</b>	6,47	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	58,00	75,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	58,00	75,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1108</b>
Finca, paraje "El Hontanar".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña viña. Pequeña huerta. Piscina.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1109</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029005720000TL	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 572 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029005720001YB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2149,00		<b>% ocupación</b>	8,56	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2001				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	120,00	21,00	43,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	120,00	21,00	43,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1109</b>
Finca, paraje "El Hontanar".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	FFCC Madrid-Burgos.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. El acceso se realiza a través de un callejón.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1110</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029004170000TR	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 417 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	industrial-almacén	
<b>Superficie total</b>		6111,00		<b>% ocupación</b>	2,62	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	160,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	160,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1110</b>
Finca, paraje "El Hontanar".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Viñedo.  Posible relación con la parcela 58.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1112</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029054160000TB	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 143
<b>Referencia catastral edificación</b>	001400100VM41E0001LY		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		25105,00		<b>% ocupación</b>		1,87
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>	1979				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	341,00	15,00	93,00	21,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	3	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	1023,00	15,00	93,00	21,00	
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado			
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1112</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia vivienda, junto a la que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se ubican dos casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso y la zona que rodea a la vivienda, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Silos. Campo de tenis.</p> <p>Techado aislado para aparcamiento junto al acceso. Procede de la unión de las parcelas 1112 y 1111.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1113</b>
Finca, paraje "Monte del Conde".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre Sinovas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029003130000TP	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 313 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029003130001YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		9890,00		<b>% ocupación</b>	2,38	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>	2000				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	87,00	11,00	8,00	129,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	174,00	11,00	8,00	129,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	teja	hormigón	hormigón	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1113</b>
Finca, paraje "Monte del Conde".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, frente al que se ubican dos pequeñas casetas. A otro lado se sitúa una pequeña nave de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Ronda Este	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. En venta.</p> <p>La actividad ocupa la parcela catastral 09018A029003130000TP y parte de la 09018A029003120000TQ</p> <p>La parcela está en SR-PI. La edificación principal está dentro de la línea de edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1114</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029006360000TF	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 636 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1977,00		<b>% ocupación</b>	14,87	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	294,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	294,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1114</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Espacio labrado en superficie libre.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1115</b>
Finca "Hontanar", paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029005950000TA	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 595 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2822,00		<b>% ocupación</b>		3,37
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	95,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	95,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1115</b>
Finca "Hontanar", paraje "El Hontanar".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1116</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029005980000TG	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 598 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1182,00		<b>% ocupación</b>		1,52
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	18,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	18,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1116</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	FFCC Madrid-Burgos.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela, cuya superficie se ha visto reducida.</p> <p>La parcela está afectada por SR-PI. La edificación está dentro del límite de edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1117</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029005970000TY	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 597 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029005970001YU		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5478,00		<b>% ocupación</b>		6,74
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén	almacén	almacén
<b>Antigüedad</b>	2011				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	268,00	68,00	6,00	15,00	12,00
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	1
<b>Superficie construída</b>	268,00	68,00	6,00	15,00	12,00
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	madera
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	plana
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	teja	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1117</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica una caseta y una caseta-asador. Junto al acceso se sitúa una caseta, y en un terreno adosado se ubica otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación FFCC Madrid-Burgos Límite de edificación Ronda Este	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela, cuya superficie ha aumentado.</p> <p>La parcela está en SR-PI. La edificación principal cumple con la línea de la edificación</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1118
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029002900000TM	Localización	Pol 29 Parc 290 Hontanar
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	1889,00			% ocupación	4,08	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	77,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	154,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1118</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero usado posiblemente como residencia temporal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Ronda Este	
<b>Observaciones</b>	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La parcela está parcialmente en SR-PI	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1119</b>
Finca, paraje "El Mochón".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Ronda Este y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029000830000TW	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 29
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029000830001YE		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		10379,00		<b>% ocupación</b>	1,98	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	2004				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	206,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	206,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1119</b>
Finca, paraje "El Mochón".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo un área frente a la edificación, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Ronda Este.	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeño invernadero. Piscina.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1120</b>
Finca, paraje "El Mochón".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Ronda Este y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029000840000TA	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 84 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1072,00		<b>% ocupación</b>		12,50
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	65,00	69,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	65,00	69,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1120</b>
Finca, paraje "El Mochón".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, al que se adosa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Posible relación con la parcela contigua, que está vallada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La finca ocupa dos parcelas catastrales: 09018A029000850000TB - 09018A029000840000TA	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1121</b>
Finca, paraje "El Mochón".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Ronda Este y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029000760000TS	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1127
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029000760001YD		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1447,00		<b>% ocupacion</b>	8,22	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1996				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	119,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	119,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1121
Finca, paraje "El Mochón".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de grava.	
Afecciones	Límite de edificación FFCC Madrid-Burgos Límite de edificación Ronda Este Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La parcela está en SR-PI. La edificación incumple el límite de edificación de la línea ferrea	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1122</b>
Finca, paraje "El Mochón".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Ronda Este y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029000960000TM	Localización	Pol 29 Parc 96 Arroyo Carboneros
Referencia catastral edificación	09018A029000960001YQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial			Otros usos		
Superficie total	5740,00			% ocupación	4,74	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2009				
Superficie ocupación edificación	241,00	31,00			
Nº plantas(sobre rasante)	1	1			
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	482,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1122
Finca, paraje "El Mochón".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con una especie de torreón. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón impreso.	
<b>Afecciones</b>	Línea Eléctrica de Alta Tensión.	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Piscina.  Paneles fotovoltaicos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1123</b>
Finca, paraje "El Mochón".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Ronda Este y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029001060000TS	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 106 Arroyo Carboneros
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029001060001YD		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2120,00		<b>% ocupación</b>	4,72	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1996				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	71,00	29,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	71,00	29,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1123</b>
Finca, paraje "El Mochón".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación FFCC Madrid-Burgos. Línea Eléctrica de Alta Tensión	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple con el límite de la edificación	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1124</b>
Finca, paraje "Monte del Conde".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre Sinovas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029002530000TT	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 253 Hontanar
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029002530001YY		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		6274,00		<b>% ocupación</b>	0,72	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1996				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	41,00	4,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	41,00	4,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1124</b>
Finca, paraje "Monte del Conde".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina.</p> <p>Posible influencia del yacimiento arqueológico de la parcela contigua</p> <p>La finca engloba dos parcelas catastrales: 09018A029002540000TF - 09018A029002530000TT</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1125</b>
Finca "El Nogal", paraje "El Mochón".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Ronda Este y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029001320000TR	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1129
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029001320001YT		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		8608,00		<b>% ocupacion</b>	4,08	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	merendero		
<b>Antigüedad</b>	2004				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	187,00	108,00	56,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	374,00	108,00	56,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	enfoscado	estimiento piedra		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1125</b>
Finca "El Nogal", paraje "El Mochón".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, tras el que se ubica una pequeña nave. Frente a ellos se sitúa un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Chopera. Gran nogal. Piscina.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1126</b>
Finca "Tierra de la abuela", paraje "El Mochón".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Ronda Este y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029000490000TA	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 49 Fuente Legaña
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3082,00		<b>% ocupacion</b>	4,06	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	95,00	30,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	95,00	30,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	metálico	madera			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1126</b>
Finca "Tierra de la abuela", paraje "El Mochón".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero prefabricado con porche, frente al que se ubica un vagón de tren. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1127</b>
Finca, paraje "El Mochón".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Ronda Este y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029001470000TB	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1116
<b>Referencia catastral edificación</b>	001000700VM41E0001UY	09018A029001480001YU	


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4787,00		<b>% ocupación</b>		3,66
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2003	2004			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	160,00	15,00			
<b>Nº plantas(sobre rasante)</b>	1	1			
<b>Nº plantas(bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	320,00	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	ladrillo			
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1127</b>
Finca, paraje "El Mochón".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La actividad comprende dos parcelas catastrales: 09018A029001480000TY - 09018A029001470000TB	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1128</b>
Finca, barrio de Sinovas.	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del casco urbano de Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029001730000TS	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 173 Dos Hermanos
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1539,00		<b>% ocupación</b>	2,34	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	36,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	36,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1128</b>
Finca, barrio de Sinovas.	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación FFCC Madrid-Burgos.
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Árboles frutales.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple el límite de la edificación

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1130</b>
Finca, barrio de Sinovas.	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sur del casco urbano de Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029008200000TB	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 820 Fuente Legaña
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029008200001YZ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2954,00		<b>% ocupación</b>	8,16	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero				
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	241,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	241,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1130</b>
Finca, barrio de Sinovas.	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de casetas adosadas situadas al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910 Línea Eléctrica de Media Tensión	
<b>Observaciones</b>	<p>Caballos. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.</p> <p>Procede de segregación. La parcela catastral engloba las parcelas 174 y 1130.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple con la línea de edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1131</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sureste del casco urbano de Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026003320000TD	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1105
<b>Referencia catastral edificación</b>	000600200VM41F0001EG		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		8119,00		<b>% ocupación</b>	3,79	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2004				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	271,00	15,00	22,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	542,00	15,00	22,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico	metálico		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1131</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, frente al que se ubican dos vagones de tren. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.</p> <p>La parcela está aprcialmente afectada por SR-PI. La edificación cumple con la línea del límite de la edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1132</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al sureste del casco urbano de Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026053310000TY	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1104
<b>Referencia catastral edificación</b>	000600100VM41F0001JG		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		8057,00		<b>% ocupacion</b>	3,46	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda				
<b>Antigüedad</b>	2003				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	279,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2				
<b>Superficie construída</b>	558,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1132</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio chalet.	
<b>Afecciones</b>	Línea de Policía del Bañuelos	
<b>Observaciones</b>	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1133</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre San Isidro y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026003080000TH	<b>Localización</b>	Pol 26 Parc 308 Vega Sinovas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1506,00		<b>% ocupación</b>	10,09	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	135,00	17,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	135,00	17,00			
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	ladrillo			
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
<b>· Material de cubierta</b>	metálica	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1133</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta asador. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Piscina. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente afectada por SR-PI. La edificación incumple la línea del límite de edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1134</b>
Finca "Antigüedades Holgueras", paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre San Isidro y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026003050000TS	<b>Localización</b>	Pol 26 Parc 305 Vega Sinovas
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3956,00		<b>% ocupación</b>		23,81
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	324,00	360,00	33,00	225,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	324,00	360,00	33,00	225,00	
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	metálico	metálico	
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
<b>· Material de cubierta</b>	metálica	teja	metálica	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1134</b>
Finca "Antigüedades Holgueras", paraje "Vega de Sinovas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, junto a la que se sitúa una pequeña caseta y tras la que se ubica otra nave. Frente al acceso se haya una amplia caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación BU-910 Línea de Policía del Bañuelos	
<b>Observaciones</b>	Material de construcción almacenado en superficie.  La finca comprende dos parcelas catastrales: 09018A026003200000TQ - 09018A026003050000TS	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1135</b>
Finca "Escultor", paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre San Isidro y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026002910000TP	<b>Localización</b>	Pol 26 Parc 291 Vega Sinovas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>	residencial	
<b>Superficie total</b>		6123,00		<b>% ocupación</b>	11,64	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	vivienda	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	246,00	426,00	10,00	31,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	2	1	1	
<b>Superficie construída</b>	246,00	852,00	10,00	31,00	
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	metálico		bloque	
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1135</b>
Finca "Escultor", paraje "Vega de Sinovas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, tras la que se ubica un chalet con porche. Al fondo de la parcela se sitúa una pequeña casea. Junto al acceso se sitúa un techado cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación BU-910 Línea de Policía del Bañuelos	
<b>Observaciones</b>	Piedras almacenadas en la superficie libre.  La parcela está parcialmente afectada por SR-PI. Una de las edificaciones auxiliares incumple la línea del límite de la edificación	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1136</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre San Isidro y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026002860000TG	<b>Localización</b>	Pol 26 Parc 286 Vega Sinovas
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A026002750001YD		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		6136,00		<b>% ocupación</b>	5,02	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	merendero	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>	2008				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	222,00	52,00	11,00	23,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	444,00	52,00	11,00	23,00	
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	bloque	bloque	
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1136</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche. Al fondo de la parcela se ubica un merendero, tras el que se sitúan dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación BU-910 Línea de Policía del Bañuelos Línea Eléctrica de Alta Tensión	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  La finca comprende tres parcelas catastrales: 09018A026002650000TK - 09018A026002750000TS - 09018A026002860000TG	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1137</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre San Isidro y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026002610000TT	<b>Localización</b>	Pol 26 Parc 261 Vega Sinovas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		4887,00		<b>% ocupacion</b>	5,30	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	204,00	15,00	26,00	14,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	204,00	15,00	26,00	14,00	
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque	bloque	bloque	
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
<b>· Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica	teja	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1137</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubican dos casetas. Frente al merendero se sitúa una caseta asador. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Vegetación cuidada. Pequeña huerta.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple la línea del límite de la edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1138</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre San Isidro y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029000630000TF	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 63 Bajada de la Senda
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		4468,00		<b>% ocupacion</b>	1,75	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	78,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	78,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
<b>Estado</b>	regular				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1138</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta inacabada. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta.</p> <p>Varios accesos a la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1139</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026002520000TB	Localización	Pol 26 Parc 252 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2827,00		% ocupación	3,25	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	51,00	41,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	51,00	41,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	otro			
Estado	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1139</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple el límite de la edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1140</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre San Isidro y Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A02600226000TT	<b>Localización</b>	Pol 26 Parc 226 Vega Sinovas
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A026002260001YY		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1524,00		<b>% ocupación</b>		7,68
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1999				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	92,00	7,00	18,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	92,00	7,00	18,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	otro		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	metálica	otro		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1140
Finca, paraje "Vega de Sinovas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una caseta. Junto al acceso se sitúa un pequeño techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea de Policía del Río Bañuelos.	
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1141</b>
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, junto al cruce entre Bañuelos y canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Camino de Moratín más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A025007690000TD	<b>Localización</b>	Pol 25 Parc 769 Moratín
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		4358,00		<b>% ocupacion</b>	3,40	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	50,00	98,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	50,00	98,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	metálico	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1141
Finca, paraje "Moratín".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero compuesto por un vagón de tren y otro módulo, frente al que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1142</b>
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, junto al cruce entre Bañuelos y canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Camino de Moratín más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A025007540000T	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 153
<b>Referencia catastral edificación</b>	002001200VM41E0001FY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2353,00		<b>% ocupación</b>	10,84	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1985				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	87,00	45,00	123,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	87,00	45,00	123,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1142</b>
Finca, paraje "Moratín".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado en la alineación principal, tras el que se ubican una caseta y una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Árboles longevos.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1143</b>
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, junto al cruce entre Bañuelos y canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Camino de Moratín más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A025006960000TP	<b>Localización</b>	Pol 25 Parc 696 Moratín
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4310,00		<b>% ocupación</b>	1,14	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	19,00	30,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	19,00	30,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1143</b>
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela, junto al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo. Perros encerrados.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1144</b>
Finca, barrio de Sinovas.	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte del casco urbano de Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más caminos.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028014780000TD	<b>Localización</b>	Pol 28 Parc 1478 El Chorrillo
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2273,00		<b>% ocupación</b>	1,19	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	27,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	27,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1144</b>
Finca, barrio de Sinovas.		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.  La parcela cuenta con dos accesos a la misma. La finca ocupa una parte de la parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1145</b>
Finca, paraje "Valdecilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte de Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028015960000TP	<b>Localización</b>	Pol 28 Parc 1596 La Palomera
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		779,00		<b>% ocupación</b>	7,70	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	60,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	60,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1145</b>
Finca, paraje "Valdecilla".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Pozo.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1146_1</b>
Finca, paraje "Valdecilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte de Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028016110000TJ	<b>Localización</b>	Pol 28 Parc 1611 Los Romeros
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3081,00		<b>% ocupación</b>	4,61	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	35,00	62,00	45,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	35,00	62,00	45,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	metálico	metálico	metálico		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	metálica	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1146_1</b>
Finca, paraje "Valdecilla".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave, y junto al acceso, un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación FFCC Madrid-Burgos.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles frutales. Pequeña huerta.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación está dentro del límite de la edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1146_2</b>
Finca, paraje "Valdecilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte de Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028016390000TI	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 78
<b>Referencia catastral edificación</b>	002500200VM41G0001XQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3456,00		<b>% ocupación</b>		1,16
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	32,00	8,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	32,00	8,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	ladrillo			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	uralita			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1146_2</b>
Finca, paraje "Valdecilla".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles frutales. Piscina. Pozo.</p> <p>La finca engloba cuatro parcelas catastrales: 09018A028016430000TJ - 09018A028016420000TI - 09018A028016410000TX - 09018A028016390000TI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1147</b>
Finca, paraje "La solana".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte del casco urbano de Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028014100000TM	<b>Localización</b>	Pol 28 Parc 1410 La Solana
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		4987,00		<b>% ocupacion</b>	14,70	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	industrial	merendero			
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	636,00	97,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	636,00	97,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	ladrillo			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	teja			
<b>Estado</b>	bueno	en ruina			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1147</b>
Finca, paraje "La solana".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave. Tras ella se ubica un merendero en obras. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Varios accesos a la parcela.  La actividad comprende dos parcelas catastrales: 09018A028014260000TW - 09018A028014100000TM	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1148</b>
Finca "Seto", paraje "La solana".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte del casco urbano de Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028014490000TJ	<b>Localización</b>	Pol 28 Par 1449 La Pedrosa
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3077,00		<b>% ocupación</b>		5,04
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	142,00	13,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	142,00	13,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	metálico	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	plana			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1148</b>
Finca "Seto", paraje "La solana".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple el límite de la línea de edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1149</b>
Finca, paraje "La solana".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al norte del casco urbano de Sinovas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A027000120000TT	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1102
<b>Referencia catastral edificación</b>	002100500VM41H0001YP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5000,00		<b>% ocupacion</b>		5,52
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2001				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	232,00	44,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	232,00	44,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1149
Finca, paraje "La solana".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica una caseta.	
Afecciones	Carretera BU-910, Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	<p>Árboles longevos.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela esta parcialmente afectada por SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1150</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Frente a Sinovas, entre el Bañuelos y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910, camino de los Corrales de Sinovas más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A024000680000TU	<b>Localización</b>	Pol 24 Parc 68 Valdemoro
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		8663,00		<b>% ocupacion</b>	2,29	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	106,00	92,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	106,00	92,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1150</b>
Finca, paraje "Vega de Sinovas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, frente al que se ubica un cobertizo parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1151</b>
Finca, paraje "Prados Bajeros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre Sinovas y Villanueva.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028012980000TH	<b>Localización</b>	Pol 28 Parc 1298 El Charcón
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		822,00		<b>% ocupación</b>	15,45	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	62,00	65,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	62,00	65,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1151
Finca, paraje "Prados Bajeros".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Frente al acceso se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.  Perros encerrados.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1152</b>
Finca, paraje "Prados Bajeros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre Sinovas y Villanueva.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028000070000TW	<b>Localización</b>	Pol 28 Parc 7 Rastrilla
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		7566,00		<b>% ocupación</b>		0,52
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	17,00	11,00	11,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	17,00	11,00	11,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	metálico	madera	metálico		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1152</b>
Finca, paraje "Prados Bajeros".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta, junto a la que se ubica otra. Frente a ellas se sitúa una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. La finca ocupa una parte de la parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1153</b>
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre Sinovas y Villanueva.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028000570000TK	<b>Localización</b>	Pol 28 Parc 57-58
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1550,00		<b>% ocupación</b>	5,23	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	81,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	81,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1153</b>
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea Eléctrica de Alta Tensión	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales.  La actividad comprende parte de la parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1154</b>
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre Sinovas y Villanueva.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028000270000TD	<b>Localización</b>	Pol 28 Parc 27 Rastrilla
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4634,00		<b>% ocupación</b>		31,38
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero				
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	1454,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	1454,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1154</b>
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una amplia nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea Eléctrica de Alta Tensión	
<b>Observaciones</b>	Silos de almacenamiento de pienso.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1155</b>
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre Sinovas y Villanueva.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A028000240000TO	<b>Localización</b>	Pol 28 Parc 24 Rastrilla
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2021,00		<b>% ocupación</b>	14,79	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	208,00	60,00	31,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	416,00	60,00	31,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1155</b>
Finca, paraje "Mojón de la Vega".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet. Junto al acceso se ubica una caseta, y otra más al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón y adoquines.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  La finca comprende parte de dos parcelas catastrales: 09018A028000240000TO - 09018A028000230000TM	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1156</b>
Naves ganaderas, paraje "La Jabelguera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Frente a Sinovas, entre el Bañuelos y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910, camino de los Corrales de Sinovas más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A024002090000TF	<b>Localización</b>	Pol 24 Parc 209 Javelguera
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A024002090001YG		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3543,00		<b>% ocupación</b>	57,66	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero	ganadero	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1999				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	1007,00	992,00	44,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	2		
<b>Superficie construída</b>	1007,00	992,00	88,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	metálico		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	uralita	uralita	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1156</b>
Naves ganaderas, paraje "La Jabelguera".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una nave longitudinal, tras la que se dispone otra de similares características. Entre ellas se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Silos de almacenamiento de pienso.</p> <p>La nave alberga animales, probablemente cochinos. Dos accesos diferentes a la parcela.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1157</b>
Nave ganadera, paraje "Torrubielos".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Frente a Sinovas, entre el Bañuelos y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino de los Corrales de Sinovas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A024006590000TM	<b>Localización</b>	Pol 24 Parc 659 El Raboso
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2277,00		<b>% ocupación</b>	44,71	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero				
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	1018,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	1018,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1157</b>
Nave ganadera, paraje "Torrubielos".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave longitudinal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Silos de almacenamiento de pienso. Balsa de vertido de desechos.</p> <p>La nave alberga animales, probablemente cochinos.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1158</b>
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre la autovía A-1 y Villalba de Duero.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002004560000TQ	<b>Localización</b>	Pol 2 Parc 465 Los Monjes
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3760,00		<b>% ocupación</b>	4,87	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	161,00	22,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	161,00	22,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	madera			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1158</b>
Finca, paraje "Los monjes".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Natural de Ríos y Riveras	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea de Policiá del Río Duero. Línea Eléctrica de Media Tensión	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1159</b>
Finca, paraje "Carrearanda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre la A-1 y Villalba.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001006590000TZ	<b>Localización</b>	Pol 1 Parc 659 Carrearanda
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3609,00		<b>% ocupación</b>	5,43	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	164,00	32,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	328,00	32,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1159</b>
Finca, paraje "Carrearanda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Techado para aparcamiento junto al acceso.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1160</b>
Finca, paraje "Carrearanda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre la A-1 y Villalba.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001006670000TB	<b>Localización</b>	Pol 1 Parc 667 Carrearanda
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3369,00		<b>% ocupación</b>	13,71	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	merendero	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	214,00	93,00	155,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	428,00	93,00	155,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado	enfoscado		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	hormigón	teja	teja		
<b>Estado</b>	en obras	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1160
Finca, paraje "Carrearanda".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, en construcción. Al fondo de la parcela se ubica un amplio merendero, y tras el un conjunto de casetas adosadas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1161
Finca, paraje "Carrearanda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la A-1 y Villalba.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002000150000TM	Localización	Pol 2 Parc 15 Carrearanda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	2254,00			% ocupación	8,30	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	134,00	13,00	10,00	30,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	134,00	13,00	10,00	30,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja		teja		
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1161</b>
Finca, paraje "Carrearanda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica un techado parcialmente cerrado y una caseta asador. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
<b>Afecciones</b>	Autovía A-1	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con un acceso secundario en su parte posterior.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1164</b>
Finca, paraje "Los monjes".	



<b>1- INFORMACIÓN GENERAL</b>	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

<b>2- DATOS CATASTRALES</b>			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002004060000TI	<b>Localización</b>	Pol 2 Parc 406 Los Monjes
<b>Referencia catastral edificación</b>			


<b>3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA</b>						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2892,00		<b>% ocupación</b>	3,42	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

<b>4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES</b>					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	91,00	8,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	91,00	8,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	plana			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1164</b>
Finca, paraje "Los monjes".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1165</b>
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002004000000TM	<b>Localización</b>	Pol 2 Parc 400 Los Monjes
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		622,00		<b>% ocupación</b>	7,23	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	45,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	45,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1165
Finca, paraje "Los monjes".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales. La actividad ocupa una parte de la parcela catastral.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1167
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001006210000T	Localización	Pol 1 Parc 621 Los Planteles
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	1884,00			% ocupación	7,22	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	53,00	83,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	53,00	83,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1167</b>
Finca, paraje "La lobera".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera CL-619.	
<b>Observaciones</b>	Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con un acceso secundario en su parte trasera.  La parcela está parcialmente en SR-PI.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1168</b>
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001253710000TB	<b>Localización</b>	Pol 1 Parc 25371 Pico Corazón
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2700,00		<b>% ocupación</b>	3,56	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	96,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	96,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1168</b>
Finca, paraje "La lobera".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Autovía A-1	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1169
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001003630000TK	Localización	Pol 1 Parc 363 Lobera
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	4025,00			% ocupación	1,17	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	33,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	33,00	14,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1169
Finca, paraje "La lobera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Viñedo. Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1170
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001003660000TX	Localización	Pol 1 Parc 366 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	1526,00			% ocupación	7,80	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00	10,00	28,00	31,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	50,00	10,00	28,00	31,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1170</b>
Finca, paraje "La lobera".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero compuesto por dos módulos, junto al que se ubican varias casetas.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Viñedo. Vegetación cuidada.  La actividad comprende una parte de la parcela catastral.	

**IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN**

Finca "Grupo Gerardo de la Calle", paraje "Los monjes".

**1172****LOCALIZACIÓN**escala  
1/10000**1- INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619.
<b>Titularidad</b>	privada

**2- DATOS CATASTRALES**

<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002002710000TT	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1057
<b>Referencia catastral edificación</b>	000600100VM41C0001JA		

**3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA**

<b>Uso principal parcela</b>	industrial-almacén		<b>Otros usos</b>	industrial cantera-gravera		
<b>Superficie total</b>	276209,00		<b>% ocupacion</b>	8,65		
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	si	si	no	

**4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES**

	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén	industrial	industrial	almacén
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	3825,00	2281,00	17467,00	181,00	128,00
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	3	2	1	1	1
<b>Superficie construída</b>	11475,00	4562,00	17467,00	181,00	128,00


**Características constructivas:**

<b>· Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	plana	plana	plana	plana
<b>· Material de cubierta</b>	metálica				
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1172</b>
Finca "Grupo Gerardo de la Calle", paraje "Los monjes".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Actividades Económicas	SR-AE
	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	<p>Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de naves adosadas, frente a la que se ubica un edificio que aglutina diversos usos. Tras éste último se sitúa una amplia nave, y junto a ella un silo-torre y una caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.</p>	
<b>Afecciones</b>	<p>Límite de edificación Carretera CL-619. Línea Eléctrica de Media Tensión</p>	
<b>Observaciones</b>	<p>Techado para aparcamiento junto acceso. Diversas instalaciones para el movimiento de áridos. Piscina cubierta. Varios accesos a la parcela. "Hormigones y excavaciones Gerardo de la Calle". Las actividades engloban las tres parcelas catastrales: 09018A002002710000TT - 09018A002002440000TR - 09018A002002430000TK</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1173</b>
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001005780000TL	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 582
<b>Referencia catastral edificación</b>	000100100VM41C0001GA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3020,00		<b>% ocupación</b>		0,73
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1962				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	22,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	22,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	regular				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1173</b>
Finca, paraje "La lobera".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta abandonada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Viñedo.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1174</b>
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002004850000TB	<b>Localización</b>	Pol 2 Parc 485 Los Monjes
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1562,00		<b>% ocupación</b>	6,47	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	73,00	28,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	73,00	28,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1174</b>
Finca, paraje "Los monjes".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  La parcela catastral engloba a las parcelas 788 y 1174.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1175</b>
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002004880000TQ	<b>Localización</b>	Pol 2 Parc 488 Los Monjes
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2343,00		<b>% ocupación</b>	6,66	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	137,00	19,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	137,00	19,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1175</b>
Finca, paraje "Los monjes".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1176</b>
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002004960000TM	<b>Localización</b>	Pol 2 Parc 496 Los Monjes
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		552,00		<b>% ocupación</b>	19,57	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	88,00	20,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	88,00	20,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1176
Finca, paraje "Los monjes".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1177</b>
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002255170000TK	<b>Localización</b>	Pol 2 Parc 25517 Los Monjes
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1852,00		<b>% ocupación</b>		0,76
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	14,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	14,00				
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>					
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada				
<b>· Material de cubierta</b>					
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1177</b>
Finca, paraje "Los monjes".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Materiales diversos almacenados en la superficie libre.  Posible relación con la parcela 793.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1178</b>
Finca "Villa Dimas", paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002005180000TQ	<b>Localización</b>	Pol 2 Parc 518 Los Monjes
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		5869,00		<b>% ocupación</b>	3,49	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	153,00	31,00	13,00	8,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	153,00	31,00	13,00	8,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque	madera	madera	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1178</b>
Finca "Villa Dimas", paraje "Los monjes".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una caseta de varios módulos. Frente al merendero se sitúa una pequeña caseta, y al fondo de la parcela otra más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Invernadero. Vegetación cuidada.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1179</b>
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002005260000TM	<b>Localización</b>	Pol 2 Parc 526 Los Monjes
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		863,00		<b>% ocupación</b>	1,51	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	13,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	13,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1179</b>
Finca, paraje "Los monjes".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Viñedo.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1181</b>
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001005520000TM	<b>Localización</b>	Pol 1 Parc 552 Lobera
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		4754,00		<b>% ocupacion</b>	3,32	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	128,00	12,00	11,00	7,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	128,00	12,00	11,00	7,00	
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado	estimiento pie	enfoscado	
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	teja	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1181</b>
Finca, paraje "La lobera".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. Junto al merendero se sitúa una caseta asador, y frente al acceso otra pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de adoquines.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Dos accesos diferentes a la parcela.  La finca ocupa dos parcelas catastrales: 09018A001005530000TO - 09018A001005520000TM	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1182
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005540000TK	Localización	Pol 1Parc 554 Lobera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	3239,00			% ocupacion	4,38	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	56,00	31,00	42,00	13,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	56,00	31,00	42,00	13,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	metálica	teja	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	



IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1182
Finca, paraje "La lobera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado junto al acceso. Al fondo de la parcela se ubica una caseta con porche y dos casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1183</b>
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001004720000TU	<b>Localización</b>	Pol 1 Parc 472 Lobera
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>	industrial-almacén	
<b>Superficie total</b>		3048,00		<b>% ocupación</b>	17,59	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	482,00	50,00	4,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	482,00	50,00	4,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico	metálico		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	metálica	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1183</b>
Finca, paraje "La lobera".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave compuesta por varios módulos y situada en la alineación principal. Tras ella se ubica una caseta de dos módulos y una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño establo.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1184</b>
Finca "Villa Narejo", paraje "Narejo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y la A-1.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001002940000TT	<b>Localización</b>	Pol 1 Parc 294 Narejo
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		886,00		<b>% ocupación</b>	5,30	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	42,00	5,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	42,00	5,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1184</b>
Finca "Villa Narejo", paraje "Narejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	BU-P-1102	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Techado en el centro de la parcela.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple la línea de edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1185</b>
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001053320000TY	<b>Localización</b>	Pol 1 Parc 5332 Lobera
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2645,00		<b>% ocupación</b>		1,47
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	39,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	39,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1185
Finca, paraje "La lobera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Piscina.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1186</b>
Finca, paraje "Portillejo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y la A-1.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A032004340000TA	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1108
<b>Referencia catastral edificación</b>	000202100VM41C0001IA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4824,00		<b>% ocupación</b>	2,51	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2003				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	92,00	15,00	14,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	92,00	15,00	14,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	madera	ladrillo	enfoscado		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1186</b>
Finca, paraje "Portillejo".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, a cuyos lados se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación BU-P-1102	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI. Las edificaciones cumplen la línea de edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1187</b>
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001004180000TT	<b>Localización</b>	Pol 1 Parc 418 Lobera
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		2784,00		<b>% ocupación</b>	7,29	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	169,00	25,00	9,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	169,00	25,00	9,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque	bloque		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	metálica	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1187</b>
Finca, paraje "La lobera".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave, frente a la que se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño estable.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1189</b>
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001002030000TR	<b>Localización</b>	Pol 1 Parc 203 Chopo
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1685,00		<b>% ocupación</b>	4,27	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	72,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	72,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1189
Finca, paraje "La lobera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite edificación BU-P-1102.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1190</b>
Aparcamiento "Leche Pascual", paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el Duero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-P-1102 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001001970000TT	<b>Localización</b>	Pol 1 Parc 197 Lobera
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		11679,00		<b>% ocupación</b>	0,13	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	almacén	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	8,00	7,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	8,00	7,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1190</b>
Aparcamiento "Leche Pascual", paraje "La lobera".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta prefabricada, junto a la que se ubica otra similar. La superficie libre se pavimenta de asfalto.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera CL-619. Línea Eléctrica de Media Tensión	
<b>Observaciones</b>	La parcela se trata de un aparcamiento que da servicio a las instalaciones de Leche Pascual.  Existen varios techados amplios para aparcamiento.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1194</b>
Finca, paraje "Julián".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de Santiago más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A032005360000TP	<b>Localización</b>	Pol 32 Parc 536 Santiago
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1994,00		<b>% ocupación</b>	2,06	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	41,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	41,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1194</b>
Finca, paraje "Julián".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Dos campos de tenis. Árboles longevos.</p> <p>Procede de la unión de las parcelas 1194 y 1195.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1196</b>
Finca, paraje "Julián".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de Santiago más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A032005400000TL	<b>Localización</b>	Pol 32 Parc 540 Santiago
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		1014,00		<b>% ocupación</b>	8,88	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	53,00	37,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	53,00	37,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	madera			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1196</b>
Finca, paraje "Julián".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta para albergar animales, frente a la que se ubica otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.  La actividad comprende parte de la parcela catastral 09018A032005400000TL, donde también se localiza la finca 724.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1197
Finca, paraje "Julián".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619, camino de Santiago más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005750000TM	Localización	Pol 32 Parc 575 El Chopo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial			Otros usos	agrícola	
Superficie total	6600,00			% ocupación	7,26	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén	merendero	almacén
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	138,00	70,00	201,00	62,00	8,00
Nº plantas(sobre rasante)	1	1	1	1	1
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	276,00	70,00	201,00	62,00	8,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	ladrillo	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1197
Finca, paraje "Julián".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pequeño establo.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1198</b>
Finca, paraje "Julián".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619 más camino de Santiago.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A032005710000TP	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 592
<b>Referencia catastral edificación</b>	000201600VM41C0001DA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2846,00		<b>% ocupación</b>	5,73	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>	1979				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	163,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	163,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1198
Finca, paraje "Julián".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela catastral engloba a las fincas 725 y 1198</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1200_a</b>
Finca, paraje "Julián".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de Santiago más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A032005760000TO	<b>Localización</b>	Pol 32 Parc 576 El Chopo
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A032005760001YP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		2454,00		<b>% ocupación</b>	5,62	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	merendero			
<b>Antigüedad</b>	2010				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	127,00	11,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	127,00	11,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1200_a</b>
Finca, paraje "Julián".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, a la que se adosa un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1200_b</b>
Finca, paraje "Julián".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de Santiago más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A032005770000TK	<b>Localización</b>	Pol 32 Parc 577 El Chopo
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A032005770001YL		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2272,00		<b>% ocupación</b>	21,92	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2007				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	430,00	68,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	430,00	68,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	madera			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	otro			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1200_b
Finca, paraje "Julián".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Dos accesos diferentes a la parcela.</p> <p>Procede de segregación.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1201</b>
Finca, paraje "Julián".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y la Pascual.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, camino de Zabala más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A032007070000TX	<b>Localización</b>	Pol 32 Parc 708 El Chopo
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		2705,00		<b>% ocupación</b>	6,32	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	117,00	54,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	117,00	54,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	metálico	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	hormigón			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1201
Finca, paraje "Julián".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero compuesto por varios módulos, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño estable. Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La actividad comprende dos parcelas catastrales: 09018A032007070000TX - 09018A032007080000TI	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1202</b>
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el Duero y el desvío de la N-1.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001001570000TY	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 664
<b>Referencia catastral edificación</b>	000801500VM41C0001AA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		4643,00		<b>% ocupación</b>	1,03	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	de fábrica				si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1970				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	36,00	12,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	36,00	12,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1202</b>
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico Común <span style="float: right;">SR-C</span>
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera CL-619. Límite de edificación N-1
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La finca comprende dos parcelas catastrales: 09018A001001550000TA - 09018A001001570000TY  La parcela está en SR-PI. La edificación cumple los límites de la edificación

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1203</b>
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Orilla norte del Duero, junto al "puente de los desesperados".
<b>Acceso</b>	Carretera de Palencia.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A002005600000TF	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 640
<b>Referencia catastral edificación</b>	001300100VM41C0001FA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial próximo suelo urbano		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3903,00		<b>% ocupación</b>	9,12	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>	1960				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	67,00	77,00	180,00	32,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	134,00	77,00	180,00	32,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque	bloque	bloque	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	teja	metálica	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1203</b>
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo urbanizable <span style="float: right;">SUR-D</span>
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda de desarrollo vertical. Junto a ella se ubica una pequeña caseta y más atrás una nave compuesta de dos módulos y otra pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.
<b>Afecciones</b>	Río Duero, FFCC Madrid-Burgos.
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Árboles longevos.  El acceso a la segunda planta de la edificación principal se realiza a través de una escalera que conduce a un corredor sin barandillas.

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1204</b>
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la N-1 y FFCC Madrid-Burgos.
<b>Acceso</b>	Carretera de Palencia.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A001001490000TU	<b>Localización</b>	Pol 1 Parc 149 Eras de S.Gil
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1121,00		<b>% ocupacion</b>		1,52
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	agrícola				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	17,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	17,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	metálico				
· <b>Tipo de cubierta</b>	plana				
· <b>Material de cubierta</b>	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1204</b>
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta de aperos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeño invernadero. Pequeña huerta. Conducción de abastecimiento de agua propuesto</p> <p>La actividad se localiza en tres parcelas catastrales: 09018A001001470000TS - 09018A001001480000TZ y parte de la 09018A001001490000TU</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1205</b>
Finca, paraje "Eras de San Gil".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el FFCC Madrid-Burgos y el antiguo cementerio.
Acceso	Barrio de las Tenerías.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000805900VM41C0001MA	Localización	CL DISEMINADOS 59(A)
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		700,00		% ocupación		39,86
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	232,00	47,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	232,00	47,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra	tierra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1205</b>
Finca, paraje "Eras de San Gil".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbano No Consolidado	SU-NC
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave, que junto con otra caseta y el vallado conforman un patio interior. Junto a éste existe una zona exterior cuya superficie libre está sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Total opacidad en el cerramiento. La parcela está en SU-NC-R-1 de Eras de San Gil  Cipreses longevos. Vegetación cuidada.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1206</b>
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la N-1 y el hipermercado Sabeco.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, frente al tanatorio.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A032007620000TP	<b>Localización</b>	Pol 32 Parc 762 El Chopo
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1456,00		<b>% ocupación</b>	6,39	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	de fábrica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	93,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	93,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1206</b>
Finca, zona "Barrio San Ignacio".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña nave parcialmente abierta. Gran parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	N-1 y CL-619.	
<b>Observaciones</b>		

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1209</b>
Nave, paraje "Virgen de las Viñas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A03205786000TD	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1047
<b>Referencia catastral edificación</b>	000302700VM41C0001ZA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2257,00		<b>% ocupación</b>		19,94
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>	1994				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	450,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	450,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1209</b>
Nave, paraje "Virgen de las Viñas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Se alquila.  Dos accesos diferentes a la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1210</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030000620000TZ	<b>Localización</b>	Pol 30 Parc 62 La Virgen
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1060,00		<b>% ocupación</b>	16,32	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	161,00	12,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	161,00	12,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1210</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero compuesto por varios módulos, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón y baldosa.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Pozo.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1211</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030000630000TU	<b>Localización</b>	Pol 30 Parc 63 La Virgen
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		777,00		<b>% ocupación</b>	3,22	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	25,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	25,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1211</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable <span style="float: right;">SUR-D</span>
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero con porche situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1212</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030000660000TA	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 599
<b>Referencia catastral edificación</b>	000300500VM41C0001GA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		859,00		<b>% ocupación</b>	9,43	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1977				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	52,00	29,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	52,00	29,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1212</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Carretera N-1, Canal de Aranda, Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales.	

**IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN**

Finca, paraje "Virgen de las Viñas".

**1213****LOCALIZACIÓN**escala  
1/4000**1- INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Situación</b>	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

**2- DATOS CATASTRALES**

<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030000680000TY	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 837
<b>Referencia catastral edificación</b>	000302600VM41C0001SA		

**3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA**

<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1371,00		<b>% ocupación</b>	9,26	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

**4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES**


	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1994				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	46,00	38,00	43,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	46,00	38,00	43,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1213</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubican dos casetas . La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación N-1 Línea Eléctrica de Media Tensión Canal de Aranda	
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina cubierta.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La parcela está afectada por la línea de edificación de la infraestructura	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1214</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030050780000TW	<b>Localización</b>	Pol 30 Parc 5078 La Virgen
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		sin uso		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1273,00		<b>% ocupación</b>	3,14	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	40,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	40,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	otro				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	otro				
<b>Estado</b>	malo				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1214</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en un estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta realizada con plásticos y maderas y apoyada en tres árboles. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera N-1.	
<b>Observaciones</b>		

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1215</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el parque Virgen de las Viñas y la vía del tren.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030000380000TQ	<b>Localización</b>	Pol 30 Parc 38 Humilladero
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	merendero	
<b>Superficie total</b>		755,00		<b>% ocupación</b>	2,12	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	16,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	16,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1215</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta con porche situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.
<b>Afecciones</b>	
<b>Observaciones</b>	Huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1216</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el parque Virgen de las Viñas y la vía del tren.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030000970000TW	<b>Localización</b>	Pol 30 Parc 97 Humilladero
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		1838,00		<b>% ocupacion</b>	6,86	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	ganadero	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	38,00	53,00	35,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	38,00	53,00	35,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>		metálico	metálico		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1216</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela. Cerca del acceso se ubica una pequeña nave para animales, y delante de esta una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de madera.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1217</b>
Finca, paraje "Las Peñuelas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y la Pascual.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030001490000TI	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1107
<b>Referencia catastral edificación</b>	000303000VM41C0001ZA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4455,00		<b>% ocupación</b>	4,31	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2003				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	182,00	10,00			
<b>Nº plantas(sobre rasante)</b>	2	1			
<b>Nº plantas(bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	546,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque			
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
<b>· Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1217</b>
Finca, paraje "Las Peñuelas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	N-1	
<b>Observaciones</b>	Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.  La parcela está parcialmente en SR-PI	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1219</b>
Finca, paraje "Las Peñuelas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y la Pascual.
<b>Acceso</b>	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030001520000TI	<b>Localización</b>	Pol 30 Parc 152 Julian
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2188,00		<b>% ocupación</b>	4,98	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	109,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	109,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1219</b>
Finca, paraje "Las Peñuelas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pozo.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1220</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Detrás de la ermita de la Virgen de las Viñas.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030001170000TI	<b>Localización</b>	Pol 30 Parc 117 La Virgen
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2109,00		<b>% ocupación</b>	3,03	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	41,00	7,00	16,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	41,00	7,00	16,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	metálico	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1220</b>
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una caseta prefabricada. Frente a ellos se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1221</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Antigua N-1 más camino del Conde.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A030001820000TD	<b>Localización</b>	Pol 30 Parc 182 La Virgen
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A030001820001YF		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2361,00		<b>% ocupación</b>	3,52	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1998				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	70,00	13,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	70,00	13,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1221</b>
Finca, paraje "El Hontanar".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de adoquines.	
<b>Afecciones</b>	Carretera N-1	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Viñedo. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La actividad ocupa una parte de la parcela catastral.  La parcela está aprcialmente en SR-PI	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1223</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029007850000TW	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 785 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3359,00		<b>% ocupación</b>		9,97
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	200,00	90,00	45,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	200,00	90,00	45,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico	metálico		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1223</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda situada al fondo de la parcela, frente a la que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	FFCC Madrid-Burgos.	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeño pinar. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está afectada por la línea de edificación del Ferrocarril. La edificación principal cumple la línea de edificación, las auxiliares no.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1224</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029008170000TB	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 817 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2428,00		<b>% ocupación</b>		7,66
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	122,00	50,00	14,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	122,00	50,00	14,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado		enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada		inclinada		
· Material de cubierta	teja		teja		
<b>Estado</b>	bueno		bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1224</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón impreso.	
<b>Afecciones</b>	FFCC Madrid-Burgos.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La edificación está dentro del límite de edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1225</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029008180000TY	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 818 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5610,00		<b>% ocupacion</b>		6,20
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	merendero	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	174,00	100,00	8,00	66,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	348,00	100,00	8,00	66,00	
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	ladrillo	enfoscado	bloque	
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	metálica	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1225</b>
Finca, paraje "El Hontanar".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, junto al que se ubica un amplio merendero con porche, y tras este una caseta. Junto al acceso se sitúa una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión. FFCC Madrid-Burgos Conducción de Saneamiento	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Piscina.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La parcela está aprcialmente afectada por SR-PI. La edificación cumple con la línea de límite de la edificación	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1226</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029006660000TL	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 666 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1393,00		<b>% ocupación</b>	4,09	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	43,00	7,00	7,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	43,00	7,00	7,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	madera	madera		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	plana	plana		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1226</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	FFCC Madrid-Burgos, Línea eléctrica de media tensión, Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  La edificación incumple el límite de edificación de la infraestructura	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1227</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029006550000TH	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 95
<b>Referencia catastral edificación</b>	002400700VM41E0001HY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2795,00		<b>% ocupacion</b>	6,23	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1976				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	100,00	74,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	100,00	74,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1227</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda FFCC Madrid-Burgos Conducción de Saneamiento	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La edificación está parcialmente afectada por SR-PI. La edificación cumple el límite de edificación de la infraestructura.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1228</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029006610000TB	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 661 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1940,00		<b>% ocupación</b>	4,95	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	53,00	33,00	10,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	53,00	33,00	10,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	ladrillo				
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1228</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubican dos techados parcialmente cerrados. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910 Canal de Aranda	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Pozo.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación principal cumple la línea de límite de edificación	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1229</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029006640000TQ	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 664 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029006640001YW		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4981,00		<b>% ocupación</b>	6,28	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2010				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	241,00	72,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	482,00	72,00			
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	metálico			
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
<b>· Material de cubierta</b>	teja	uralita			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1229</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet. En un lateral de la parcela se ubica un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910 Canal de Aranda	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Dos techados aislados. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple el límite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1230
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026001280000TL	Localización	Pol 26 Parc 128 San Isidro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	agrícola			Otros usos		
Superficie total	1813,00			% ocupación	7,45	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	135,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	135,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1230</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910.
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales.  Maquinaria agrícola.  La parcela está parcialmente en SR-PI

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1231</b>
Caseta, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026001590000TP	<b>Localización</b>	Pol 26 Parc 159 Vega Sinovas
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		equipamiento		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		786,00		<b>% ocupación</b>		2,67
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	equipamiento				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	21,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	21,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1231</b>
Caseta, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910 Canal de Aranda	
<b>Observaciones</b>	La caseta tiene que ver con el suministro eléctrico o con el Canal de Aranda.  Árbol longevo.  La parcela está completamente en SR-PI. La edificación incumple la línea de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1232
Finca "El trébol", paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026001570000TG	Localización	Pol 26 Parc 157 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación	09018A026001570001YH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial			Otros usos		
Superficie total	6391,00			% ocupacion	4,44	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si		si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda				
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	284,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	284,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1232</b>
Finca "El trébol", paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de chalet con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Piscina. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1233</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A02600111000TI	<b>Localización</b>	Pol 26 Parc 111 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A026001110001YO		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		7214,00		<b>% ocupacion</b>		6,28
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	merendero	almacén	almacén
<b>Antigüedad</b>	2008				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	194,00	101,00	111,00	12,00	35,00
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1	1	1
<b>Superficie construída</b>	388,00	101,00	111,00	12,00	35,00
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado	metálico	metálico
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	metálica	metálica
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1233</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, frente al que se ubica una pequeña nave. Tras él se sitúa un merendero, y tras este último dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.
<b>Afecciones</b>	Carretera BU-910.
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La parcela está aprcialmente en SR-PI

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1234</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029006950000TG	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1186
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2144,00		<b>% ocupación</b>		11,61
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1997				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	165,00	84,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	330,00	84,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1234</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, frente al que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de grava.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La finca vallada abarca parte de dos parcelas catastrales: 09018A029006950000TG - 09018A029006940000TY</p> <p>La parcela está parcialmente afectada por SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1235</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029006960000TQ	Localización	Pol 29 Parc 696 San Isidro
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2411,00		% ocupación		2,61
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	50,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
Estado	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1235</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un vagón de tren con porche. Junto al acceso se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1236</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029007090000TJ	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 29
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029007090001YK		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		9882,00		<b>% ocupación</b>	3,72	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2005				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	192,00	176,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	384,00	176,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1236
Finca, paraje "San Isidro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet. Junto al acceso se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Viña. Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1237</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029006990000TT	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1211
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029006990001YY		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2168,00		<b>% ocupación</b>		15,31
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>	1996				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	201,00	9,00	43,00	79,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	201,00	9,00	43,00	79,00	
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	teja	teja	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1237</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se sitúa una caseta-asador. Tras el chalet se ubica una caseta y al fondo de la parcela otra. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación, la parcela catastral abarca una mayor superficie.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1238</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029006980000TL	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1211(B)
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029006980001YB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		955,00		<b>% ocupacion</b>	6,28	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1996				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	18,00	22,00	20,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	18,00	22,00	20,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	madera	bloque	madera		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja plana	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1238</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubican dos casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910 Canal de Aranda	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación incumple la línea de edificación	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1239</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029007000000TT	<b>Localización</b>	Pol 29 Parc 700 San Isidro
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029007000001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	industrial-almacén	
<b>Superficie total</b>		1234,00		<b>% ocupación</b>	43,27	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	118,00	8,00	408,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	118,00	8,00	408,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado		bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1239</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	<p>Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. Adosado al merendero y con acceso directo desde el camino se sitúa una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.</p>	
<b>Afecciones</b>	<p>Límite de edificación Carretera BU-910 Canal de Aranda</p>	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta. Pequeño invernadero.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación incumple la línea de edificación</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1240</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A02900722000TA	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 976
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A029007220001YS		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1600,00		<b>% ocupación</b>	15,06	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1995				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	185,00	56,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	185,00	56,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1240</b>
Finca, paraje "San Isidro".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón impreso.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1241
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029007300000TP	Localización	CL DISEMINADOS 114-115
Referencia catastral edificación	000400600VM41C0001YA		000400700VM41C0001GA


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2296,00		% ocupación	1,92	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1930	1930			
Superficie ocupación edificación	30,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	30,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1241</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1242</b>
Finca "La Parra", paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A029007310000TL	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 116
<b>Referencia catastral edificación</b>	000400500VM41C0001BA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2286,00		<b>% ocupación</b>	6,17	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1930				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	65,00	54,00	22,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	65,00	54,00	22,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	uralita		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1242</b>
Finca "La Parra", paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta. Tras ellos se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1246</b>
Finca, paraje "Huerta de las Ánimas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026000290000TQ	Localización	Pol 26 Parc 29 Huerta Animas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		777,00		% ocupacion		5,79
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	merendero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	26,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	26,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada		metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1246</b>
Finca, paraje "Huerta de las Ánimas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una caseta situada en la alineación principal. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caravana. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea de Policía del Río Bañuelos	
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1247_a</b>
Finca "Esperanza y Gloria", paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026000400000TM	<b>Localización</b>	Pol 26 Parc 40 La Regadera
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		632,00		<b>% ocupación</b>		12,18
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	77,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	77,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	revestimiento piedra				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1247_a</b>
Finca "Esperanza y Gloria", paraje "San Isidro".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1247_b</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026000400000TM	<b>Localización</b>	Pol 26 Parc 40 La Regadera
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		601,00		<b>% ocupación</b>		1,83
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	11,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	11,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1247_b</b>
Finca, paraje "San Isidro".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>Procede de segregación.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1248</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A02600042000TK	<b>Localización</b>	Pol 26 ^Parc 42 La Regadera
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		670,00		<b>% ocupación</b>	9,10	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	61,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	61,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1248</b>
Finca, paraje "San Isidro".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un un merendero situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Techado aislado para aparcamiento.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1249
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026000470000TJ	Localización	Pol 26 Parc 47 La Regadera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial-almacén			Otros usos		
Superficie total	2470,00			% ocupacion	9,55	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	208,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	208,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1249</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un una vivienda de varios módulos situada en la alineación principal. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	La actividad ocupa una parte de la parcela catastral.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1250</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A02605048	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1099
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A026050480001YY		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		5675,00		<b>% ocupacion</b>	6,04	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1999				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	284,00	59,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	4	1			
<b>Superficie construída</b>	869,00	59,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	ladrillo			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	plana			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1250</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Techado aislado junto a la alineación principal, en una cancha de tenis.</p> <p>Techado aislado para aparcamiento junto a la vivienda. Pequeña huerta.</p> <p>Vegetación cuidada. Piscina.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1251</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026000480000TE	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 840
<b>Referencia catastral edificación</b>	000401600VM41C0001MA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		5361,00		<b>% ocupación</b>	1,83	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si		no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1993				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	56,00	31,00	11,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	56,00	31,00	11,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico	otro		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	uralita	otro		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1251
Finca, paraje "San Isidro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubica dos pequeñas casetas, una de ellas con cerramiento de lona. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada.  La parcela está parcialmente en SR-PI  Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1252</b>
Residencia Ciudad de Aranda, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	000402900VM41C0001ZA	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1114
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		8920,00		<b>% ocupación</b>	10,76	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2004				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	840,00	29,00	91,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	3	1	1		
<b>Superficie construída</b>	2520,00	29,00	91,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	madera	otro		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	plana		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1252</b>
Residencia Ciudad de Aranda, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio edificio dedicado a residencia geriátrica. Junto a él se ubica una pequeña caseta, y detrás una pérgola. En la alineación principal se sitúa una pequeña caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Vegetación cuidada.</p> <p>El anejo 3 es una pequeña subestación eléctrica.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1253</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026000730000TO	<b>Localización</b>	Pol 26 Parc 73 Camino La Regadera
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1841,00		<b>% ocupación</b>	4,51	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	73,00	10,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	73,00	10,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1253</b>
Finca, paraje "San Isidro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta asador. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente afectada por SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1254</b>
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-910 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A026000740000TK	<b>Localización</b>	Pol 26 parc 74 Camino La Rega
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1854,00		<b>% ocupación</b>	5,72	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	75,00	16,00	15,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	75,00	16,00	15,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	bloque				
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1254
Finca, paraje "San Isidro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. La parcela cuenta con dos techados parcialmente cerrados. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Carretera BU-910.	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma. Procede de la unión de las parcelas 1254 y 1255.</p> <p>La parcela está parcialmente afectada por SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1256</b>
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de Moratín.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A025009700000TE	<b>Localización</b>	Pol 25 Parc 970 Vega Moratín
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2922,00		<b>% ocupación</b>	4,72	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	103,00	35,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	103,00	35,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1256</b>
Finca, paraje "Moratín".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una caseta.	
<b>Afecciones</b>	Línea de Policía del Río Bañuelos. Línea eléctrica de media tensión,	
<b>Observaciones</b>	Pequeña viña. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1257
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025159690000TS	Localización	Pol 25 Parc 15969 Bebederos
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	1369,00			% ocupación	2,78	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	38,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	38,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1257
Finca, paraje "Moratín".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación se trata de un merendero compuesto por dos módulos y situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Río Bañuelos.	
<b>Observaciones</b>	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1258</b>
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de Moratín.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A025004380000TP	<b>Localización</b>	Pol 25 Parc 438 Moratín
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		553,00		<b>% ocupación</b>	17,72	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	68,00	30,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	68,00	30,00			
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimiento piedra				
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
<b>· Material de cubierta</b>	teja	otro			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1258</b>
Finca, paraje "Moratín".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1259</b>
Finca "El Negro", paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A025009210000TL	<b>Localización</b>	Pol 25 Parc 921 Vega Moratín
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		4880,00		<b>% ocupación</b>	6,35	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	207,00	53,00	50,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	207,00	53,00	50,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1259</b>
Finca "El Negro", paraje "Las Alagunas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero longitudinal, tras el que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se sitúa otra caseta más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Invernaderos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La finca corresponde con las parcelas catastrales: 09018A025009200000TP - 09018A025009210000TL	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1260</b>
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de Moratín.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A025009270000TR	<b>Localización</b>	Pol 25 Parc 927 Vega Moratín
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2406,00		<b>% ocupación</b>	9,14	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	139,00	81,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	139,00	81,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1260
Finca, paraje "Moratín".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero situado junto a la alineación principal, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Línea de Policía del Río Bañuelos	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1261
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025009350000TE	Localización	Pol 25 Parc 935 Vega Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	4069,00			% ocupación	5,73	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	74,00	159,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	74,00	159,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1261
Finca, paraje "Moratín".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una caseta compuesta por varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1262
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025059070000TK	Localización	Pol 25 Parc 5907 Moratín
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	2856,00			% ocupacion	7,04	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	131,00	70,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	131,00	70,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			



IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1262
Finca, paraje "Las Alagunas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de varios módulos. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1263</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020002490000TX	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1023
<b>Referencia catastral edificación</b>	000501100VM41C0001YA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3453,00		<b>% ocupacion</b>	4,60	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1993				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	125,00	34,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	125,00	34,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1263
Finca, paraje "Las Alagunas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Junto al acceso se sitúan dos techados metálicos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1264</b>
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de Moratín.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A025159480000TG	<b>Localización</b>	Pol 25 Parc 15948 Vega Moratín
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2088,00		<b>% ocupación</b>	3,11	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	50,00	15,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	50,00	15,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1264</b>
Finca, paraje "Moratín".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche situado al fondo de la parcela, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1265</b>
Finca, paraje "Alto de la Peña".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y la Ronda Este.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas, camino de la Peña más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A025008850000TG	<b>Localización</b>	Pol 25 Parc 885 Moratín de Alagunas
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		8392,00		<b>% ocupación</b>	4,39	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	368,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	368,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1265
Finca, paraje "Alto de la Peña".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña nave con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos.</p> <p>La parcela está aprcialmente en SR-PC</p> <p>La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A025008210000TG - 09018A025008850000TG</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1266</b>
Finca, paraje "Eras de Santa Catalina".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del casco urbano, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Barrio de Santa Catalina.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	3641048VM4134S0001QE	<b>Localización</b>	CL ERAS SANTA CATALINA 77
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		614,00		<b>% ocupación</b>		23,94
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica			no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>	1920				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	147,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	147,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1266</b>
Finca, paraje "Eras de Santa Catalina".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.
<b>Afecciones</b>	
<b>Observaciones</b>	Vallados internos dentro de la parcela.  Total opacidad en casi todo el cerramiento de la parcela.

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1267</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020003230000T	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1164
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020003230001YI		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1494,00		<b>% ocupación</b>		5,35
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	2003				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	80,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	80,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1267</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo una zona frente al merendero, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Pozo.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1268</b>
Finca "Modestín", paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020003210000TS	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 321 Camino Regalado
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2492,00		<b>% ocupación</b>	3,65	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	91,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2				
<b>Superficie construída</b>	182,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1268</b>
Finca "Modestín", paraje "Las Alagunas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un chalet situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1269</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas más calleja de Mari Santas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020003180000TS	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1197
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020003180001YD		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3961,00		<b>% ocupación</b>		4,47
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2009				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	151,00	26,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	302,00	26,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	uralita			
<b>Estado</b>	bueno	regular			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1269</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Material de construcción apilado en la superficie libre. Pequeño techado aislado.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1270</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020053340000TS	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 5334 Calleja Mari Santa
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020053340001YD		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5192,00		<b>% ocupación</b>	13,89	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	si	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero				
<b>Antigüedad</b>	2007				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	721,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	721,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				



IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1270
Finca, paraje "Las Alagunas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave de varios módulos situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Cuadra para caballos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1271</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020053450000TG	<b>Localización</b>	Pol 20 Pard 5345 Calleja Mari Santa
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1084,00		<b>% ocupación</b>	8,49	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	29,00	36,00	27,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	29,00	36,00	27,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja plana				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1271</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Urbanizable	SUR-D
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un pequeño merendero. Al fondo de la parcela se ubican dos casetas más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado junto al acceso para aparcamiento.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1272_a</b>
Nave, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas más calleja de Mari Santas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	4342704VM4144S0001DU	<b>Localización</b>	LG CALLEJA MARIA SANTA
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1503,00		<b>% ocupación</b>	91,35	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	si	si	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>	1995				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	1373,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	1373,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1272_a</b>
Nave, paraje "Las Alagunas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave situada junto a la alineación principal.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Acceso desde la alineación principal y otro desde la parcela contigua.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1272_b</b>
Nave, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas más calleja de Mari Santas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	4342703VM4144S0001RU	<b>Localización</b>	LG CALLEJA MARIA SANTA
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2417,00		<b>% ocupación</b>		69,22
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		si	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	almacén	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1978				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	1253,00	420,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construida</b>	1253,00	420,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1272_b</b>
Nave, paraje "Las Alagunas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave situada junto a la alineación principal.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1273</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020002190000TJ	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 219 Camino Regalado
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020002190001YK		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2581,00		<b>% ocupación</b>	4,61	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1997				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	113,00	6,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	113,00	6,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1273
Finca, paraje "Los Melonares".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de varios módulos, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1274</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020002180000TI	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1134
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020002180001YO		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1940,00		<b>% ocupación</b>	9,48	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2000				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	84,00	14,00	86,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	84,00	14,00	86,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1274
Finca, paraje "Los Melonares".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merencero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se sitúa una caseta alargada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1275</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL			
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.		
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.		
<b>Titularidad</b>	privada		
2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020002120000TM	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 212 Camino Regalado
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020002120001YQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1673,00		<b>% ocupacion</b>		17,81
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2002				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	194,00	104,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	388,00	104,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1275
Finca, paraje "Los Melonares".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica un amplio techado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1276</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, calleja de Mari Santas más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020002150000TR	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 215 Camino Regalado
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2997,00		<b>% ocupación</b>	6,07	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	de fábrica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	ganadero	ganadero	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	100,00	25,00	57,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	100,00	25,00	57,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1276</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave, junto al que se ubica una pequeña caseta. Junto al acceso se sitúa una caseta parcialmente cerrada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  La edificación principal y el anejo 1 albergan animales.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1277</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A02000214000TK	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1151
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020002140001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4249,00		<b>% ocupación</b>		1,25
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1997				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	53,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	53,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1277</b>
Finca, paraje "Los Melonares".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Se vende.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1278</b>
Desguace "Desgrufesa", paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020002030000TG	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 203 Camino Regalado
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial taller contaminante		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		9166,00		<b>% ocupación</b>	0,13	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	12,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	12,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1278</b>
Desguace "Desgrufesa", paraje "Los Melonares".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Se trata de una parcela donde se depositan automóviles, que complementa a la parcela 326_2. Instalación de paneles fotovoltaicos. Techado aislado junto al acceso.</p> <p>La finca corresponde con tres parcelas catastrales: 09018A020002020000TY - 09018A020052010000TX - 09018A020002030000TG</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1279</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020002000000TA	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 200 Camino Regalado
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1581,00		<b>% ocupación</b>	2,02	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	32,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	32,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1279</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Ronda Este	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles longevos.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado junto a la edificación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1280</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020004130000TJ	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 413 Camino Regalado
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		636,00		<b>% ocupación</b>	12,74	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	68,00	13,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	68,00	13,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1280</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles longevos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1281</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022000050000TO	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 5 Picón de Alagunas
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3511,00		<b>% ocupación</b>	15,58	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	516,00	25,00	6,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	1032,00	25,00	6,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1281</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet adosado a una nave. Frente a ellos se ubica una caseta, y al fondo de la parcela una pequeña caseta parcialmente abierta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles longevos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1282</b>
Finca, paraje "Alto de la Peña".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y la Ronda Este.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022000120000TX	<b>Localización</b>	
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A022000120001YM		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1442,00		<b>% ocupación</b>	7,49	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2007				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	70,00	38,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	70,00	38,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1282</b>
Finca, paraje "Alto de la Peña".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>La edificación no cumple el límite de edificación de la infraestructura</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado junto al acceso.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1283</b>
Finca, paraje "Alto de la Peña".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y la Ronda Este.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A02200015000TE	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 15 Picón de Alagunas
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A022000150001YR		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2300,00		<b>% ocupación</b>	4,70	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1999				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	69,00	25,00	14,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	69,00	25,00	14,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1283</b>
Finca, paraje "Alto de la Peña".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos, frente al que se ubica una caseta. Junto al acceso se sitúa otra caseta más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación de la Ronda Este	
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La edificación no cumple el límite de edificación de la infraestructura</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1284</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A02200043000TD	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1145
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A022000430001YF		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1205,00		<b>% ocupacion</b>	3,90	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2005				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	33,00	14,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	33,00	14,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1284</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada.  Techado aislado junto al acceso.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1285</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022000440000TX	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 44 Picón de Alagunas
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A022000440001YM		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1289,00		<b>% ocupación</b>	6,90	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1995				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	68,00	21,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	136,00	21,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1285</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación de la Ronda Este	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada.	
	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1286</b>
Finca, paraje "El Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022051650000TW	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1149
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A022051650001YE		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3058,00		<b>% ocupación</b>	6,08	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1999				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	162,00	5,00	19,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	162,00	5,00	19,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	madera	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1286</b>
Finca, paraje "El Regalado".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplio merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se situa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1287</b>
Finca, paraje "El Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A025005750000TO	<b>Localización</b>	Pol 25 Parc 575 Hondo La Peña
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3830,00		<b>% ocupación</b>	1,64	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	50,00	13,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	50,00	13,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1287</b>
Finca, paraje "El Regalado".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación principal es una merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos.</p> <p>La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A025005750000TO - 09018A025005760000TK</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1288</b>
Finca, paraje "El Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022001680000TR	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 168 La Peña
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A022001680001YT		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3545,00		<b>% ocupación</b>	2,43	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	54,00	18,00	14,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	54,00	18,00	14,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	metálico	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	uralita	metálica	uralita		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1288
Finca, paraje "El Regalado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña nave, frente a la que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Perros encerrados.  Materiales de construcción apilados en la superficie libre.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1289</b>
Finca, paraje "El Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022001800000TS	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 180 Hondo La Peña
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>	industrial-almacén	
<b>Superficie total</b>		2576,00		<b>% ocupación</b>	5,86	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	almacén	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1095				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	127,00	24,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	127,00	24,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1289</b>
Finca, paraje "El Regalado".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave que puede albergar diferentes usos, frente a la que se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. La parcela cuenta con dos accesos.  La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022001740000TI - 09018A022001800000TS	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1290</b>
Finca, paraje "El Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022001150000TU	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 115 El Regalado
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1592,00		<b>% ocupación</b>		10,11
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	81,00	80,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	81,00	80,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1290</b>
Finca, paraje "El Regalado".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una caseta compuesta por varios módulos. Al fondo de la parcela se ubica un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1291</b>
Finca, paraje "El Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022001120000TE	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 112 El Regalado
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2314,00		<b>% ocupación</b>	3,03	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	70,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	70,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1291
Finca, paraje "El Regalado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1292
Finca, paraje "El Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022001380000TX	Localización	Pol 22 Parc 138 El Regalado
Referencia catastral edificación	09018A022001380001YM		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial			Otros usos	agrícola	
Superficie total	3824,00			% ocupación	7,45	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	220,00	22,00	43,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	220,00	22,00	43,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	estimiento pie	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1292
Finca, paraje "El Regalado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, frente al que se ubica una caseta. Tras el chalet se ubica otra caseta parcialmente cerrada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1293</b>
Finca, paraje "El Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A02205140000TG	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 5140 Hondo La Peña
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3420,00		<b>% ocupación</b>	7,02	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	186,00	41,00	13,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	186,00	41,00	13,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	metálico		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1293</b>
Finca, paraje "El Regalado".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porches situado al fondo de la parcela, tras el que se ubica una caseta. Al otro lado del merendero se situa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña viña. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1294</b>
Finca, paraje "La Galinda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los melonares más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022003530000TL	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 353 El Regalado
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		831,00		<b>% ocupación</b>	10,47	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	87,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	87,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1294</b>
Finca, paraje "La Galinda".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1295</b>
Finca, paraje "Manín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los melonares más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022002860000TQ	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 286 Fuente Monzón
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1122,00		<b>% ocupación</b>	8,56	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	96,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	96,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1295</b>
Finca, paraje "Manín".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero, al que se adosa un pequeño patio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	El acceso se realiza a través de una viña.	

1

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1297
Finca, paraje "Chorro Pradones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, junto al monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022055600000TL	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 5560 Chorro Padrones
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2079,00		<b>% ocupación</b>	8,61	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	100,00	74,00	5,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	200,00	74,00	5,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado	enfoscado		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1297</b>
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta y junto al acceso otra caseta más pequeña. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1298</b>
Finca "Los Verdiales", paraje "Chorro Pradones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, junto al monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022007410000TM	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 864
<b>Referencia catastral edificación</b>	001300500VM41F0001RG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		3824,00		<b>% ocupacion</b>	3,56	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	ganadero			
<b>Antigüedad</b>	1990				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	72,00	64,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	72,00	64,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1298</b>
Finca "Los Verdiales", paraje "Chorro Pradones".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta que alberga caballos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Pozo. Piscina.  Dos accesos a la parcela. Dos techados aislados.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1299</b>
Finca, paraje "Chorro Pradones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, junto al monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022056850000TP	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 861
<b>Referencia catastral edificación</b>	001300400VM41F0001KG		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		10748,00		<b>% ocupacion</b>	0,36	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1991				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	35,00	4,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	35,00	4,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	metálico	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1299</b>
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Prústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Junto a él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Pequeña huerta. Vegetación cuidada.</p> <p>La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022156850000TX - 09018A022056850000TP</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1300</b>
Finca "E Gil D Viyuela", paraje "Chorro Pradones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, junto al monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más Cañada Real a Hontoria.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022007290000TG	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1155
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A022007290001YH	09018A022007290002UJ	


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		5205,00		<b>% ocupacion</b>	4,67	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	merendero			
<b>Antigüedad</b>	2011	2012			
<b>Superficie ocupación edificación</b>	119,00	124,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	238,00	124,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1300</b>
Finca "E Gil D Viyuela", paraje "Chorro Pradones".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero chalet, junto al que se ubica otro amplio merendero. Parte de la superficie libre se pavimenta con árido grueso.	
<b>Afecciones</b>	Cañada Real.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña viña. Vegetación cuidada.  La parcela se divide en dos espacios, contando cada uno de ellos con su propio acceso. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1301</b>
Finca, paraje "Chorro Pradones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, junto al monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más Cañada Real a Hontoria.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022007270000TB	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1157
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A022007270001YZ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1639,00		<b>% ocupación</b>	13,91	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2007				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	116,00	112,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	116,00	112,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1301
Finca, paraje "Chorro Pradones".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa.	
<b>Afecciones</b>	Cañada Real.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.  Junto al acceso existe una serie de techados. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1302
Finca, paraje "Valcarriel".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925,Cañada Real a Hontoria más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022007580000TA	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 860
<b>Referencia catastral edificación</b>	001800700VM41F0001QG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3009,00		<b>% ocupacion</b>	8,81	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	merendero	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>	1991				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	155,00	74,00	25,00	11,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	155,00	74,00	25,00	11,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	enfoscado	enfoscado		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	teja	teja	metálica	
<b>Estado</b>	en obras	bueno	bueno	bueno	



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1302</b>
Finca, paraje "Valcarriel".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero en obras. Al fondo de la parcela se ubica un pequeño merendero junto a dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>Parcial opacidad en el cerramiento de la parcela.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1303</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021000620000TM	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 62 Vega Mataranda
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1530,00		<b>% ocupación</b>	6,47	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	50,00	49,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	50,00	49,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1303</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta merendero. En el otro extremo de la parcela se ubica otra caseta más antigua. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.  Dos pequeños techados aislados. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1304</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021000590000TM	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 59 Vega Mataranda
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3443,00		<b>% ocupación</b>	0,44	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	15,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	15,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1304</b>
Finca, paraje "Los Trampales".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un remolque-vagón. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta.</p> <p>En la superficie libre se disponen una serie de camiones, remolques, tómbolas y una tienda de campaña.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1305
Finca, paraje "Los Trampales"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021000320000TK	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 32 Valcarril
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3553,00		<b>% ocupacion</b>	0,59	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	21,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	21,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	en obras				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1305</b>
Finca, paraje "Los Trampales"	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en estado de construcción y sin síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta-merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Pozo.  Techado aislado. El vallado de la finca se encuentra sin completar.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1307</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001830000TO	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 831
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020001830001YP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1764,00		<b>% ocupación</b>	4,65	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1992				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	34,00	48,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	34,00	48,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1307
Finca, paraje "Los Melonares".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero, tras el que se ubica una caseta de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación de la Ronda Este	
Observaciones	<p>Pequeño huerta. Vegetación cuidada.</p> <p>Alguna edificación auxiliar no cumple el límite de edificación</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado junto al acceso.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1308</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001820000TM	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 182 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2665,00		<b>% ocupacion</b>	0,94	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	25,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	25,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1308</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Ronda Este.	
<b>Observaciones</b>	Pequeño invernadero.  La edificación incumple la línea del límite de la edificación	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1309</b>
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001710000TB	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 171 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020001710001YZ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		4028,00		<b>% ocupación</b>	3,87	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2006				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	106,00	36,00	14,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construida</b>	106,00	36,00	14,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	madera	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1309</b>
Finca, paraje "Capazul".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Ronda Este.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo. Piscina.  Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1310</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022000600000TB	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 60 El Redondel
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A022000600001YZ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1472,00		<b>% ocupacion</b>	6,93	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	43,00	59,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	43,00	59,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1310</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero situado al fondo de la parcela, junto al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado junto al acceso. Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1311</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
<b>Acceso</b>	Camino de las Alagunas.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022000600000TB	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 60 El Redondel
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A022000600002UX		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1525,00		<b>% ocupacion</b>	10,75	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	118,00	46,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	118,00	46,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1311</b>
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela. Junto a la alineación principal se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1312</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001160000TO	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 116
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020001160001YP		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1403,00		<b>% ocupación</b>	9,62	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1997				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	135,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	135,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1312</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña nave adosada a un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Ronda Este	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado junto a la edificación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1313</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A02000117000TK	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1136
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020001170001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1397,00		<b>% ocupación</b>	5,23	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>	1995				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	73,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	73,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1313</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1314</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001180000TR	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1122
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020001180001YT		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2021,00		<b>% ocupación</b>	4,85	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2000				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	76,00	22,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	76,00	22,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1314</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1315</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001200000TK	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 120 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020001200001YL		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2884,00		<b>% ocupación</b>	8,01	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2008				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	164,00	67,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	164,00	67,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1315</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1316</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001660000TW	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 166 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020001660001YE		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		4777,00		<b>% ocupación</b>	4,96	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2009				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	148,00	8,00	81,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	148,00	8,00	81,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1316</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	<p>Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. Frente al acceso se sitúa una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.</p>	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>Procede de la unión de las parcelas 1316, 1317 y 1318. Corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A020051200000TB - 09018A020001660000TW</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1319</b>
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001670000TA	<b>Localización</b>	Pol 20 parf 167 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		1376,00		<b>% ocupación</b>	7,49	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	103,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	103,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1319</b>
Finca, paraje "Capazul".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero compuesto de dos módulos, situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Acceso secundario por la parte posterior de la edificación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1320</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001630000TZ	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1159
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020001630001YX		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		4346,00		<b>% ocupación</b>	2,90	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	vivienda				
<b>Antigüedad</b>	2008				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	126,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2				
<b>Superficie construída</b>	252,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1320</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un chalet con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Pequeña huerta. Piscina.</p> <p>La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A020001640000TU - 09018A020001630000TZ</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1321
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001620000TS	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 162 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		498,00		<b>% ocupación</b>	2,61	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	7,00	6,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	7,00	6,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1321</b>
Finca, paraje "Los Melonares".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una pequeña caseta con porche situada al fondo de la parcela. Junto al acceso se ubica otra pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1322</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020000840000TF	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 84 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1792,00		<b>% ocupación</b>	7,76	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	107,00	32,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	107,00	32,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1322</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero situado junto a la alineación principal. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1323
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020000830000TT	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 20 N2-83
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020000830001YY		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1783,00		<b>% ocupación</b>	8,52	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1996				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	50,00	34,00	68,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	50,00	34,00	68,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1323
Finca, paraje "Los Melonares".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero, tras el que se ubica una caseta y una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de adoquines.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1324</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020000820000TL	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 82 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1332,00		<b>% ocupación</b>	3,68	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	49,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	49,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1324</b>
Finca, paraje "Los Melonares".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero situado en la alineación principal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Total opacidad en buena parte del cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1325</b>
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001250000TJ	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 125 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1430,00		<b>% ocupacion</b>	6,36	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	64,00	17,00	10,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	64,00	17,00	10,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	metálico	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	plana	plana		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1325
Finca, paraje "Capazul".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche situado al fondo de la parcela, tras el que se sitúa una pequeña caseta. Junto al acceso se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.  Techado junto al merendero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1326
Finca "Alborada", paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021002960000TE	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 21 N2-296
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A021002960001YR		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		5710,00		<b>% ocupación</b>	8,09	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	vivienda	merendero	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2006				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	271,00	74,00	117,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	271,00	74,00	117,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1326</b>
Finca "Alborada", paraje "Capazul".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, frente al que se ubica un merendero. Al fondo de la parcela se sitúan un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles longevos. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1327
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001490000TK	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 149 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5015,00		<b>% ocupación</b>		5,96
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	243,00	32,00	24,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	486,00	32,00	24,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	enfoscado	metálico		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1327</b>
Finca, paraje "Capazul".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet situado al fondo de la parcela. En el centro de la misma se sitúa una caseta y junto al acceso una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Pozo. Piscina.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1328</b>
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A02000145000TT	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1156
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020001450001YY		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1148,00		<b>% ocupación</b>	39,02	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2012				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	418,00	30,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	418,00	30,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	metálico	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1328</b>
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una serie de casetas. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave con una caseta parcialmente cerrada delante. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Cancha de tenis.  Dos accesos diferentes a la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1329</b>
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020001470000TM	<b>Localización</b>	Pol 20 parc 147-148 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1667,00		<b>% ocupación</b>	4,32	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	62,00	10,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	62,00	10,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	ladrillo			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1329</b>
Finca, paraje "Capazul".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada.  La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A020001480000TO - 09018A020001470000TM	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1330</b>
Finca, paraje "Capa Azul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021002900000TK	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 290 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		6205,00		<b>% ocupación</b>	15,23	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	679,00	266,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	3	1			
<b>Superficie construída</b>	2037,00	266,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1330</b>
Finca, paraje "Capa Azul".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio chalet. Tras él se ubican una serie de pequeñas naves. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1331</b>
Finca, paraje "Capa Azul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021002830000TT	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 283 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A021002830001YY		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2867,00		<b>% ocupación</b>	3,03	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2002				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	47,00	40,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	47,00	40,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	otro			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	uralita			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1331
Finca, paraje "Capa Azul".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Frente al acceso se sitúa una pequeña caseta parcialmente cerrada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1332</b>
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020000650000TS	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 65 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A020000650001YD		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3022,00		<b>% ocupacion</b>	4,37	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2003				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	101,00	24,00	7,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	202,00	24,00	7,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	ladrillo	metálico		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	plana		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1332</b>
Finca, paraje "Capazul".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se sitúa una caseta-asador y una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de grava.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1333</b>
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022000830000TS	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 83 El Regalado
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1312,00		<b>% ocupación</b>	9,15	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	95,00	25,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	95,00	25,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1333</b>
Finca, paraje "Capazul".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero, junto al que se ubican una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales.  La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022000820000TE - 09018A022000830000TS

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1334</b>
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022004660000TZ	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1096
<b>Referencia catastral edificación</b>	000202400VM41D0001SB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1248,00		<b>% ocupación</b>	9,54	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1996				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	60,00	13,00	46,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	60,00	13,00	46,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	metálico		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1334</b>
Finca, paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche, junto al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.  Servidumbre de paso con la parcela contigua al oeste.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1335</b>
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de Capazul más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020000480000TT	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 48 Camino Viejo
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4161,00		<b>% ocupación</b>	7,38	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	235,00	61,00	11,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	235,00	61,00	11,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	enfoscado	enfoscado		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1335</b>
Finca, paraje "Capazul".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se sitúa una pequeña caseta. Junto al acceso se ubica otra pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Existen dos casetas de obra situadas junto al acceso. Varios accesos a la parcela.  La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A020000490000T - 09018A020000480000TT	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1336</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022004750000TY	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1115
<b>Referencia catastral edificación</b>	000202500VM41D0001ZB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3065,00		<b>% ocupación</b>		8,52
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2004				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	198,00	16,00	47,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	396,00	16,00	47,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	madera	ladrillo		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1336
Finca, paraje "Mata Aranda".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un chalet con porche situado al fondo de la parcela, frente al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1337</b>
Finca cultivada, paraje "La Galinda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de Capa Azul.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022004380000TA	<b>Localización</b>	Pol 22 parc 438 La Galinda
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		113,00		<b>% ocupación</b>		13,27
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	agrícola				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	15,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	15,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	tierra				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
<b>Estado</b>	en ruina				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1337</b>
Finca cultivada, paraje "La Galinda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Parcela en buen estado para el cultivo agrícola. La edificación es una pequeña caseta abandonada y en ruinas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda, línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Cultivo de cereal.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1338</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021002580000TX	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 258 Galinda
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3284,00		<b>% ocupación</b>	1,46	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	48,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	48,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1338</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1339</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020000110000TY	<b>Localización</b>	Pol 20 Parc 11 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		894,00		<b>% ocupación</b>		12,30
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	92,00	18,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	92,00	18,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1339</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero situado al fondo de la parcela, frente al que se ubica una caseta asador sin cerramiento. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles frutales. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1340</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A020000070000T	<b>Localización</b>	Pol 20 parc 7 Camino Viejo
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2316,00		<b>% ocupación</b>	7,82	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén	almacén	
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	127,00	12,00	17,00	25,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	127,00	12,00	17,00	25,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque		metálico	madera	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	plana	plana	
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica	teja	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1340</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, junto al que se sitúa una pequeña caseta asador. Otras dos pequeñas casetas se distribuyen en el centro y fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1341</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021002520000TF	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 252 Galinda
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A021002520001YG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2621,00		<b>% ocupación</b>	7,44	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1998				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	115,00	57,00	23,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	230,00	57,00	23,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1341</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta parcialmente cerrada. Junto al acceso se sitúa una caseta asador sin cerramiento. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1342</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021002220000TO	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 222 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4856,00		<b>% ocupación</b>		5,37
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	merendero		
<b>Antigüedad</b>	2005				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	144,00	25,00	92,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	144,00	25,00	92,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	ladrillo	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1342</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche. Al fondo de la parcela se sitúa una pequeña caseta y un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de grava.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.  La parcela cuenta con dos accesos diferentes. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1343
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021002230000TK	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 223 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		3737,00		<b>% ocupación</b>	3,77	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	90,00	51,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	90,00	51,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1343</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el cual se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Viña.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento entre el camino y el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1344</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021002300000TI	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 230 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3141,00		<b>% ocupación</b>	1,53	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	25,00	23,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construida</b>	25,00	23,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	metálico	metálico			
· <b>Tipo de cubierta</b>	plana	plana			
· <b>Material de cubierta</b>	metálica	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1344</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, tras el cual se ubica un conjunto de casetas prefabricadas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Piscina. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela.  La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A021002310000TJ - 09018A021002300000TI	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1345</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021002080000TY	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 208 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3545,00		<b>% ocupación</b>		4,65
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	165,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2				
<b>Superficie construída</b>	330,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1345</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio chalet con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. La mitad de la parcela se encuentra en estado natural.</p> <p>El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Casi total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.</p> <p>La parcela está aprcialmente en SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1346</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021002040000TH	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 204 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		1932,00		<b>% ocupacion</b>	0,88	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	17,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	17,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1346</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una autocaravana. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Pozo.  La parcela está aprcialmente en SR-PI  El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1347_a</b>
Centro ecuestre "La Galinda", paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021001720000TZ	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 172 Galinda
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>	residencial	
<b>Superficie total</b>		16706,00		<b>% ocupacion</b>	13,38	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	otro	si		no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero	ganadero	vivienda	almacén	
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	575,00	1380,00	228,00	53,00	
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1	1	
<b>Superficie construída</b>	575,00	1380,00	228,00	53,00	
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	bloque	enfoscado	estimiento piedra	
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	teja	teja	
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1347_a</b>
Centro ecuestre "La Galinda", paraje "Mata Aranda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de 3 establos. Junto a ellos se ubica una amplia pista cubierta y más al fondo un chalet con porche. Frente al acceso se ubica una caseta con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Pistas de equitación y de pasto para caballos. Árboles longevos.  Se ha considerado como edificación principal el conjunto de las tres edificaciones en la esquina norte de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1347_b</b>
Centro ecuestre "La Galinda", paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021001700000TE	<b>Localización</b>	
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		ganadero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4442,00		<b>% ocupación</b>		8,15
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	otro	si		no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	ganadero	ganadero			
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	333,00	29,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	333,00	29,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	madera			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1347_b</b>
Centro ecuestre "La Galinda", paraje "Mata Aranda".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave, frente a la que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	Pistas de equitación y de pasto para caballos.  Árboles longevos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1347_c</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021001820000TG	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 182 Capa Azul
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A021001820001YH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1558,00		<b>% ocupación</b>		13,09
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si		no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda				
<b>Antigüedad</b>	2003				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	204,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	204,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1347_c</b>
Finca, paraje "Mata Aranda".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un chalet con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de baldosa.	
<b>Afecciones</b>	Canal de Aranda.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>Procede de segregación. La parcela tiene relación con el colindante centro ecuestre "La Galinda".</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1348</b>
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A019053970000TP	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 259
<b>Referencia catastral edificación</b>	000300300VM41D0001BB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		824,00		<b>% ocupación</b>	10,92	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1982				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	68,00	22,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construida</b>	68,00	22,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1348</b>
Finca, paraje "El Vado".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche situado al fondo de la parcela. Junto al acceso se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-925.	
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  La parcela está aprcialmente en SR-PI. Una de las edificaciones auxiliares incumple la línea del límite de edificación	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1350</b>
Finca "Plaza Mayor", paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021001580000TK	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 158 Vega Mataranda
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A021001580001YL		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3918,00		<b>% ocupación</b>		4,49
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	2003				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	113,00	38,00	25,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	113,00	38,00	25,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	enfoscado	enfoscado		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1350</b>
Finca "Plaza Mayor", paraje "Mata Aranda".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, junto al que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se sitúa otra caseta. Una buena parte de la superficie libre se pavimenta de grava, y otra de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Vegetación cuidada.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1351</b>
Finca "La Chopera", paraje "Valcarriel".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A022005370000TY	<b>Localización</b>	Pol 22 Parc 537 Ladera Trampal
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2186,00		<b>% ocupación</b>	5,54	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	102,00	19,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	102,00	19,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1351</b>
Finca "La Chopera", paraje "Valcarriel".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Amplia chopera. Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Piscina.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1353</b>
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más carretera a la Urbanización "La Calabaza".
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A019004070000TB	<b>Localización</b>	Pol 19 Parc 407 Mata Aranda
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		3451,00		<b>% ocupación</b>		0,49
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica				no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	17,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	17,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	otro				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1353</b>
Finca, paraje "El Vado".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un almacén parcialmente cerrado, cuya cubierta se acaba con sarmientos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	<p>Gran parte de la superficie se dedica a viñedo.</p> <p>Maquinaria agrícola. Estructuras techadas de gran tamaño.</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1354</b>
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el Arandilla.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A019004080000TY	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1109
<b>Referencia catastral edificación</b>	002300200VM41F0001SG		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5449,00		<b>% ocupación</b>		5,62
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	merendero	almacén	almacén
<b>Antigüedad</b>	2003				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	133,00	79,00	25,00	59,00	10,00
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1	1	1
<b>Superficie construída</b>	266,00	79,00	25,00	59,00	10,00
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	metálico
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	plana
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	teja	metálica	metálica
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1354
Finca, paraje "El Vado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, junto al que se ubica una pequeña nave. Tras ésta se sitúa una pequeña caseta, y al fondo de la parcela otra más junto a una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación Carretera BU-925.	
<b>Observaciones</b>	<p>Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en parte del cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1355
Finca, paraje "Valcarriel".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021001150000TG	<b>Localización</b>	Pol 21 parc 115 Valcarril
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4672,00		<b>% ocupación</b>		8,11
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	353,00	26,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	353,00	26,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	madera	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	otro			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1355
Finca, paraje "Valcarriel".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación Carretera BU-925.	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Piscina.  La parcela está parcialmente en SR-PI  Total opacidad en parte del cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1356</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021000790000TA	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 79 Valcarril
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1384,00		<b>% ocupación</b>		1,16
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	16,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	16,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1356
Finca, paraje "Los Trampales".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño cobertizo parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeño invernadero. Pequeña viña.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1357</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021000790000TA	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 264
<b>Referencia catastral edificación</b>	002400400VM41F0001S		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2363,00		<b>% ocupación</b>	8,55	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1982				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	98,00	35,00	69,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	98,00	35,00	69,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1357</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una caseta. Tras ella se sitúa una caseta de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo algunos senderos de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión.	
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Pozo. Pequeño invernadero.  Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1358</b>
Finca "Villa Los Trampales", paraje "Los Trampales".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021000830000TB	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 83 Valcarril
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	ganadero	
<b>Superficie total</b>		5227,00		<b>% ocupación</b>	4,46	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	ganadero		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	200,00	3,00	30,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>	400,00	3,00	30,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	metálico	otro		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	teja	metálica	metálica		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1358</b>
Finca "Villa Los Trampales", paraje "Los Trampales".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>	
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano <span style="float: right;">SR-PA</span>
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet, tras el cual se ubica una pequeña caseta y un cobertizo parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso a la vivienda, de hormigón.
<b>Afecciones</b>	
<b>Observaciones</b>	Árboles longevos. Vegetación cuidada.  El cobertizo alberga animales. Procede de segregación.

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1359</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre la carretera BU-925 y el monte resinero.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925 más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021000830000TB	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 83 Valcarril
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		agrícola		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2668,00		<b>% ocupación</b>		1,42
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	almacén	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	24,00	14,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	24,00	14,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	bloque	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	otro			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1359</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta de dos módulos, frente a la que se ubica una pequeña edificación con cerramiento de lona. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Árboles frutales.  Procede de segregación.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1360</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021001090000TA	<b>Localización</b>	Pol 21 Parc 109 Valcarril
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2285,00		<b>% ocupación</b>	3,02	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	54,00	15,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	54,00	15,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1360
Finca, paraje "Los Trampales".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el cual se ubica una caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación Carretera BU-925.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A021001080000TW - 09018A021001090000TA</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1361</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021001060000TU	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1135
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A021001060001YI		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2313,00		<b>% ocupación</b>	11,28	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>	1995				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	151,00	110,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	151,00	110,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	bloque			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1361</b>
Finca, paraje "Los Trampales".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el cual se ubica pequeña nave de dos módulos, siendo uno de ellos metálico. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Límite de Edificación Carretera BU-925.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está aprcialmente en SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1362</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
<b>Acceso</b>	Carretera BU-925.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A021001030000TE	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1130
<b>Referencia catastral edificación</b>	002441100VM41F0001KG		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2734,00		<b>% ocupacion</b>	5,19	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén			
<b>Antigüedad</b>	2005				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	137,00	5,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1			
<b>Superficie construída</b>	274,00	5,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado	madera			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja	teja			
<b>Estado</b>	bueno	bueno			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1362</b>
Finca, paraje "Los Trampales".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
<b>Afecciones</b>	Límite de edificación Carretera BU-925.	
<b>Observaciones</b>	<p>Árboles longevos. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1363</b>
Finca, paraje "Pizarro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
<b>Acceso</b>	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A019000840000TZ	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1097
<b>Referencia catastral edificación</b>	001503100VM41C0001YA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		9217,00		<b>% ocupación</b>		4,97
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
asfaltado	metálica	si	si	si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>	1998				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	413,00	16,00	29,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	2	1	1		
<b>Superficie construída</b>		16,00	29,00		
<b>Características constructivas:</b>					
<b>· Cerramiento de fachada</b>	revestimiento pie	estimiento pie	bloque		
<b>· Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
<b>· Material de cubierta</b>	teja	teja	teja		
<b>Estado</b>	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1363
Finca, paraje "Pizarro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet, tras el que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se sitúa una caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Árboles longevos. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.  La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A019000850000TU - 09018A019000840000TZ	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1364</b>
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
<b>Acceso</b>	Puente Conchuela más camino de la cruz.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A017050170000TH	<b>Localización</b>	Pol 17 Parc 5017 San Pedro
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		2620,00		<b>% ocupacion</b>	4,35	
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	114,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	114,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1364</b>
Finca, paraje "San Pedro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta con varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea de Policía Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
<b>Observaciones</b>	Pequeña viña. Árboles longevos.  Total opacidad en el cerramiento.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1365</b>
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
<b>Acceso</b>	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A017150170000TT	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 1154
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A017150170001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		residencial		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		2589,00		<b>% ocupacion</b>		4,67
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	vivienda				
<b>Antigüedad</b>	2006				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	121,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	121,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	madera				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno				



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1365</b>
Finca, paraje "San Pedro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una vivienda con porche sobre un podio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea de Policía del Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada. Pozo.  Total opacidad en el cerramiento.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1366</b>
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
<b>Acceso</b>	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A017000180000TM	<b>Localización</b>	Pol 17 Parc 18 San Pedro
<b>Referencia catastral edificación</b>	09018A017000180001YQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		5108,00		<b>% ocupacion</b>		8,01
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	vivienda			
<b>Antigüedad</b>	1975				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	191,00	218,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	191,00	218,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	enfoscado				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	metálica				
<b>Estado</b>	bueno	en obras			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1366</b>
Finca, paraje "San Pedro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche y almacén. Existe el podio para una posible vivienda cuya obra está paralizada.es una vivienda con porche sobre un podio. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
<b>Afecciones</b>	Línea de Policía Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
<b>Observaciones</b>	Hito kilométrico junto al acceso.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1367</b>
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Cerca de la ermita de San Pedro.
<b>Acceso</b>	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A016007360000TY	<b>Localización</b>	Pol 16 Parc 736 San Pedro
<b>Referencia catastral edificación</b>			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>	agrícola	
<b>Superficie total</b>		481,00		<b>% ocupación</b>	17,88	
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
<b>Uso</b>	merendero				
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	86,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	86,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1367</b>
Finca, paraje "San Pedro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero de dos módulos y con porche. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.  Acceso secundario a la parcela en la parte posterior.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1368</b>
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
<b>Acceso</b>	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A017000430000TY	<b>Localización</b>	CL DISEMINADOS 319
<b>Referencia catastral edificación</b>	001502100VM41C0001SA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		industrial-almacén		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		481,00		<b>% ocupacion</b>		41,16
<b>Viaro acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	almacén				
<b>Antigüedad</b>	1979				
<b>Superficie ocupación edificación</b>	198,00				
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1				
<b>Superficie construída</b>	198,00				
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque				
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada				
· <b>Material de cubierta</b>	metálica				
<b>Estado</b>	bueno				

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1368</b>
Finca, paraje "San Pedro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>	Línea eléctrica de media tensión. Conducción de Saneamiento	
<b>Observaciones</b>	La nave es un almacén de maquinaria agrícola  Casi total opacidad en el cerramiento.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1369</b>
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
<b>Acceso</b>	Puente Conchuela más camino de la cruz.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A017000560000TR	<b>Localización</b>	Pol 17 Parc 56 San Pedro
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		4560,00		<b>% ocupación</b>		4,14
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén	almacén		
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	50,00	106,00	33,00		
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1	1		
<b>Superficie construída</b>	50,00	106,00	33,00		
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	bloque	bloque	bloque		
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada	inclinada		
· <b>Material de cubierta</b>	metálica		metálica		
<b>Estado</b>	bueno	en obras	bueno		



<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1369</b>
Finca, paraje "San Pedro".	

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos, junto al que se ubica una pequeña nave en construcción. Al fondo de la parcela se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>	Vegetación cuidada.	

<b>IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN</b>	<b>1370</b>
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Situación</b>	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
<b>Acceso</b>	Puente Conchuela más camino de la cruz.
<b>Titularidad</b>	privada

2- DATOS CATASTRALES			
<b>Referencia catastral parcela</b>	09018A016007120000TT	<b>Localización</b>	Pol 16 Parc 712 San Pedro
<b>Referencia catastral edificación</b>			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
<b>Uso principal parcela</b>		merendero		<b>Otros usos</b>		
<b>Superficie total</b>		1621,00		<b>% ocupación</b>		9,25
<b>Viarío acceso</b>	<b>Cerramiento</b>	<b>Electricidad</b>	<b>Agua</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>Alumbrado</b>	<b>Otros</b>
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	<b>principal</b>	<b>anejo1</b>	<b>anejo2</b>	<b>anejo3</b>	<b>anejo 4</b>
<b>Uso</b>	merendero	almacén			
<b>Antigüedad</b>					
<b>Superficie ocupación edificación</b>	134,00	16,00			
<b>Nº plantas(sobre/bajo rasante)</b>	1	1			
<b>Superficie construída</b>	134,00	16,00			
<b>Características constructivas:</b>					
· <b>Cerramiento de fachada</b>	ladrillo	enfoscado			
· <b>Tipo de cubierta</b>	inclinada	inclinada			
· <b>Material de cubierta</b>	teja				
<b>Estado</b>	bueno	en obras			

<b>IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		<b>1370</b>
Finca, paraje "San Pedro".		

<b>5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL</b>		
<b>Clase y categoría de suelo</b>	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
<b>Estado general</b>	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una caseta en construcción. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
<b>Afecciones</b>		
<b>Observaciones</b>		