



Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)

TOMO VI-4

DN-I-ED INVENTARIO DE EDIFICACIONES DISPERSAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
MARZO 2023



C. ANDRÉS + LL.MASIÁ S.L.P.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1371
Finca, paraje "Pizarro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019001270000TL	Localización	Pol 19 Parc 127 Pizarro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		6209,00		% ocupación	2,45	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	99,00	53,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	99,00	53,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	otro	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1371
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche. Al fondo de la parcela se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1372
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la ermita de San Pedro y el canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016006840000TM	Localización	Pol 16 Parc 684 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2896,00		% ocupación	3,87	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	84,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	84,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1372
Finca, paraje "San Pedro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa.	
Afecciones	Línea de Edificación Ronda Este	
Observaciones	<p>Árboles frutales. Pequeña viña. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1373
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016006400000TA	Localización	Pol 16 Parc 640 La Barboja
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		700,00		% ocupación	13,43	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	63,00	5,00	8,00	18,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	63,00	5,00	8,00	18,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	enfoscado	metálico	metálico	
· Tipo de cubierta	plana	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja plana	teja	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1373
Finca, paraje "Loma de San Pedro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, al que se adosa una caseta. Junto a ellos se ubican dos pequeñas casetas . La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1374
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016006380000TB	Localización	Pol 16 Parc 6 La Barboja
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1103,00		% ocupación	1,63	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	18,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	18,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1374
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta, al que se adosa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Tras la edificación se distribuye una serie de pequeños techados. Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1375
Finca, paraje "Barboja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002310000TW	Localización	Pol 17 Parc 231 La Barboja
Referencia catastral edificación	09018A017002310001YE		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4181,00		% ocupación	6,84	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	148,00	8,00	36,00	30,00	64,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	148,00	8,00	36,00	30,00	64,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo	metálico	metálico	metálico
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1375
Finca, paraje "Barboja".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubican dos pequeñas casetas. Existe otra caseta junto a la alineación principal y otra más en el centro de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1376_a
Finca, paraje "Barboja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002290000TA	Localización	Pol 17 Parc 229 La Barboja
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3070,00		% ocupación	3,55	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	90,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	90,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1376_a
Finca, paraje "Barboja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.	
	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1376_b
Finca, paraje "Barboja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002230000TE	Localización	Pol 17 Parc 223 La Barboja
Referencia catastral edificación	01140200VM41D		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1910,00		% ocupación	4,29	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	82,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	82,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1376_b
Finca, paraje "Barboja".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero, con un módulo adosado de bloque y cubierta metálica. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1377
Finca, paraje "Barboja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002220000TJ	Localización	Pol 17 Parc 222 La Barboja
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2338,00		% ocupación	2,69	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	63,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	63,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1377
Finca, paraje "Barboja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo parte del acceso al merendero, de adoquines.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1378
Finca, paraje "Barboja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017001080000TP	Localización	Pol 17 Parc 108 La Barboja
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2190,00		% ocupación	3,84	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	56,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	56,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1378
Finca, paraje "Barboja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, junto al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla. Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña viña. Pozo. Acceso secundario en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1379
Finca, paraje "Pizarro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A01900140000TD	Localización	CL DISEMINADOS 1120
Referencia catastral edificación	09018A019001400001YF		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		4860,00		% ocupación	3,19	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación edificación	138,00	17,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	276,00	17,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1379
Finca, paraje "Pizarro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Al fondo de la parcela se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de adoquín.	
Afecciones	Línea de Policía Río Arandilla.	
Observaciones	Vegetación cuidada. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1381
Finca, paraje "Barboja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017001900000TX	Localización	Pol 17 Parc 190 La Barboja
Referencia catastral edificación	001140500VM41D		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3457,00		% ocupacion	3,99	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	106,00	32,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	106,00	32,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1381
Finca, paraje "Barboja".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, con árido grueso.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1382
Finca, paraje "Barboja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017001900000T	Localización	Pol 17 Parc 190 La Barboja
Referencia catastral edificación	001140300VM41D		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	3350,00			% ocupación	2,99	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	100,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	100,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1382
Finca, paraje "Barboja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, con árido grueso.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1383
Finca, paraje "Barboja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017001190000TD	Localización	Pol 17 Parc 119 La Barboja
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3760,00		% ocupacion	2,26	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	85,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	85,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1383
Finca, paraje "Barboja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructura	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de grava.	
Afecciones	Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Pequeño invernadero. Vegetación muy cuidada.	
	Hito kilométrico junto al acceso, con el nombre del paraje.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1384
Finca, paraje "Tapias Blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019001510000TH	Localización	CL DISEMINADOS 1138
Referencia catastral edificación	09018A019001510001YJ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2689,00		% ocupación		6,28
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación edificación	140,00	15,00	14,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	140,00	15,00	14,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	madera		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1384
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1385
Finca, paraje "Tapias Blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019151650000TF	Localización	CL DISEMINADOS 282
Referencia catastral edificación	000701600VM41D0001GB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1391,00		% ocupacion	8,91	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	40,00	84,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	40,00	84,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1385
Finca, paraje "Tapias Blancas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche situado al fondo de la parcela, tras el que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Árboles longevos. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1386
Finca, paraje "Tapias Blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019001660000TO	Localización	Pol 19 Parc 166
Referencia catastral edificación	09018A019001660001YP		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2811,00		% ocupación	6,33	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación edificación	75,00	15,00	88,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	75,00	15,00	88,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1386
Finca, paraje "Tapias Blancas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta parcialmente cerrada. Al otro lado de la parcela se ubica una caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Techado aislado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1387
Finca, paraje "La Alameda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el río Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017004170000TU	Localización	Pol 17 Parc 417 La Alameda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2018,00		% ocupacion	4,81	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	71,00	26,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	71,00	26,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1387
Finca, paraje "La Alameda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche, tras el que se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1388
Finca, paraje "Tapias Blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019351870000TZ	Localización	CL DISEMINADOS 290
Referencia catastral edificación	000701800VM41D0001PB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1939,00		% ocupación	7,68	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	104,00	45,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	104,00	45,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja plana	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1388
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero al que se adosa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Árboles longevos. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1389
Finca, paraje "La Alameda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el río Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017003930000TA	Localización	Pol 17 Parc 393 Hornillos
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2615,00		% ocupacion		2,18
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	57,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	57,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1389
Finca, paraje "La Alameda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación se trata de un merendero de dos módulos. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Línea de Policía Río Arandilla. Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1390
Finca, paraje "La Alameda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el río Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017003910000TH	Localización	Pol 17 Parc 391 Hornillos
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		815,00		% ocupacion	1,60	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	13,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	13,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1390
Finca, paraje "La Alameda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña huerta.	
	Dos accesos a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1391
Finca, paraje "Tapias blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002050000TJ	Localización	Pol 19 Parc 205 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		5511,00		% ocupación		0,96
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	53,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	53,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1391
Finca, paraje "Tapias blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero de varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1392
Finca, paraje "Tapias blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002100000TS	Localización	Pol 19 Parc 210 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		3279,00		% ocupación	4,21	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	83,00	55,00			
Nº plantas(sobre rasante)	1	1			
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	166,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1392
Finca, paraje "Tapias blancas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1393
Finca, paraje "Tapias blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002060000TE	Localización	Pol 19 Parc 206 Mata Aranda
Referencia catastral edificación	09018A019002060001YR		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2712,00		% ocupación	8,44	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1998				
Superficie ocupación edificación	142,00	87,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	142,00	87,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1393
Finca, paraje "Tapias blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón impreso.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso.</p> <p>La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A019002020000TD - 09018A019002060000TE</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1394
Finca, paraje "Tapias blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002090000TU	Localización	CL DISEMINADOS 1132
Referencia catastral edificación	000744900VM41D0001JB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		7348,00		% ocupación		3,25
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación edificación	155,00	84,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	155,00	84,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1394
Finca, paraje "Tapias blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón impreso.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1395
Finca, paraje "Tapias Blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002200000TY	Localización	Pol 19 Parc 220 Los Tobizos
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1432,00		% ocupación	2,58	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	27,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	27,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1395
Finca, paraje "Tapias Blancas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un vagón de tren, frente al que se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Techado aislado entre las edificaciones.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1396
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, camino del Vado más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002350000TX	Localización	Pol 19 Parc 235 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	2782,00			% ocupacion	6,76	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	62,00	101,00	25,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	62,00	101,00	25,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	uralita		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1396
Finca, paraje "El Vado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una amplia caseta. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>La parcela cuenta con dos accesos. Procede de la unión de las parcelas 1396 y 1397.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1398
Finca, paraje "Tapias Blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002660000TD	Localización	Pol 19 Parc 266 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	2665,00			% ocupacion	3,94	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	105,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	105,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1398
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero de varios módulos. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Pequeña viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A019002670000TX - 09018A019002660000TD</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1399
Finca, paraje "Tapias Blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002640000TK	Localización	Pol 19 Parc 264 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1236,00		% ocupación	11,41	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	119,00	22,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	119,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1399
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A019002650000TR - 09018A019002640000TK	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1400
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002380000TE	Localización	CL DISEMINADOS 1148
Referencia catastral edificación	09018A019002380001YR		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3095,00		% ocupacion	7,33	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación edificación	94,00	73,00	60,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	94,00	73,00	60,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1400
Finca, paraje "El Vado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una pequeña nave y un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1401
Finca "F P", paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002820000T	Localización	Pol 19 Parc 282 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1136,00		% ocupacion	7,57	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	63,00	23,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	63,00	23,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1401
Finca "F P", paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero al fondo de la parcela, frente al que se ubica un vagón de tren. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregacion.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1402
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002840000TY	Localización	CL DISEMINADOS 699
Referencia catastral edificación	000700500VM41D0001SB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		831,00		% ocupación		12,76
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	78,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	156,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1402
Finca, paraje "El Vado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche ,tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1403
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002910000TL	Localización	Pol 19 Parc 291 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1865,00		% ocupacion		4,18
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	78,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	78,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1403
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero situado junto al acceso. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1404
Finca "Villa Guzmán", paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002900000TP	Localización	Pol 19 Parc 290 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1042,00		% ocupación		9,12
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	71,00	24,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	71,00	24,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1404
Finca "Villa Guzmán", paraje "El Vado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1405
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002970000TR	Localización	Pol 19 Parc 297 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2956,00		% ocupación		4,97
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	106,00	41,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	212,00	41,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1405
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Junto al acceso se ubica un techado aislado parcialmente cubierto. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1406
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003090000TA	Localización	CL DISEMINADOS 1139
Referencia catastral edificación	09018A019003090001YS		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial			Otros usos	agrícola	
Superficie total	5928,00			% ocupación	3,04	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	159,00	21,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	318,00	21,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1406
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet al fondo de la parcela. Frente a él se ubica una caseta.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pequeña viña. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1407_a
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003100000TH	Localización	CL DISEMINADOS 1132
Referencia catastral edificación	000341000VM41D0001EB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2421,00		% ocupación		4,13
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2001				
Superficie ocupación edificación	78,00	22,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	78,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1407_a
Finca, paraje "El Vado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, junto al que se ubica un cobertizo parcialmente abierto. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1407_b
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003100000TH	Localización	CL DISEMINADOS 1134
Referencia catastral edificación	000345000VM41D0001WB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2390,00		% ocupación	0,79	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	2001				
Superficie ocupación edificación	19,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	19,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1407_b
Finca, paraje "El Vado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada. Pozo. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1408
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 ,carretera a "La Calabaza",camino del Vado más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003660000TJ	Localización	CL DISEMINADOS 1169
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2489,00		% ocupacion	8,00	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si		si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	133,00	42,00	24,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	133,00	42,00	24,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1408
Finca, paraje "El Vado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una caseta de cerramiento vegetal. Al fondo de la parcela se sitúa un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1409
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 ,carretera a "La Calabaza", más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003520000TP	Localización	CL DISEMINADOS 1131
Referencia catastral edificación	000341500VM41D0001WB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3726,00		% ocupacion	5,69	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si		si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación edificación	171,00	41,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	171,00	41,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1409
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de dos módulos con porche, junto al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía Río Arandilla.	
Observaciones	<p>Árboles longevos. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina.</p> <p>Techado para aparcamiento junto al acceso. Techado aislado junto a la piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1410
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 ,carretera a "La Calabaza", más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003510000TQ	Localización	CL DISEMINADOS 66
Referencia catastral edificación	001301900VM41A0001AH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3084,00		% ocupación	2,82	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si		si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1995				
Superficie ocupación edificación	73,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	73,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1410
Finca, paraje "El Vado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero al fondo de la parcela, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, piedra.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	<p>Árboles longevos. Pequeña huerta. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1411
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003430000TW	Localización	Pol 19 Parc 343 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		4076,00		% ocupación		2,13
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	87,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	87,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1411
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de grava.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN

Finca, paraje "Urbanización de la Calabaza".

1412**LOCALIZACIÓN**escala
1/4000**1- INFORMACIÓN GENERAL**

Situación	Entre el Canal de Aranda y el monte de la Calabaza.
Acceso	Urbanización "La Calabaza".
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES

Referencia catastral parcela	09018A017004500000TS	Localización	Pol 17 Parc 450 Calabaza
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA

Uso principal parcela		sin uso		Otros usos		
Superficie total		9503,00		% ocupacion	0,49	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	22,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	22,00	25,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1412
Finca, paraje "Urbanización de la Calabaza".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano (5120)	SR-PA
	Suelo Urbano (La Calabaza) (4360)	SU-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. Las edificaciones son unos techados aislados. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Podría tratarse de un pequeño campo de golf particular. El acceso se comparte con la parcela 1413.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1413
Finca C/Avellano nº2, paraje "Urbanización de la Calabaza".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el monte de la Calabaza.
Acceso	Urbanización "La Calabaza".
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017004840000TU	Localización	Pol 17 Parc 484 Calabaza
Referencia catastral edificación	001340700VM41D		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		5089,00		% ocupación	9,10	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si				

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	156,00	174,00	46,00	72,00	15,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída	312,00	174,00	46,00	72,00	15,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	otro	ladrillo	metálico	metálico
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	metálica	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1413
Finca C/Avellano nº2, paraje "Urbanización de la Calabaza".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet, tras el que se ubica una amplia caseta y otra más pequeña. Existen dos pequeñas casetas repartidas por el resto de la parcela. Existe un amplio área en el acceso pavimentada de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1414
Finca, paraje "Cantaburros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla, en el camino Picocho.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000420000TY	Localización	Pol 13 Parc 42 Picocha
Referencia catastral edificación	09018A013000420001YU		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		6165,00		% ocupacion		9,38
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén	merendero	
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación edificación	291,00	130,00	28,00	129,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	291,00	130,00	28,00	129,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	estimiento piedra	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1414
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Tras él se encuentra un conjunto de pequeñas casetas junto a una nave, y en la parte posterior de la parcela un merendero con porche. Buena parte de la superficie libre se pavimenta con hormigón impreso.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de Agua	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeño invernadero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1415
Nave, paraje "Cantaburros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013050810000TZ	Localización	CL DISEMINADOS 348
Referencia catastral edificación	002401900VM41C0001TA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		3558,00		% ocupación		
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	agrícola				
Antigüedad	1999				
Superficie ocupación edificación	803,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	803,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1415
Nave, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una amplia nave. La superficie libre se pavimenta de hormigón en el acceso a la nave.	
Afecciones		
Observaciones	La nave se integra en un conjunto de viñas, y se dedica a labores vitivinícolas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1416_a
Finca, paraje "Cantaburros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003320000TI	Localización	Pol 15 Parc 332 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		360,00		% ocupación		21,67
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	78,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	78,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1416_a
Finca, paraje "Cantaburros".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1416_b
Naves, paraje "Cantaburros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003350000TS	Localización	Pol 15 Parc 335 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos	merendero	
Superficie total		1957,00		% ocupación	62,95	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	merendero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	1182,00	50,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	1182,00	50,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1416_b
Naves, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de tres naves adosadas. Junto a una de ellas se ubica un pequeño merendero, en la zona de superficie libre, la cual se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	El cerramiento de la superficie libre de la parcela es metálico. Total opacidad en el mismo. Árboles frutales. Superficie labrada. Accesos desde el camino de Navafría a las naves y desde la carretera de la Colonia a la superficie libre de la parcela. La finca engloba dos parcelas catastrales: 09018A015003350000TS - 09018A015003330000TJ	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1417
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007860000TX	Localización	Pol 16 Parc 786 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	industrial-almacén	
Superficie total		1949,00		% ocupacion	14,73	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	93,00	106,00	31,00	57,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	186,00	106,00	31,00	57,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque	ladrillo	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1417
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	<p>Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet situado al fondo de la parcela, junto al que se ubica una pequeña caseta. Existe una pequeña nave junto a la alineación principal. El acceso a la vivienda se pavimenta de piedra.</p>	
Afecciones		
Observaciones	<p>Total opacidad en el cerramiento. Dos accesos a la parcela: uno frente al chalet y otro frente a la nave.</p> <p>Vegetación cuidada.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1418
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007930000TS	Localización	Pol 16 Parc 793 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		667,00		% ocupación	5,55	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	37,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	37,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1418
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero alargado ubicado en el centro de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1419
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto a la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016057460000TW	Localización	CL DISEMINADOS 16
Referencia catastral edificación	09018A016057460001YE		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		1487,00		% ocupación	17,42	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda				
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	259,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	518,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1419
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es chalet unifamiliar aislado. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de baldosa y hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La alineación principal cuenta con tres accesos a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1420
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto a la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016058150000TG	Localización	CL DISEMINADOS 1163
Referencia catastral edificación	09018A016058150001YH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2057,00		% ocupacion	4,18	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	merendero		
Antigüedad	2010	2010	2010		
Superficie ocupación edificación	35,00	24,00	27,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	35,00	24,00	27,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1420
Finca, paraje "San Pedro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero en el fondo de la parcela. En medio se ubica un vagón de tren y más cerca del acceso una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo. Casi total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1421
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016008250000TU	Localización	Pol 16 Parc 825 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2621,00		% ocupación	4,50	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	86,00	5,00	27,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	86,00	5,00	27,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1421
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Detrás de él se ubica una pequeña caseta, y al fondo de la parcela otra caseta más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Dos pequeños techados aislados Total opacidad del cerramiento de una parte de la parcela. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1422
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002810000TA	Localización	Pol 15 Parc 281 Navafría
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1947,00		% ocupación	6,32	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	87,00	36,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	87,00	36,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1422
Finca, paraje "San Pedro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero. Detrás de él se ubica una pequeña caseta. El acceso al merendero se pavimenta de hormigón y baldosa.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1423
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002800000TW	Localización	Pol 15 Parc 280 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2042,00		% ocupación	8,03	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	104,00	60,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	104,00	60,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1423
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Detrás de él se ubica una pequeña caseta. El acceso al merendero se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1424
Finca, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002450000TW	Localización	Pol 15 Parc 245 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2606,00		% ocupacion	10,36	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	merendero	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	176,00	55,00	39,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	176,00	55,00	39,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1424
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos con porche, junto al que se ubica otro merendero. Al fondo de la parcela se sitúa otra edificación. Los recorridos se pavimentan de piedra.	
Afecciones		
Observaciones	Piscina. Techado aislado junto al acceso para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1425
Finca, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002490000TG	Localización	POL.15 PAR.249
Referencia catastral edificación	002502000VM41C0001GA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		1966,00		% ocupacion		7,78
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1999	1999			
Superficie ocupación edificación	79,00	74,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	79,00	74,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1425
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda con una planta bajo rasante, y a la que se adosa una caseta en su parte posterior. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Gallinas. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1426
Finca, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002430000TU	Localización	Pol 15 Parc 243 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2123,00		% ocupacion	5,37	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	65,00	49,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	65,00	49,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1426
Finca, paraje "Navafría".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero al que se adosa en su parte trasera una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña viña.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1427
Bodega Martín Berdugo, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000950000TE	Localización	Pol 13 Parc 95 Martín Berdugo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		bodega		Otros usos		
Superficie total		6670,00		% ocupación		31,03
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	bodega	bodega			
Antigüedad	2005	2005			
Superficie ocupación edificación	1294,00	776,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	2			
Superficie construída	1294,00	1552,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1427
Bodega Martín Berdugo, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave de hormigón prefabricado junto a la que se sitúa otra en paralelo. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo las inmediaciones de las naves, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se encuentra integrada en un conjunto de viñedos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1429
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002660000TX	Localización	Pol 15 Parc 266 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2976,00		% ocupacion	8,70	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	merendero		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	101,00	53,00	105,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	101,00	53,00	105,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1429
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche cerca del acceso. Tras él se ubica una caseta y en la parte trasera de la parcela otro pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo. Procede de la unión de las parcelas 1429 y 1597.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1430
Finca, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015003850000TT	Localización	Pol 15 Parc 385 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	1632,00			% ocupacion	9,93	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	87,00	75,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	87,00	75,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	estimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1430
Finca, paraje "Navafría".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero frente al que se ubica una caseta longitudinal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Techado aislado para aparcamiento, junto a la entrada. Total opacidad en el cerramiento. Vegetación cuidada. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1431
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015001320000TM	Localización	Pol 15 Parc 132 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3321,00		% ocupacion	5,21	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	111,00	15,00	24,00	16,00	7,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída	222,00	15,00	24,00	16,00	7,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	metálico	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	teja	metálica
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1431
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Cerca de ella se ubican 3 pequeñas casetas, y existe otra más al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Árboles frutales. Pequeña huerta. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento. Dos accesos a la parcela desde la alineación principal.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1432
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005870000TM	Localización	Pol 16 Parc 587 Aliaga
Referencia catastral edificación	09018A016005870001YQ	09018A016005870002UW	


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		5040,00		% ocupación	5,22	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	merendero			
Antigüedad	2006	2009			
Superficie ocupación edificación	235,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	470,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1432
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave de dos plantas que parece tener varios usos. Tras ella se ubica una caseta de merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	<p>Árboles frutales. Vegetación cuidada.</p> <p>Tres accesos a la parcela desde la alineación principal.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1433
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015001300000TT	Localización	Pol 15 Parc 130 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3816,00		% ocupación	6,16	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	174,00	61,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	348,00	61,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1433
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de árido grueso.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1434
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005810000TG	Localización	CL DISEMINADOS 1108
Referencia catastral edificación	002100100VM41D0001HB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2243,00		% ocupacion	5,22	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica			si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2003	2003			
Superficie ocupación edificación	100,00	17,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	200,00	17,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1434
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Árboles frutales. Vegetación cuidada.	
	Techado aislado para caseta de perro. Acceso secundario a la parcela en su parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1435
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016006140000TL	Localización	Pol 16 Parc 614 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		6837,00		% ocupación		5,18
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	130,00	114,00	81,00	29,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	130,00	114,00	81,00	29,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1435
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una caseta de varios módulos. Frente a ellos se ubica otro merendero con porche y al fondo una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Aerogenerador.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1436
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016006700000TH	Localización	Pol 16 Parc 670 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2589,00		% ocupación		5,18
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	134,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	134,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1436
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche formado por dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Materiales de construcción en la superficie. Andamios junto al merendero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1437
Finca, paraje "La Hollaga".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005690000TU	Localización	Pol 16 Parc 569 Aliaga
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		992,00		% ocupación		6,45
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	54,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	54,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1437
Finca, paraje "La Hollaga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche formado por un módulo prefabricado. Junto al acceso a la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Pozo. Perros encerrados.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1438
Finca, paraje "La Hollaga".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015001210000TB	Localización	CL DISEMINADOS 1190
Referencia catastral edificación	09018A015001210001YZ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		907,00		% ocupación	13,45	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2008	2008	2008		
Superficie ocupación edificación	80,00	30,00	12,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	80,00	30,00	12,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1438
Finca, paraje "La Hollaga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Junto a la alineación principal se ubica un techado parcialmente cerrado, y al fondo de la parcela se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento principal de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1439
Finca, paraje "La Hollaga".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015001170000TA	Localización	Pol 15 Parc 117
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2428,00		% ocupacion	5,35	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	93,00	37,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	93,00	37,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1439
Finca, paraje "La Hollaga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña caseta merendero. Al fondo de la parcela se ubica una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino exclusivo para tal efecto.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1440
Finca, paraje "La Hollaga".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005590000TD	Localización	CL DISEMINADOS 1124
Referencia catastral edificación	09018A016005590001YF		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3991,00		% ocupación	9,45	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación edificación	139,00	126,00	46,00	66,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	278,00	126,00	46,00	66,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado		metálico	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja		metálica	metálica	
Estado	bueno	en obras	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1440
Finca, paraje "La Hollaga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, tras el que se ubica una pequeña nave en obras. Junto a la alineación principal se sitúa un amplio techado parcialmente cerrado, y al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. Los recorridos se pavimentan de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Procede de la unión de las parcelas 1440 y 1441.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1442
Finca, paraje "La Hollaga".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005560000TO	Localización	Pol 16 Parc 556 Aliaga
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3028,00		% ocupación	6,64	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación edificación	105,00	23,00	53,00	20,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	105,00	23,00	53,00	20,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1442
Finca, paraje "La Hollaga".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Junto al acceso se ubican dos pequeñas casetas, y al fondo de la parcela se sitúa otra más. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso a la vivienda, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Una de las casetas se utiliza como gallinero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1443
Finca, paraje "La Hollaga".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005410000TH	Localización	CL DISEMINADOS 1170
Referencia catastral edificación	09018A016005410001YJ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1915,00		% ocupación	5,17	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2012	2012			
Superficie ocupación edificación	69,00	30,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	69,00	30,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1443
Finca, paraje "La Hollaga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se sitúa una pequeña caseta con un techado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1444
Finca, paraje "La Hollaga".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005480000TP	Localización	Pol 16 Parc 548 Aliaga
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1969,00		% ocupacion	6,30	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	102,00	22,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	102,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1444
Finca, paraje "La Hollaga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero de varios módulos. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de baldosa.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo. Procede de la unión de las parcelas 1444 y 1445.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1446
Finca, paraje "La Hollaga".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de Vadocondes.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016004590000TO	Localización	Pol 16 Parc 459 Aliaga
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1060,00		% ocupación	6,60	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	33,00	27,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	33,00	27,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1446
Finca, paraje "La Hollaga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una construcción similar. En la parte posterior de la parcela se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1447
Finca, paraje "Olmo Quemado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de Vadocondes.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016004730000TS	Localización	Pol 16 Parc 473 Aliaga
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	952,00			% ocupación	3,78	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	36,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	36,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1447
Finca, paraje "Olmo Quemado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero compuesto de dos pequeñas casetas conectadas por un techado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Casi total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1448
Finca, paraje "Olmo Quemado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de Vadocondes.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016004760000TH	Localización	Pol 16 Parc 476 Aliaga
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		2551,00		% ocupacion	8,23	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	126,00	84,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	252,00	84,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1448
Finca, paraje "Olmo Quemado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Junto al acceso se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pozo. Casi total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1449_a
Finca, paraje "Olmo quemado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016003590000TT	Localización	Pol 16 Parc 359 Aliaga
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		903,00		% ocupación		10,74
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	80,00	17,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	80,00	17,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1449_a
Finca, paraje "Olmo quemado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles frutales. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1449_b
Finca "Casa blanca", paraje "Olmo quemado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016003600000TP	Localización	Pol 16 Parc 360 Aliaga
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		816,00		% ocupacion	7,11	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	43,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	43,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja plana	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1449_b
Finca "Casa blanca", paraje "Olmo quemado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta prefabricada al fondo de la parcela. Entre ésta y el acceso se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	<p>Árboles frutales. Pequeño aerogenerador eólico.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1450
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015054180000TA	Localización	Pol 15 Parc 5418 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2913,00		% ocupación	9,07	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	agrícola	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	106,07	118,00	18,00	22,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	106,07	118,00	18,00	22,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	metálico	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1450
Finca, paraje "Cabarroso".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Junto a él se ubica una caseta de dos módulos, y al fondo de la parcela dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, estando buena parte de ella labrada.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. La mitad de la parcela se destina al cultivo de cereal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1451
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015004210000TO	Localización	Pol 15 Parc 421 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2185,00		% ocupacion	2,29	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	50,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1451
Finca, paraje "Cabarroso".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caravana con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, estando la mayor parte de ella labrada.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Árboles frutales.</p> <p>Procede de segregación de la parcela catastral , que se divide en las fincas 1451 y 1452</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1452
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015004210000TO	Localización	Pol 15 Parc 421 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2461,00		% ocupación	2,36	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	30,00	9,00	19,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	30,00	9,00	19,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	plana	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1452
Finca, paraje "Cabarroso".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una caravana, a la que se adosa una pequeña caseta. Al fondo de la parcela se ubica otra pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Caballo. Procede de segregación de la parcela catastral , que se divide en las fincas 1451 y 1452	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1453
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015000480000TZ	Localización	CL DISEMINADOS 373
Referencia catastral edificación	000200500VM41B0001PW		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1709,00		% ocupacion	3,92	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1983	1983			
Superficie ocupación edificación	35,00	32,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	35,00	32,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1453
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero compuesto de dos módulos, junto al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Gran sauce. Pozo. La caseta alberga perros y gallinas encerrados.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1455
Finca, paraje "Olmo quemado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016001520000TE	Localización	Pol 16 Parc 152 Las Palizas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	2474,00			% ocupacion	3,92	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	76,00	21,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	76,00	21,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1455
Finca, paraje "Olmo quemado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero de dos módulos, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Techado aislado para asador.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1456
Finca, paraje "Cantaburros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, a la altura de la presa.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001050000TG	Localización	Pol 13 Parc 105 Cantaburros
Referencia catastral edificación	00944500VM41A		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2306,00		% ocupacion	15,35	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	323,00	31,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	1			
Superficie construída	969,00	31,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1456
Finca, paraje "Cantaburros".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es principal es una amplia vivienda con diversos módulos. A un lado se ubica una pequeña nave. La superficie libre se pavimenta de hormigón en los accesos rodados.	
Afecciones		
Observaciones	El conjunto residencial se integra en una amplia extensión de viñedo. Pequeño campo de fútbol. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1457
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001830000TK	Localización	CL DISEMINADOS 1204
Referencia catastral edificación	09018A013001830001YL		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2089,00		% ocupacion	4,98	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	94,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	94,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1457
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1458
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001820000TO	Localización	CL DISEMINADOS 1203
Referencia catastral edificación	000640000VM41B		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2410,00		% ocupacion	4,40	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	87,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	87,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1458
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. En la parte posterior de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Casi total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1459
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000310000TK	Localización	Pol 14 Parc 31 La Presa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	1821,00			% ocupacion	6,59	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	100,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	100,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1459
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. Al fondo de la parcela existen otras dos pequeñas casetas.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1460
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001200000TR	Localización	CL DISEMINADOS 1207
Referencia catastral edificación	09018A013001200001YT		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1847,00		% ocupacion	15,70	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	209,00	66,00	15,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	209,00	66,00	15,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1460
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero compuesto por varios módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo parte del acceso a la edificación, de hormigón.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	<p>Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Pequeña viña. Vegetación cuidada.</p> <p>Amplio techado aislado parcialmente cerrado junto a la entrada a la parcela. Total opacidad en el cerramiento.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1461
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001220000TX	Localización	CL DISEMINADOS 1206
Referencia catastral edificación	09018A013001220001YM		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	2033,00			% ocupacion	6,39	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	75,00	55,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	75,00	55,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1461
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero compuesto de dos módulos. En la parte posterior se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo una zona frente a la edificación, de hormigón.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Pequeña viña. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1462
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001270000TZ	Localización	CL DISEMINADOS 1202
Referencia catastral edificación	09018A013001270001YX		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1260,00		% ocupación		9,29
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	82,00	35,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	82,00	35,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1462
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Entre el merendero y el acceso se ubica un pequeño almacén. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles frutales. Casi total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1463
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001280001YI	Localización	CL DISEMINADOS 1201
Referencia catastral edificación	09018A013001280000TU		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1322,00		% ocupación	15,89	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	102,00	108,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	102,00	108,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1463
Finca, paraje "La Presa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. En la parte posterior se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Pozo. Vegetación cuidada. Árboles frutales.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p> <p>Amplio techado parcialmente cerrado junto a la caseta de la parte posterior.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1464
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001250000TE	Localización	Pol 13 Parc 125 La Presa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos	merendero	
Superficie total		2029,00		% ocupación	3,30	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	67,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	67,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1464
Finca, paraje "La Presa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero situado en una viña. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1465
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		Localización	
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1705,00		% ocupacion	10,50	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	77,00	102,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	77,00	102,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1465
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. En la parte posterior de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Una parte de la caseta se destina a albergar perros.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento. Acceso secundario en un lateral de la parcela. Procede de la unión de las parcelas 1465 y 1466.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1467
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001440000TT	Localización	CL DISEMINADOS 1199
Referencia catastral edificación	09018A013001440001YY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2395,00		% ocupación		12,07
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	merendero	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	126,00	33,00	75,00	55,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	126,00	33,00	75,00	55,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	bloque	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1467
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubica una pequeña caseta. En la parte posterior de la parcela se sitúa otro amplio merendero junto a otra caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Cancha de baloncesto. La parcela está aprcialmente afectada por SR-PI Asador adosado a una pequeña caseta esbelta. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1468
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001430000TL	Localización	CL DISEMINADOS 1198
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	ganadero	
Superficie total		984,00		% ocupación	8,23	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	37,00	34,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	37,00	34,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1468
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Junto al acceso a la parcela se ubica una caseta y en la parte central una caseta menor. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. La zona del acceso se utiliza para albergar aves. Total opacidad en el cerramiento. La finca procede de la segregación de la parcela catastral 09018A013001430000TL que ha quedado dividida en las parcelas 1468 y 1469	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1469
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001430000TL	Localización	CL DISEMINADOS 1198
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	ganadero	
Superficie total		1124,00		% ocupación	12,54	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	114,00	27,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	114,00	27,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1469
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento. La finca procede de la segregación de la parcela catastral 09018A013001430000TL que ha quedado dividida en las parcelas 1468 y 1469	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1470
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001720000TG	Localización	Pol 13 Parc 172 La Presa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1660,00		% ocupacion	4,10	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	68,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	68,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1470
Finca, paraje "La Presa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Viña.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1471
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000420000TZ	Localización	Pol 14 Parc 42 La Presa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2731,00		% ocupacion	4,14	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	39,00	74,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	39,00	74,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1471
Finca, paraje "La Presa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. En la parte posterior de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de baja tensión.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Imponente cámara de seguridad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1472
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000530000TQ	Localización	Pol 14 Parc 53 Cabarroso
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial			Otros usos	agrícola	
Superficie total	3977,00			% ocupacion	4,10	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	ganadero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	109,00	54,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	218,00	54,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1472
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche. En la parte posterior de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, estando parte de ella labrada.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. La caseta se destina para gallinero. Techado aislado para aparcamiento. Casi total opacidad en el cerramiento. La parcela procede de la unión de las parcelas 1472 y 1473.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1474
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000520000TG	Localización	Pol 14 Parc 52 Cabarroso
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2835,00		% ocupacion	0,00	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	*100/				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	#¡VALOR!				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1474
Finca, paraje "La Presa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña viña. Casi total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1475
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000510000TY	Localización	Pol 14 Parc 51 Cabarroso
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2511,00		% ocupacion	5,26	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	83,00	49,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	83,00	49,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1475
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero semicerrado situado en la alineación principal. En medio de la parcela se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles frutales. Pozo. Casi total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1476
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014002160000TF	Localización	Pol 14 Parc 216 La Presa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		3451,00		% ocupacion		2,32
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	80,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1476
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1477
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001520000TR	Localización	Pol 13 Parc 152 La Presa
Referencia catastral edificación	09018A013001520001YT		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		5307,00		% ocupación	9,55	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1997	1997			
Superficie ocupación edificación	225,00	21,00	261,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	450,00	21,00	261,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	otro		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1477
Finca, paraje "La Presa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet, junto al que se ubica una pequeña caseta. En la parte posterior de la parcela se sitúa una edificación longitudinal de cerramiento transparente. El acceso a la vivienda se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1478
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		Localización	
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		2257,00		% ocupacion		8,37
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	173,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	346,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1478
Finca, paraje "La Presa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet de varios módulos, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1479
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014001880000TO	Localización	Pol 14 Parc 188 La Presa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		969,00		% ocupacion	4,33	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	42,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	42,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1479
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. El acceso a la parcela se realiza a través de una senda que sale del camino.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1481
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014001830000TP	Localización	Pol 14 Parc 183 La Presa
Referencia catastral edificación	09018A014001820000TQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2370,00		% ocupacion	5,49	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	110,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	110,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1481
Finca, paraje "La Presa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta parcialmente cerrada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Piscina. Techado aislado para almacén junto a la edificación principal. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1482
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014002370000TA	Localización	Pol 14 Parc 237 La Presa
Referencia catastral edificación	000642400VM41B		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1863,00		% ocupacion	7,03	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	82,00	49,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	82,00	49,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1482
Finca, paraje "La Presa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1483
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014002380000TB	Localización	Pol 14 Parc 238 La Presa
Referencia catastral edificación	000642300VM41B		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1751,00		% ocupacion	7,54	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	92,00	40,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	92,00	40,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1483
Finca, paraje "La Presa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero y un área cercana a él, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1484
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014001800000TY	Localización	Pol 14 Parc 180 La Presa
Referencia catastral edificación	000742200VM41B		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		701,00		% ocupación	10,84	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	76,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	76,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1484
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de árido grueso, y un área cercana a él, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pequeño techado aislado. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1485
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014001720000TU	Localización	Pol 14 Parc 172 La Presa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos	merendero	
Superficie total		3000,00		% ocupación	0,87	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	26,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	26,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1485
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1487
Finca, paraje "Hoyo verde"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste del término, entre la A-1 y el monte de Castrillo.
Acceso	N-122 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008005580000T	Localización	Pol 8 Parc 558 Hoyo Verde
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1070,00		% ocupación	5,79	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	47,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	47,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1487
Finca, paraje "Hoyo verde"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. En la parte opuesta se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	El acceso se realiza de la cota más alta de la parcela. Se conserva vegetación autóctona: encinas. Pequeño techado aislado. Casetas para perros.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1488
Finca, paraje "Valdecarros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Guma y la A-1.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008005270000TU	Localización	Pol 8 Parc 527 Toruelo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	ganadero	
Superficie total		2074,00		% ocupación	49,76	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	ganadero		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	31,00	653,00	348,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	31,00	653,00	348,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
Estado	bueno	bueno	regular		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1488
Finca, paraje "Valdecarros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña caseta de merendero. Junto a ella se ubica un conjunto que comprende un almacén y un amplio techado para ganado. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Autovía A-1	
Observaciones	<p>Árbol longevo.</p> <p>La parcela cuenta con dos accesos.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1489
Naves, paraje "Remilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la A-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008004080000TQ	Localización	Pol 8 Parc 408 Tardecampillo
Referencia catastral edificación	001741200VM41A		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	ganadero			Otros usos		
Superficie total	9721,00			% ocupación	15,70	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	ganadero	ganadero	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	715,00	731,00	35,00	45,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	715,00	731,00	35,00	45,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	plana	
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita	uralita	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1489
Naves, paraje "Remilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. Las edificaciones principales son dos naves paralelas. Junto al acceso se sitúa una pequeña construcción y tras las naves una caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Silos de almacenamiento de pienso.</p> <p>Las naves albergan cochinos. Techado aislado junto a una nave, con perros encerrados.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1490
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005006240000TI	Localización	CL DISEMINADOS 931
Referencia catastral edificación	001200500VM41A0001XH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2473,00		% ocupacion		23,05
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	1993	1993	1993		
Superficie ocupación edificación	400,00	110,00	60,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	400,00	110,00	60,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	regular	bueno	regular		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1490
Finca, paraje "Valdelemia".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de diversos módulos. Junto al acceso se ubican otros dos almacenes. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Depósitos de agua elevados. Toma de riego. Furgoneta abandonada junto a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1491
Finca, paraje "Valdecañal".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005001940000TG	Localización	Pol 5 Parc 194 Valdelamia
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1581,00		% ocupación	1,96	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	31,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	31,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1491
Finca, paraje "Valdecañal".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pequeño invernadero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1492_a
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005156040001YS	Localización	CL DISEMINADOS 1172
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2316,00		% ocupacion		5,96
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	merendero	almacén	almacén	
Antigüedad	2006	2006	2006	2006	
Superficie ocupación edificación	62,00	29,00	32,00	15,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	62,00	29,00	32,00	15,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	madera	madera	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1492_a
Finca, paraje "Valdelemia".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de varios módulos. Tras él se ubica una pequeña caseta, y en la zona posterior de la parcela otras dos pequeñas edificaciones, una de ellas cerrada parcialmente. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Por la parte posterior de la parcela original se accede a otra parcela que alberga la piscina y las dos pequeñas edificaciones.</p> <p>Procede de segregación.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1492_b
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005156040002UD	Localización	CL DISEMINADOS 1172
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2256,00		% ocupacion	4,26	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	merendero			
Antigüedad	2006	2006			
Superficie ocupación edificación	71,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	71,00	25,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1492_b
Finca, paraje "Valdelemia".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Tras él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el área frente al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Desde la parcela original se accede a la parcela contigua, que cuenta con parte de su superficie labrada. Toma de riego. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1493
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005156040000TA	Localización	CL DISEMINADOS 1172
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2273,00		% ocupación	5,06	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	100,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	100,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1493
Finca, paraje "Valdelemia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, al que se adosa una caseta prefabricada. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1494
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005006070000TQ	Localización	Pol 5 Parc 607 Valdelemia
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		353,00		% ocupación	25,78	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	91,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	91,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1494
Finca, paraje "Valdelemia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña huerta. Depósito de agua. Dificultad en el acceso a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1495
Finca, paraje "Valdecañal".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005002160000TH	Localización	Pol 5 Parc 216 Valdelamia
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1607,00		% ocupación	7,47	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	54,00	54,00	12,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	54,00	54,00	12,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1495
Finca, paraje "Valdecañal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche al que se adosa un almacén. Tras ellos se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego. Pequeño acceso secundario en la alineación principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1497
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005005820000TL	Localización	Pol 5 Parc 582 Valdelemia
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1377,00		% ocupacion	4,07	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	34,00	22,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	34,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1497
Finca, paraje "Valdelemia".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. En la parte posterior de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Vegetación cuidada. Pozo. Depósitos de agua. Procede de la unión de las parcelas 1496 y 1497.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1501
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
Acceso	Camino desde los alrededores del parque.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005003070000TS	Localización	CL DISEMINADOS 949
Referencia catastral edificación	000200900VM41A0001MH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos	agrícola	
Superficie total		744,00		% ocupación	3,49	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad	1992				
Superficie ocupación edificación	26,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	26,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1501
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de dos módulos con porche, junto al que se ubica una caseta. En la parte contraria se ubica otra pequeña caseta. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Árboles frutales. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1502
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
Acceso	Camino desde los alrededores del parque.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005003060000TE	Localización	Pol 5 Parc 306 Camino Campillo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1474,00		% ocupación	9,43	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	120,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	240,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1502
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	<p>Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero de dos módulos con porche, junto al que se ubica una caseta. En la parte contraria se ubica otra pequeña caseta. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta. La superficie libre está sin pavimentar.</p>	
Afecciones		
Observaciones	<p>Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Árboles frutales. Total opacidad en el cerramiento.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1503
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
Acceso	Caminos desde los alrededores del parque.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005003180000TG	Localización	Pol 5 Parc 318 Valdecarrillos
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1966,00		% ocupación	4,22	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	47,00	36,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	47,00	36,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1503
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un conjunto longitudinal que alberga un merendero y un almacén separados por un porche. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Autovía-N-1.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1504
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
Acceso	Camino desde los alrededores del parque.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005003220000TQ	Localización	CL DISEMINADOS 1059
Referencia catastral edificación	000201100VM41A0001FH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		328,00		% ocupación	26,83	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	merendero			
Antigüedad	1986	1986			
Superficie ocupación edificación	53,00	35,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	53,00	35,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	en obras	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1504
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	<p>Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche junto a la alineación principal, que está en obras casi acabadas. Al fondo de la parcela se ubica otro merendero con porche más antiguo. Los recorridos se pavimentan de hormigón.</p>	
Afecciones		
Observaciones	<p>Pequeña huerta. Gran ciprés. Depósitos de agua elevados. Toma de riego.</p> <p>Piscina.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1505
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
Acceso	Caminos desde los alrededores del parque.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005052780000TM	Localización	Pol 5 Parc 5278 Vega Los Pobres
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	agrícola			Otros usos		
Superficie total	423,00			% ocupación	3,78	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	16,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	16,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1505
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño techado parcialmente cerrado. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación N-1	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1506
Finca, paraje "La Nava".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la Nava y la vía del tren.
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	2317406VM4121N0001TO	Localización	CR MADRID
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2508,00		% ocupacion	3,59	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	vegetal				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1960	1960			
Superficie ocupación edificación	74,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	74,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1506
Finca, paraje "La Nava".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se resuelve con árido grueso y césped, según zonas.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pozo. Techado aislado para aparcamiento. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1507
Finca, paraje "Vega de los pobres".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la N-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005001560000TA	Localización	Pol 5 Parc 156 Cerro Campillo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1737,00		% ocupación	3,80	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	52,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	52,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	hormigón	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1507
Finca, paraje "Vega de los pobres".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL	
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un vagón de tren con porche. Junto a él existe una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo un pequeño área frente a la caseta, de hormigón.
Afecciones	
Observaciones	Árboles frutales. Huerto. Árboles longevos. Vegetación cuidada. Toma de riego. La parcela cuenta con una pequeña franja de cerramiento en su acceso.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1508
Finca, paraje "La Casquera"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto a la A-1, próximo a Fuentespina y Campillo.
Acceso	Carretera CL-603.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A009000500000TD	Localización	Pol 9 Parc 50 Fuente del Val
Referencia catastral edificación	000240000VM40G		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		3924,00		% ocupación	4,20	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	92,00	66,00	7,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	92,00	66,00	7,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	madera		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1508
Finca, paraje "La Casquera"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Frente a él se ubica una pequeña caseta, y en la parte posterior de la parcela un vagón de tren con un módulo metálico adosado. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	CL-603	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pozo. En esta parcela se ubicaba la Fuente del Val. Pequeño acceso secundario a la parcela por uno de sus laterales. La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1511
Subestación eléctrica, paraje "La Horca"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Junto a carretera CL-603, próximo a Fuentespina
Acceso	Carretera CL-603
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A009003900000TQ	Localización	002300300VM41A0001ZH
Referencia catastral edificación	CL DISEMINADOS 515		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial-almacén			Otros usos		
Superficie total	1817,00			% ocupación	1,65	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	industrial				
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación edificación	30,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	30,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1511
Subestación eléctrica, paraje "La Horca"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La parcela está ocupada por torres metálicas que distribuyen la corriente eléctrica. Existe una pequeña edificación de servicio. La superficie libre se pavimenta con árido grueso.	
Afecciones	A-11 línea de edificación	
Observaciones	Propiedad de Iberdrola. La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1512
Finca, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Próximo a Fuentespina, entre el Canal de Guma y la vía del tren.
Acceso	Carretera N-1 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011002110000TH	Localización	Pol 11 Parc 211 Pasadero
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		515,00		% ocupación	13,98	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	27,00	45,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	27,00	45,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1512
Finca, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con diversos módulos. Tras él se localiza otra edificación menor. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica media tensión, Canal de Guma.	
Observaciones	Pequeño huerto. Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1513
Finca, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Próximo a Fuentespina, entre el Canal de Guma y la vía del tren.
Acceso	Carretera N-1 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011002190000TL	Localización	CL DISEMINADOS 1187
Referencia catastral edificación	09018A011002190001YB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		786,00		% ocupación	11,70	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2009	2009			
Superficie ocupación edificación	82,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	82,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1513
Finca, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Junto al acceso se localiza otra edificación menor. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el camino entre la entrada y el merendero, de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica alta tensión Canal de Guma.	
Observaciones	Pequeño huerto e invernadero. Árboles futales. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1514
Nave, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Próximo a Fuentespina, entre el Canal de Guma y la vía del tren.
Acceso	Carretera N-1 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011002240000TF	Localización	Pol 11 Parc 224 La Hijosa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos	merendero	
Superficie total		2014,00		% ocupacion	18,37	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	merendero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	304,00	66,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	304,00	66,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1514
Nave, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave con porche a la que está adosado un pequeño merendero. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el área próximo a las edificaciones, de hormigón y árido grueso.	
Afecciones	Línea eléctrica media tensión.	
Observaciones	<p>Maquinaria agrícola en la superficie libre.</p> <p>La finca colindante es una cantera de extracción de tierra con una posible relación con esta parcela, en base al cerramiento.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1515
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011001130000TU	Localización	CL DISEMINADOS 1188
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urbano		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3374,00		% ocupación	9,63	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	merendero	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	207,00	55,00	63,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	207,00	55,00	63,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1515
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda o merendero muy grande. Junto a él se ubica otra edificación más pequeña. En la parte posterior existe una pequeña edificación adosada a un aparcamiento. La mayor parte de la superficie libre se encuentra con césped.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	<p>Campo de tenis. Se consevan los árboles antiguos. Vegetación cuidada.</p> <p>La finca engloba dos parcela catastrales: 09018A011001110000TS - 09018A011001130000TU</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1516_a
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000930003IR	Localización	CL DISEMINADOS 1162
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1001,00		% ocupación	14,19	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación edificación	142,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	142,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1516_a
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche.	
Afecciones	Línea eléctrica media tensión.	
Observaciones	El propietario ubicó aquí su parcela tras la urbanización del Polígono Industrial Prado Marina, donde contaba con otra previamente. Opacidad total en el cerramiento. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1516_b
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más camino-callejón.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000930005PY	Localización	CL DISEMINADOS 1162
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1157,00		% ocupación	17,98	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2006	2006			
Superficie ocupación edificación	86,00	122,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	86,00	122,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1516_b
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. Tras él se ubica una edificación secundaria. La mayor parte de la superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica media tensión.	
Observaciones	El propietario ubicó aquí su parcela tras la urbanización del Polígono Industrial Prado Marina, donde contaba con otra previamente. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1517_a
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000930002UE	Localización	CL DISEMINADOS 1162
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		793,00		% ocupación		17,65
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2007	2007			
Superficie ocupación edificación	79,00	61,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	79,00	61,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1517_a
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un típico merendero con porche. Junto a él se ubica un pequeño almacén. La superficie libre cuenta con senderos pavimentados de piedra y con césped en el resto.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina y pozo. Toma de riego. El propietario ubicó aquí su parcela tras la urbanización del Polígono Industrial Prado Marina, donde contaba con otra previamente. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1517_b
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más camino-callejón.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000930001YW	Localización	CL DISEMINADOS 1162
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		856,00		% ocupación	31,78	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2007	2007			
Superficie ocupación edificación	193,00	79,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	193,00	79,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1517_b
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero formado por la unión de un vagón de tren y diversos módulos de fábrica y prefabricados. Junto a la entrada se ubica un pequeño almacén. Parte de la superficie libre cuenta con árido grueso y hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	El propietario ubicó aquí su parcela tras la urbanización del Polígono Industrial Prado Marina, donde contaba con otra previamente. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1518
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000880000TY	Localización	CL DISEMINADOS 1179
Referencia catastral edificación	09018A011000880001YU		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	2375,00			% ocupación	5,31	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1995	1995			
Superficie ocupación edificación	96,00	30,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	96,00	30,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1518
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Junto a él se ubica un pequeño almacén. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1519
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000870000TB	Localización	CL DISEMINADOS 1178
Referencia catastral edificación	09018A011000870001YZ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2071,00		% ocupacion	6,37	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2010	2010			
Superficie ocupación edificación	69,00	63,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	69,00	63,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1519
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto a él se ubica un pequeño almacén con diversos módulos. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el camino que conduce al merendero, de árido grueso.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeño huerto. Existe un pequeño techado aislado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1520
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A01100086000TA	Localización	CL DISEMINADOS 1166
Referencia catastral edificación	09018A011000860001YS		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4603,00		% ocupación	1,74	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación edificación	53,00	27,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	53,00	27,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1520
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto a él se ubica un pequeño almacén. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el camino que conduce al merendero, de árido grueso.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeño huerto. Existe un pequeño techado aislado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1521
Finca, paraje "La Hijosa"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Próximo a Fuentespina, junto a la vía del tren.
Acceso	Camino Cañada Real de Milagros
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011002890000TM	Localización	Pol 11 Parc 289 La Hijosa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		4892,00		% ocupación	3,62	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	merendero	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	96,00	46,00	35,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	96,00	46,00	35,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	otro	otro		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	metálica		
Estado	bueno	malo	regular		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1521
Finca, paraje "La Hijosa"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Presenta síntomas de dejadez. La edificación más reciente sustituye como merendero principal a una en peor estado. Existe otra pequeña edificación de almacén. La superficie libre se haya en estado natural.	
Afecciones	FFCC Madrid-Burgos, Línea Eléctrica de alta tensión.	
Observaciones	La parcela cuenta con arbolado cuidado. Restos de objetos esparcidos por la superficie.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1522
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
Acceso	N-122 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004590000TE	Localización	Pol 11 Parc 459 Chelva
Referencia catastral edificación	09018A011004590001YR		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		Otros usos	merendero	
Superficie total		4884,00		% ocupación	5,90	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	merendero	almacén		
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación edificación	189,00	50,00	49,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	378,00	50,00	49,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1522
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Junto a ella se ubica un pequeño merendero y en la parte posterior un almacén . La superficie libre se pavimenta con adoquín y el resto con césped.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño techado aislado para aparcamiento. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1523
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Estación Chelva y la antigua azucarera
Acceso	N-122 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012003830001YS	Localización	CL DISEMINADOS 12
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial próximo suelo urb			Otros usos		
Superficie total	1353,00			% ocupación	17,74	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda				
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación edificación	240,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	480,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1523
Finca, paraje "Las Fuentecillas"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet.	
Afecciones	Arroyo la Nava, Conducción de Abastecimiento de agua Línea de Edificación del ferrocarril Valladolid-Ariza	
Observaciones	Pequeño techado aislado para aparcamiento. Vegetación cuidada. Gran opacidad del cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1524
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004250000TI	Localización	Pol 11 Parc 425 Chelva
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2014,00		% ocupacion	1,54	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	31,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	31,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1524
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero al que se le ha añadido un módulo. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Existe un pequeño techado aislado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1525
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua azucarera.
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000290000TB	Localización	Pol 12 Parc 29 Fuentecillas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2065,00		% ocupacion	1,99	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	41,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	41,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1525
Finca, paraje "Las Fuentecillas"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero con algún añadido. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el camino entre el acceso y el merendero, de árido grueso.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeño techado aislado junto al merendero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1526
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004290000TZ	Localización	CL DISEMINADOS 1140
Referencia catastral edificación	09018A011004290001YX		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial			Otros usos	ganadero	
Superficie total	6472,00			% ocupación	4,68	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	ganadero		
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación edificación	160,00	105,00	38,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	320,00	105,00	38,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1526
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con garage. Junto a ésta se ubica una pequeña caseta. Existe otra edificación en la parte posterior de la parcela. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso a la vivienda, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Amplio prado para el pasto de animales.</p> <p>Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Toma de riego.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1527
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004040000TA	Localización	Pol 11 Parc 404 Chelva
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	agrícola			Otros usos	merendero	
Superficie total	3498,00			% ocupacion	0,23	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	8,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	8,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1527
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Parcela en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta construida con material prefabricado y situada en la parte posterior de la parcela. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Pequeño huerto. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego. Cerramiento del frente de parcela en obras.</p> <p>La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A011004050000TB - 09018A011004040000TA</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1528
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000320000TB	Localización	CL DISEMINADOS 907
Referencia catastral edificación	001401400VM41A0001JH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3455,00		% ocupación	4,52	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación edificación	136,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	136,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1528
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda o amplio merendero con porche. Existe otra pequeña edificación en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Toma de riego. Pequeño techado aislado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1529
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000340000TG	Localización	Pol 12 Parc 34 Fuentecillas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1159,00		% ocupación		8,63
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	73,00	27,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	73,00	27,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1529
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Existe otra pequeña edificación en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeño techado aislado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1530
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000370000TL	Localización	Pol 12 Parc 37 Fuentecillas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1175,00		% ocupación	4,85	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	57,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	57,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1530
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con un pequeño añadido. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1531
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000380000TT	Localización	CL DISEMINADOS 1196
Referencia catastral edificación	09018A012000380001YY		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	merendero	
Superficie total		2105,00		% ocupacion	6,13	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2002	2002			
Superficie ocupación edificación	103,00	26,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	206,00	26,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1531
Finca, paraje "Las Fuentecillas"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda con porche. Tras ella se ubica un pequeño almacén. Los caminos se pavimentan de hormigón, quedando buena parte de la superficie libre con césped.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1532
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000390000TF	Localización	Pol 12 Parc 39 Fuentecillas
Referencia catastral edificación	09018A012000390001YG		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2194,00		% ocupación	6,97	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación edificación	114,00	39,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	114,00	39,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1532
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Tras ella se ubica un pequeño almacén. Los caminos se pavimentan de hormigón, quedando buena parte de la superficie libre con césped.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1533
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000810000TR	Localización	CL DISEMINADOS 1167
Referencia catastral edificación	09018A012000810001YT		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1911,00		% ocupación		7,38
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación edificación	141,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	141,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1533
Finca, paraje "Las Fuentecillas"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero con porche. La superficie libre se pavimenta con baldosas en algunos tramos, y en buena parte se resuelve con césped.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Jardín. Vegetación cuidada.</p> <p>Bastante opacidad en el cerramiento.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1534
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000820000TD	Localización	CL DISEMINADOS 1040
Referencia catastral edificación	001402400VM41A0001AH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1141,00		% ocupación	7,36	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1991				
Superficie ocupación edificación	84,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	84,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1534
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un vagón de tren ampliado con algunos módulos de materiales prefabricados. La superficie libre está sin pavimentar, salvo una pequeña senda, de piedra.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Bastante opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1535
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004000000TZ	Localización	Pol 11 Parc 400 Chelva
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		514,00		% ocupación		6,61
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	34,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	34,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1535
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. La superficie libre está sin pavimentar, salvo la senda de acceso a la edificación, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1536
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011003980000TS	Localización	CL DISEMINADOS 923
Referencia catastral edificación	001402200VM41A0001HH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		633,00		% ocupación	3,48	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1993				
Superficie ocupación edificación	22,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	22,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1536
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. . La superficie libre está sin pavimentar, salvo las inmediaciones del merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeño huerto.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1537
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000660000TG	Localización	CL DISEMINADOS 1175
Referencia catastral edificación	09018A012000660001YH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	2994,00			% ocupacion	7,31	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2012				
Superficie ocupación edificación	180,00	18,00	21,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	180,00	18,00	21,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1537
Finca, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, a cuyos lados se ubican dos pequeñas edificaciones. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Conducción de Abatecimietno de agua	
Observaciones	Pequeña huerta. Piscina. La parcela cuenta con dos accesos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1538
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012001100000TK	Localización	Pol 12 Parc 110 Valdole
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2057,00		% ocupación	7,05	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	102,00	24,00	19,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	102,00	24,00	19,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	estimiento pie	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1538
Finca, paraje "Valdolé"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con diversos módulos. Frente a él se ubican dos pequeños almacenes. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño techado aislado para aparcamiento en la entrada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1539
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012002030000TO	Localización	CL DISEMINADOS 1167
Referencia catastral edificación	09018A012002030001YP		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1846,00		% ocupación		3,25
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación edificación	60,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	60,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1539
Finca, paraje "Valdolé"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero prefabricado. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño jardín. Vegetación cuidada. Gran opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1540
Finca, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012002090000TJ	Localización	CL DISEMINADOS 1168
Referencia catastral edificación	09018A012002100001YM		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		3221,00		% ocupación	5,00	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación edificación	161,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	161,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1540
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero con porche. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de árido grueso.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	<p>Pequeño jardín. Vegetación cuidada.</p> <p>Gran opacidad en el cerramiento.</p> <p>La parcela está aprcialmente en SR-PI</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1541
Finca, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012002160000TU	Localización	CL DISEMINADOS 1128
Referencia catastral edificación	09018A012002160001YI		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		Otros usos		
Superficie total		3328,00		% ocupación	8,11	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	2001	2001	2001		
Superficie ocupación edificación	169,00	78,00	23,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	338,00	78,00	23,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1541
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Delante de ella se ubica una pequeña nave, y detrás una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, quedando buena parte de ella de césped.	
Afecciones		
Observaciones	Piscina. Toma de riego. Restos de palets acumulados en superficie.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1542
Naves, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Antigua azucarera y Fresno.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012003490000TB	Localización	Pol 12 Parc 349 Fuentecillas
Referencia catastral edificación	09018A012003490001YZ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		Otros usos		
Superficie total		4692,00		% ocupación	22,36	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	industrial	ganadero	almacén		
Antigüedad	1996	1996	1996		
Superficie ocupación edificación	762,00	212,00	75,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	1524,00	212,00	75,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	teja	otro		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1542
Naves, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave. Tras ella se ubica una más pequeña para albergar animales. Junto al acceso se encuentra un almacén de poca altura y cubierta textil. La superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122 Límite de Edificación ferrocarril Valladolid-Ariza Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones	Techado aislado para la limpieza de camiones. La empresa se dedica a la distribución de cochinos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1543
Finca "Villa Balbina" , paraje "La Serranilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B104003180000IM	Localización	Pol 104 Parc 318 Convento
Referencia catastral edificación	09018B104003180001OQ		CL DISEMINADOS


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urt		Otros usos		
Superficie total		4504,00		% ocupacion		11,72
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	374,00	154,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	748,00	154,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1543
Finca "Villa Balbina" , paraje "La Serranilla".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1544
Finca, paraje "Guindalera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noreste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B116003540000IY	Localización	Pol 116 Parc 354 Carrancho
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		4558,00		% ocupación	1,76	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	80,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	80,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja plana				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1544
Finca, paraje "Guindalera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un vagón de tren con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>Esta compuesta por las parcelas catastrales 09018B116003540000IY, 09018B116007160000IK, 09018B116007170000IR. La superficie de la parcela medida no coincide con las superficies de las parcelas catastrales.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1545
Finca, paraje "Trascastillo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B115004440000IQ	Localización	Pol 115 Parc 444 Tras Castillo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos	industrial-almacén	
Superficie total		8985,00		% ocupacion	1,91	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	172,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	172,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1545
Finca, paraje "Trascastillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	Viñedo. Se compone de las parcelas catastrales 09018B115004440000IQ, 09018B115004430000IG y 09018B115004450000IP.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1546
Finca, paraje "Los Pendones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B105003830000IB	Localización	Pol 105 Parc 383 Moralejo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	1281,00			% ocupacion	11,32	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	72,00	73,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	72,00	73,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1546
Finca, paraje "Los Pendones".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1547
Finca, paraje "Los Pendones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B108000110000II	Localización	Pol 108 Par 11 Pendones
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1953,00		% ocupacion	4,86	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	51,00	44,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	51,00	44,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1547
Finca, paraje "Los Pendones".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto al acceso se ubica una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1548
Finca, paraje "Los Pendones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102.▣
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B112151430000IK	Localización	Pol 112 Parc 15143 Cruz Alta
Referencia catastral edificación	09018B112151430001OL		CL DISEMINADOS


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial			Otros usos	agrícola	
Superficie total	2307,00			% ocupacion	11,01	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4	
Uso	vivienda					
Antigüedad	2009					
Superficie ocupación edificación	254,00					
Nº plantas(sobre rasante)	2					
Nº plantas(bajo rasante)	1					
Superficie construída	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	enfoscado					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	teja					
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1548
Finca, paraje "Los Pendones".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un chalet. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-P-1102.	
Observaciones	Viñedo. La edificación principal y una de las auxiliares se encuentra en SR-PA. La parcela está parcialmente afectada por SR-PI.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1549
Bodega "Dominio de Cair", paraje "Los Pendones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102. ☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B110002110000IQ	Localización	Pol 110 Parc 211 Ca Carretas
Referencia catastral edificación	09018B110002110001OW		CL DISEMINADOS 1156


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	bodega			Otros usos	agrícola	
Superficie total	30906,00			% ocupacion	9,01	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	bodega	almacén			
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación edificación	2767,00	18,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2			
Superficie construída	5534,00	36,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1549
Bodega "Dominio de Cair", paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia bodega industrial. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-P-1102.	
Observaciones	Viñedo. Árboles longevos. La edificación principal se encuentra en SR-PI y parcialmente dentro de la línea de edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1550
Finca, paraje "El Fontarrón".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B110001800000IG	Localización	Pol 110 Parc 180 El Cangrejo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		1225,00		% ocupacion		16,33
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	200,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	200,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1550
Finca, paraje "El Fontarrón".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta que junto con una tapia conforma un patio.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1551
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031003370000TL	Localización	Pol 31 Parc 337 Los Picones
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1541,00		% ocupación	4,28	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	66,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	66,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1551
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caravana ubicada bajo un techado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se integra en el monte.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1552
"Punto Limpio", paraje "Las Porqueras".	



2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031005980000TM	Localización	Pol 31 parc 598 Porqueras
Referencia catastral edificación	09018A031005980001YQ		
Titularidad	pública		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial taller contaminante			Otros usos		
Superficie total	2699,00			% ocupacion	5,08	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación edificación	76,00	61,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	76,00	61,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1552
"Punto Limpio", paraje "Las Porqueras".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta. Al fondo de la parcela se ubica un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	Conducción de Gas	
Observaciones	<p>En la parcela se recogen y seleccionan diversos tipos de residuos.</p> <p>La actividad ocupa una parte de la parcela catastral.</p> <p>Impacto ambiental. Se trata de un vertedero de residuos sólidos urbanos.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1553
Finca, paraje "San Antonio".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el Monte del Conde.
Acceso	Antigua N-1 más camino de Zabala.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030004370000TI	Localización	Pol 30 Parc 437 Camino Quintana
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	ganadero	
Superficie total		6858,00		% ocupacion	9,49	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	ganadero	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	71,00	511,00	31,00	38,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	71,00	511,00	31,00	38,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque	bloque	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja		metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1553
Finca, paraje "San Antonio".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos, tras el que se ubica una nave adosada a un patio. Junto a la nave se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Perros encerrados.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1554
Bodegas "Páramo de Fresnedo", paraje "Fresnedo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001009250000TG	Localización	Pol 1 Parc 925 Fresnedo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		bodega		Otros usos		
Superficie total		12940,00		% ocupación	10,60	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	bodega	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	1232,00	134,00	5,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	2464,00	134,00	5,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	madera		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1554
Bodegas "Páramo de Fresnedo", paraje "Fresnedo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave de varios módulos, junto a la que se ubica un techado parcialmente cerrado. Al fondo de la parcela se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-P-1102.	
Observaciones	Viñedos. Pequeña huerta. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1556
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029003040000TW	Localización	Pol 29 Parc 304 Hontanar
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2034,00		% ocupación	10,03	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	146,00	58,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	146,00	58,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1556
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	<p>Árboles longevos.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La finca comprende la parcela catastral 09018A029003040000TW y parte de la 09018A029003060000TB</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1557
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005890000T	Localización	Pol 29 Parc 589 Hontanar
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4493,00		% ocupación	2,31	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	85,00	10,00	9,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	85,00	10,00	9,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1557
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela, frente al que se ubica una caseta. Junto al acceso se situa otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	FFCC Madrid-Burgos.	
Observaciones	<p>Pequeña huerta.</p> <p>Varios accesos a la parcela.</p> <p>La parcela está aprcialmente afectada por SR-PI. La edificación principal no cumple la línea de límite de edificación</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1558
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029001390000TZ	Localización	Pol 29 Parc 608 Hontanar
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		1331,00		% ocupacion		8,19
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica		no	no	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	109,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	109,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1558
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	La edificación no cumple la línea de limite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1559
Finca, paraje "El Mochón".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Ronda Este y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029001390000TZ	Localización	Pol 29 Parc 139 Fuente Legaña
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2045,00		% ocupación		2,79
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	57,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	57,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1559
Finca, paraje "El Mochón".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un vagón de tren con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1560
Finca "Viña el Mochón", paraje "El Mochón".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Ronda Este y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029001360000TJ	Localización	Pol 29 Parc 136 Fuente Legaña
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4435,00		% ocupación	3,25	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	113,00	31,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	113,00	31,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1560
Finca "Viña el Mochón" , paraje "El Mochón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se encuentra un amplio techado. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	El merendero se encuentra dentro de un viñedo que ocupa tres parcelas catastrales: 09018A029001360000TJ -09018A029001370000TE - 09018A029001380000TS	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1561
Finca, paraje "La solana".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028014450000TR	Localización	
Referencia catastral edificación	09018A028014450001YT		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		5147,00		% ocupación		5,69
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	253,00	40,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	253,00	40,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1561
Finca, paraje "La solana".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet. Junto al acceso se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1562
Finca, paraje "La solana".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A027000090000TT	Localización	CL DISEMINADOS 1165
Referencia catastral edificación	09018A027000090001YY		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		4957,00		% ocupación		3,19
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2012				
Superficie ocupación edificación	150,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construida	150,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1562
Finca, paraje "La solana".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, frente al que se ubica una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910 Línea Eléctrica de Media Tensión	
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1563
Finca "Peñacoba", paraje "La solana".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A027000230000TI	Localización	Pol 27 Parc 21 a 25 La Pedraja
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		7211,00		% ocupación	9,07	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	654,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	654,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1563
Finca "Peñacoba", paraje "La solana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección Cultural	SR-PC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave construida con paneles prefabricados. La superficie libre se encuentra en estado natural, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-910, Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	La finca engloba a cinco parcelas catastrales: 09018A027000250000TE - 09018A027000240000TJ -09018A027000230000TI -09018A027000220000TX - 09018A027000210000TD La parcela está aprcialmente afectada por SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1564
Finca, paraje "Prados Bajeros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre Sinovas y Villanueva.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028012930000TJ	Localización	Pol 28 Parc 1293 El Charcon
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		810,00		% ocupación	17,53	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	123,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	123,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1564
Finca, paraje "Prados Bajeros".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero compuesto por varios módulos y situado al fondo de la parcela. Frente a él se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1565
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004870000TG	Localización	Pol 2 Parc 487 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3363,00		% ocupación	12,34	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	386,00	29,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	386,00	29,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1565
Finca, paraje "Los monjes".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero al que se adosa una pequeña nave. Al fondo de la parcela se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado para aparcamiento junto al acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1566
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005070000TZ	Localización	Pol 2 Parc 507 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4958,00		% ocupacion	9,00	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	129,00	45,00	272,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	258,00	45,00	272,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1566
Finca, paraje "Los monjes".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se sitúa una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1567
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002055170000TJ	Localización	Pol 2 Parc 5517 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		4871,00		% ocupación		6,65
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	240,00	84,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	240,00	84,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1567
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos diferentes.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1568
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002155170000TY	Localización	Pol 2 Parc 15517 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3107,00		% ocupación	4,22	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	100,00	31,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	100,00	31,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1568
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1569
Finca "Funelca", paraje "Julián".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005610001YJ	Localización	Pol 32 Parc 561 El Chopo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		Otros usos		
Superficie total		4364,00		% ocupación	33,71	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	equipamiento				
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación edificación	1471,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	2942,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1569
Finca "Funelca", paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un conjunto de naves que aglutinan los servicios de tanatorio y crematorio. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Tanatorio "Funelca"	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1570
Finca, paraje "Julián".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619, camino de Santiago más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005350000TQ	Localización	CL DISEMINADOS 1189
Referencia catastral edificación	09018A032005350001YW		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	3876,00			% ocupación	2,92	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2009				
Superficie ocupación edificación	91,00	14,00	8,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	91,00	14,00	8,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1570
Finca, paraje "Julián".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1571
Finca, paraje "Julián".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero, el desvío de la N-1 y el Canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032007250000TG	Localización	Pol 32 Parc 725 El Chopo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos	industrial-almacén	
Superficie total		1664,00		% ocupación	13,16	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	219,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	219,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1571
Finca, paraje "Julián".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio cobertizo parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1573
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029007160000TU	Localización	Pol 29 Parc 716 San Isidro
Referencia catastral edificación	09018A029007160001YI		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		2465,00		% ocupación		18,58
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si	si	si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	358,00	86,00	14,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	716,00	86,00	14,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1573
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio chalet, frente al que se ubica una pequeña nave. Junto al acceso se situa una pequeña caseta.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	<p>Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple la línea del límite de la edificación</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1574
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025009800000TB	Localización	Pol 25 Parc 980 Vega Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3165,00		% ocupación	1,58	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	50,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1574
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Bañuelos.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1575
Finca "Hergueta", paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas más calleja de Mari Santas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020003030000TL	Localización	Pol 20 Parc 303 Calleja Mari Santa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		2976,00		% ocupación	17,20	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	si	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	61,00	451,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	61,00	451,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1575
Finca "Hergueta", paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta situada en la alineación principal, a la que se adosa una gran cubierta sin cerramiento lateral. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Material de construcción apilado en superficie. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A020003020000TP - 09018A020003030000TL	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1576
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025008130000TH	Localización	Pol 25 Parc 813 Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1608,00		% ocupación	6,16	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	99,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	99,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1576
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un techado que alberga una caravana y una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda. Ronda Este	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1577
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, calleja de Mari Santas más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020002130000TO	Localización	Pol 20 Parc 213 Camino Regalado
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2933,00		% ocupación	5,56	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	118,00	23,00	22,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	118,00	23,00	22,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1577
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, junto al que se ubica una pequeña caseta. Frente a ellos se sitúa una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1579
Finca, paraje "El Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022001080000TJ	Localización	Pol 22 Parc 108 El Regalado
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2372,00		% ocupación	6,16	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	113,00	33,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	113,00	33,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1579
Finca, paraje "El Regalado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La mitad de la parcela colindante con el camino se dedica a viña, estando sin vallado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1580
Finca "Jesús y Carmen", paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020000690000TW	Localización	CL DISEMINADOS 1153
Referencia catastral edificación	09018A020000690001YE		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		6394,00		% ocupación		4,86
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación edificación	253,00	30,00	28,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída	506,00	30,00	28,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	bloque	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1580
Finca "Jesús y Carmen", paraje "Capazul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet, tras el que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se sitúa otra pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1581
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000840000TZ	Localización	Pol 22 Parc 84 El Regalado
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1411,00		% ocupación	16,51	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	167,00	29,00	37,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	167,00	29,00	37,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1581
Finca, paraje "Capazul".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche, junto al que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1582
Finca, paraje "La Galinda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los melonares más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022002150000TA	Localización	Pol 22 Parc 215 Hondo La Peña
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2611,00		% ocupación	5,02	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	64,00	67,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	64,00	67,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1582
Finca, paraje "La Galinda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Tras él se ubica una caseta con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Árboles frutales. Vegetación cuidada. Superficie labrada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022002140000TW - 09018A022002150000TA</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1583
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002320000TE	Localización	Pol 21 Parc 232 Capa Azul
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2329,00		% ocupación		5,58
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si		si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	102,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	102,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1583
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el cual se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1585
Finca, paraje "La Galinda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el canal de Aranda y el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, camino de Capa Azul más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022006080000TF	Localización	Pol 22 Parc 608 La Galinda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2190,00		% ocupación	11,55	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	107,00	33,00	113,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	107,00	33,00	113,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	ladrillo	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada		inclinada		
· Material de cubierta	metálica		metálica		
Estado	bueno	en obras	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1585
Finca, paraje "La Galinda".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es amplio merendero de varios módulos con porche, delante del cual se ubica una caseta en obras. Al fondo de la parcela se ubica un conjunto de varias casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1586
Finca, paraje "Pizarro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina, camino Pizarro más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000830000TS	Localización	Pol 19 parc 83 Pizarro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2130,00		% ocupación	8,03	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	73,00	98,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	73,00	98,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	en obras			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1586
Finca, paraje "Pizarro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos, frente al que se ubica una pequeña nave cuyo cerramiento de fachada está en obras. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. La edificación está afectada por la línea de Policía	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1587
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000280000TJ	Localización	Pol 17 Parc 28 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		742,00		% ocupacion	20,08	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	128,00	12,00	9,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	128,00	12,00	9,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1587
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de varios módulos al fondo de la parcela. En el centro se ubica una pequeña caseta y junto al acceso, otra pequeña caseta parcialmente cerrada para asador. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada. Pozo. Casi total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1588
Nave, paraje "Pizarro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019001010000TM	Localización	Pol 19 Parc 101 Pizarro
Referencia catastral edificación	09018A019001010001YQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		1580,00		% ocupación	28,54	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación edificación	451,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	451,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1588
Nave, paraje "Pizarro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1589
Finca, paraje "Barboja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002430000TF	Localización	Pol 17 Parc 243 La Barboja
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1891,00		% ocupación	7,46	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	89,00	52,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	89,00	52,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1589
Finca, paraje "Barboja".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con una pequeña caseta adosada, junto al que se un conjunto de dos casetas conectadas por la cubierta. Gran parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pista de voleibol. Pequeño techado aislado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1590
Finca, paraje "Tapias Blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019001490000TW	Localización	CL DISEMINADOS 1137
Referencia catastral edificación	09018A019001490001YE		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2260,00		% ocupación	13,72	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	merendero	almacén		
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	204,00	61,00	45,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	204,00	61,00	45,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1590
Finca, paraje "Tapias Blancas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda con porche, tras la que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1591
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016008620000TW	Localización	Pol 16 Parc 862 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2442,00		% ocupación		5,28
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	113,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	113,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	metálico			
· Tipo de cubierta	plana	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1591
Finca, paraje "Loma de San Pedro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero formado por un módulo prefabricado, junto al que se ubica una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1592
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016006870000TR	Localización	Pol 16 Parc 687 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		3450,00		% ocupación		3,54
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	96,00	26,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	96,00	26,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1592
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Acceso secundario en la parte posterior. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1593
Finca, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015052450000TR	Localización	Pol 15 Parc 5245 Navafría
Referencia catastral edificación	09018A015052450001YT		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	5988,00			% ocupacion	4,53	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2010	2010			
Superficie ocupación edificación	167,00	104,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	167,00	104,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	estimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1593
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña nave con porche . La superficie libre está sin pavimentar, salvo los recorridos, de árido grueso.	
Afecciones		
Observaciones	Piscina. Dos accesos a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1594
Finca, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002450000TW	Localización	Pol 15 Parc 245 Navafría
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2544,00		% ocupación	4,87	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	18,00	106,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	18,00	106,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1594
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con un techado junto al que se ubica una pequeña caseta, al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo una pequeña zona con asador, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Árboles frutales. Pozo.</p> <p>Procede de segregación de la parcela catastral, que ahora corresponde con las fincas 1424 y 1594</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1595
Finca, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002470000TB	Localización	Pol 15 Parc 247 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2046,00		% ocupación	7,62	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	89,00	19,00	48,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	89,00	19,00	48,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	inclinada		
· Material de cubierta	teja	hormigón	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1595
Finca, paraje "Navafría".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado junto al acceso. En la alineación principal también se ubica una pequeña subestación eléctrica, y al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento. Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1596
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002730000TS	Localización	Pol 15 Parc 273 Navafría
Referencia catastral edificación	09018A015002730001YD		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2807,00		% ocupación	9,55	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2011	2011	2011		
Superficie ocupación edificación	117,00	99,00	52,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	117,00	99,00	52,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1596
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche cerca del acceso. En la alineación principal se ubica una pequeña caseta, y en la parte trasera de la parcela se sitúa una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo. Perros encerrados. Acceso secundario por el lateral de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1598
Finca, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015001460000TU	Localización	Pol 15 Parc 146 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4407,00		% ocupacion	2,25	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	ganadero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	99,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	99,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1598
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña nave parcialmente cerrada que alberga perros. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Depósitos de agua. Techado aislado. Dos accesos a la parcela desde la alineación principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1599
Finca, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015002000000TR	Localización	Pol 15 Parc 200 Navafría
Referencia catastral edificación	09018A015002000001YT		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	agrícola	
Superficie total		8631,00		% ocupación	3,48	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2009	2009			
Superficie ocupación edificación	275,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	550,00	25,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1599
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso a la vivienda, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. El acceso a la parcela se realiza a través de un camino exclusivo para tal efecto.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1600
Finca, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Navafría.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015001270000TT	Localización	Pol 15 Parc 127 Navafría
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3513,00		% ocupación	2,36	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	67,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	67,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1600
Finca, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, delante del cual se ubica una pequeña caseta de obra. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeño techado aislado para aparcamiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1601
Finca, paraje "La Hollaga".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005550000TM	Localización	Pol 16 Parc 555 Aliaga
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	ganadero			Otros usos	merendero	
Superficie total	8626,00			% ocupacion	2,39	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	ganadero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	170,00	36,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	170,00	36,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1601
Finca, paraje "La Hollaga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave que combina que combina el uso ganadero junto con un pequeño merendero. A su lado se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La superficie libre se trata de un amplio prado por donde andan caballos. Pozo. Dos accesos a la parcela desde la alineación principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1602
Finca, paraje "La Hollaga".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016005470001YW	Localización	CL DISEMINADOS 1205
Referencia catastral edificación	09018A016005470000TQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	1857,00			% ocupación	2,69	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	39,00	11,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	39,00	11,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1602
Finca, paraje "La Hollaga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1603
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014002270000TJ	Localización	Pol 14 Parc 227 La Presa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2719,00		% ocupacion		10,63
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	177,00	25,00	87,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	177,00	25,00	87,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1603
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Junto a él se ubica una pequeña caseta, y otra más en la parte posterior de la parcela . La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Dos techados aislados. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1604
Finca, paraje "La Rinconada".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014004300000TW	Localización	Pol 14 Parc 430 La Rinconada
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4661,00		% ocupación	2,42	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	113,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	113,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1604
Finca, paraje "La Rinconada".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Árboles frutales. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1605
Finca, paraje "La Rinconada".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014004320000TB	Localización	Pol 14 Parc 432 La Rinconada
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		3375,00		% ocupación	2,04	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	22,00	24,00	23,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	22,00	24,00	23,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	ladrillo		
· Tipo de cubierta	plana	plana	plana		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1605
Finca, paraje "La Rinconada".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Junto a él se ubican dos pequeñas casetas situadas en la alineación principal. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Techados a ambos lados del merendero. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1606
Finca, paraje "La Rinconada".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014004510000TX	Localización	Pol 14 Parc 451 Cabarroso
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2589,00		% ocupación	0,85	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	22,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	22,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1606
Finca, paraje "La Rinconada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta . La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Material de construcción y objetos acumulados en la superficie. Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1607
Finca, paraje "Valdecarros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Guma y la A-1.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008004880000TX	Localización	Pol 8 Parc 488 Hoyo Verde
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		8427,00		% ocupación	1,52	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	94,00	21,00	13,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	94,00	21,00	13,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	estimiento piedra		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1607
Finca, paraje "Valdecarros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. Tras él se ubica un garage, y más al sur una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso al merendero y garage, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña viña. Pequeña huerta. Invernadero. Vegetación cuidada. Pequeño techado junto al merendero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1608
Planta fotovoltaica, paraje "Remilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la A-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008154200000TM	Localización	Pol 8 Parc 15420 Tardecampillo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		5887,00		% ocupacion	0,85	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	25,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	25,00	25,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	plana	inclinada			
· Material de cubierta	hormigón	hormigón			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1608
Planta fotovoltaica, paraje "Remilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. Las edificaciones son dos pequeñas casetas que dan servicio al conjunto de paneles fotovoltaicos instalados en la parcela. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Cámaras de seguridad. Materiales de construcción apilados en la superficie.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1609
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	Desde Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000430000TI	Localización	CL DISEMINADOS 1182
Referencia catastral edificación	09018A011000430001YO		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial próximo suelo urb			Otros usos	ganadero	
Superficie total	4795,00			% ocupacion	5,99	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	ganadero		
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	220,00	46,00	21,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	220,00	46,00	21,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	estimiento pie	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1609
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda o merendero grande con porche. Detrás existe una reciente edificación, y a continuación un pequeño gallinero. La superficie libre es de tierra y está desbrozada.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela cuenta con dos accesos junto al camino: uno frente a la edificación principal y otro más hacia el norte. El gallinero se compone de dos módulos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1610
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A01100024000TY	Localización	Pol 11 Parc 24 Chelva
Referencia catastral edificación	09018A011000240001YU		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1943,00		% ocupación	8,96	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2011	2011			
Superficie ocupación edificación	141,00	33,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	141,00	33,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1610
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Invernadero. Vegetación cuidada. Toma de riego. Total opacidad del cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1612
Nave, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	N-122 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004300000TE	Localización	Pol 11 Parc 430 Chelva
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		4679,00		% ocupación		12,99
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	608,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	608,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1612
Nave, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una amplia nave cuya primera altura de cerramiento es de hormigón. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso a la nave, que es de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	El propietario ubicó aquí su nave tras la urbanización del Polígono Industrial Prado Marina, donde contaba con otra previamente. Toma de riego.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1613
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000420000TF	Localización	Pol 12 Parc 42-43-44 Fuentecillas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3252,00		% ocupación	6,00	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	144,00	19,00	32,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	144,00	19,00	32,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1613
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda-merendero con garage. En la parte posterior se ubica un almacén, y junto a la vivienda una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, con una buena parte de ella de césped.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Pozo. Pequeño huerto. Toma de riego.</p> <p>La finca incluye a tres parcelas catastrales: 09018A012000420000TF - 09018A012000430000TM - 09018A012000440000TO</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1614
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012000740000TF	Localización	Pol 12 Parc 74 Valdole
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1322,00		% ocupación		10,36
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	127,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	127,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1614
Finca, paraje "Las Fuentecillas"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche. En la parte posterior se ubica una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre se pavimenta con árido grueso, piedra, y césped artificial, según tramos.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Pozo. Pequeño huerto.</p> <p>Toma de riego.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1650
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000930004OT	Localización	CL DISEMINADOS 1162
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2471,00		% ocupacion	3,40	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación edificación	84,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	84,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1650
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. La superficie libre de parcela está sin pavimentar, salvo el camino hasta el merendero, de árido grueso.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pequeño techado aislado para asador.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1651
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y la estación de trenes Chelva.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A010002110000TQ	Localización	CL DISEMINADOS 461-462-463
Referencia catastral edificación	000900400VM41A0001DH-000900500VM41A0001XH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial próximo suelo urb			Otros usos	industrial-almacén	
Superficie total	1249,00			% ocupación	49,72	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	de fábrica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	merendero			
Antigüedad		1985			
Superficie ocupación edificación	471,00	150,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	471,00	150,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	estimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1651
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado. La edificación principal es un conjunto de 5 viviendas adosadas sin síntomas evidentes de actividad. Junto a ellas se ubica otra edificación.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122 Línea de Policía Río Duero.	
Observaciones	La edificación aislada pertenece a la empresa Toldos Cruz.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1652
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y la estación de trenes Chelva.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A010002120000TP	Localización	CL DISEMINADOS 466
Referencia catastral edificación	000900900VM41A0001SH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		Otros usos		
Superficie total		486,00		% ocupación	51,44	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	de fábrica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	vivienda			
Antigüedad	1930	1930			
Superficie ocupación edificación	154,00	96,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	3			
Superficie construída	308,00	288,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	teja			
Estado	malo	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1652
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en estado descuidado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación principal es un conjunto de 3 viviendas adosadas en la que la del medio ya no cuenta con tejado. Junto a ellas se ubica otra edificación.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122 Línea de Policía Río Duero.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1653
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y la estación de trenes Chelva.
Acceso	N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A010002130000TL	Localización	CL DISEMINADOS 467 a 472
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		Otros usos		
Superficie total		1053,00		% ocupación	36,28	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	de fábrica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	vivienda	almacén		
Antigüedad	1945	1944	1966		
Superficie ocupación edificación	78,00	142,00	162,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2	1		
Superficie construída	156,00	284,00	162,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1653
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda en esquina, a la que se adosa un conjunto de 2 viviendas, y a éstas una caseta.	
Afecciones	Límite de Edificación N-122 Línea de Policía Río Duero.	
Observaciones	La edificación principal era el antiguo bar La Amable. Acceso secundario por la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1654
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001730000TQ	Localización	CL DISEMINADOS 857
Referencia catastral edificación	000600600VM41B0001HW		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	1748,00			% ocupacion	6,24	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	1989	1989			
Superficie ocupación edificación	95,00	14,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	95,00	14,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		1654
Finca, paraje "La Presa".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero compuesto de varios módulos. Junto a él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Árboles longevos. Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada. Pequeña piscina.</p> <p>Procede de segregación de una única parcela catastral dividida en las fincas 1654 y 1655.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1655
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013001730000TQ	Localización	Pol 13 Parc 173 La Presa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1673,00		% ocupación	3,47	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	58,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	58,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1655
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero compuesto de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo una zona junto a la entrada, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Pozo. Depósito de agua. Zona pavimentada con un techado aislado, una caseta prefabricada de obra. Casi total opacidad en el cerramiento. Procede de segregación de una única parcela catastral dividida en las fincas 1654 y 1655.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1656
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000750000TU	Localización	Pol 14 Parc 75 Cabarroso
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	ganadero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	1668,00			% ocupacion	20,08	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	ganadero	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	102,00	27,00	112,00	94,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	2	1	
Superficie construída	102,00	27,00	224,00	94,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	ladrillo	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	uralita	uralita	teja	teja	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1656
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una amplia nave longitudinal, junto al que se ubica una pequeña caseta en la alineación principal. Al fondo se sitúa una casa y tras ella un conjunto de casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela cuenta con una parte de superficie libre y con otra en la que se sitúa el conjunto de edificios el la que ellos mismos conforman el vallado. Invernadero. Silo para almacenamiento de grano. Dos accesos a la parcela: uno a la superficie libre y otro al conjunto edificado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	1657
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al cruce entre Bañuelos y canal de Aranda.
Acceso	Camino de Moratín más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025006880000TA	Localización	Pol 25 Par 688 Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2700,00		% ocupación	4,11	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	62,00	28,00	21,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	62,00	28,00	21,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	1657
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado al fondo de la parcela, junto al que se ubican dos pequeñas casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Bañuelos Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	Viña. Árboles longevos. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2001
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua estación de tren.
Acceso	N-122 más camino
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004660000TH	Localización	CL DISEMINADOS 1174
Referencia catastral edificación	09018A011004660001YJ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1595,00		% ocupación	7,40	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación edificación	118,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	118,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2001
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. La superficie libre está pavimentada de hormigón y con césped.	
Afecciones	Límite de Edificación Ferrocarril Valladolid-Ariza	
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2002
Caseta, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto al arroyo La Nava
Acceso	Desde N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004520000TO	Localización	Pol 11 Parc 452 Chelva
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	agrícola			Otros usos	merendero	
Superficie total	714,00			% ocupación	3,36	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	24,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	24,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2002
Caseta, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta con un porche. La superficie libre está labrada.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2003
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004120000TP	Localización	Pol 11 Parc 411 Chelva
Referencia catastral edificación	09018A011004110000TQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3358,00		% ocupación	3,39	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	114,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	114,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2003
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Existen depósitos de agua para el riego.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2004
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000190000TA	Localización	CL DISEMINADOS 419
Referencia catastral edificación	09018A011000190001YS		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2352,00		% ocupación	6,42	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	merendero			
Antigüedad	2008	2008			
Superficie ocupación edificación	69,00	82,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	69,00	82,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2004
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto a él se ubica otro merendero más pequeño. La superficie libre de parcela está sin pavimentar, con césped.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Material de construcción apilado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2005
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más camino-callejón.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000950000TL	Localización	CL DISEMINADOS 1180
Referencia catastral edificación	09018A011000950001YB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		745,00		% ocupación	4,43	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	2010				
Superficie ocupación edificación	33,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	33,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2005
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica media tensión.	
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2006
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A01100103000TD	Localización	CL DISEMINADOS 1161
Referencia catastral edificación	09018A011001030001YF		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		5626,00		% ocupación	3,04	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2007	2007			
Superficie ocupación edificación	77,00	94,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	77,00	94,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2006
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto a él se ubica una pequeña cochera. La superficie libre de parcela está sin pavimentar, salvo el camino hasta el merendero, de árido grueso.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pequeña viña. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2007
Nave, paraje "La Horca"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Conexión CL-603 con N-1, próximo a Fuentespina
Acceso	Carretera N-1.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A009005190000TM	Localización	Pol 9 Parc 519 Pasadero
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		4856,00		% ocupación		16,06
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	sin vallar				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	558,00	222,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	558,00	222,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta					
Estado	en obras	en obras			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2007
Nave, paraje "La Horca"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en estado de construcción y con síntomas de actividad. La edificación principal consiste en una amplia nave. Junto a ella se ubica otra de dimensiones menores. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera N-1 Arroyo La Nava.	
Observaciones	Las naves se construyen con paneles de hormigón prefabricado. Las instalaciones se destinan a una empresa privada de conservación de carreteras.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2008
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011003990000TZ	Localización	Pol 11 Parc 399 Chelva
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		535,00		% ocupación		10,65
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no		no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	57,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	57,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2008
Finca, paraje "Chelva"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche . La superficie libre se pavimenta de hormigón y el resto con césped.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada y reciente. Opacidad total en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2009
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca del canal de Guma
Acceso	Camino Chelva
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011003890000TR	Localización	Pol 11 Parc 389 Chelva
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	agrícola			Otros usos	merendero	
Superficie total	3759,00			% ocupación	3,62	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	108,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	108,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	en obras	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2009
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero. Junto a él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, estando una zona labrada.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Material de construcción en la parcela. Toma de riego.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2010
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011004390000TG	Localización	CL DISEMINADOS 1173
Referencia catastral edificación	09018A011004390001YH		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1337,00		% ocupacion	6,21	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	83,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	83,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2010
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche y un pequeño añadido. La superficie libre está sin pavimentar, salvo la que rodea al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Opacidad casi completa del cerramiento. Árboles frutales. Pequeño invernadero. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2011
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua Azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012005350000TZ	Localización	Pol 12 Parc 535 Fuentecillas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1149,00		% ocupación	3,66	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	36,00	6,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	36,00	6,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2011
Finca, paraje "Las Fuentecillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Existe otra pequeña caseta en la parte posterior. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Depósitos de agua.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2012
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua Azucarera.
Acceso	Camino Chelva.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012001280000TG	Localización	Pol 12 Parc 128 Valdole
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		5624,00		% ocupacion	3,08	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	11,00	162,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	11,00	162,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2012
Finca, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, y la secundaria una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el área entre la entrada y el merendero.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Pequeño huerto.	
	La parcela cuenta con un acceso secundario en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2013
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua azucarera.
Acceso	Camino Chelva más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012001790000TJ	Localización	Pol 12 Parc 179 Lagunilla
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1407,00		% ocupacion		5,12
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	72,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	72,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	en obras				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2013
Finca, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en estado de formación y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero al que le quedan unos pocos remates. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2014
Finca, paraje "Valdolé"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre el Canal de Guma y la antigua azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A012002020000TM	Localización	CL DISEMINADOS 1192
Referencia catastral edificación	09018A012002020001YQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1583,00		% ocupación	6,06	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2008	2008			
Superficie ocupación edificación	80,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	80,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2014
Finca, paraje "Valdolé"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar, salvo la entrada y el acceso al merendero, de hormigón y piedra respectivamente.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones	<p>Huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Piscina. Buena parte de la superficie se resuelve con césped.</p> <p>La parcela cuenta con un acceso secundario en la parte posterior. Gran opacidad en el cerramiento.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2015
Finca, paraje "Fuente Mortero"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, cerca de la antigua azucarera.
Acceso	Camino de Santa Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A01200215000TZ	Localización	CL DISEMINADOS 1194
Referencia catastral edificación	09018A012002150001YX		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urbano		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1822,00		% ocupación	11,53	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	2012	2012	2012	2012	
Superficie ocupación edificación	116,00	46,00	33,00	15,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída	116,00	46,00	33,00	15,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica	metálica	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2015
Finca, paraje "Fuente Mortero"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña vivienda de varios módulos. Existen pequeñas construcciones repartidas por la superficie, estando una delante y otras dos en la parte posterior de la parcela. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Perros encerrados en un pequeño espacio. Indicios de la existencia de caballos, como las vallas protectoras en las sendas. Toma de riego.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2016
Finca, paraje "Chelva"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la Nava y el canal de Guma
Acceso	Camino Chelva más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A011000240000TY	Localización	Pol 11 Parc 24 Chelva
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		6698,00		% ocupación	1,00	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	67,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	67,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2016
Finca, paraje "Chelva"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta que destaca por su color de camuflaje con la naturaleza. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego. El acceso a la finca requiere de un pequeño rodeo por caminos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2017
Finca, paraje "Valdecañal".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005002140000TZ	Localización	CL DISEMINADOS 1184
Referencia catastral edificación	09018A005002140001YX		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		266,00		% ocupacion	20,30	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	merendero			
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación edificación	43,00	11,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	43,00	11,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2017
Finca, paraje "Valdecañal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche. Junto a él se ubica una pequeña caseta con cerramiento de plástico. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego. Pequeña piscina. Total opacidad en el cerramiento. Procede de segregación de la parcela catastral 09018A005002140000TZ, ahora fincas 2017 y 2018.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2018
Finca, paraje "Valdecañal".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005002140000TZ	Localización	Pol 5 Parc 214 Valdelamia
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		661,00		% ocupacion	3,48	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	23,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	23,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2018
Finca, paraje "Valdecañal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación un merendero con porche. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Depósitos de agua. Pequeño invernadero. Procede de segregación de la parcela catastral 09018A005002140000TZ, ahora fincas 2017 y 2018.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2019
Caseta, paraje "Valdecarros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005006480000TO	Localización	Pol 5 Parc 648 Hoyo Verde
Referencia catastral edificación	001100200VM41A		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2885,00		% ocupación	1,11	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	32,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	32,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	malo				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2019
Caseta, paraje "Valdecarros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación es una caseta de dos módulos con uno de ellos sin tejado. Tampoco tiene puerta. La superficie libre está en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Árbol junto a la edificación.</p> <p>Toma de riego.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2020
Finca, paraje "Valdecañal".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A00500200000TF	Localización	Pol 5 Parc 200
Referencia catastral edificación	09018A005002000001YG		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	6180,00			% ocupación	2,86	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2010	2010			
Superficie ocupación edificación	148,00	29,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	148,00	29,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2020
Finca, paraje "Valdecañal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave que combina los usos de merendero y almacén, con entradas diferenciadas. Existe una pequeña edificación secundaria. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Amplios invernaderos. Vegetación cuidada. Depósito elevado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2021
Finca, paraje "Valdecañal".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005001980000TT	Localización	Pol 5 Parc 198 Valdelamia
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		841,00		% ocupacion	4,40	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	37,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	37,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2021
Finca, paraje "Valdecañal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Depósito elevado. Cerramiento sin completar.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2022
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005002280000TT	Localización	Pol 5 Parc 228 Valdecarrillos
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1331,00		% ocupacion	6,24	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00	33,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	50,00	33,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2022
Finca, paraje "Valdelemia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica un pequeño almacén. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Árboles frutales. Pequeño invernadero. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2023
Finca, paraje "Valdelema".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005002270000TL	Localización	Pol 5 Parc 227 Valdecarrillos
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4973,00		% ocupacion	1,01	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	50,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
Estado	en obras				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2023
Finca, paraje "Valdelemia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de formación y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero merendero. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Tierra labrada. Toma de riego.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2024
Finca, paraje "Valdecarros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005006780000TF	Localización	Pol 5 Parc 678 Picón de Esgueva
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos	merendero	
Superficie total		2126,00		% ocupación	3,67	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	42,00	36,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	42,00	36,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2024
Finca, paraje "Valdecarros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. Frente a él se ubica una pequeña caseta. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Guma.	
Observaciones	Pequeño huerto e invernadero. Vegetación cuidada. Pequeño techado aislado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2025
Finca, paraje "La Nava".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del suelo urbano, entre la vía del tren y la N-1.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	2120714VM4122S0001OA	Localización	LG LA NAVA
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	1076,00			% ocupación	3,62	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	39,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	39,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2025
Finca, paraje "La Nava".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL	
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero. La superficie libre está sin pavimentar.
Afecciones	Límite de Edificación Ferrocarril Madrid-Burgos.
Observaciones	Pequeña viña. Árboles frutales. Pequeño invernadero. Acceso secundario a la parcela junto al merendero. Existen dos pequeñas casetillas en la parcela.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2026
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del Parque General Gutiérrez, entre la N-1 y la vía del tren.
Acceso	Camino desde los alrededores del parque.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005003170000TY	Localización	Pol 5 Parc 317 Valdecarrillos
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3277,00		% ocupación	4,21	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4	
Uso	merendero					
Antigüedad						
Superficie ocupación edificación	138,00					
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1					
Superficie construida	138,00					
Características constructivas:						
· Cerramiento de fachada	madera					
· Tipo de cubierta	inclinada					
· Material de cubierta	teja					
Estado	bueno					

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2026
Finca, zona "Parque General Gutiérrez"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. La superficie libre está sin pavimentar, salvo el acceso a la edificación, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Depósitos de agua. Techado aislado. Total opacidad en el cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2027
Finca, paraje "Vega de los pobres".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la N-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005001600000TB	Localización	Pol 5 Parc 160 Cerro Campillo
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1665,00		% ocupación	6,67	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	63,00	48,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	63,00	48,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2027
Finca, paraje "Vega de los pobres".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL	
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero con porche. En la parte opuesta de la parcela existe otra edificación cerrada parcialmente. Parte de la superficie libre se pavimenta con adoquines y piedra.
Afecciones	
Observaciones	Piscina. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2028
Finca, paraje "Valdecarros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005006430000TP	Localización	Pol 5 Parc 643 Hoyo Verde
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3278,00		% ocupación	3,66	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	63,00	57,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	63,00	57,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	otro	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2028
Finca, paraje "Valdecarros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con forjado sanitario, elevado del suelo. Tras él se ubica una caseta de dos módulos. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Vegetación cuidada. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2029
Finca, paraje "Valdelemia".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el polígono industrial Prado Marina y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A00515604000TA	Localización	CL DISEMINADOS 1172
Referencia catastral edificación	09018A005156040002UD		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		881,00		% ocupacion	4,09	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación edificación	36,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	36,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2029
Finca, paraje "Valdelemia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero con porche. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño huerto. Árboles frutales. Vegetación cuidada. Toma de riego.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2030
Caseta, paraje "Torremilanos"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1, el Canal de Guma y el monte de la Villa.
Acceso	Carretera N-122.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A007150930000TM	Localización	CL DISEMINADOS 485
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		bodega		Otros usos		
Superficie total		3129,00		% ocupación	8,44	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
hormigón	sin vallar				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	264,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	264,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2030
Caseta, paraje "Torremilanos"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña nave rodeada de vegetación. La superficie libre se deja de césped, y con hormigón en los recorridos.	
Afecciones		
Observaciones	La edificación se integra en el conjunto de la finca de la bodega Torremilanos, la parcela 897. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2031
Finca, paraje "Las Majadillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste del término, entre la A-1 y el monte de Castrillo.
Acceso	N-122 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A007152330000TZ	Localización	Pol 7 Parc 15233 Majadillas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		6588,00		% ocupación	0,41	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	27,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	27,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2031
Finca, paraje "Las Majadillas"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad continuada. La edificación es una pequeña caseta de dos módulos, sin puerta. La superficie libre está en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Enebro en los aledaños.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2032
Finca, paraje "Las Majadillas"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste del término, entre la A-1 y el monte de Castrillo.
Acceso	N-122 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A007001900000TO	Localización	Pol 7 Parc 190 Majadillas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		332,00		% ocupación	12,95	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	43,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	43,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2032
Finca, paraje "Las Majadillas"	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero integrado en una viña. La superficie libre está sin pavimentar, dedicada al viñedo.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles junto a la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2033
Caseta, paraje "Valdecarros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, entre la A-1 y el Canal de Guma.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A00800460000TI	Localización	Pol 8 Parc 460 Hoyo Verde
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		13797,00		% ocupación	0,10	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	14,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	14,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	otro				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2033
Caseta, paraje "Valdecarros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta abierta situada en una viña. El tejado es de material bituminoso fijado con tejas. La superficie libre está sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	Cepas de vid plantadas junto a los muros. La parcela esta parcialmetne en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2034
Caseta, paraje "Valdecañal".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Guma y el polígono industrial Pradomarina.
Acceso	N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A005006130000TT	Localización	Pol 5 Parc 613 Valdelemia
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		317,00		% ocupación		2,52
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	8,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	8,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2034
Caseta, paraje "Valdecañal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado aunque sin síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta aislada. La superficie libre está en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Árboles longevos junto a la caseta.</p> <p>Dificultad en el acceso.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2035
Finca, paraje "Carrecampillo"	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al suroeste del término, entre la A-1 y el monte de Castrillo.
Acceso	N-122 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A008006840000T	Localización	Pol 8 Parc 684 Periquillo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		3387,00		% ocupación		0,30
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	10,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	10,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2035
Finca, paraje "Carrecampillo"		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero auténtico, integrado en un viñedo.	
Afecciones		
Observaciones	Los aledaños del merendero están compuestos por muretes de piedra artísticos. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2036
Finca, paraje "Cantaburros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013150810000TP	Localización	Pol 13 Parc 15081 Cantaburros
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	1406,00			% ocupación	6,33	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	89,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	89,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2036
Finca, paraje "Cantaburros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una merendero con porche. La superficie libre cercana al merendero se pavimenta de hormigón.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	La nave se integra en unos viñedos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2037
Caseta, paraje "Navafría".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A013000950000TE	Localización	Pol 13 Parc 95 Matín Berdugo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		1944,00		% ocupación	3,29	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	64,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	64,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2037
Caseta, paraje "Navafría".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La edificación se integra en una extensión de viñedos, junto a la bodega Martín Berdugo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2038
Caseta, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000600300VM41B0001SW	Localización	CL DISEMINADOS 366
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		222,00		% ocupacion		22,07
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación edificación	49,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	49,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2038
Caseta, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Gran árbol junto a la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2039
Finca, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014002710000TW	Localización	CL DISEMINADOS 367
Referencia catastral edificación	001100100VM41B0001RW		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		681,00		% ocupacion	14,39	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación edificación	98,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	98,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2039
Finca, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Objetos abandonados en la superficie libre.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2040
Caseta, paraje "La Presa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca del Duero, frente a Fresnillo.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014002130000TP	Localización	Pol 14 Parc 213 La Presa
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		328,00		% ocupación		11,59
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	38,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	38,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2040
Caseta, paraje "La Presa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado aunque sin síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta sin puerta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Grandes chopos junto a la caseta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2041
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Cerca de la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007570000TE	Localización	Pol 16 Parc 757 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2135,00		% ocupacion		4,92
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	86,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	86,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja				
Estado	en obras	en obras			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2041
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de construcción y con síntomas de actividad. La parcela se divide en dos partes diferenciadas: la primera cuenta con un pequeño merendero y con la superficie sin pavimentar. La segunda con un pequeño almacén.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeño techado aislado. Total opacidad en el cerramiento. La parcela cuenta con servidumbre de acceso a la parcela 578.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2042
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016008010000TY	Localización	Pol 16 Parc 801 San Pedro
Referencia catastral edificación	09018A016008010001YU		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2286,00		% ocupación	11,02	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda				
Antigüedad	2009				
Superficie ocupación edificación	252,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	252,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2042
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un chalet con porche. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Depósitos de agua. Vegetación cuidada. Total opacidad en parte del cerramiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2043
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y la ermita de San Pedro.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017000250000TD	Localización	Pol 17 Parc 25 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2073,00		% ocupacion	2,65	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	44,00	11,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	44,00	11,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	tierra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2043
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, siendo de césped en su mayoría.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Depósitos de agua. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2045
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015004220000TK	Localización	Pol 15 Parc 422 Navafria
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1483,00		% ocupación	6,41	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	79,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	79,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2045
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche y un pequeño módulo en la parte posterior. Junto a la alineación principal se encuentra una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Pozo. Perros encerrados. Acceso secundario a la parcela por la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2046
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015004240000TD	Localización	Pol 15 Parc 424 Navafria
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3185,00		% ocupacion	4,05	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	119,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	119,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2046
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero, de árido grueso.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2047
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015004260000TI	Localización	CL DISEMINADOS 1171
Referencia catastral edificación	09018A015004260001YO		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1863,00		% ocupacion	6,98	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación edificación	130,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	130,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2047
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso al merendero y sus inmediaciones, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2048
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000670000TI	Localización	Pol 14 Parc 67 Cabarroso
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4843,00		% ocupación	2,60	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	118,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	118,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta		metálica			
Estado	en obras	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2048
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de construcción y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una caseta de obra. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Leña acumulada en la superficie. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2049
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000800000TW	Localización	Pol 14 Parc 80 Cabarroso
Referencia catastral edificación	000741700VM41B		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		724,00		% ocupacion	18,65	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	99,00	36,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	99,00	36,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2049
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero de dos módulos con porche, junto al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra pavimentada de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2050
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A014000800000TW	Localización	Pol 14 Parc 80 Cabarroso
Referencia catastral edificación	000241800VM41B		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1800,00		% ocupacion	3,28	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	59,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	59,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2050
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Árboles longevos. Pequeña huerta. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2051
Finca, paraje "Cabarroso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el Canal de Aranda.
Acceso	Puente Conchuela más carretera de la Colonia.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A015000270000TQ	Localización	Pol 15 Parc 27 Olmo Quemado
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		4472,00		% ocupación	0,54	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	14,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	14,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2051
Finca, paraje "Cabarroso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una pequeña caseta. En otro extremo de la parcela se ubica otra pequeña caseta similar. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2052
Caseta de viña, paraje "Olmo quemado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016003560000TQ	Localización	Pol 16 Parc 356 Aliaga
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		152,00		% ocupación	9,87	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	15,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	15,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2052
Caseta de viña, paraje "Olmo quemado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta integrada en un viñado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2053
Caseta de viña, paraje "Las Palizas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Duero y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016000970000TB	Localización	Pol 16 Parc 97 Las Palizas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos	merendero	
Superficie total		1141,00		% ocupación	1,05	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	12,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	12,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2053
Caseta de viña, paraje "Las Palizas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta con porche, integrada en un viñedo. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2054
Finca, paraje "San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela más camino de Vadocondes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016007870000TI	Localización	Pol 16 Parc 787 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		3479,00		% ocupacion		3,33
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	116,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	116,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2054
Finca, paraje "San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña nave sin cubierta y sin un paño de muro. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Almacenamiento de maquinaria agrícola. Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2055
Finca, paraje "Barboja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017001010000TH	Localización	Pol 17 Parc 101 La Barboja
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	2238,00			% ocupación	1,79	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	40,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	40,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2055
Finca, paraje "Barboja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación es un conjunto de dos casetas adosadas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Árboles frutales. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2056
Caseta, paraje "Barboja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Arandilla y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017001450000TT	Localización	Pol 17 Parc 145 La Alameda
Referencia catastral edificación			


Uso principal parcela	agrícola	Otros usos				
Superficie total	2831,00	% ocupación	0,42			
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	12,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	12,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	otro				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2056
Caseta, paraje "Barboja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación es una pequeña caseta realizada con palets. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones	<p>Árboles frutales.</p> <p>No existe una senda definida para el acceso.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2057
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del término, entre el Duero y el Arandilla.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016006860000TK	Localización	Pol 16 Parc 686 San Pedro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		3405,00		% ocupación		0,53
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	18,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	18,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2057
Finca, paraje "Loma de San Pedro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Acceso secundario en la parte posterior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2058
Nave, paraje "Pago del Hornillo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de la Cruz.
Acceso	Puente Conchuela más camino de la Cruz.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017002770000TO	Localización	CL DISEMINADOS 1095
Referencia catastral edificación	001700100VM41D0001AB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3541,00		% ocupación	16,49	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad	1998				
Superficie ocupación edificación	584,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	584,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2058
Nave, paraje "Pago del Hornillo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una amplia nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Cartel de "Se vende".	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2059
Finca, paraje "Olmo Quemado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el camino de la cruz.
Acceso	Puente Conchuela, camino de Vadocondes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A016003910000TQ	Localización	Pol 16 Parc 391 Aliaga
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2091,00		% ocupacion	0,53	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	11,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	11,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2059
Finca, paraje "Olmo Quemado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Acceso secundario en la parte posterior de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2060
Finca, paraje "La Alameda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el monte de la Calabaza.
Acceso	Puente Conchuela, camino de la Cruz más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017003740000TO	Localización	Pol 17 Parc 374 Hornillos
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2516,00		% ocupación	2,98	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	49,00	26,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	49,00	26,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	en obras	en obras			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2060
Finca, paraje "La Alameda".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en estado de construcción y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2061
Finca, paraje "Monte de la Calabaza".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el Canal de Aranda y el monte de la Calabaza.
Acceso	Urbanización "La Calabaza".
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A017004800000TJ	Localización	Pol 17 Parc 480 Calabaza
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		6285,00		% ocupación		12,33
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	775,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	1550,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2061
Finca, paraje "Monte de la Calabaza".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una amplia nave con la fachada de hormigón armado y chapa metálica. Gran parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Útiles de construcción en la superficie libre.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2062
Depósitos de agua, paraje "Monte de la Calabaza".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la urbanización "La Calabaza".
Acceso	Urbanización "La Calabaza".
Titularidad	pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018003800000TT	Localización	Pol 18 Parc 380 Calabaza
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		1029,00		% ocupación	33,04	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica					

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	equipamiento	equipamiento			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	237,00	103,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	237,00	103,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	hormigón	hormigón			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2062
Depósitos de agua, paraje "Monte de la Calabaza".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. Las dos edificaciones se tratan de depósitos de agua realizados en hormigón armado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2064
Torre de vigilancia, paraje "Monte de la Calabaza".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este de la urbanización "La Calabaza".
Acceso	Urbanización "La Calabaza".
Titularidad	pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A018003610000TE	Localización	Pol 18 Parc 361 Calabaza
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		117,00		% ocupación		15,38
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica					

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	agrícola	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	12,00	6,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	12,00	6,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada		enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2064
Torre de vigilancia, paraje "Monte de la Calabaza".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una torre formada por barras metálicas con una caseta en su cima. Junto a ella se ubica una pequeña caseta de servicio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2065
Finca, paraje "La Horca".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur del término, junto a la ermita de Fuentespina.
Acceso	Carretera CL-603.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A009005880000TK	Localización	Pol 9 Parc 588 Fuente del Val
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3088,00		% ocupación	2,23	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica					

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	69,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	69,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2065
Finca, paraje "La Horca".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una torre formada por barras metálicas con una caseta en su cima. Junto a ella se ubica una pequeña caseta de servicio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión, ermita del "Padre Eterno" de Fuentespina.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Dos accesos a la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2066
Caseta, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al límite con Quemada.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019004450000TQ	Localización	Pol 19 Parc 445 El Vado
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		323,00		% ocupación		3,41
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	11,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	11,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	malo				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2066
Caseta, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL	
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano SR-PA
Estado general	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sembrada de cereal.
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla
Observaciones	Podría tratarse de una antigua caseta de riego. Dificultad en el acceso. La parcela está aprcialmente en SR-PN de Ríos y Riveras

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2067
Caseta, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al límite con Quemada.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021000070000TS	Localización	Pol 21 Parc 7 Valcarril
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	agrícola			Otros usos		
Superficie total	675,00			% ocupación	2,52	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	17,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	17,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2067
Caseta, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL	
Clase y categoría de suelo	-
Estado general	Todo en estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sembrada de cereal.
Afecciones	Carretera BU-925 Línea eléctrica de alta tensión.
Observaciones	Podría tratarse de una caseta de riego. Junto a la edificación se sitúa un estanque. La parcela está fuera del límite municipal. El catastro dice que la parcela pertenece a Aranda de Duero, sin embargo el límite del término municipal deja fuera la parcela.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2068
Finca, paraje "Chorro Pradones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más Cañada Real a Hontoria.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022008160000TZ	Localización	Pol 22 Parc 816 Mojón Quemada
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2032,00		% ocupación	2,46	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	50,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2068
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero con porche. Parte de la superficie libre se pavimenta con árido grueso.	
Afecciones	Cañada Real.	
Observaciones	<p>Cartel de "Se vende". Dos accesos a la parcela.</p> <p>La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022008170000TU - 09018A022008160000TZ</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2069
Antigua casa del monte, paraje "Monte resinero".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, en el monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más Cañada Real a Hontoria.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A023000380000TP	Localización	Pol 23 Parc 38 Monte Resinero
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		Otros usos		
Superficie total		1165,00		% ocupación	14,25	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso					
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	141,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	141,00	25,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	estimiento piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta					
Estado	en ruina	en ruina			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2069
Antigua casa del monte, paraje "Monte resinero".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en estado de ruina y sin síntomas de actividad. La edificación principal es una casa, junto a la que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Cañada Real.	
Elemento Catalogado	Antigua Casa del Monte. Ficha CA5 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	<p>Podría tratarse de un antiguo hospicio en la Cañada Real.</p> <p>Bello entorno natural.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2070
Finca, paraje "Chorro Pradones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022007510000TJ	Localización	Pol 22 Parc 751 Chorro Padrones
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		7198,00		% ocupación		0,38
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	27,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	27,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2070
Finca, paraje "Chorro Pradones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea Eléctrica de Alta Tensión	
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Viña.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2071
Finca, paraje "Chorro Pradones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022007020000TP	Localización	Pol 22 Parc 702 Chorro Perandones
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		11030,00		% ocupación	0,21	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	23,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	23,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	otro				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2071
Finca, paraje "Chorro Pradones".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta cuyo cerramiento es de lonas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2072
Finca, paraje "Manín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al monte resinero.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022006730000TL	Localización	Pol 22 Parc 673 Fuente Mani
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	4029,00			% ocupación	2,63	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	84,00	22,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	84,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	otro			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2072
Finca, paraje "Manín".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, junto al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se ubica en las estribaciones del monte resinero, contando con bastantes ejemplares de pino resinero. Opacidad en parte del cerramiento de la parcela.	

n

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2073
Finca, paraje "Valcarriel".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, frente al monte de la Calabaza.
Acceso	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022005380000TG	Localización	Pol 22 Parc 538 Ladera Trampal
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1321,00		% ocupación	5,07	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	67,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	67,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2073
Finca, paraje "Valcarriel".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2074
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capa Azul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022004870000TK	Localización	Pol 22 Parc 487 La Galinda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1545,00		% ocupación	4,34	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	45,00	22,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	45,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta		plana			
· Material de cubierta		metálica			
Estado	en obras	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2074
Finca, paraje "Mata Aranda".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es pequeño merendero en obras, frente al que se ubica una caseta prefabricada con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022004900000TK - 09018A022004870000TK	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2075
Casa, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021001920000TO	Localización	CL DISEMINADOS 261
Referencia catastral edificación	000300500VM41D0001GB		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		Otros usos		
Superficie total		453,00		% ocupación	33,77	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1944				
Superficie ocupación edificación	153,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	153,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja plana				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2075
Casa, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado de abandono y sin síntomas de actividad. Se trata de una pequeña edificación con un amplio porche. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Carretera BU-925, Canal de Aranda, Cañada Real a Hontoria.	
Elemento Catalogado	Casa Guardaviñas. Ficha G del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	La situación junto a la carretera y el porche de acogida transmiten la idea de que se tratase de una pequeña posada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2076
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 ,carretera a "La Calabaza", más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003680000TS	Localización	CL DISEMINADOS 1185
Referencia catastral edificación	09018A019003680001YD		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3528,00		% ocupacion	3,37	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si		si	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad	2009				
Superficie ocupación edificación	99,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	99,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2076
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, junto al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de canto rodado.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles frutales. Vegetación cuidada. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, constituido por planchas opacas metálicas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2077
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021052030000TO	Localización	Pol 21 parc 52 03 Capa Azul
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	ganadero	
Superficie total		2091,00		% ocupación	4,07	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	ganadero			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	51,00	34,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	51,00	34,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja plana	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2077
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Al fondo de la parcela se sitúa una edificación que alberga caballos. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2078
Finca "Menci Ruiz", paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021252720000TT	Localización	Pol 21 Parc 25272 Capa Azul
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1042,00		% ocupación	12,19	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	102,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	102,00	25,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2078
Finca "Menci Ruiz", paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, detrás del cual se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo las inmediaciones del merendero, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	<p>Pequeña huerta. Pozo. Vegetación cuidada.</p> <p>El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Acceso secundario en la parte posterior.</p> <p>La parcela está aprcialmente en SR-PI</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2079
Finca, paraje "Mata Aranda".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021052720000TR	Localización	
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1123,00		% ocupación		6,06
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	68,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	68,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2079
Finca, paraje "Mata Aranda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche situado al fondo de la parcela. Frente a él se ubica una caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo las inmediaciones del merendero, de hormigón.	
Afecciones	Carretera BU-925, Cañada Real a Hontoria.	
Observaciones	Vegetación cuidada.	
	El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Acceso secundario en la parte posterior.	
	La parcela está aprcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2080
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003860000TT	Localización	Pol 19 Parc 386 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1114,00		% ocupación		1,44
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	16,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	16,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2080
Finca, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño módulo prefabricado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación descuidada. Pórtico para porche junto a la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2081
Caseta, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019003080000TW	Localización	Pol 19 Parc 308 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		76,00		% ocupación		9,21
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	7,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	7,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2081
Caseta, paraje "El Vado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta junto al camino. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La edificación se ubica junto a una tierra de cereal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2082
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino del Vado.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002780000TW	Localización	Pol 19 Parc 278 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		201,00		% ocupación		3,48
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	7,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	7,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2082
Finca, paraje "El Vado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Techado adosado a la caseta. Techado para aparcamiento junto al vallado por la parte exterior.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2083
Finca, paraje "El Vado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, camino del Vado más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019002370000TJ	Localización	Pol 19 Parc 237 Mata Aranda
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2943,00		% ocupación		0,54
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	16,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	16,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2083
Finca, paraje "El Vado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación descuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2084
Finca, paraje "Capa Azul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002790000TL	Localización	Pol 21 Parc 279 Capa Azul
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4153,00		% ocupación	0,51	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	21,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	21,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2084
Finca, paraje "Capa Azul".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta con fachada de lonas de plástico. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-925 Cañada Real a Hontoria	
Observaciones	<p>Pequeña huerta. Vegetación cuidada.</p> <p>El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra paralelo a la carretera. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2085
Finca, paraje "Tapias Blancas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925, más camino de Tapias Blancas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019001670000TK	Localización	Pol 19 Parc 167 Tapias Blancas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		662,00		% ocupación	8,31	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	48,00	7,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	48,00	7,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2085
Finca, paraje "Tapias Blancas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero con porche, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones	<p>Piscina.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2086
Finca, paraje "Pizarro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	BU-925 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000970000TL	Localización	Pol 19 Parc 97 Pizarro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	residencial			Otros usos		
Superficie total	4926,00			% ocupación	8,63	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	323,00	102,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2			
Superficie construída	646,00	204,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2086
Finca, paraje "Pizarro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un chalet con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Arandilla	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2087
Finca, paraje "Pizarro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Arandilla y la carretera de Salas.
Acceso	Barrio de Santa Catalina más camino Pizarro.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A019000490000TZ	Localización	Pol 19 Parc 49 Pizarro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		1671,00		% ocupacion		3,29
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	55,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	55,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2087
Finca, paraje "Pizarro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta de aperos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Río Arandilla.	
Observaciones	Amplia huerta. Vegetación cuidada. Árboles longevos. Se accede a través de las parcelas 622_a y 622_b. El vallado de la parcela es parcial.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2088
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021003000000TU	Localización	Pol 21 Parc 300 Capa Azul
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2659,00		% ocupación		2,86
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	76,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	76,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2088
Finca, paraje "Capazul".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2089
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de Capazul.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A021002610000TX	Localización	Pol 21 Parc 261 Galinda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		4514,00		% ocupación		0,69
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	31,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	31,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2089
Finca, paraje "Capazul".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de formación y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Material de construcción apilado en la superficie libre.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2090
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925, camino de los Melonares más camino Viejo.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000810000TJ	Localización	Pol 22 Parc 81 El Regalado
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		583,00		% ocupación	19,21	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	112,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	112,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2090
Finca, paraje "Capazul".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero situado junto al acceso. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Pozo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2091
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020050990000TO	Localización	Pol 20 Parc 5099 Camino Regalado
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1684,00		% ocupación	0,89	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	11,00	4,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	11,00	4,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	madera			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2091
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de una caseta prefabricada, junto a la que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Techado aislado para aparcamiento junto al acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2092
Finca, paraje "Los Melonares".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001750000TP	Localización	Pol 20 Parc 175 Capa Azul
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		7319,00		% ocupación	0,49	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	28,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	28,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2092
Finca, paraje "Los Melonares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un merendero con porche. Al fondo de la parcela se ubica una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de Edificación Ronda Este	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2093
Finca, paraje "El Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022001100000TI	Localización	Pol 22 Parc 110 El Regalado
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2756,00		% ocupacion		4,75
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	131,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	131,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2093
Finca, paraje "El Regalado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Techado aislado para aparcamiento junto al acceso. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La finca corresponde con dos parcelas catastrales: 09018A022001090000T - 09018A022001100000TI</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2094
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A022000650000TL	Localización	Pol 22 Parc 65 El Redondel
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		4293,00		% ocupación	0,49	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	8,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	8,00	13,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2094
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caravana situada al fondo de la parcela, frente a la que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2095
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025008930000TF	Localización	Pol 25 Parc 893 Moratín de Alagunas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2175,00		% ocupación	5,61	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	28,00	94,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	28,00	94,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie		estimiento piedra		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	en obras	en obras			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2095
Finca, paraje "Las Alagunas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de formación y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2096
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025009820000TG	Localización	Pol 25 Parc 982 Vega Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2454,00		% ocupacion	1,71	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	42,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	42,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2096
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero situado al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Bañuelos.	
Observaciones	Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2097
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025009670000TE	Localización	Pol 25 Parc 967 Vega Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos		
Superficie total	4760,00			% ocupación	0,63	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	30,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	30,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta					
Estado	en obras				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2097
Finca, paraje "Moratín".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de formación y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta situada al fondo de la parcela. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policía del Río Bañuelos.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2098
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025009350000TE	Localización	Pol 25 Parc 935 Vega Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2795,00		% ocupación	3,47	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	97,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	97,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2098
Finca, paraje "Moratín".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un amplio merendero, tras el que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2099
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025008260000TF	Localización	Pol 25 Parc 826 Vega Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1168,00		% ocupación		3,08
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	36,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	36,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta					
Estado	en obras				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2099
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en estado de construcción y con síntomas de actividad. La edificación es un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda. Ronda Este	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2100
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025008110000TZ	Localización	Pol 25 Parc 811 Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1233,00		% ocupación	8,27	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	42,00	60,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	42,00	60,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2100
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caravana con una cubierta sobre ella. Junto al acceso se ubica una caseta con techados. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda Límite de Edificación Ronda Este.	
Observaciones	Árboles frutales. La edificación auxiliar incumple el límite de edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2101
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025008080000TZ	Localización	Pol 25 Parc 808 Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1741,00		% ocupacion	7,12	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	124,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	124,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2101
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero compuesto de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda. Ronda Este	
Observaciones	Árboles frutales. Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2102
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al cruce entre Bañuelos y canal de Aranda.
Acceso	Camino de Moratín más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025007410000TX	Localización	Pol 25 Parc 741 Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3305,00		% ocupación	2,66	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	88,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	88,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2102
Finca, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda. Línea de Policía del Río Bñuelos	
Observaciones	Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2103
Finca, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al cruce entre Bañuelos y canal de Aranda.
Acceso	Camino de Moratín más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025007490000TW	Localización	Pol 25 Parc 749 Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		5169,00		% ocupación	0,21	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	11,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	11,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2103
Finca, paraje "Moratín".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2104
Caseta, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al cruce entre Bañuelos y canal de Aranda.
Acceso	Camino de Moratín más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025007590000TL	Localización	Pol 25 Parc 759 Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		263,00		% ocupación	13,31	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	35,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	35,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2104
Caseta, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación es una caseta con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2105
Caseta, paraje "Moratín".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, junto al cruce entre Bañuelos y canal de Aranda.
Acceso	Camino de Moratín más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025007480000TH	Localización	Pol 25 Parc 748 Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		72,00		% ocupación	15,28	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	11,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	11,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	tierra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2105
Caseta, paraje "Moratín".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación es una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>La fachada de adobe se encuentra reforzada con ladrillo en las caras del viendo dominante.</p> <p>La caseta se encuentra entre el camino y una viña.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2106
Finca, paraje "San Bartolomé".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Camino de Moratín más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025004300000TU	Localización	Pol 25 Parc 430 San Bartolomé
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4450,00		% ocupación	2,36	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	48,00	57,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	48,00	57,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2106
Finca, paraje "San Bartolomé".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2107
Caseta, paraje "El Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y el Monte Resinero.
Acceso	Camino de las Alagunas más camino de la Peña.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025005640000TY	Localización	Pol 25 Parc 564 Hondo La Peña
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		Otros usos		
Superficie total		96,00		% ocupación	9,38	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	9,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	9,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2107
Caseta, paraje "El Regalado".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una sencilla caseta sin puerta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2108
Finca, paraje "Alto de la Peña".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y la Ronda Este.
Acceso	Camino de las Alagunas, camino de la Peña más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A025008820000TA	Localización	Pol 25 Parc 882 Moratín
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2397,00		% ocupación	1,96	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	47,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	47,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2108
Finca, paraje "Alto de la Peña".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2109
Finca, paraje "Capazul".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Canal de Aranda y carretera de Salas.
Acceso	Carretera BU-925 más camino de los Melonares.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A020001680000TB	Localización	Pol 20 Parc 168 Capa Azul
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	ganadero			Otros usos		
Superficie total	1448,00			% ocupación	4,49	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	65,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	65,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2109
Finca, paraje "Capazul".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta de dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos. Procede de segregación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2110
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	3941089VM4134S0001E	Localización	CM ALAGUNAS 16(D)
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		1091,00		% ocupación		57,29
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	de fábrica	si		no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	519,00	106,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	519,00	106,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta		metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2110
Finca, paraje "Las Alagunas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave situada junto a la alineación principal. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave parcialmente abierta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela. En la parte posterior se almacena maquinaria agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2111
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39410C4VM4134S0001HE	Localización	CL MADRES BERNARDAS Suelo UA 1/11
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		905,00		% ocupación		1,44
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	13,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	13,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2111
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Pequeña huerta. Árboles frutales.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que se ejecuta de fábrica en la parte que no corresponde con la alineación principal.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2112
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de las Alagunas.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	3641011VM4134S0001WE	Localización	CL SANTA CATALINA 88
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		495,00		% ocupación		6,26
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación edificación	31,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	31,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2112
Finca, paraje "Las Alagunas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2113
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	3641003VM4134S0001EE	Localización	CL ERAS SANTA CATALINA 95
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		763,00		% ocupación		1,18
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	9,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	9,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2113
Finca, paraje "Las Alagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta al fondo de la parcela. La superficie libre de la parcela se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeño invernadero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2114
Finca, paraje "Las Alagunas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al este del término, entre el Bañuelos y la carretera de Salas.
Acceso	Camino de Moratín.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	3641055VM4134S0001FE	Localización	CL ERAS SANTA CATALINA 95(A)
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	agrícola			Otros usos		
Superficie total	2084,00			% ocupación	0,72	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	15,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	15,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2114
Finca, paraje "Las Alagunas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta al fondo de la parcela. La superficie libre de la parcela se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones		

)

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2116
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026000630000TG	Localización	Pol 26 Parc 63 La Regadera
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		5793,00		% ocupación		6,04
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	350,00				
Nº plantas(sobre rasante)	2				
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	en obras				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2116
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en estado de formación y sin síntomas evidentes de actividad. La edificación se trata de un chalet, cuya construcción está prácticamente acabada pero la obra se encuentra paralizada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Linea Eléctrica de Media Tensión Línea de Policía del Río Bañuelos	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2117
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026001030000TO	Localización	Pol 26 Parc 103 San Isidro
Referencia catastral edificación	09018A026001030001YP		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		Otros usos		
Superficie total		4552,00		% ocupación	3,54	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación edificación	143,00	18,00			
Nº plantas(sobre rasante)	2	1			
Nº plantas(bajo rasante)	1				
Superficie construída	429,00	18,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2117
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal se trata de un chalet situado al fondo de la parcela, junto al que se ubica una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-910.	
Observaciones	La parcela está parcialmente en SR-PI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2118
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029006820000TJ	Localización	Pol 29 Parc 682 San Isidro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		1086,00		% ocupacion		2,30
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	25,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	25,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2118
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	FFCC Madrid-Burgos.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2119
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026001100000TX	Localización	Pol 26 Parc 110 San Isidro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	sin uso			Otros usos		
Superficie total	450,00			% ocupación	2,00	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	9,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	9,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2119
Finca, paraje "San Isidro".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Dificultad en el acceso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2120
Finca, paraje "San Isidro".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Bañuelos.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029056300000TI	Localización	Pol 29 Parc 5630 Hontanar
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1268,00		% ocupación	21,77	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	132,00	144,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	132,00	144,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2120
Finca, paraje "San Isidro".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón impreso.	
Afecciones	Límite de edificación Carretera BU-910.	
Observaciones	<p>Vegetación cuidada. Pequeña huerta,.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos. Procede de segregación.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2121
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029005620000T	Localización	Pol 29 Parc 562 El Ontanar
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2907,00		% ocupación	4,54	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	87,00	45,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	87,00	45,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	en obras	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2121
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en estado de formación y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2122
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029003050000T	Localización	Pol 29 Parc 305 Hontanar
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		2075,00		% ocupación		1,93
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	20,00	11,00	9,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	20,00	11,00	9,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	madera	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	teja	otro	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2122
Finca, paraje "El Hontanar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, junto al que se sitúa una caseta prefabricada. Más cerca del acceso se ubica otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea eléctrica de media tensión.	
Observaciones	Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Dos techados frente al merendero. La finca comprende la parcela catastral 09018A029003050000T y parte de la 09018A029003060000T	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2123
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029055370000TZ	Localización	Pol 29 Parc 5537 San Isidro
Referencia catastral edificación	09018A029055370001YX		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		2386,00		% ocupación	7,46	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad	2010				
Superficie ocupación edificación	128,00	18,00	32,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	128,00	18,00	32,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2123
Finca, paraje "El Hontanar".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Parcial opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma. Procede de segregación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2124
Finca, paraje "El Hontanar".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A029004120000TT	Localización	Pol 29 Parc 412 Hontanar
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1215,00		% ocupación		5,02
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	61,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	61,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2124
Finca, paraje "El Hontanar".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2125
Finca nº57, Calle "Los Bronces".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Hontanar.
Acceso	Antigua N-1.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	3249007VM4134N0001LK	Localización	CL LOS BRONCES 57
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial próximo suelo urb		Otros usos		
Superficie total		1878,00		% ocupación	25,03	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación edificación	164,00	41,00	65,00	200,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída	328,00	41,00	65,00	200,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	uralita	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2125
Finca nº57, Calle "Los Bronces".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbano No Consolidado	SU-NC
	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una vivienda, tras la que se ubican dos casetas. Al fondo de la parcela se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de adoquines y hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Vegetación cuidada. Piscina. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con dos accesos a la misma.</p> <p>La mayor parte de la parcela se encuentra en Suelo Urbano, salvo la zona trasera, donde se ubica el anejo 3.</p> <p>Parte de la parcela se encuentra en Suelo Urbano No Consolidado SU-NC-R-8 de Las Casitas y la otra parte en SR-PA de Secano</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2126
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026002430000TS	Localización	Pol 26 Parc 243 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1754,00		% ocupación	6,16	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	96,00	12,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	96,00	12,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2126
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Canal de Aranda Límite de edificación Ronda Este	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con un acceso secundario en la parte posterior. La edificación cumple la línea de limite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2127
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026002320000TO	Localización	Pol 26 Parc 232 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		4683,00		% ocupacion	3,29	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	97,00	12,00	45,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	97,00	12,00	45,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2127
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero con porche, tras el que se ubican dos casetas. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de hormigón.	
Afecciones	Ronda Este	
Observaciones	Vegetación cuidada. Pequeña huerta. La parcela está parcialmente en SR-PI. La edificación cumple con la línea de límite de la edificación	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2128
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre San Isidro y Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A026002350000TD	Localización	Pol 26 parc 235 Vega Sinovas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		829,00		% ocupación		5,79
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	28,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	28,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2128
Finca, paraje "Vega de Sinovas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero, frente al que se ubica una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Límite de edificación Ronda Este.	
Observaciones	<p>La superficie de la parcela se vio reducida por el trazado de la Ronda Este.</p> <p>La edificación no cumple el límite de la línea de la edificación</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2129
Bomba y tratamiento de Sinovas, barrio de Sinovas.	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910.
Titularidad	pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		Localización	
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		42,00		% ocupación		28,57
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	sin vallar	si	no	no	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	industrial				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	12,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	12,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2129
Bomba y tratamiento de Sinovas, barrio de Sinovas.	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Carretera BU-910.	
Observaciones	<p>"Instalaciones destinadas a la captación, tratamiento o distribución de agua potable."</p> <p>La edificación incumple la línea de límite de la edificación</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2130
Finca, barrio de Sinovas.	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste del casco urbano de Sinovas.
Acceso	Carretera BU-910 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028015460000TJ	Localización	Pol 28 Parc 1546 Huerto Los Moros
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		1106,00		% ocupación		2,53
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	28,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	28,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2130
Finca, barrio de Sinovas.		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Pozo. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación. La parcela catastral engloba las parcelas 199 y 2130.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2131
Finca, paraje "Mojón de la Vega".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre Sinovas y Villanueva.
Acceso	Carretera BU-910 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A028000070000TW	Localización	Pol 28 Parc 7 Rastrilla
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		7156,00		% ocupación		0,52
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	37,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	37,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2131
Finca, paraje "Mojón de la Vega".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2132
Torre de telecomunicación, paraje "Montehermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del término, cerca de la unión de la A-1 y la antigua N-1.
Acceso	Antigua N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031060710000TT	Localización	Pol 31 Parc 6071 Montehermoso
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		75,00		% ocupación		13,33
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	industrial				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	10,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	10,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2132
Torre de telecomunicación, paraje "Montehermoso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta que da servicio a una torre de telecomunicaciones. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se sitúa en el monte. La construcción acompaña a una torre de telecomunicaciones.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2133
Torre de telecomunicación, paraje "Montehermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte del término, cerca de la unión de la A-1 y la antigua N-1.
Acceso	Antigua N-1 más caminos.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031060740000TO	Localización	Pol 31 Parc 6074 Montehermoso
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		91,00		% ocupación	9,89	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	industrial				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	9,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	9,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2133
Torre de telecomunicación, paraje "Montehermoso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta que da servicio a una torre de telecomunicaciones. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Autovia A-1	
Observaciones	<p>La parcela se situa en el monte.</p> <p>Se trata de una torre-antena de transformación</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2134
Finca, paraje "Monte del Conde".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Virgen de las Viñas y el Monte Costaján.
Acceso	Antigua N-1 más camino del Conde.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030003060000TD	Localización	Pol 30 Parc 306 Julián
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		4646,00		% ocupación		2,97
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	138,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	138,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2134
Finca, paraje "Monte del Conde".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Monte del Conde.	
Observaciones	<p>Árboles longevos. Pozo.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN

Torres de telecomunicación, paraje "Virgen de las Viñas".

2135**LOCALIZACIÓN**escala
1/4000**1- INFORMACIÓN GENERAL**

Situación	Detrás de la ermita de la Virgen de las Viñas.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES

Referencia catastral parcela	09018A03000115000TD	Localización	Pol 30 Parc 115 La Virgen
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA

Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		564,00		% ocupación	3,19	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	11,00	7,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	11,00	7,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2135
Torres de telecomunicación, paraje "Virgen de las Viñas".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta, junto a la que se ubica otra similar. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Cada caseta cuenta con su vallado independiente, y da servicio a una torre diferente.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2136
Caseta, paraje "San Antonio".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el Monte del Conde.
Acceso	Antigua N-1 más camino de Zabala.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030004140000TH	Localización	Pol 30 Parc 414 Camino Quintana
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		3341,00		% ocupación	0,36	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	12,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	12,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2136
Caseta, paraje "San Antonio".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Árboles longevos.</p> <p>La edificación da servicio a un viñedo que comprende las siguientes referencias catastrales: 09018A030004140000TH - 09018A030004150000TW - 09018A030004160000TA</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2137
Finca, paraje "San Antonio".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el Monte del Conde.
Acceso	Antigua N-1 más camino de Zabala.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032000940000TT	Localización	Pol 32 Parc 94 San Antonio
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		2904,00		% ocupación		0,90
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	26,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	26,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta					
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2137
Finca, paraje "San Antonio".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>La edificación se ubica en un viñedo.</p> <p>La finca comprende la parcela catastral 09018A032000940000TT y parte de la 09018A032000930000TL</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2138
Finca, paraje "San Antonio".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el Monte del Conde.
Acceso	Antigua N-1, camino de Zabala más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032000620000TT	Localización	Pol 32 Parc 62 La Mazorca
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1809,00		% ocupación	5,91	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	102,00	5,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	102,00	5,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2138
Finca, paraje "San Antonio".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se sitúa una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Se vende.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2139
Torre de telecomunicación, paraje "Santiago".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el cementerio.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino de Santiago.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032002820000T	Localización	Pol 21 Parc 282 Santiago
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		133,00		% ocupación		16,54
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	13,00	9,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	13,00	9,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2139
Torre de telecomunicación, paraje "Santiago".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un caseta, junto a la que se ubica otra similar. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Las edificaciones dan servicio a una torre de telecomunicaciones.</p> <p>El conjunto, aunque que se encuentra vallado de forma independiente, se localiza dentro de la parcela catastral de tamaño mayor.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2140
Planta fotovoltaica, paraje "Santiago".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el cementerio.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino de Santiago.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032001590000TO	Localización	Pol 32 Parc 159 El Chopo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		4340,00		% ocupación	0,25	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	11,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	11,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2140
Planta fotovoltaica, paraje "Santiago".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL	
Clase y categoría de suelo	
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.
Afecciones	
Observaciones	La edificación da servicio a un amplio conjunto de paneles fotovoltaicos que ocupan la totalidad de la parcela.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2141
Finca, paraje "Santiago".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el cementerio.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino de Santiago.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032004900000TI	Localización	Pol 32 Parc 490 Portillejo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos	merendero	
Superficie total		8223,00		% ocupación	0,45	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	37,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	37,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2141
Finca, paraje "Santiago".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Viñedo. Árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2142
Finca, paraje "Santiago".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el cementerio.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino de Santiago.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032004920000TE	Localización	Pol 32 Parc 492 Portillejo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	3297,00			% ocupación	3,12	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	103,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	103,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2142
Finca, paraje "Santiago".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2143
Finca, paraje "Portillejo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Detrás del cementerio de San Pedro Regalado.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032005190000TE	Localización	Pol 32 Parc 519 Santiago
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		4705,00		% ocupación		3,44
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	162,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	162,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	en obras				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2143
Finca, paraje "Portillejo".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un amplio merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2144
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el parque Virgen de las Viñas y el desvío de la N-1.
Acceso	Carretera CL-619, junto al tanatorio, más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030000600000TE	Localización	Pol 30 Parc 60 La Virgen
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1172,00		% ocupación	4,95	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	58,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	58,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2144
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL	
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.
Afecciones	
Observaciones	Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que cuenta con un acceso secundario en la parte posterior.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2145
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el parque Virgen de las Viñas y la vía del tren.
Acceso	Antigua N-1 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A030000370000TG	Localización	Pol 30 Parc 37 Humilladero
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos	merendero	
Superficie total		614,00		% ocupación	1,47	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	9,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	9,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2145
Finca, paraje "Virgen de las Viñas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta con porche situada junto al acceso. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2146
Finca, paraje "Julián".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de Santiago.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A032007160000TU	Localización	CL DISEMINADOS 594
Referencia catastral edificación	000201900VM41C0001JA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		860,00		% ocupacion	5,58	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación edificación	48,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	48,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2146
Finca, paraje "Julián".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2147
Cementerio de San Pedro Regalado, paraje "Portillejo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el canal de Aranda y el monte del Conde.
Acceso	Carretera BU-P-1102.
Titularidad	pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	1549001VM4114N0001UP	Localización	CL SAN ANTON 110
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		Otros usos		
Superficie total		58277,00		% ocupación		1,61
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	de fábrica	si			si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	1900				
Superficie ocupación edificación	272,00	96,00	66,00	462,00	41,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída	272,00	96,00	66,00	462,00	41,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	ladrillo	ladrillo
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	hormigón	metálica	metálica	hormigón
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2147
Cementerio de San Pedro Regalado, paraje "Portillejo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta de servicios situada en el acceso. En el centro de la parcela se ubican varios conjuntos de nichos, y dos más en la parte trasera, junto a una caseta. Los recorridos se pavimentan de asfalto.	
Afecciones	Límite edificación BU-P-1102.	
Observaciones	<p>Abundantes cipreses.</p> <p>Varios accesos a la parcela, que cuenta con un amplio aparcamiento en el exterior.</p> <p>La parcela está parcialmente en SR-PI</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2148
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre el cementerio de San Pedro Regalado y el canal de Aranda.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001002290000TM	Localización	Pol 1 Parc 229 Lobera
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos	agrícola	
Superficie total		8390,00		% ocupación	1,10	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	92,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	92,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2148
Finca, paraje "La lobera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Tras la edificación se ubica un viñedo. Este viñedo comprende dos parcelas catastrales: 09018A001002290000T - 09018A001002300000TT	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2149
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001004610000TR	Localización	Pol 1 Parc 461 Lobera
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		1444,00		% ocupación		0,48
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	7,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	7,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2149
Finca, paraje "La lobera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable	SUR-D
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2150
Caseta de riego, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005330000TZ	Localización	Pol 1 Parc 533 Lobera
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		90,00		% ocupación		21,11
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	19,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	19,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2150
Caseta de riego, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta a medio construir. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	La caseta alberga los equipos de riego que dan servicio a un viñedo, que corresponde con tres parcelas catastrales: 09018A001005340000TU - 09018A001005330000TZ - 09018A001005320000TS	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2151
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001005160000T	Localización	Pol 1 Parc 516 Lobera
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	merendero			Otros usos	agrícola	
Superficie total	870,00			% ocupacion	0,92	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	8,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	8,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2151
Finca, paraje "La lobera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Canal de Aranda.	
Observaciones	Pequeña huerta. Árboles frutales. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2152
Finca, paraje "La aceña".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la Pascual.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002055430000TO	Localización	Pol 2 Parc 5543 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		6220,00		% ocupación	1,64	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	de fábrica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	51,00	51,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	51,00	51,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2152
Finca, paraje "La aceña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero, tras el que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Limite de edificación Carretera CL-619, Línea de Policiá del Río Duero.	
Observaciones	<p>Árboles longevos. Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La edificación cumple la línea de edificación</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2153
Finca "Venterpal", paraje "La aceña".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la Pascual.
Acceso	Carretera CL-619.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005440000TH	Localización	Pol 2 Parc 544 Huerta Cr Villalba
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		5419,00		% ocupación	6,75	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	de fábrica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	366,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	366,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2153
Finca "Venterpal", paraje "La aceña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una nave. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones	Límite de Edificación Carretera CL-619 Línea de Policía del Río Duero	
Observaciones	La parcela pertenece a la empresa "Venterpal- Ventanas térmicas palentinas". Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2154
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005120000TH	Localización	Pol 2 Parc 512 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		5448,00		% ocupación		4,19
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	102,00	126,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	102,00	126,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	tierra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2154
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un amplio merendero, frente al que se ubica una pequeña nave. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2155
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002005080000TU	Localización	Pol 2 Parc 508 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		438,00		% ocupación	3,88	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica				no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	17,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	17,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2155
Finca, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Procede de segregación. Comparte parcela catastral con la finca número 801.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2156
Finca, paraje "La lobera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el canal de Aranda y el Duero.
Acceso	Carretera CL-619 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001006070000TP	Localización	Pol 1 Parc 607 Los Planteles
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		838,00		% ocupación	8,47	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	30,00	41,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	30,00	41,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	madera			
· Tipo de cubierta		inclinada			
· Material de cubierta		metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2156
Finca, paraje "La lobera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL	
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta situada en el acceso. Al fondo de la parcela se ubica otra caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.
Afecciones	Autovía A-1
Observaciones	Pequeña huerta. Vegetación cuidada. Total opacidad en el cerramiento de la parcela, que salvo la alineación principal, es metálico. La parcela está parcialmente en SR-PI

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2157
Caseta, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004950000TF	Localización	CL DISEMINADOS 961
Referencia catastral edificación	000601900VM41C0001FA		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1882,00		% ocupación		1,49
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación edificación	28,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	28,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2157
Caseta, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta ubicada en medio de una tierra labrada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Árboles longevos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2158
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004930000TL	Localización	Pol 2 Parc 493 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos	agrícola	
Superficie total		1467,00		% ocupación	1,16	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	17,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	17,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2158
Finca, paraje "Los monjes".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un pequeño merendero con porche. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela en su alineación principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2159
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004900000TG	Localización	Pol 2 Parc 490 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		1685,00		% ocupación	7,48	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	de fábrica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	72,00	19,00	35,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	72,00	19,00	35,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	enfoscado	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	metálica	teja	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2159
Finca, paraje "Los monjes".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un merendero situado en la alineación principal, frente al que se ubica una caseta. Al fondo de la parcela se sitúa una caseta prefabricada. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo el acceso, de hormigón.	
Afecciones		
Observaciones	Total opacidad en el cerramiento de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2160
"Planta RCDs", paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619 más camino de los Monjes.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002003040000TO	Localización	Pol 2 Parc 304 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		6299,00		% ocupacion		1,75
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	23,00	87,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	23,00	87,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2160
"Planta RCDs", paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta elevada junto a una báscula, tras la que se ubica un conjunto de casetas para el tratamiento de residuos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Se trata de una parcela donde se vierten residuos, que pertenece a "Hormigones y excavaciones Gerardo de la Calle". La parcela catastral incluye una gran cantidad de terreno.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2161
Finca, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre el Duero y la carretera CL-619.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002000920000TJ	Localización	Pol 2 Parc 92 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		1020,00		% ocupación		0,69
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	7,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	7,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2161
Finca, paraje "Los monjes".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Actividades Económicas	SR-AE
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Superficie labrada. Pequeña huerta. Total opacidad en el cerramiento de la parcela. Procede de segregación. Comparte parcela catastral con la 778.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2162
Caseta, paraje "Los monjes".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al oeste del término, entre la autovía A-1 y Villalba de Duero.
Acceso	Carretera CL-619, camino de los Monjes más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A002004640000TM	Localización	Pol 2 Parc 464 Los Monjes
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		sin uso		Otros usos		
Superficie total		2109,00		% ocupación	0,28	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	6,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	6,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2162
Caseta, paraje "Los monjes".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Regadío	SR-PA
	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Limite de edificación Autovía A-1	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2163
Caseta, paraje "Fresnedo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la A-1 y el término de Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A001009280000TL	Localización	Pol 1 Parc 928 Fresnedo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		93,00		% ocupación	13,98	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	13,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	13,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2163
Caseta, paraje "Fresnedo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La caseta se ubica junto a un viñedo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2164
"Vertedero de residuos urbanos", paraje "Las Porqueras".	



2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031005500000TZ	Localización	Pol 31 Parc 550 Chorro Tio Carabe
Referencia catastral edificación			
Titularidad	pública		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial taller contaminante			Otros usos		
Superficie total	29480,00			% ocupación	0,62	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	metálica	si			no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	145,00	27,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída	145,00	27,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	plana	plana	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2164
"Vertedero de residuos urbanos", paraje "Las Porqueras".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una caseta que da servicio a una báscula, junto a la que se ubica otra caseta. Detrás de ellas se sitúa una pequeña caseta. Parte de la superficie libre se pavimenta de hormigón y asfalto.	
Afecciones		
Observaciones	"Vertedero clausurado-Prohibido verter". Impacto ambiental. Se trata de una planta de residuos sólidos urbanos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2165
Caseta, paraje "Monte Hermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031015060000TK	Localización	Pol 31 Parc 1506 Montehermoso
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		192,00		% ocupación	7,81	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	15,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	15,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2165
Caseta, paraje "Monte Hermoso".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La caseta se ubica junto a un viñedo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2166
Caseta, paraje "Monte Hermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031011920000TR	Localización	Pol 31 Parc 1192 Montehermoso
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		78,00		% ocupación		16,67
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	13,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	13,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2166
Caseta, paraje "Monte Hermoso".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La caseta se integra en el monte. Pequeño techado junto a la edificación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2167
Finca, paraje "Monte Hermoso".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela		Localización	
Referencia catastral edificación	001600100VM41G0001YQ		


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		538,00		% ocupación		8,55
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación edificación	46,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	46,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2167
Finca, paraje "Monte Hermoso".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de un merendero. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Elemento Catalogado	Casa del Montehermoso. Ficha 160 del Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Vallado parcial de la parcela, que se integra dentro del monte.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2168
Finca "El pinar", paraje "Prado Quintanilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031003660000TG	Localización	Pol 31 Parc 366 Prado Quintanilla
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		merendero		Otros usos		
Superficie total		3399,00		% ocupación	1,53	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	merendero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	41,00	11,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	41,00	11,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2168
Finca "El pinar", paraje "Prado Quintanilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un pequeño merendero. Al fondo de la parcela se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La parcela se integra en el monte. Vegetación cuidada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2169
Caseta, paraje "Prado Quintanilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018A031003650000T	Localización	Pol 31 Parc 365 Prado Quintanilla
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		37,00		% ocupación	21,62	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	8,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	8,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2169
Caseta, paraje "Prado Quintanilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Natural Forestal Arbolado	SR-PN
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La caseta se integra en el monte.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2170
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B119000100000IR	Localización	Pol 119 Parc 10 Otero
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		Otros usos		
Superficie total		4241,00		% ocupacion		5,33
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	ganadero	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	178,00	48,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	178,00	48,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2170
Finca, paraje "Prado Quintanilla".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un conjunto de casetas que conforma un patio, tras la que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>La parcela se integra en el monte. Perros encerrados en la edificación principal.</p> <p>La superficie de la parcela medida es inferior a la superficie de la parcela catastral.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2171
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre los términos municipales de Villalba y Gumiel de Izán.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B119000110000ID	Localización	Pol 119 Parc 11 Otero
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		Otros usos		
Superficie total		1588,00		% ocupacion		1,07
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	17,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	17,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2171
Finca, paraje "Prado Quintanilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta que con una tapia forma un patio. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>La parcela se integra en el monte.</p> <p>La superficie de la parcela medida es menor que la superficie de la parcela catastral.</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2172
Caseta, paraje "Rotura de la Villa".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Entre la Aguilera y Villalba.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B112005840000IT	Localización	Pol 112 Parc 584 Ca Aranda
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	agrícola			Otros usos		
Superficie total	80,00			% ocupación	100,00	
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	80,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	80,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2172
Caseta, paraje "Rotura de la Villa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta de riego. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La zona medida correspondiente a la edificación se encuentra en una parcela catastral mayor que la superficie reflejada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2173
Finca, paraje "Los Pendones".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B108004540000IR	Localización	Pol 108 Parc 454 Señorica
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		2027,00		% ocupacion		1,48
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	30,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	30,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2173
Finca, paraje "Los Pendones".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	El acceso se realiza a través de la parcela 826.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2175
Cementerio, paraje "Avenida San Pedro Regalado".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102.2
Titularidad	pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	sin referencia catastral	Localización	
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		Otros usos		
Superficie total		1476,00		% ocupacion		1,08
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	de fábrica		no	no	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	16,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	16,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2175
Cementerio, paraje "Avenida San Pedro Regalado".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar, salvo los recorridos, de piedra.	
Afecciones	Límite edificación Carretera BU-P-1102.	
Observaciones	<p>Vegetación cuidada.</p> <p>Total opacidad en el cerramiento de la parcela.</p> <p>La parcela se encuentra parcialmente en SR-PI</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2177
Torre de telecomunicaciones, paraje "La Tejera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.?
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B112450080000IR	Localización	Pol 112 Parc 45008 El Chorro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		85,00		% ocupacion		100,00
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	85,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	85,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2177
Torre de telecomunicaciones, paraje "La Tejera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta que da servicio a una antena. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2178
Torre de telecomunicaciones, paraje "La Tejera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☒
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B112000920000IU	Localización	Pol 112 Parc 92 Tejera
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		87,00		% ocupacion		100,00
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	87,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	87,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2178
Torre de telecomunicaciones, paraje "La Tejera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta que da servicio a una antena. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La superficie medida comprende la edificación. La superficie de la parcela catastral es mayor.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2179
Finca, paraje "La Tejera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B112000230000IS	Localización	Pol 112 Parc 23 El Chorro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		Otros usos		
Superficie total		415,00		% ocupacion		7,47
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	12,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída	12,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2179
Finca, paraje "La Tejera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbano No Consolidado	SU-NC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es un techado parcialmente cerrado, frente al que se ubica otro similar. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	Maquinaria agrícola. La parcela está en SU-NC-R-13 de La Aguilera	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2180
Finca, paraje "La Tejera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B112050210000IL	Localización	Pol 112 Parc 5021 El Chorro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		253,00		% ocupacion	7,11	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	18,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	18,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2180
Finca, paraje "La Tejera".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbano No Consolidado	SU-NC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	<p>Almacén de leña.</p> <p>La parcela está en SU-NC-R-13 de La Aguilera</p>	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2181
Finca, paraje "La Tejera".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sur de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B112000290000IB	Localización	Pol 112 Parc 29 El Chorro
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial-almacén			Otros usos		
Superficie total	544,00			% ocupacion	3,49	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Sanearamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	19,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	19,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2181
Finca, paraje "La Tejera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL	
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbano No Consolidado SU-NC
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.
Afecciones	
Observaciones	Maquinaria agrícola. La parcela está en SU-NC-R-13 de La Aguilera

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2183
Caseta, paraje "Fuente Vieja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102051240000IF	Localización	Pol 102 Parc 5124 La Fuente
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		100,00		% ocupacion		100,00
Viaro acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
hormigón	sin vallar	no	no	no	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	100,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	100,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2183
Caseta, paraje "Fuente Vieja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional	SR-AT
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2184
Finca, paraje "Fuente Vieja".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al norte de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1105 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102000920000IJ	Localización	Pol 102 Parc 92 Calero
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos	agrícola	
Superficie total		3163,00		% ocupacion	2,85	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	90,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	90,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2184
Finca, paraje "Fuente Vieja".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL	
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común SR-C
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta compuesta por dos módulos. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.
Afecciones	
Observaciones	Árboles longevos. Vegetación cuidada.

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2185
Depósito de agua, paraje "El Álamo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B115004880000ID	Localización	Pol 115 Parc 488 Hoyo Abuela
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		184,00		% ocupacion		100,00
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica		si	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	184,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	184,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2185
Depósito de agua, paraje "El Álamo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
	Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras	SR-PI
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un depósito de almacenamiento de agua para consumo humano. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Conducción de Abastecimiento de agua	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2186
Depósito, paraje "El Álamo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	publica

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B115003990000IS	Localización	Pol 115 Parc 399 Alamo
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	Depósito de Abastecimiento			Otros usos		
Superficie total	81,00			% ocupacion	100,00	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica			no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	81,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	81,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2186
Depósito paraje "El Álamo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La caseta alberga algún tipo de instalación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2187
Finca, paraje "El Álamo".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al sureste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B113003440000ID	Localización	Pol 113 Parc 344 Galon y Peñas
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		Otros usos		
Superficie total		237,00		% ocupacion	17,30	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	metálica	si	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	ganadero				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	41,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	41,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2187
Finca, paraje "El Álamo".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Natural Forestal Arbolada	SR-PN
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de un techado parcialmente cerrado. La superficie libre se encuentra en estado natural.	
Afecciones		
Observaciones	Perros encerrados.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2188
Caseta, paraje "La Serranilla".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B102000700000IA	Localización	Pol 102 Parc 70 Ponton
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	sin uso			Otros usos		
Superficie total	47,00			% ocupacion	23,40	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Sanearamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	11,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída	22,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		2188
Caseta, paraje "La Serranilla".		

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico Común	SR-C
Estado general	Todo en estado de abandono y sin síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones	La caseta es un antiguo punto de distribución de electricidad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2189
Caseta , paraje "Los Molineros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.?
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B101001900000IA	Localización	Pol 101 Parc 190 El Raboso
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela	industrial-almacén			Otros usos		
Superficie total	50,00			% ocupacion	100,00	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	50,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída	50,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2189
Caseta , paraje "Los Molineros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Secano	SR-PA
Estado general	Todo en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación se trata de una pequeña caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	2190
Molino del Olmo , paraje "Los Molineros".	



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Al noroeste de la Aguilera.
Acceso	Carretera BU-P-1102 más camino.☐
Titularidad	privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	09018B103002500000IM	Localización	Pol 103 Parc 250 Molino del
Referencia catastral edificación			Olivo

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total		1908,00		% ocupación	10,22	
Viarío acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
tierra	sin vallar	no	no	no	no	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	anejo1	anejo2	anejo3	anejo 4
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad					
Superficie ocupación edificación	99,00	96,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída	198,00	96,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
Estado	regular	regular			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2190
Molino del Olmo , paraje "Los Molineros".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rustico de Protección Agropecuaria de Regadio	SR-PA
Estado general	Todo en un estado un poco descuidado y sin síntomas de actividad. La edificación principal es un antiguo molino, frente al que se ubica una caseta. La superficie libre se encuentra sin pavimentar.	
Afecciones	Línea de Policiá del Río Gromejón.	
Elemento Catalogado	Molino del Olmo. Ficha MO2 Catálogo de Elementos Protegidos	
Observaciones	Árboles longevos. Dificultad en el acceso.	